

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>							
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Chazat (Commune de St Cernin de Larche)</b>						
	Date visite	2 décembre 2019						
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET						
	En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)						
<b>Caractéristiques principales du poste</b>								
Capacité du poste	Débit : 2x9,7 m <sup>3</sup> /h	Mise en route 2005						
	  							
<b>Situation</b>	Localisation	Poste de relevage situé en bordure d'une route carrossable en tout temps. <u>Coordonnées GPS :</u>						
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	
	PR de Chazat	St Cernin de Larche	45°06'22" N	1°24'41" E	575064	6446461	527167	2012153
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public avec clôture et portillon fermé à clé.						
<b>Technique</b>	Zone inondable	Non						
	Présence d'un bâtiment	Non –						
	Nature de la cuve	En béton avec capotage en polyéthylène. Pas de barre anti-chute						
	Dégrillage	Non						
	Pompage	1+1 – Marque : XYLEM (ex Flygt). Les pompes datent respectivement de 2016.						
	Variation de fréquence	Non						
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3) et sonde piézo.						
	Ballon anti béliger	Non						
	Mesure de débit	Non						
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes						
	Chambre à vannes	Clapets (2) et vannes (2) dans une chambre déportée, capotée et extérieure au poste.						
	Désodorisation /ventilation	Non						
	Traitement H2S	Non						
	Isolement du poste	Oui par la chambre à vannes déportée						
	Présence d'un trop plein	Oui qui rejoint le pluvial						
	Equipement du trop plein	Sans objet						
<b>Installation de commandes</b>	Armoire électrique	Bon état						
	Automatisme	Oui						
	Télésurveillance	SOFREL S550. A noter que la sonde piézo n'est plus raccordée au SOFREL (plus de carte)						
	Groupe électrogène	Non						
<b>Sécurité</b>	Clôture / Portail	Oui						
	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le poste est très accessible et de plain-pied. Il n'y a pas de barre anti-chute						
	Accès équipements	Sans difficulté						
	Eau potable	Non						
<b>Etat général</b>	Génie Civil	Bon état général						
	Equipements	Bon état général						
	Serrurerie	Bon état général						
<b>Contrôles réglementaires</b>								
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure (camion grue, potence mobile)						
Installations électriques	Ne sait pas							
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet							

	<b>Audit technique – Poste de relèvement</b>	
	<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Chazat (Commune de St Cernin de Larche)</b>
	Date visite	2 décembre 2019
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)
<b>Exploitation</b>		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois sauf alarme – poste télésurveillé
	Cahier de relevé site	Sans objet (télésurveillance SOFREL)
	Fréquence de curage	1 fois par trimestre ou au besoin
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
<b>Conclusions</b>		
<p>Bon état général du poste qui pourrait être sécurisé par la mise en place d'un barraudage anti-chute.  Le poste reçoit beaucoup d'eaux grasses ce qui entraîne des nettoyages du poste plus fréquents.  Pas d'écart avec l'inventaire des équipements « assainissement » transmis.</p>		



PR du Chazat : capotage du PR et de la chambre à vannes déportée




PR du Chazat : trop-plein, poires de niveau, barre de guidage et chaines de relevage,  
et chambre de vannes(3)et clapets(2) déportée

## Audit technique – Poste de relèvement

<b>Poste de relèvement</b>	<b>De Chazat (Commune de St Cernin de Larche)</b>
Date visite	2 décembre 2019
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	SAUR : Mr Julien LACHAUD (0667756134)



PR du Chazat: armoire de commande, télésurveillance SOFREL S530, batterie télésurveillance et schéma électrique



PR du Chazat: arrivée eaux « grasses »