


| | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  | Audit technique – Poste de relèvement | | | | | | |
| | Poste de relèvement | Du Rêt (Ussac) | | | | | |
| | Date visite | 10 février 2020 | | | | | |
| | Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET | | | | | |
| | En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) | | | | | |
| Caractéristiques principales du poste | | | | | | | |
| Capacité du poste | 10,3 m ³ /h (5,4 m ³ /h et 4,9 m ³ /h) | Mise en route | 2018 | | | | |
|    | | | | | | | |
| Situation | Localisation | Poste de relevage en bordure d'une route carrossable en tout temps. | | | | | |
| | | Coordonnées GPS : | | | | | |
| | Désignation | Commune | GPS | Lambert 93 X | Lambert 93 Y | Lambert II étendue X | Lambert II étendue Y |
| | PR du Rêt | Ussac | 45°10'33" N 1°27'59" E | 579539 | 6454117 | 531583 | 2019854 |
| Technique | Facilité d'accès | Oui sur le domaine public, avec clôture et portail fermé à clé. | | | | | |
| | Zone inondable | Non | | | | | |
| | Présence d'un bâtiment | Non | | | | | |
| Technique | Nature de la cuve | En polyester (marque Techneau) avec capotage en polyester sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute. | | | | | |
| | Dégrillage | Oui, panier dégrilleur en aluminium | | | | | |
| | Pompage | 1+1 - Marque : Grundfos | | | | | |
| | Variation de fréquence | Non | | | | | |
| | Mesure de niveau | Poires de niveau (3) et sonde piézo (1). | | | | | |
| | Ballon anti bâlier | Sans objet | | | | | |
| | Mesure de débit | Sans objet | | | | | |
| | Temps fonctionnement | Horo-compteur sur chacune des pompes | | | | | |
| | Chambre à vannes | Clapet (2) et vanne (2) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot polyester fermé à clé par un cadenas. | | | | | |
| | Désodorisation /ventilation | Sans objet | | | | | |
| Installation de commandes | Traitement H2S | Sans objet | | | | | |
| | Isolement du poste | Sans objet | | | | | |
| | Présence d'un trop plein | Oui et rejet au fossé | | | | | |
| | Equipement du trop plein | Sans objet | | | | | |
| Sécurité | Armoire électrique | Oui | | | | | |
| | Automatisme | Oui (Danfoss) | | | | | |
| | Télésurveillance | Oui | | | | | |
| | Groupe électrogène | Non | | | | | |
| Etat général | Clôture / Portail | Oui et portail fermé à clé | | | | | |
| | Accès aux ouvrages | Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute | | | | | |
| | Accès équipements | Sans difficulté | | | | | |
| | Eau potable | Non | | | | | |
| Contrôles réglementaires | Génie Civil | Bon état apparent | | | | | |
| | Equipements | Bon état apparent. | | | | | |
| | Serrurerie | Bon état apparent | | | | | |
| Exploitation | | | | | | | |
| | Fréquence passage | 1 fois par mois | | | | | |

| | | Audit technique – Poste de relèvement | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|--|
| Poste de relèvement | | Du Rêt (Ussac) | | | |
| Date visite | | 10 février 2020 | | | |
| Contrôle établi par | | BEEE – Henri MILLET | | | |
| En présence de | | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) | | | |
| Suivi du poste Documentation | Cahier de relevé site | Oui dans l'armoire électrique | | | |
| | Fréquence de curage | Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre. | | | |
| | Schéma électrique | Oui dans l'armoire électrique | | | |
| Entretien ouvrage | Espace vert | Sans objet | | | |
| | Locaux d'exploitation | Sans objet | | | |
| | Equipement | Conforme aux attentes | | | |
| Conclusions | | | | | |
| <p>Créé en 2018, le PR du Rêt est en bon état apparent.</p> <p>Un seul écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain et qui concerne la clôture absente de l'inventaire alors que le PR est clos et fermé à clé par un portillon. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le barreaudage anti-chute. | | | | | |



PR du Rêt : clôture et portail, capots en polyester du PR et de la chambre de vannes fermés par un cadenas et barres anti-chute



PR du Rêt : panier dégrilleur, barres de guidage et chaines de relevage, poires de niveau (3) et chambre de vannes (2) et clapets (2)

Audit technique – Poste de relèvement


| Poste de relèvement | Du Rêt (Ussac) |
|---------------------|---|
| Date visite | 10 février 2020 |
| Contrôle établi par | BEEE – Henri MILLET |
| En présence de | CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07) |



PR du Rêt : Trop-plein



Coffrets EDF



PR du Rêt : armoire électrique, télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, automate Danfos, schéma électrique et cahier de relève