


	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	Des Hauts du Bourg (St Viance)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)

Caractéristiques principales du poste

Capacité du poste	16,9 m ³ /h (8,8 m ³ /h et 8,1 m ³ /h)	Mise en route	2013
-------------------	---	---------------	------



Situation	Localisation	Poste de relevage situé en bordure de la D9E1, route goudronnée carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :					
	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X
	PR des Hauts du Bourg	St Viance	45°13'23" N	1°27'04" E	578442	6459384	530441
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, avec clôture et portillon fermé à clé.					
Technique	Zone inondable	Non					
	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en aluminium sur la cuve de relevage et la chambre de vannes fermées par un cadenas. Le PR est équipé de barres anti-chute et la chambre à vannes d'un caillebotis anti-chute.					
	Dégrillage	Non					
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).					
	Ballon anti bâlier	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes					
	Chambre à vannes	Oui, avec une échelle d'accès en aluminium, 3 vannes sans clapet et un ballon anti-bâlier. La chambre de vannes située à l'extérieur du poste est équipée d'un caillebotis anti chute et est fermée par une plaque en aluminium cadenassée.					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
	Traitement H2S	Sans objet					
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	Non					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Oui					
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POW					
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530					
	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Oui, portail fermé à clé					
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Oui avec compteur AEP					
	Génie Civil	Bon état apparent					
Contrôles réglementaires	Equipements	Bon état apparent					
	Serrurerie	Bon état apparent					

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2013, le PR des Hauts du Bourg est en bon état apparent.		
Deux écarts entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain qui concernent :		
<ul style="list-style-type: none"> - L'absence du panier dégrilleur dans l'inventaire, - Les clapets mentionnés dans l'inventaire et qui n'existent pas dans la réalité. 		
Cela étant il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), - Le nombre de vannes (3), le caillebotis anti-chute, l'échelle d'accès et le ballon anti-bélier de la chambre de vannes déportée, - L'automate EATON Easy 400-POW, - Le compteur d'eau, - La pied de potence, - Le barreaudage anti-chute du PR. 		



PR des Hauts du Bourg : chemin goudronné d'accès et clôture et portail fermé à clé


Audit technique – Poste de relèvement	
Poste de relèvement	Des Hauts du Bourg (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Hauts du Bourg : plaques en aluminium sur le PR et la chambre de vannes fermées par un cadenas, barres anti-chute sur le PR, caillebotis anti-chute sur la chambre de vannes et pied de potence



PR des Hauts du Bourg : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3), poires de niveau (3)




PR des Hauts du Bourg : échelle en aluminium d'accès à la chambre de vannes avec vannes (3) sans clapet, et ballon anti-bélier

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Des Hauts du Bourg (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Hauts du Bourg : coffret EDF, armoire électrique



PR des Hauts du Bourg : télésurveillance SOFREL S530 et sa batterie, cahier de relève.



PR des Hauts du Bourg : automate EATON Easy 400-POW, schéma électrique

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	Des Hauts du Bourg (St Viance)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR des Hauts du Bourg : compteur AEP