

	Audit technique – Poste de relèvement						
	Poste de relèvement	De St Antoine Contournement (Ussac)					
	Date visite	10 février 2020					
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET					
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)					
Caractéristiques principales du poste							
Capacité du poste	56,4 m ³ /h (2x28,2 m ³ /h)	Mise en route 2013					
  							
Situation	Localisation	Poste de relevage situé Impasse des violettes, route carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :					
	Désignation	Commune	GPS	Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y
	PR de St Antoine Contournement	Ussac	45°11'55" N 1°32'37" E	585651	6456532	537680	2022322
	Facilité d'accès	Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.					
	Zone inondable	Non					
Technique	Présence d'un bâtiment	Non					
	Nature de la cuve	En béton avec capotage en fonte, verrouillé et à ouverture assistée, sur la cuve de relevage et la chambre de vannes. Le PR est équipé de barres anti-chute.					
	Dégrillage	Oui, panier dégrilleur en inox					
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)					
	Variation de fréquence	Non					
	Mesure de niveau	Poires de niveau (3).					
	Ballon anti bâlier	Sans objet					
	Mesure de débit	Sans objet					
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes					
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (3) dans la chambre de vannes située à l'extérieur du poste et fermée par un capot en fonte verrouillé et à ouverture assistée.					
	Désodorisation /ventilation	Sans objet					
	Traitement H2S	Sans objet					
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet					
	Présence d'un trop plein	Non					
	Equipement du trop plein	Sans objet					
	Armoire électrique	Oui					
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON EASY400-POW					
	Télésurveillance	Oui, SOFREL S530					
	Groupe électrogène	Non					
	Clôture / Portail	Non					
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR est équipé de barres anti-chute					
	Accès équipements	Sans difficulté					
	Eau potable	Non					
	Génie Civil	Bon état apparent					
	Equipements	Bon état apparent.					
	Serrurerie	Bon état apparent					


	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De St Antoine Contournement (Ussac)
	Date visite	10 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Contrôles réglementaires		
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et intervention extérieure
Installations électriques	Ne sait pas	
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste	Fréquence passage	1 fois par mois
Documentation	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
Entretien ouvrage	Schéma électrique	Oui dans l'armoire électrique
	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
Créé en 2013, le PR de St Antoine Contournement est en bon état apparent.		
Pas d'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain. Il conviendrait néanmoins de rajouter dans l'inventaire :		
<ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de vannes (3) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - Le barreaudage anti-chute. 		



PR de St Antoine Contournement : pas de clôture ni portail, barres anti-chute et plaques en fonteb verrouillées et à ouverture assistée, de capotage PR et chambre de vannes

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De St Antoine Contournement (Ussac)
Date visite	10 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de St Antoine Contournement : panier dégrilleur, poires de niveau (3) - Barres de guidage et chaînes de relevage



PR de St Antoine Contournement : chambre de vannes noyée avec vanne (3) et clapet (2)

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De St Antoine Contournement (Ussac)
Date visite	10 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de St Antoine Contournement : barraudage anti-chute



PR de St Antoine Contournement : armoire électrique, télésurveillance SOFREL et sa batterie, automate, schéma électrique et cahier de relève,