

	Audit technique – Poste de relèvement															
	Poste de relèvement	De la Rue de l'Auche (St Pantaléon de Larche)														
	Date visite	20 février 2020														
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET														
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)														
Caractéristiques principales du poste																
Capacité du poste	32,6 m ³ /h (14,5 m ³ /h et 18,1 m ³ /h)	Mise en route Non précisé														
																
Situation	Localisation	Poste de relevage, situé non loin de la Vézère, en bordure d'un chemin goudronné carrossable en tout temps. Coordonnées GPS :														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Désignation</th><th>Commune</th><th colspan="2">GPS</th><th>Lambert 93 X</th><th>Lambert 93 Y</th><th>Lambert II étendue X</th><th>Lambert II étendue Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PR de la rue de l'Auche</td><td>St Pantaléon de Larche</td><td>45°07'59" N</td><td>1°26'19" E</td><td>577264</td><td>6449410</td><td>529344</td><td>2015124</td></tr> </tbody> </table>	Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y	PR de la rue de l'Auche	St Pantaléon de Larche	45°07'59" N	1°26'19" E	577264	6449410
Désignation	Commune	GPS		Lambert 93 X	Lambert 93 Y	Lambert II étendue X	Lambert II étendue Y									
PR de la rue de l'Auche	St Pantaléon de Larche	45°07'59" N	1°26'19" E	577264	6449410	529344	2015124									
Facilité d'accès																
Oui sur le domaine public, sans clôture ni portail.																
Technique	Zone inondable	Oui														
	Présence d'un bâtiment	Non														
	Nature de la cuve	En béton avec plaques en acier sur la cuve de relevage et en aluminium sur le panier dégrilleur fermées par un cadenas. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute.														
	Dégrillage	Non														
	Pompage	1+1 - Marque : XYLEM (ex Flygt)														
	Variation de fréquence	Non														
	Mesure de niveau	Poires de niveau (2).														
	Ballon anti bélér	Sans objet														
	Mesure de débit	Sans objet														
	Temps fonctionnement	Horo-compteur sur chacune des pompes														
	Chambre à vannes	Clapet (2) et vanne (2) dans le poste sur le refoulement des pompes.														
	Désodorisation /ventilation	Sans objet														
	Traitemen H2S	Sans objet														
Installation de commandes	Isolement du poste	Sans objet														
	Présence d'un trop plein	Non														
	Equipement du trop plein	Sans objet														
	Armoire électrique	Oui														
Sécurité	Automatisme	Oui, EATON Easy 400-POWn														
	Télésurveillance	Non														
	Groupe électrogène	Non														
	Clôture / Portail	Non														
Etat général	Accès aux ouvrages	Sans difficulté le PR est très accessible. Le PR n'est pas équipé de barres anti-chute														
	Accès équipements	Sans difficulté														
	Eau potable	Non														
	Génie Civil	Bon état apparent														
Contrôles réglementaires																
Moyens de levage	Sans objet	Rail de guidage et pied de potence														
Installations électriques	Ne sait pas															

	Audit technique – Poste de relèvement	
	Poste de relèvement	De la Rue de l'Auche (St Pantaléon de Larche)
	Date visite	20 février 2020
	Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
	En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)
Dispositif d'auto-surveillance	Sans objet	
Exploitation		
Suivi du poste Documentation	Fréquence passage	1 fois par mois
	Cahier de relevé site	Oui dans l'armoire électrique
	Fréquence de curage	Le curage du PR est réalisé 1 fois par trimestre.
	Schéma électrique	Non
Entretien ouvrage	Espace vert	Sans objet
	Locaux d'exploitation	Sans objet
	Equipement	Conforme aux attentes
Conclusions		
<p>Le PR de la Rue de l'Auche, situé en zone inondable, est en bon état apparent.</p> <p>L'écart entre l'inventaire des équipements « assainissement » transmis et la réalité du terrain concerne le trop-plein mentionné dans l'inventaire mais qui n'existe pas.</p> <p>Cela étant, il conviendrait de rajouter dans l'inventaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le nombre de barres de guidage (2x2) et chaînes de relevage (3) - Le nombre de vannes (2) et de clapets (2) de la chambre de vannes déportée, - L'automate EATON Easy 400-POW, - Le pied de potence, - L'absence de barreaudage anti-chute. 		



PR de la Rue de l'Auche : accès au PR sans clôture ni portail,



PR de la Rue de l'Auche : plaque en aluminium sur le panier dégrilleur et en acier sur le PR fermées par un cadenas, et pied de potence

Audit technique – Poste de relèvement


Poste de relèvement	De la Rue de l'Auche (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Rue de l'Auche : panier dégrilleur, barres de guidage (2x2) et chaines de relevage (3), poires de niveau (2)



PR de la Rue de l'Auche : vannes (2) et clapets (2) sur le refoulement des pompes



PR de la Rue de l'Auche : armoire électrique de commande, automate EATON Easy 400-POW et cahier de relève.

Audit technique – Poste de relèvement

Poste de relèvement	De la Rue de l'Auche (St Pantaléon de Larche)
Date visite	20 février 2020
Contrôle établi par	BEEE – Henri MILLET
En présence de	CABB : Mr Dominique BAUSSIAN (06 24 34 59 07)



PR de la Rue de l'Auche : automate EATON Easy 400-POW et cahier de relève.