


「과학적 데이터에 근거한 정책 추진」을 위한 겨울철 안전 취약 도로 우선순위 분석

과학적 데이터 기반 겨울철 도로 안전관리 우선순위 도출

□ 겨울철 안전 취약 도로 18곳 도출

- 결빙사고 다발, 결빙·적설취약 도로, 지하철 복공판, 유동인구 등 5종을 활용한 빅데이터 분석을 통해 겨울철 도로 안전 취약지수(종합지수) 도출, **주요 취약 도로 18개 도출 (종합지수 상위 100m격자 50개)**
- (분석결과 활용) **도로과, 자연재난과, 자치구** 겨울 안전사고를 대비 하여 **주요 취약지역에 사전 점검 및 영하권 날씨 적극적인 대응 활용**



구분	(분석결과) 주요 취약지역	취약도로 상위 100m 격자 50개	100m 격자수
전체	18개 지역(100%)	50개(100%)	50,639개(100%)
동구	1개 지역(5.6%)	3개(6.0%)	4,984개(9.8%)
서구	6개 지역(33.3%)	16개(32.0%)	4,504개(8.9%)
남구	1개 지역(5.6%)	4개(8.0%)	6,344개(12.5%)
북구	4개 지역(22.2%)	12개(24.0%)	12,065개(23.8%)
광산구	6개 지역(33.3%)	15개(30.0%)	22,742개(44.9%)

I 분석 결과 리스트

□ 겨울철 안전 취약 도로 18개 지역(100m격자 18개 지역으로 구분)

※ 종합지수 상위 50개 100m 격자를 18개 지역으로 구분

- 관내 겨울철 도로 안전 취약 지역은 일곡동 685-5번지(340.9점) > 서봉동 498-3번지(327.3점) > 운암동 393-27번지(314.3점)으로 나타남

구분	지역	순위	종합 지수	결빙사고 지수	결빙 취약지 지수	적설 취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동 인구 지수
동구1	학동 55-118번지 일원	29	260.8점	200점	- 점	40.1점	14.8점	5.8점
동구1	학동 55번지 일원	39	230.8점	194.7점	- 점	33.8점	- 점	2.3점
동구1	학동 55-46번지 일원	48	218점	200점	- 점	14.7점	- 점	3.3점
서구1	벽진동 178-28번지 일원	36	249.9점	200점	48.4점	- 점	- 점	1.4점
서구2	치평동 1248번지 일원	24	268.4점	200점	41.4점	- 점	- 점	27점
서구2	치평동 1230-3번지 일원	33	257.5점	193.7점	21.4점	- 점	- 점	42.4점
서구3	유촌동 402-1번지 일원	18	277.9점	200점	76점	- 점	- 점	1.9점
서구3	유촌동 401번지 일원	21	274.9점	200점	71.9점	- 점	- 점	3점
서구3	쌍촌동 1314-6번지 일원	25	266.9점	200점	62.2점	- 점	- 점	4.8점
서구4	쌍촌동 1350-11번지 일원	13	286점	197.6점	76.2점	- 점	- 점	12.3점
서구4	쌍촌동 1354번지 일원	14	285.4점	200점	76.2점	- 점	- 점	9.3점
서구4	쌍촌동 147번지 일원	40	230.8점	200점	19.6점	- 점	- 점	11.2점
서구5	덕흥동 161-4번지 일원	17	279.6점	200점	79.1점	- 점	- 점	0.5점
서구5	덕흥동 171-1번지 일원	22	272점	200점	71.7점	- 점	- 점	0.3점
서구5	덕흥동 156-3번지 일원	31	259.7점	180.1점	79.1점	- 점	- 점	0.4점
서구6	화정동 산218-7번지 일원	12	287.8점	199.7점	85.8점	- 점	- 점	2.4점
서구6	화정동 1016번지 일원	26	266.7점	200점	63.8점	- 점	- 점	2.9점
서구6	화정동 991번지 일원	28	262.8점	175.1점	85.8점	- 점	- 점	1.9점
서구6	화정동 산223-1번지 일원	42	224.8점	200점	21.9점	- 점	- 점	2.9점
남구1	백운동 644-28번지 일원	7	301점	200점	- 점	- 점	98.8점	2.2점
남구1	주월동 958-9번지 일원	11	292.3점	190.5점	- 점	- 점	95.4점	6.3점
남구1	백운동 652-38번지 일원	27	264.2점	197.7점	- 점	- 점	63.6점	2.9점

구분	지역	순위	종합 지수	결빙사고 지수	결빙 취약지 지수	적설 취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동 인구 지수
남구1	백운동 392번지 일원	47	220점	200점	- 점	- 점	16점	4점
북구1	운암동 393-27번지 일원	3	314.3점	199.8점	109.4점	- 점	- 점	5.1점
북구1	운암동 415-1번지 일원	15	281.2점	199.9점	76.8점	- 점	- 점	4.5점
북구1	운암동 413-14번지 일원	44	221.1점	200점	16.9점	- 점	- 점	4.2점
북구2	운암동 110-105번지 일원	8	296.7점	180.8점	55.5점	47.3점	- 점	13.1점
북구2	용봉동 720-3번지 일원	9	296.3점	200점	90.5점	- 점	- 점	5.9점
북구2	용봉동 725-5번지 일원	46	220.4점	183.9점	14.2점	- 점	- 점	22.3점
북구3	신안동 472-4번지 일원	4	311.6점	199.8점	- 점	11.8점	- 점	100점
북구3	신안동 472-1번지 일원	23	270.8점	200점	- 점	35.5점	- 점	35.2점
북구3	신안동 474-3번지 일원	32	259.7점	200점	- 점	47.3점	- 점	12.3점
북구4	일곡동 685-5번지 일원	1	340.9점	200점	89.6점	50.5점	- 점	0.8점
북구4	일곡동 685-14번지 일원	6	301.4점	129.9점	144.3점	26.8점	- 점	0.4점
북구4	일곡동 647-1번지 일원	38	231.7점	200점	12.5점	18.7점	- 점	0.5점
광산구1	오운동 385-1번지 일원	19	277.5점	200점	77.4점	- 점	- 점	0.1점
광산구1	오운동 373-3번지 일원	20	277.4점	200점	77.4점	- 점	- 점	0점
광산구2	송산동 256-39번지 일원	30	259.8점	200점	59.8점	- 점	- 점	0점
광산구2	송산동 257-21번지 일원	45	220.5점	200점	20.5점	- 점	- 점	0점
광산구2	지평동 99-22번지 일원	49	217.6점	168.9점	48.6점	- 점	- 점	0점
광산구3	서봉동 498-3번지 일원	2	327.3점	200점	127.3점	- 점	- 점	0점
광산구3	지평동 49-9번지 일원	10	295.9점	200점	95.9점	- 점	- 점	0점
광산구3	서봉동 499-1번지 일원	37	236.5점	200점	36.4점	- 점	- 점	0점
광산구4	우산동 107번지 일원	16	281점	200점	80.8점	- 점	- 점	0.2점
광산구4	우산동 105번지 일원	35	252.2점	200점	52.2점	- 점	- 점	0.1점
광산구5	월계동 894-2번지 일원	34	254.2점	200점	48.5점	- 점	- 점	5.7점
광산구5	월계동 829-3번지 일원	43	223.4점	200점	20.2점	- 점	- 점	3.2점
광산구6	비아동 768번지 일원	5	310.8점	173.6점	85.8점	45.2점	- 점	6.1점
광산구6	월계동 757-12번지 일원	41	229.8점	200점	19.5점	- 점	- 점	10.3점
광산구6	비아동 734번지 일원	50	213.6점	199.6점	- 점	9.3점	- 점	4.7점

II

자치구별 도로 안전사고 취약지


가. 동구

① 동구 1 지역

○ 29위 : 동구 학동 55-118번지(학동) 일원 (동구1)

▷ (종합지수 260.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
적설취약 도로 91m, 복공판 18m, 유동인구 503,654명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
260.8점	200점	- 점	40.1점	14.8점	5.8점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	- m	91m	18m	503,654명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 39위 : 동구 학동 55번지(학동) 일원 (동구1)

▷ (종합지수 230.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,740m²,
적설취약 도로 77m, 유동인구 202,526명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
230.8점	194.7점	- 점	33.8점	- 점	2.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,740m ²	- m	77m	- m	202,526명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 48위 : 동구 학동 55-46번지(학동) 일원 (동구1)

▷ (종합지수 218점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
적설취약 도로 33m, 유동인구 290,433명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
218점	200점	- 점	14.7점	- 점	3.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	- m	33m	- m	290,433명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


나. 서구

① 서구 1 지역

○ 36위 : 서구 벽진동 178-28번지(서창동) 일원 (서구1)

▷ (종합지수 249.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 64m, 유동인구 125,519명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
249.9점	200점	48.4점	- 점	- 점	1.4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약 도로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	64m	- m	- m	125,519명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

② 서구 2 지역

○ 24위 : 서구 치평동 1248번지(치평동) 일원 (서구2)

▷ (종합지수 268.4점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 55m, 유동인구 2,349,509명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
268.4점	200점	41.4점	- 점	- 점	27점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	55m	- m	- m	2,349,509명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 33위 : 서구 치평동 1230-3번지(치평동) 일원 (서구2)

▷ (종합지수 257.5점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,693m²,
결빙취약 도로 28m, 유동인구 3,680,447명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
257.5점	193.7점	21.4점	- 점	- 점	42.4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,693m ²	28m	- m	- m	3,680,447명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

③ 서구 3 지역

○ 18위 : 서구 유촌동 402-1번지(유덕동) 일원 (서구3)

▷ (종합지수 277.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 100m, 유동인구 162,590명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
277.9점	200점	76점	- 점	- 점	1.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	100m	- m	- m	162,590명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 21위 : 서구 유촌동 401번지(유덕동) 일원 (서구3)

▷ (종합지수 274.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 95m, 유동인구 262,778명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
274.9점	200점	71.9점	- 점	- 점	3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	95m	- m	- m	262,778명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 25위 : 서구 쌍촌동 1314-6번지(상무1동) 일원 (서구3)

▷ (종합지수 266.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 82m, 유동인구 414,759명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
266.9점	200점	62.2점	- 점	- 점	4.8점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	82m	- m	- m	414,759명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

④ 서구 4 지역

○ 13위 : 서구 쌍촌동 1350-11번지(상무1동) 일원 (서구4)

▷ (종합지수 286점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,885m²,
결빙취약 도로 100m, 유동인구 1,069,337명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
286점	197.6점	76.2점	- 점	- 점	12.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,885m ²	100m	- m	- m	1,069,337명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 14위 : 서구 쌍촌동 1354번지(상무1동) 일원 (서구4)

▷ (종합지수 285.4점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 100m, 유동인구 805,555명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
285.4점	200점	76.2점	- 점	- 점	9.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	100m	- m	- m	805,555명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 40위 : 서구 쌍촌동 147번지(상무1동) 일원 (서구4)

▷ (종합지수 230.8) 100m 격자 내 결빙사고 다발지역 10,007m²,
결빙취약 도로 26m, 유동인구 976,784명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
230.8점	200점	19.6점	- 점	- 점	11.2점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	26m	- m	- m	976,784명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

⑤ 서구 5 지역

○ 17위 : 서구 덕흥동 161-4번지(유덕동) 일원 (서구5)

▷ (종합지수 279.6점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 104m, 유동인구 39,298명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
279.6점	200점	79.1점	- 점	- 점	0.5점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	104m	- m	- m	39,298명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 22위 : 서구 덕흥동 171-1번지(유덕동) 일원 (서구5)

▷ (종합지수 272점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 95m, 유동인구 27,219명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
272점	200점	71.7점	- 점	- 점	0.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	95m	- m	- m	27,219명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 31위 : 서구 덕흥동 156-3번지(유덕동) 일원 (서구5)

▷ (종합지수 259.7점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,013m²,
결빙취약 도로 104m, 유동인구 38,188명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
259.7점	180.1점	79.1점	- 점	- 점	0.4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,013m ²	104m	- m	- m	38,188명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

⑥ 서구 6 지역

○ 12위 : 서구 화정동 산218-7번지(화정2동) 일원 (서구6)

▷ (종합지수 287.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,991m²,
결빙취약 도로 113m, 유동인구 205,131명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
287.8점	199.7점	85.8점	- 점	- 점	2.4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,991m ²	113m	- m	- m	205,131명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 26위 : 서구 화정동 1016번지(화정2동) 일원 (서구6)

▷ (종합지수 266.7점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 84m, 유동인구 253,268명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
266.7점	200점	63.8점	- 점	- 점	2.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	84m	- m	- m	253,268명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 28위 : 서구 화정동 991번지(화정2동) 일원 (서구6)

▷ (종합지수 262.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 8,759m²,
결빙취약 도로 113m, 유동인구 169,078명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
262.8점	175.1점	85.8점	- 점	- 점	1.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	8,759m ²	113m	- m	- m	169,078명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 42위 : 서구 화정동 산223-1번지(화정2동) 일원 (서구6)

▷ (종합지수 224.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 29m, 유동인구 252,094명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
224.8점	200점	21.9점	- 점	- 점	2.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	29m	- m	- m	252,094명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


다. 남구

① 남구 1 지역

○ 07위 : 남구 백운동 644-28번지(백운2동) 일원 (남구1)

▷ (종합지수 301점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
복공판 118m, 유동인구 187,887명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
301점	200점	- 점	- 점	98.8점	2.2점
실제 값	결빙사고지역면적(m ²)	결빙취약도로(m)	적설취약도로(m)	지하철복공판길이(m)	유동인구수(명)
	10,007m ²	- m	- m	118m	187,887명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 11위 : 남구 주월동 958-9번지(주월1동) 일원 (남구1)

▷ (종합지수 292.3점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,533m²,
복공판 114m, 유동인구 549,531명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
292.3점	190.5점	- 점	- 점	95.4점	6.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,533m ²	- m	- m	114m	549,531명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 27위 : 남구 백운동 652-38번지(주월2동) 일원 (남구1)

▷ (종합지수 264.2점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
복공판 76m, 유동인구 248,167명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
264.2점	197.7점	- 점	- 점	63.6점	2.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,893m ²	- m	- m	76m	248,167명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 47위 : 남구 백운동 392번지(백운2동) 일원 (남구1)

▷ (종합지수 220점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
복공판 19m, 유동인구 346,595명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
220점	200점	- 점	- 점	16점	4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	- m	- m	19m	346,595명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


라. 복구

① 복구 1 지역

○ 03위 : 복구 운암동 393-27번지(운암2동) 일원 (복구1)

▷ (종합지수 314.3점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,997m²,
결빙취약 도로 144m, 유동인구 440,997명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
314.3점	199.8점	109.4점	- 점	- 점	5.1점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,997m ²	144m	- m	- m	440,997명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 15위 : 북구 운암동 415-1번지(운암2동) 일원 (북구1)

▷ (종합지수 281.2점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,003m²,
결빙취약 도로 101m, 유동인구 387,069명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
281.2점	199.9점	76.8점	- 점	- 점	4.5점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,003m ²	101m	- m	- m	387,069명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 44위 : 북구 운암동 413-14번지(운암2동) 일원 (북구1)

▷ (종합지수 221.1점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 22m, 유동인구 364,956명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
221.1점	200점	16.9점	- 점	- 점	4.2점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	22m	- m	- m	364,956명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


② 북구 2 지역

○ 08위 : 북구 운암동 110-105번지(운암2동) 일원 (북구2)

▷ (종합지수 296.7점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,044m²,

결빙취약 도로 73m, 적설취약 도로 108m, 유동인구 1,139,147명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
296.7점	180.8점	55.5점	47.3점	- 점	13.1점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,044m ²	73m	108m	- m	1,139,147명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 09위 : 북구 용봉동 720-3번지(용봉동) 일원 (북구2)

▷ (종합지수 296.3점) 100m 격자 내 결빙 사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 119m, 유동인구 508,669명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
296.3점	200점	90.5점	- 점	- 점	5.9점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	119m	- m	- m	508,669명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 46 : 북구 용봉동 725-5번지(용봉동) 일원 (북구2)

▷ (종합지수 220.4점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 19m, 유동인구 1,938,448명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
220.4점	183.9점	14.2점	- 점	- 점	22.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,202m ²	19m	- m	- m	1,938,448명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

③ 북구 3 지역

○ 04위 : 북구 신안동 472-4번지(신안동) 일원 (북구3)

▷ (종합지수 311.6점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 9,997m²,
적설취약 도로 27m, 유동인구 8,687,083명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
311.6점	199.8점	- 점	11.8점	- 점	100점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,997m ²	- m	27m	- m	8,687,083명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 23위 : 북구 신안동 472-1번지(신안동) 일원 (북구3)

▷ (종합지수 270.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
적설취약 도로 81m, 유동인구 3,061,679명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
270.8점	200점	- 점	35.5점	- 점	35.2점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	- m	81m	- m	3,061,679명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 32위 : 북구 신안동 474-3번지(신안동) 일원 (북구3)

▷ (종합지수 259.7점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
적설취약 도로 108m, 유동인구 1,070,923명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
259.7점	200점	- 점	47.3점	- 점	12.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	- m	108m	- m	1,070,923명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

④ 북구 4 지역

○ 01위 : 북구 일곡동 685-5번지(양산동) 일원 (북구4)

▷ (종합지수 340.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 118m, 적설취약 도로 115m, 유동인구 66,688명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
340.9점	200점	89.6점	50.5점	- 점	0.8점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약 도로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	118m	115m	- m	66,688명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 06위 : 북구 일곡동 685-14번지(양산동) 일원 (북구4)

▷ (종합점수 301.4점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 6,499m²,
결빙취약 도로 190m, 적설취약 도로 61m, 유동인구 37,924명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
301.4점	129.9점	144.3점	26.8점	- 점	0.4점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	6,499m ²	190m	61m	- m	37,924명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 38위 : 북구 일곡동 647-1번지(양산동) 일원 (북구4)

▷ (종합지수 231.7점) 100m 격자 내 결빙사고 다발지역 10,007m²,
결빙취약 도로 17m, 적설취약 도로 42m, 유동인구 44,746명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
231.7점	200점	12.5점	18.7점	- 점	0.5점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	17m	42m	- m	44,746명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


마. 광산구

① 광산구 1 지역

○ 19위 : 광산구 오운동 385-1번지(삼도동) 일원 (광산구1)

▷ (종합지수 277.5점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 102m, 유동인구 11,388명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
277.5점	200점	77.4점	- 점	- 점	0.1점
실제 값	결빙사고지역면적(m ²)	결빙취약도로(m)	적설취약도로(m)	지하철복공판길이(m)	유동인구수(명)
	10,007m ²	102m	- m	- m	11,388명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 20위 : 광산구 오운동 373-3번지(삼도동) 일원 (광산구1)

▷ (종합지수 277.4점) 100m 격자 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 102m, 유동인구 24명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
277.4점	200점	77.4점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	102m	- m	- m	24명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 30위 : 광산구 송산동 256-39번지(삼도동) 일원 (광산구2)

▷ (종합지수 259.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 79m, 유동인구 1,430명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
259.8점	200점	59.8점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	79m	- m	- m	1,430명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진


② 광산구 2 지역

② 광산구 2 지역

○ 45위 : 광산구 송산동 257-21번지(삼도동) 일원 (광산구2)

▷ (종합지수 220.5점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 27m, 유동인구 875명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
220.5점	200점	20.5점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	27m	- m	- m	875명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 49위 : 광산구 지평동 99-22번지(삼도동) 일원 (광산구2)

▷ (종합지수 217.6점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 8,452m²,
결빙취약 도로 64m, 유동인구 858명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
217.6점	168.9점	48.6점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약 도로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	8,452m ²	64m	- m	- m	858명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

③ 광산구 3 지역

○ 02위 : 광산구 서봉동 498-3번지(어룡동) 일원 (광산구3)

▷ (종합지수 327.3점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 168m, 유동인구 1,424명


종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
327.3점	200점	127.3점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	168m	- m	- m	1,424명



○ 10위 : 광산구 지평동 49-9번지(삼도동) 일원 (광산구3)

▷ (종합지수 295.9점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 126m, 유동인구 1,652명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
295.9점	200점	95.9점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	126m	- m	- m	1,652명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 37위 : 광산구 서봉동 499-1번지(어룡동) 일원 (광산구3)

▷ (종합지수 236.5점) 100m 격자 내 결빙사고 다발지역 10,007m²,
결빙취약 도로 48m, 유동인구 2,100명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
236.5점	200점	36.4점	- 점	- 점	0점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	48m	- m	- m	2,100명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

④ 광산구 4 지역

○ 16위 : 광산구 우산동 107번지(신흥동) 일원 (광산구4)

▷ (종합지수 281점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 107m, 유동인구 17,181명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
281점	200점	80.8점	- 점	- 점	0.2점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	107m	- m	- m	17,181명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 35위 : 광산구 우산동 105번지(신흥동) 일원 (광산구4)

▷ (종합지수 252.2점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 69m, 유동인구 7,037명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
252.2점	200점	52.2점	- 점	- 점	0.1점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	69m	- m	- m	7,037명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

⑤ 광산구 5 지역

○ 34위 : 광산구 월계동 894-2번지(침단2동) 일원 (광산구5)

▷ (종합지수 254.2점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 64m, 유동인구 492,351명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
254.2점	200점	48.5점	- 점	- 점	5.7점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	64m	- m	- m	492,351명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 43위 : 광산구 월계동 829-3번지(첨단2동) 일원 (광산구5)

▷ (종합지수 223.4점) 100m 격자 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 27m, 유동인구 281,121명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
223.4점	200점	20.2점	- 점	- 점	3.2점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	27m	- m	- m	281,121명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

⑥ 광산구 6 지역

○ 05위 : 광산구 비아동 768번지(첨단1동) 일원 (광산구6)

▷ (종합지수 310.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 8,687m²,
결빙취약 도로 113m, 적설취약 도로 103m, 유동인구 530,767명

종합지수	결빙사고지수	결빙취약지수	적설취약지수	지하철복공판지수	유동인구지수
310.8점	173.6점	85.8점	45.2점	- 점	6.1점
실제 값	결빙사고지역면적(m ²)	결빙취약도로(m)	적설취약도로(m)	지하철복공판길이(m)	유동인구수(명)
	8,687m ²	113m	103m	- m	530,767명




※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 41위 : 광산구 월계동 757-12번지(첨단1동) 일원 (광산구6)

▷ (종합지수 229.8점) 100m 격자 내 결빙사고 다발면적 10,007m²,
결빙취약 도로 26m, 유동인구 895,452명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
229.8점	200점	19.5점	- 점	- 점	10.3점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	10,007m ²	26m	- m	- m	895,452명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

○ 50위 : 광산구 비아동 734번지(침단1동) 일원 (광산구6)

▷(종합지수 213.6점) 100m 격자 내 결빙사고 다발사고 9,986m²,

적설취약 도로 21m, 유동인구 409,681명

종합 지수	결빙사고 지수	결빙취약지 지수	적설취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
213.6점	199.6점	- 점	9.3점	- 점	4.7점
실제 값	결빙사고 지역면적(m ²)	결빙취약 도로(m)	적설취약도 로(m)	지하철 복공판 길이(m)	유동인구 수(명)
	9,986m ²	- m	21m	- m	409,681명



※ 해당 주소는 100m 격자의 중심 주소이며 활용부서는 격자 주변 환경을 고려하여 정책 추진

III 분석 과정

가. 활용데이터

데이터명	출처	기준일	수
도로 결빙사고 다발지역	도로교통공단 (공공데이터포털)	2018~2022년	42개 지역 2,238,523m ²
결빙취약구간	재난관리업무포털 (행안부)	2023년	49개 구간 47,547m
적설취약구간	재난관리업무포털 (행안부)	2023년	31개 구간 34,536m
지하철 복공판	도시철도건설본부	2023년	1 구간 14,710m
유동인구	KT 통신사	2019-2023년 (12-3월)	50m격자 3,787,961건
100m 격자 전자지도	국토지리정보원	2023년	50,639건

나. 지수 산출 과정

① **지도생성** : 광주100m x 100m격자 전자지도 생성(50,639개)

② **결빙사고지수** 산출 : 결빙 교통사고 다발지역 면적

결빙사고 지수 = 격자별 결빙사고 다발지역 면적 표준화점수(z-score 산출) MinMax 정규화(최소-최대 정규화))	가중치 2
--	----------

※ (결빙사고 다발지역 면적) 도로교통공단에서 제공하는 결빙으로 인한 도로 사고 다발지역을 100m 격자 별로 산출

③ **결빙 취약지 지수** : 격자별 결빙 취약 구간 길이

결빙 취약지 지수 = 격자별 결빙 취약 구간 길이 표준화점수(z-score 산출) MinMax 정규화(최소-최대 정규화))	가중치 1.5
---	------------

※ (결빙 취약 구간) 행안부에서 제공하는 결빙취약 구간을 100m 격자 별로 산출

④ **적설 취약지 지수** : 격자별 적설 취약 구간 길이

적설 취약지 지수 = 격자별 적설 취약 구간 길이 표준화점수(z-score 산출) MinMax 정규화(최소-최대 정규화))	가중치 1.2
---	------------

※ (결빙 취약 구간) 행안부에서 제공하는 적설 취약 구간을 100m 격자 별로 산출

⑤ 지하철 복공판 지수 : 격자 내 지하철 공사를 위한 복공판 길이

지하철 복공판 지수 = 격자별 지하철 공사 복공판 길이 표준화점수(z-score 산출) MinMax 정규화(최소-최대 정규화))	가중치
	1

⑥ 유동인구 지수 : 격자 내 겨울철 유동인구 수

유동인구 지수 = 격자별 유동인구 수 표준화점수(z-score 산출) MinMax 정규화(최소-최대 정규화))	가중치
	1

⑦ 각 격자별 주요 지수에 가중치를 곱한 것을 합산하여 최적입지 점수 산정

$\text{<계산식>} = [(\text{결빙사고지수}) \times 2(\text{가중치})] + [(\text{결빙 취약지 지수}) \times 1.5(\quad)] +$ $[(\text{적설 취약지 지수}) \times 1.2(\quad)] + [(\text{지하철 복공판 지수}) \times 1(\quad)]$ $+ [(\text{유동인구 지수}) \times 1(\quad)]$	
--	--

<격자별 겨울철 안전 취약지 가중치 부여 기준>

결빙사고지수	결빙 취약지 지수	적설 취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
2	1.5	1.2	1	1

※ 가중치는 겨울철 사고 피해가 많을 것으로 예상되는 분야를 상대적으로 높게 적용함 (자연재난과 현업부서 의견 반영)

<격자별 겨울철 안전 취약 도로 가중치 부여 최고점>

종합 지수	결빙사고지수	결빙 취약지 지수	적설 취약지 지수	지하철 복공판 지수	유동인구 지수
670점	200점	150점	120점	100점	100점

<격자별 데이터 실제 최고값>

실제 값	결빙사고 다발지면적	결빙 취약구간 길이	적설 취약구간 길이	지하철 복공판 길이	유동인구수
	10,007m ²	198m	273m	119m	8,687,083명