기관명	교육기관 - 경상남도특수교육원
홈페이지 명	경상남도특수교육원
홈페이지 주소	http://www.gnise.kr/_main/main.html
심사기간	2015-11-18 ~ 2015-11-18

□ 평가결과: 미흡 (총 24항목중 14개 준수)

※ 항목 준수도: 우수(23-22), 양호(21-20), 보통(19-18), 미흡(17이하)

1. 적절한 대체 텍스트 제공	10 / 10	13. 깜빡임과 번쩍임 사용 제한	10/10
2 자막제공	10 / 10	14. 반복 영역 건너뛰기	8/10
3. 색에 무관한 콘텐츠 인식	10 / 10	15. 제목 제공	8/10
4. 명확한 지시 사항 제공	9/10	16. 적절한 링크 텍스트	10 / 10
5. 텍스트 콘텐츠의 명도 대비	5/10	17. 기본 언어 표시	10 / 10
6. 배경음 사용 금지	10 / 10	18. 사용자 요구에 따른 실행	10 / 10
7. 콘텐츠 간의 구분	10 / 10	19. 콘텐츠의 선형화	10 / 10
8, 키보드 사용 보장	10 / 10	20. 표의 구성	7 / 10
9, 초점 이동	9/10	21. 레이블제공	6/10
10. 조작 가능	10 / 10	22. 오류 정정	10 / 10
11. 응답 시간 조절	10 / 10	23. 마크업 오류 방지	9/10
12 정자 기능 제공	9 / 10	24. 앱 애플리케이션 자체 접근성	해당없음

🔲 종합의견

전반적으로 마크업 오류가 많은 편이었습니다.

태그 속성값은 "" 따옴표를 사용하여 명시해 주고

열고 닫음 태그도 유의하여 문법에 맞게 사용해야 합니다.

또한 레이블 연결이 잘 안 된 부분도 꽤 보입니다.

공통 오류를 하나씩 잡아 나간다면 더욱 웹접근성을 준수해 나갈 수 있을 것입니다.

💷 페이지별 상세진단

페이지 1	
경로	Home
URL	http://www.gnise.kr/_main/main.html
검사항목	9. (초점 이동) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
진단결과	오류





모류유형

○ 시간에 따라 자동으로 변경되는 콘텐츠에 정지, 이전, 다음 기능이 없는 경우



오류

진단결과

★ 홈 | 로그인 | 회원가입 | 사이트맵 | 인트라넛



모류유형

체험실 안내 아이들의 호기심을 자극하는 체험 시설을 미리 만나보세요. 학습 경험에 많은 도움을 줍니다. 안전생활체험관 · 진로설계관 · 장애체험실



	시간에 따라 변경되는 슬라이드 화면인데 정지, 이전, 다음 기능이 제공되지 않고 있다. 이는 화면 낭독기 사용자들에게 혼란을 줄 수 있다. 메인 화면 뿐만이 아니라 서브 페이지의 롤링 구현 부분의 경우에도 정지 기능이 다 제공되지 않고 있다.
해결방안	○ 스크롤 되는 배너, 뉴스, 실시간 검색어 등과 같이 자동으로 흐르거나 움직이는 콘텐츠는 다양한 사용자가 인지하고 이용할 수 있게 정지기능을 제공해야 함. ○ 정보를 제공하는 콘텐츠가 자동으로 변경되는 경우 반드시 이전, 다음, 정지 기능을 제공해야 하며, 자동으로 움직이 는 콘텐츠보다 소스상 앞 순서에 나올 수 있게 하여 컨트롤 할 수 있는 기능이 있음을 알 수 있게 제공하는 것이 바 람직 함
페이지 1	
경로	Home
URL	http://www.gnise.kr/_main/main.html

14. (반복 영역 건너뛰기) 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어야 한다.


검사항목

진단결과

오류(공통 오류)

모류유형





반복영역 건너뛰기 링크 부분이 display/none 으로 설정되어 있어서 키보드 접근시 나타나고 있지 않다.

해결방안	○ 건너뛰기 링크의 CSS 속성에 display.none 또는 visibility.hidden: 속성을 사용할 경우 키보드 접근시 시각적으로 보이지 않을 뿐만 아니라 키보드 접근이 불가능하므로 키보드 사용자는 건너뛰기 링크를 이용할 수 없게 되며, 8. (키보드 사용 보장)과 14. (반복 영역 건너뛰기)에서 동시감점 되므로 해당 속성을 사용하지 않고 건너뛰기 링크에 접근할 수 있도록 구현해야 함. ○ CSS 예시참고 .skipMenu {overflow:hidden: position:relative; width:100%; z-index:2;}
	.skipMenu a {display/block/font-size:0/ height/1px/ line-height/0/ margin/0 -1px -1px 0/ overflow/hidden/textalign/center; width:1px} .skipMenu a/focus, .skipMenu a/hover, .skipMenu a/active {background:#B40000/ color:#fff/ font-size:12px/ font-weight/bold/ margin/0/ height/20px/ line-height/1/ margin/0/ padding:8px 0 0 15px/ width/auto/}

23. (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다.

페이지 1

Home

http://www.gnise.kr/_main/main.html

경로

URL

검사항목

페이지 1 경로 Home URL http://www.gnise.kr/_main/main.html 검사항목 23. (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다. 진단결과 수정권장 ul태그 안에는 li 태그만 들어있을 수 있다. <l <u> class="al">반선생활제험관 오류유형 cli class="a2">진로설계관 ul 태그 안에는 li 태그만 있을 수 있다. ul 태그 안에 a 태그가 있는 것은 문법에 어긋난다. 해결방안 a 태그를 넣으려면 li 태그로 감싸야 한다.

진단결과	수정권장
모류유형	오류 유형을 직접 입력해주세요. Line 399, Column 58: value of attribute "align" cannot be "absmiddle"; must be one of "top", "middle", "bottom", "left", "right The value of the attribute is defined to be one of a list of possible values but in the document it contained something that is not allowed for that type of attribute. For must be either minimized as "selected" or spelled out in full as "selected="selected"; a value like "selected="true" is not allowed. align 속성값에 absmiddle이라는 값은 없습니다. 잘못된 속성값을 사용하고 있습니다.
해결방안	이에시) <input title="name" type="text"/> (o)
페이지 2	
경로	Home > 교육원소개 > 조직도/업무
URL	http://www.gnise.kr/_sub01/sub01_04.html
검사항목	5. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5대 1 이상이어야 한다.
진단결과	오류

○ 일반 텍스트 또는 이미지 텍스트의 명도 대비가 3:1을 만족하지 않은 경우. ☺ 조직도/업무 _ 🗆 Colour Contrast Analyser 환경설정 이미지 도움말 전경색 ♦조직도 1 -Hex: #FFFFFF 색상선택: 뭔장 배경색 1 -∨ Hex: #92B927 색상선택: □ 색각이상을 위한 대비결과 노출 모류유형 연구기획과 교육운영과 결과 - 명도대비 명도대비 값: 2.28:1 □ 상세결과보기 > 과장(1) > 과장(1) 큰 텍스트 일반 텍스트 >교사(1) > 교사(1) 미준수 (AA) > 파견교사(1) > 파견교사(1) 미준수 (AAA) 미준수 (AAA 명도 대비가 3:1을 넘지 않고 있다. 시각 장애인들이 글자를 인식하는데 어려움이 있을 수 있다. 해결방안 명도 대비가 3:1이 넘도록 수정해야 한다. 페이지 2 경로 Home > 교육원소개 > 조직도/업무 http://www.gnise.kr/_sub01/sub01_04.html URL 14. (반복 영역 건너뛰기) 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어야 한다. 검사항목 진단결과 오류(공통 오류) ○ 건너뛰기 링크의 제공방법이 적절하지 않은 경우 부 메뉴 바로가기</a×/li> <div class="sub_menu_tit">

오류유형

	위와 같이 id로 바로가기 링크가 연결되도록 명시하고 있다.
	하지만 sub_menu_tiit인 id는 존재하지 않으므로 제대로 동작하지 않고 있다.
해결방만	○ 본문 바로가기 링크의 아이디를 본문 영역의 아이디와 연결해서 정상적으로 건너뛰기 링크를 이용할 수 있도록 제공해야 합. (* 불필요하게 제공된 건너뛰기 링크가 동작되지 않는 경우에도 오류이므로 형식적인 건너뛰기 링크 또는 지냐치게 많은 건너뛰기 링크를 제공하지 않을 것을 권장.) ○ 올바른 적용예시 〈div class="skipMenu">〈a href="#container">본문으로 바로가기〈/a>〈/div〉 〈div id="container">···〈/div〉

페이지 2	
경로	Home > 교육원소개 > 조직도/업무
URL	http://www.gnise,kr/_sub01/sub01_04.html
검사항목	20. (표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.
진단결과	오류
	○ 다단, 병합 등 복잡한 표를 제공 시 headers, id 속성을 통해 제목 셀과 내용 셀을 연결하지 않은 경우

♦업무분장표

부서	직위	성명	담당업무
원장실	원장	윤인숙	-업무 총괄 및 대외업무
	연구기획과장 (교육연구사)	박미정	- 각종 계획 및 회의 총괄 - 과 업무 기획 - 특수교육원 운영계획 수립 - 특수교육 연구 및 정책개발 - 각시도 협의회 관련 업무 - 과 복무관리 -성과관리 - 유관기관 업무협약(MOU)체결





페이지 2	
경로	Home > 교육원소개 > 조직도/업무
URL	http://www.gnise.kr/_sub01/sub01_04.html
검사항목	23. (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다.
진단결과	오류(공통 오류)
모류유형	ul 태그 안에는 li 태그만 들어올 수 있다. <div id="slider"> <uli id="sliderContent"> <uli id="sliderContent"> <uli class="sliderImage">iderImage">image"></uli></uli></uli></div>
해결방안	ul 태그 안에 div 태그는 들어갈 수 없으므로 li 태그로 감싸야 한다.
페이지 3	
경로	Home > 체험교육 > 안전생활체험관
URL	http://www.gnise.kr/_sub02/sub02_02.html
검사항목	5. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5대 1 이상이어야 한다.

진단결과

오류






















모류유형

경상남도특수교육원 진로설계관 경상남도특수교육원 진로설계관 경상남도특수교육원 안전생활체 경상남도특수교육원 진로설계관 체험 (밀양··· 체험 실시 (··· 험관 체험 (··· 체험 (통영···

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


페이징 영역이 색상만으로 위치를 표시하고 있다. 색약, 색맹과 같은 시각 장애인들이 화면을 인식하기 어려울 수 있다.

해결방안

색상 뿐만 아니라 밑줄 등과 같이 위치를 명확하게 표시하도록 수정해야 한다.

페	0	지	6	

경로	Home > 참여방 > 포토앨범				
URL	http://www.gnise.kr/bbs/board.php?bo_table=04_02				
검사항목	21. (레이블제공) 입력 서식에는 대	H용하는 레이블을 제공해야 한다.			
진단결과	오류				
	○ 각 입력 서식에 1:1로 대응하는 i	레이블을 적절하게 제공하지 않은 경우			
		8 2015. 중등 특수 기간제교사 채용 공고 🗟 HOT	관리자	02-17	297
		8 2015. 중등 특수 기간제교사 채용 공고 ■ HOT 7 2015년 청소용역 수의견적 제출 안내 공고 ■	관리자	02-17 12-11	297 61
		7 2015년 청소용역 수의견적 제출 안내 공고 届	관리자	12-11	61





http://www.gnise.kr/bbs/login.php?url=%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dpro_1


15. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.


URL


검사항목

진단결과

오류(공통 오류)







● 표의 제목은 〈caption〉으로 짧게 제공하고 요약은 summary로 표의 전체적인 요약 정보나 구조 관련 설명을 제공하여 주는 것이 바람직함

ex〉 〈table summary="공지사항 목록으로 번호, 제목, 작성자, 등록일자, 조회의 정보를 제공"〉
〈caption〉공지사항 목록〈/caption〉
○ HTML5의 경우 summary의 속성이 없으므로 caption에 표의 요약정보를 구분해서 제공할 수 있도록 한다.

Ex〉 HTML5 caption 적용예시
〈caption〉
〈strong〉공지사항 목록〈/strong〉<!? 표의 제목 -->
〈p〉공지사항 목록으로 번호, 제목, 작성자, 등록일자, 조회의 정보를 제공〈/p〉<!? 표의 요약정보 -->
〈/caption〉

Caption과 summary로 표의 제목, 요약정보를 제공해야 한다.

해결방안

명도 대비가 3:1을 넘도록 글자색을 수정해야 한다.

페이지 10 경로 Home > 교원연수 > 연수실안내 URL http://www.gnise.kr/_sub03/sub03_02.html 검사항목 5. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5대 1 이상이어야 한다. 진단결과 오류 ○ 일반 텍스트 또는 이미지 텍스트의 명도 대비가 3:1을 만족하지 않은 경우 ■ Information/대강당 Colour Contrast Analyser 환경설정 이미지 도움말 1 2 3 4 전경색 색상선택: ∨ Hex: #EEEEEE ▶ 수용인원 320명/계단식 배경색 ▶ 사용용도 및 규모: 320명 내외 대규모 세미나 색상선택: ∨ Hex: #FFFFFF 및 공연 등 다양한 문화행사로 이용 모류유형 색각이상을 위한 대비결과 노출 결과 - 명도대비 명도대비 값: 1.16:1 상세결과보기 일반 텍스트 큰 텍스트