
理想 **全功能检验报告**	重要度区分

产品检验简图（可附页）



非尺寸

1	管材外观	管材表面无划伤、划痕、烫伤等缺陷，管路颜色为白色	目视	符合要求
2	编织护套	编织护套无漏装、错装	目视	符合要求
3	胶带	胶带无漏装、错装	目视	符合要求
4	管夹	管夹无漏装、错装	目视	符合要求

标识

1	产品标识	标识齐全，清晰完整 零件号: LAA-11040014 材料: > PA12/TIE/EVOH/TIE/HDPE < 供应商代码: 5BN 生产日期: 年 月 日 班次	目视	符合要求

尺寸

1	光管外径	16±0.15	数显卡尺	16.02
2	波纹外径	18.5±0.3	数显卡尺	18.52
3	壁厚	1.25±0.15	数显卡尺	1.25
4	总成形状（编织护套、管夹位置）	符合检具	总成检具	符合检具

序号	检查项目	判定标准	供方检查方法/检查工具	检查结
				供应商

备注				责任人 日 期
车型	X04	零件名称	燃油管通气管I	零件号

□关键 □重要 □一般

符合要求	符合要求	合格
符合要求	符合要求	合格
符合要求	符合要求	合格
符合要求	符合要求	合格

符合要求	符合要求	合格

16.01	16.01	合格
18.51	18.51	合格
1.25	1.26	合格
符合检具	符合检具	合格
数据（可增加列）		判定结果

上海亚大汽车塑料制品有限公司

2024.01.17
LAA-11040014