试验 供应商代码 Supplier Code：7EM

试 验 报 告

Test Report

零件名称 **Part name**：多种高低压管总成

零部件号 **Part No.**：LAC-80011

项目名称 **Project name**：W92

试验类型 **Test type**：PV

客户名称 **Customer name**：AB汽车

制冷系统有限公司

Hubei Air Conditioner System Co.,Ltd

Co..

注 意 事 项 Considerations

1. 试验报告无“供应商试验室专用章”或“供应商单位公章”无效。

1. Test report is invalid without the official stamp of CVC.

2. 试验报告无编制、审核、批准人签字无效。

2. Test report is invalid without the signs by compilers, reviewer and approver.

3. 试验报告涂改无效。

3. The altered test report shall be invalid.

4. 各种试验，试验样品数量必须符合试验标准、规范要求。

4. Sample quantity must meet the test standards and specifications.

5. 报告语言：试验报告必须为中文版或中英文对照版。

5. Test report must be in Chinese or Chinese/English bilingual.

1. 试验对象 Test object

序号 No.	零部件号 Part No.	零件名称 Part name	材料名称 Material name	材料牌号 Material trademark	材料供应商 Material supplier	备注 Remark
1	LAC-30120011	冷凝器排液管总成	ASSY	/	/	
2		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
3		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
4		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
5		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
6		单向阀	组合件	ASSY	盾安	
7		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
8		六角法兰面螺栓—加大系列	钢材	10B21	瑞安国海	
9		高压充注阀座	铝材	6063-T6	聚通	
10		阀芯	ASSY	/	公主岭	
11		高压充注阀帽	橡塑件	PA66&HNBR	聚通	
12		硬管	铝管 19*1.5	3003-H12	江苏亚太	
13		橡胶软管	EPDM/IIR/PET/PA	固恩治 V30F	固恩治	
14		硬管	铝管 19*1.5	3003-H12	江苏亚太	
15	LAC-81080011	压缩机排气管总成	ASSY	/	/	
16		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
17		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
18		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
19		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
20		六角法兰面螺栓—加大系列	钢材	10B21	瑞安国海	
21		管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
22		橡胶护套	橡胶件	EPDM	三门和平	
23		橡胶护套	橡胶件	EPDM	潜江德	

					尔法	
24		钢套	钢材	SPCC	温州南虹	
25		减震衬垫	橡胶件	EPDM	湖北达鑫	
26		温度传感器	组合件	ASSY	安费诺	
27		消音器	铝材	6063-O	十堰腾跃	
28		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
29		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
30		橡胶软管	EPDM/IIR/PET/PA	日轮 DE3	日轮	
31		硬管	铝管 12*1.5	3003-H12	江苏亚太	
32		硬管	铝管 16*1.5	3003-H12	江苏亚太	
33		焊接支架	铝材	5052-O	十堰腾跃	
34		平头铆螺母	钢材	ML08Al	温州南虹	
35		配重块	钢材	45#	温州南虹	
36		内六角螺栓	钢材	10B21	瑞安国海	
37	LAC-81080013	前后空调连接管总成	ASSY	/	/	
38		支架	铁件	SPCC	温州南虹	
39		钢套	钢材	SPCC	温州南虹	
40		减震衬垫	橡胶件	EPDM	荆州欣宇	
41		六角法兰面螺栓—加大系列	钢材	10B21	瑞安国海	
42		双头螺柱	钢材	10B21	温州南虹	
43		直径 9 橡胶护套	橡胶件	EPDM	三门和平	
44		直径 19 橡胶护套	橡胶件	EPDM	荆州欣宇	
45		双管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
46		温度传感器	组合件	ASSY	安费诺	

47		电子膨胀阀	组合件	ASSY	盾安	
48		低压充注阀座	铝材	6063-T6	聚通	
49		阀芯	ASSY	/	公主岭	
50		低压充注阀帽	橡塑件	PA66&HNBR	聚通	
51		单向阀	组合件	ASSY	盾安	
52		硬管	铝管 16*1.5	3003-H12	江苏亚太	
53		硬管	铝管 19*1.5	3003-H12	江苏亚太	
54		硬管	铝管 9*1.25	3003-H12	江苏亚太	
55		橡胶软管	CR/PA/CR/PET/IIR	固恩治 4890/A61	固恩治	
56		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
57		塑扣	塑料件	PA66	荆州鹏立	
58		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
59		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
60	LAC-81080014	后空调管路前段总成	ASSY	/	/	
61		硬管	铝管 16*1.25	3003-H12	江苏亚太	
62		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
63		双头螺柱	钢材	10B21	温州南虹	
64		双管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
65		双管垫	橡胶件	EPDM	三门和平	
66		塑扣	塑料件	PA66	荆州宏森	
67		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
68		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
69		硬管	铝管 8*1	3003-H12	江苏亚太	
70		保温海绵管	橡塑件	EPDM	无锡鹏鹞	
71	LAC-81080015	后空调管路中段总成	ASSY	/	/	

72		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
73		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
74		双管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
75		双管垫	橡胶件	EPDM	三门和平	
76		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
77		双头螺柱	钢材	10B21	温州南虹	
78		硬管	铝管 16*1.25	3003-H12	江苏亚太	
79		硬管	铝管 8*1	3003-H12	江苏亚太	
80		保温海绵管	橡塑件	EPDM	无锡鹏鹞	
81	LAC-81080016	后空调管路后段总成	ASSY	/	/	
82		硬管	铝管 16*1.5	3003-H12	江苏亚太	
83		硬管	铝管 9*1.25	3003-H12	江苏亚太	
84		橡胶软管	CR/PA/CR/PET/IIR	固恩治 4890	固恩治	
85		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
86		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
87		橡胶护套	橡胶件	EPDM	三门和平	
88		双管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
89		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
90		双头螺柱	钢材	10B21	温州南虹	
91		海绵	橡塑件	EPDM	常州杰源	
92		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
93		耐磨毛毡	塑料件	PET	泰兴博亚	
94		耐磨毛毡	塑料件	PET	泰兴博亚	

95		保温海绵管	橡塑件	EPDM	无锡鹏鹞	
96	LAC-81080017	后空调管路总成Ⅰ	ASSY	/	/	
97		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
98		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
99		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
100		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
101		硬管	铝管 16*1.5	3003-H12	江苏亚太	
102		硬管	铝管 9*1.25	3003-H12	江苏亚太	
103		橡胶软管	CR/PA/CR/PET/IIR	固恩治 4890	固恩治	
104		橡胶软管	EPDM/IIR/PET/PA	固恩治 V30F	固恩治	
105		保温海绵管	橡塑件	EPDM	无锡鹏鹞	
106		阻尼胶	橡胶件	IIR+铝箔	常州聚焦	
107	LAC-81080018	气冷冷凝器进气管总成	ASSY	/	/	
108		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
109		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
110		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
111		钢套	钢材	SPCC	温州南虹	
112		减震衬垫	橡胶件	EPDM	荆州欣宇	
113		管夹	铁件	SPCC	温州南虹	
114		橡胶护套	橡胶件	EPDM	宜兴森兴	
115		十字槽盘头螺钉	钢材	10B21	瑞安国海	
116		硬管	铝管 16*1.5	3003-H12	江苏亚太	
117		硬管	铝管 9*1.25	3003-H12	江苏亚太	
118		橡胶软管	CR/PA/CR/PET/IIR	固恩治 4890	固恩治	

119	LAC-81080020	压缩机吸气管总成	ASSY	/	/	
120		压块	铝材	6063-T6	十堰腾跃	
121		O 型密封圈	HNBR（绿）	B506	常州朗博	
122		铝套	铝材	3003-O	天津海津特	
123		硬管	铝管 22*1.5	5049-O	江苏亚太	
124		橡胶软管	EPDM/IIR/PET/PA	固恩治 V30F	固恩治	

2. 试验结果 Test result

序号 No.	样品名称 Sample name	试验项目 Test item	结果判定 Test standard	页码 Page
1	压缩机排气管总成	泄漏量	满足要求	1-2
2	前后空调连接管总成	泄漏量	满足要求	3-4
3	后空调管路前段总成	泄漏量	满足要求	5-6
4	后空调管路中段总成	泄漏量	满足要求	7-8
5	后空调管路后段总成	泄漏量	满足要求	9-10
6	后空调管路总成 I	泄漏量	满足要求	11-12
7	气冷冷凝器进气管总成	泄漏量	满足要求	13-14
8	压缩机吸气管总成	泄漏量	满足要求	15-16
9	冷凝器排液管总成	泄漏量	满足要求	17-18
10	压缩机排气管总成	气密及耐压性	满足要求	19-20
11	前后空调连接管总成	气密及耐压性	满足要求	21-22
12	后空调管路前段总成	气密及耐压性	满足要求	23-24
13	后空调管路中段总成	气密及耐压性	满足要求	25-26
14	后空调管路后段总成	气密及耐压性	满足要求	27-28
15	后空调管路总成 I	气密及耐压性	满足要求	29-30
16	气冷冷凝器进气管总成	气密及耐压性	满足要求	31-32
17	压缩机吸气管总成	气密及耐压性	满足要求	33-34
18	冷凝器排液管总成	气密及耐压性	满足要求	35-36
19	压缩机排气管总成	含湿量	满足要求	37-38
20	前后空调连接管总成	含湿量	满足要求	39-40
21	后空调管路前段总成	含湿量	满足要求	41-42
22	后空调管路中段总成	含湿量	满足要求	43-44

23	后空调管路后段总成	含湿量	满足要求	45-46
24	后空调管路总成Ⅰ	含湿量	满足要求	47-48
25	气冷冷凝器进气管总成	含湿量	满足要求	49-50
26	压缩机吸气管总成	含湿量	满足要求	51-52
27	冷凝器排液管总成	含湿量	满足要求	53-54
28	压缩机排气管总成	内表面清洁度试验	满足要求	55-56
29	前后空调连接管总成	内表面清洁度试验	满足要求	57-58
30	后空调管路前段总成	内表面清洁度试验	满足要求	59-60
31	后空调管路中段总成	内表面清洁度试验	满足要求	61-62
32	后空调管路后段总成	内表面清洁度试验	满足要求	63-64
33	后空调管路总成Ⅰ	内表面清洁度试验	满足要求	65-66
34	气冷冷凝器进气管总成	内表面清洁度试验	满足要求	67-68
35	压缩机吸气管总成	内表面清洁度试验	满足要求	69-70
36	冷凝器排液管总成	内表面清洁度试验	满足要求	71-72
37	压缩机排气管总成	耐振动试验	满足要求	73-74
38	前后空调连接管总成	耐振动试验	满足要求	75-76
39	气冷冷凝器进气管总成	耐振动试验	满足要求	77-78
40	压缩机吸气管总成	耐振动试验	满足要求	79-80
41	冷凝器排液管总成	耐振动试验	满足要求	81-82
42	压缩机排气管总成	爆破试验	满足要求	83-84
43	前后空调连接管总成	爆破试验	满足要求	85-86
44	后空调管路前段总成	爆破试验	满足要求	87-88
45	后空调管路中段总成	爆破试验	满足要求	89-90
46	后空调管路后段总成	爆破试验	满足要求	91-92
47	后空调管路总成Ⅰ	爆破试验	满足要求	93-94
48	气冷冷凝器进气管总成	爆破试验	满足要求	95-96
49	压缩机吸气管总成	爆破试验	满足要求	97-98
50	冷凝器排液管总成	爆破试验	满足要求	99-100
51	压缩机排气管总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	101-102
52	前后空调连接管总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	103-104
53	后空调管路前段总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	105-106
54	后空调管路中段总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	107-108
55	后空调管路后段总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	109-110
56	后空调管路总成Ⅰ	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	111-112
57	气冷冷凝器进气管总成	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	113-114


58	**压缩机吸气管总成**	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	115-116
59	**冷凝器排液管总成**	耐盐雾腐蚀要求	满足要求	117-118
60	压缩机排气管总成	重量	满足要求	119-120
61	前后空调连接管总成	重量	满足要求	121-122
62	**后空调管路前段总成**	重量	满足要求	123-124
63	**后空调管路中段总成**	重量	满足要求	125-126
64	**后空调管路后段总成**	重量	满足要求	127-128
65	**后空调管路总成 I**	重量	满足要求	129-130
66	**气冷冷凝器进气管总成**	重量	满足要求	131-132
67	**压缩机吸气管总成**	重量	满足要求	133-134
68	**冷凝器排液管总成**	重量	满足要求	135-136

编　　制 Compiler： ＿＿＿＿＿＿　　**审　　核 Reviewer：** 肖锋

批　　准 Approver： 肖锋　　**签发日期 Issue Date：** 2025-5-29

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042501 的年泄露量为 0.0013 g/y 25042502 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042503 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25- 2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042510 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042511 的年泄露量为 0.2199 g/y 25042512 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042519 的年泄露量为 0.0015 g/y 25042520 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042521 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042525 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042526 的年泄露量为 0.1150 g/y 25042527 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042531 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042532 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042533 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25- 2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042537 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042538 的年泄露量为 0.2434 g/y 25042539 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042543 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042544 的年泄露量为 0.1150 g/y 25042545 的年泄露量为 0.6504 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042552 的年泄露量为 0.0746 g/y 25042553 的年泄露量为 0.1150 g/y 25042554 的年泄露量为 0.1803 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	氦检机 8/ QYH-3013F-201
试验项目 Test item	泄漏量试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 在 2.1 MPa 压力作用下，总成的泄漏不能超过 4 g/年。所有管路在装运前必须进行泄漏检测，检测采用氦检		
试验要求 Test requirements	管路总成 R134a 的年泄漏量不能超过 4 g/y		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042561 的年泄露量为 0.0001 g/y 25042562 的年泄露量为 0.2522 g/y 25042563 的年泄露量为 0.0001 g/y		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042501 保压 5min 内没有变形和破损 25042502 保压 5min 内没有变形和破损 25042503 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			



样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042510 保压 5min 内没有变形和破损 25042511 保压 5min 内没有变形和破损 25042512 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			




样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/115
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042519 保压 5min 内没有变形和破损 25042520 保压 5min 内没有变形和破损 25042521 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042525 保压 5min 内没有变形和破损 25042526 保压 5min 内没有变形和破损 25042527 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			



样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description



样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042531 保压 5min 内没有变形和破损 25042532 保压 5min 内没有变形和破损 25042533 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042537 保压 5min 内没有变形和破损 25042538 保压 5min 内没有变形和破损 25042539 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042543 保压 5min 内没有变形和破损 25042544 保压 5min 内没有变形和破损 25042545 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			




样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042552 保压 5min 内没有变形和破损 25042553 保压 5min 内没有变形和破损 25042554 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			



样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	气密及耐压性	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/30-2025/5/11
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 低压管：试验压力为 2.45±0.02Mpa[G]中、高压管：试验压力为 5.29±0.02Mpa[G]		
试验要求 Test requirements	耐压性：5 min 内没有变形和破损		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042561 保压 5min 内没有变形和破损 25042562 保压 5min 内没有变形和破损 25042563 保压 5min 内没有变形和破损		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			



样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤 /ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042504 自然含湿量为 0.11g 25042505 自然含湿量为 0.33g 25042506 自然含湿量为 0.11g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042513 自然含湿量为 0.34g 25042514 自然含湿量为 0.14g 25042515 自然含湿量为 0.44g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description


样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042522 自然含湿量为 0.09g 25042523 自然含湿量为 0.02g 25042524 自然含湿量为 0.02g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042528 自然含湿量为 0.04g 25042529 自然含湿量为 0.09g 25042530 自然含湿量为 0.06g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042534 自然含湿量为 0.24g 25042535 自然含湿量为 0.35g 25042536 自然含湿量为 0.36g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤 /ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042540 自然含湿量为 0.17 25042541 自然含湿量为 0.31 25042542 自然含湿量为 0.35		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

<table>
<tr><td> 
试验后 After the test</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042546 自然含湿量为 0.35g 25042547 自然含湿量为 0.34g 25042548 自然含湿量为 0.07g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤 /ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042555 自然含湿量为 0.17 25042556 自然含湿量为 0.07 25042557 自然含湿量为 0.27		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤 /ACS-30kg
试验项目 Test item	含湿量	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/5/5-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 测量空调管路总成的质量，近似到 0.01 g (W1)。 将其放置在设定温度为 107 ℃ 的恒温箱 30 min。再次测量空调管路总成的质量(W2)。W1-W2 不得超过条目规定的限值。		
试验要求 Test requirements	管路总成自然含湿量要求如下： 不带胶管的管路总成：不得超过 0.1g 带胶管的管路总成：不得超过 0.5g		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042564 自然含湿量为 0.02g 25042565 自然含湿量为 0.09g 25042566 自然含湿量为 0.41g		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description


样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	手动影像测量仪/分析天平/电热鼓风恒温干燥箱/VMA3020/BS124S/101-1
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min;b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042501：5.95 mg/m^2，0.161mm，0.7516mm 25042502：1.98 mg/m^2，0.146mm，0.646mm 25042503：2.97 mg/m^2，0.1744mm，0.4799mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）









/

3. 试验描述 Test description


样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042510：21.698mg/m^2，0.1726mm，0.476mm 25042511：16.038mg/m^2，0.1978mm，0.8478mm 25042512：11.320mg/m^2，0.1440mm，0.4858mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042519：4.127mg/m^2，0.1975mm,0.7081mm 25042520:14.447mg/m^2，0.1983mm,0.5954mm 25042521:20.639mg/m^2，0.1958mm,0.706mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			




样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process


 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042525:42.444mg/m^2,0.1929mm,0.8535mm 25042526:25.466mg/m^2,0.1773mm,0.6755mm 25042527:11.884mg/m^2,0.1622mm,0.8593mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042531:19.464mg/m^2，0.1992mm，0.5632mm 25042532:10.948mg/m^2，0.1509mm，0.6221mm 25042533:30.413mg/m^2，0.1893mm，0.6364mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）








/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤 /ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042537:10mg/m^2，0.1977mm,0.8656mm 25042538:11.666mg/m^2，0.1816mm,0.8202mm 25042539:10mg/m^2，0.188mm,0.3072mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042543:22.03 mg/m^2，0.1685mm,0.6932mm 25042544:16.53 mg/m^2，0.1467mm,0.6538mm 25042545:24.79 mg/m^2，0.1456mm,0.4397mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042552:19.36mg/m^2，0.1907mm,0.6928mm 25042553:10.56mg/m^2，0.1150mm,0.67mm 25042554:21.13mg/m^2，0.1371mm,0.5581mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	电子计数秤/ACS-30kg
试验项目 Test item	内表面清洁度试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/28
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA93120011、 将管路总成接到试验台上，管路内壁应干燥和清洁；然后用真空泵将清洗溶剂（例如用三氟三氯乙烷）吸入总成件内，清洗溶剂用量为管路总成容积的 75 %。根据如下要求使空调管路维持振动 15s：频率：30Hz；振幅：(0.8 ±0.2)mm;方向:纵向。2、最后按照如下要求进行称重:a) 将滤纸放进恒温箱烘 20min；b)将滤纸放置 30min ，冷却后称重为 G1（g）；c)将上述清洗剂通过滤纸过滤；d)将过滤后的滤纸放进恒温箱烘 20min；e)将滤纸放置 30 min 冷却后称重为 G2（g）；f)按照下面公式计算管路内表面清洁度：内表面清洁度= (G2-G1)/S。注：S 为管路内表面积，单位：m^2；滤纸规格为 5μm；恒温箱设定温度为 70℃±2℃。		
试验要求 Test requirements	管路总成内部表面上杂质含量不超过 210mg/m^2，金属颗粒大小不超过 0.2mmx0.2mmx0.2mm；纤维颗粒不超过 1mm.		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042561:54.79 mg/m^2，0.1369mm,0.7081mm 25042562:54.79 mg/m^2，0.1983mm,0.5954mm 25042563:61.64mg/m^2，0.1956mm,0.706mm		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			




样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	1. 振动试验台 /DC-2200-26 2. 三综合环境箱 /THVS515 3. 耐压、爆破试验台/ GTP-4-35-J 氦检机 /QYH-3013F-201
试验项目 Test item	耐振动试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	要求带胶管的管路总成在 80 ℃±2 ℃的环境温度下，充入制冷剂 HFC-134a 或 HFO-1234yf，使管路内压力达到 2.8 MPa，按照理想输入路谱（如下图），模拟整车安装状态，X、Y、Z 三个方向各振动 22h；软管组件填充有制冷剂，没有油。		
试验要求 Test requirements	振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042507：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042508：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042509：振动后,气密及耐压性满足要求，泄漏量满足要求。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片	
 试验前 Before the test	 试验中 In process



试验中 In process




试验中 In process



试验中 In process




试验中 In process



试验后 After the test

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	4. 振动试验台 /DC-2200-26 5. 三综合环境箱 /THVS515 6. 耐压、爆破试验台/ GTP-4-35-J 氦检机 /QYH-3013F-201
试验项目 Test item	耐振动试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	要求带胶管的管路总成在 80 ℃±2 ℃的环境温度下，充入制冷剂 HFC-134a 或 HFO-1234yf，使管路内压力达到 2.8 MPa，按照理想输入路谱（如下图），模拟整车安装状态，X、Y、Z 三个方向各振动 22h；软管组件填充有制冷剂，没有油。		
试验要求 Test requirements	振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042516：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042517：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042518：振动后,气密及耐压性满足要求，泄漏量满足要求。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	7. 振动试验台 /DC-2200-26 8. 三综合环境箱 /THVS515 9. 耐压、爆破试验台/ GTP-4-35-J 氦检机 /QYH-3013F-201
试验项目 Test item	耐振动试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	要求带胶管的管路总成在 80 ℃±2 ℃的环境温度下，充入制冷剂 HFC-134a 或 HFO-1234yf，使管路内压力达到 2.8 MPa，按照理想输入路谱（如下图），模拟整车安装状态，X、Y、Z 三个方向各振动 22h；软管组件填充有制冷剂，没有油。		
试验要求 Test requirements	振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25052549：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042550：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042551：振动后,气密及耐压性满足要求，泄漏量满足要求。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/


/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	10. 振动试验台 /DC-2200-26 11. 三综合环境箱 /THVS515 12. 耐压、爆破试验台/ GTP-4-35-J 氦检机 /QYH-3013F-201
试验项目 Test item	耐振动试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	要求带胶管的管路总成在 80 ℃±2 ℃的环境温度下，充入制冷剂 HFC-134a 或 HFO-1234yf，使管路内压力达到 2.8 MPa，按照理想输入路谱（如下图），模拟整车安装状态，X、Y、Z 三个方向各振动 22h；软管组件填充有制冷剂，没有油。		
试验要求 Test requirements	振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042558：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042559：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042560：振动后,气密及耐压性满足要求，泄漏量满足要求。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

X	Hz	5	10	13	15	25	30	40	52	73	94	124	137	156	166	249	266	310	340	375	530	750	950	2000	
	g^2/Hz	0.0021	0.04	0.023	0.055	0.0023	0.011	0.0019	0.0075	0.0025	0.0015	0.0048	0.0029	0.0063	0.0055	0.04	0.03	0.048	0.03	0.049	0.01	0.028	0.006	0.0003	
Y	Hz	5	9	12	15	18	28	46	53	100	124	150	168	250	260	282	303	340	460	573	858	1400	1490	1700	2000
	g^2/Hz	0.01	0.048	0.011	0.024	0.005	0.0014	0.0021	0.007	0.0074	0.08	0.011	0.011	0.091	0.097	0.111	0.104	0.055	0.038	0.01	0.0135	0.011	0.0155	0.0042	0.0024
Z	Hz	5	10	15	24	30	40	52	88	98	124	150	170	250	400	800	1290	1495	2000						
	g^2/Hz	0.038	0.21	0.031	0.01	0.075	0.018	0.14	0.14	0.11	1.41	0.16	0.12	2.45	0.06	0.01	0.03	0.09	0.0035						


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	13. 振动试验台 /DC-2200-26 14. 三综合环境箱 /THVS515 15. 耐压、爆破试验台/ GTP-4-35-J 氦检机 /QYH-3013F-201
试验项目 Test item	耐振动试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/5/6
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	要求带胶管的管路总成在 80 ℃±2 ℃的环境温度下，充入制冷剂 HFC-134a 或 HFO-1234yf，使管路内压力达到 2.8 MPa，按照理想输入路谱（如下图），模拟整车安装状态，X、Y、Z 三个方向各振动 22h；软管组件填充有制冷剂，没有油。		
试验要求 Test requirements	振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042567：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042568：振动后,气密及耐压性满足要求，泄露量满足要求。 25042569：振动后,气密及耐压性满足要求，泄漏量满足要求。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process



试验中 In process




试验中 In process



试验中 In process



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Øint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7.9 / 125 / 80 10.3 / 150 / 80 12.7 / 125 / 80 15.9 / 125 / 80 铝管 Pressure: 9.80MPa{gage} {100kg/cm2G} High press.; 3.92MPa{gage} {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6.86MPa{gage}/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.		
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042501：9.912MPa 25042502：9.917MPa 25042503：9.906MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）



耐压与爆破试验记录表



/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Oint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80 铝管 Pressure: 9. 80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3. 92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6. 86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.		
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042510：4.008MPa、9.904 MPa 25042511：4.005MPa、9.910 MPa 25042512：4.008MPa、9.912 MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Øint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9. 80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3. 92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6. 86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042519：8.017MPa、8.008 MPa 25042520：8.006MPa、8.003 MPa 25042521：8.098MPa、8.009 MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Ø int of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9.80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3.92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6.86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042525：8.009MPa、8.006MPa 25042526：8.003MPa、8.008MPa 25042527：8.005MPa、8.008MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Ø int of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9. 80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3. 92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6. 86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042525：8.009MPa、8.006MPa 25042526：8.003MPa、8.008MPa 25042527：8.005MPa、8.008MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Øint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80 铝管 Pressure: 9.80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3.92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6.86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.		
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042531：8.32MPa、8.4MPa 25042532：8.201MPa、8.006MPa 25042533：8.04MPa、8.073MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Ø int of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9. 80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3. 92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6. 86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042543：4.085MPa 25042544：4.336MPa 2504245：4.194MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）





/

/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Øint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9. 80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3. 92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6. 86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042552：4.104MPa 25042553：4.044MPa 25042554：4.092MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	高温爆破试验台/JB5001000
试验项目 Test item	爆破试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/28-2025/4/30
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	Q/LiA9312001 胶管 Øint of hose (mm) / Temperature of the chamber (℃) / Minimum bursting pressure (bar a) 7,9 / 125 / 80 10,3 / 150 / 80 12,7 / 125 / 80 15,9 / 125 / 80	铝管 Pressure: 9.80MPa[gage] {100kg/cm2G} High press. 3.92MPa[gage] {40kg/cm2G} Low press. Fluid: Water or oil Temperature: Room temperature Rising speed: 6.86MPa[gage]/min {70kg/cm2G/min} Clamping torque: Maximum & Minimum of the regulation torque.	
试验要求 Test requirements	爆破压力满足要求		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042561：4.28MPa 25042562：4.014MPa 25042563：4.034MPa		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process




试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）






/

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042307：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042308：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042309：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）



盐雾试验记录表



盐雾试验记录表




盐雾试验记录表

/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果(每个样品结果) Test result(Every sample result)	25042310：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042311：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042312：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042313：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042314：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042315：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）







/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042316：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042317：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042318：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042319：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042320：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042321：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）







/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042322：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042323：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042324：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			
 试验前 Before the test		 试验中 In process	


 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042325：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042326：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042327：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042328：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042329：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042330：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	
	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/24-2025/5/26
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	按照 DIN EN ISO 9227 盐雾试验，使用 5%NaCl+2%CaCl2 溶液喷雾 720 以上；		
试验要求 Test requirements	1)密封性满足要求。 2)管路支架及标准件无红锈现象		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042331：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042332：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。 25042333：试验后，密封性满足要求，管路支架及标准件无红锈现象。		
结果判定 Result judgment	合格		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process



试验后 After the test

/

试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）








/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机排气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/5/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042504：1583g 25042505：1588.3g 25042506：1592g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	前后空调连接管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042514：1510.4g 25042515：1512.8g 25042516：1512.4g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			
样品照片（试验前、中、后）照片			



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
 重量检测原始记录表	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路前段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/YWX/Q-020
试验项目 Test item	耐盐雾腐蚀试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042522：546.6g 25042523：678.9g 25042524：678.8g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路中段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042528：402.3g 25042529：402.4g 25042530：403.9g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test




试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路后段总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042534：673g 25042535：673.1g 25042536：672.5g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	后空调管路总成 I	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042541：680.9g 25042542：678.9g 25042543：678.8g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	气冷冷凝器进气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042546：381.4g 25042547：381.1g 25042548：379.1g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			

样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	压缩机吸气管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042555：436.4g 25042556：438.6g 25042557：436.5g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/


3. 试验描述 Test description

样品名称 Sample name	冷凝器排液管总成	试验设备/型号 Equipment name and model	盐雾试验箱 2#/ YWX/Q-020
试验项目 Test item	称重试验	设备有效日期 Equipment expiry date	2025/6/18
试验标准 Test standard	Q/LiA9312001	试验室温/湿度 Laboratory temperature and humidity	15℃/50%RH
样品数量 Sample quantity	3 件	试验人员 Test operator	瞿元军
试验地点 Test site	湖北美标汽车制冷系统有限公司检测中心 湖北省荆州经济开发区深圳大道 76 号	试验起止日期 Start and end date	2025/4/25-2025/4/25
样品状态描述			
试验方法（详细参数）Test method(Detailed parameters)	取 3 个件管路总成进行重量测试，测试各件重量		
试验要求 Test requirements	见图纸		
试验数据			
试验结果（每个样品结果）Test result(Every sample result)	25042564：401.9g 25042565：401.9g 25042566：402.1g		
结果判定 Result judgment	不做判定		
备注 Remark			


样品照片（试验前、中、后）照片



试验前 Before the test



试验中 In process

 试验中 In process	 试验中 In process
 试验后 After the test	/
试验过程照片（试验前 / 中 / 后，试验关键参数设置、关键数据 / 曲线测量结果）	
	/
/	/

仅供...使用