
理想 全功能检验报告	重要度区分	□关键 □重要 □一般

产品检验简图（可附页）



非尺寸

1	管材外观	管材表面无划伤、划痕、烫伤等缺陷，管路颜色为白色	目视	符合要求	符合要求	符合要求	合格
2	编织护套	编织护套无漏装、错装	目视	符合要求	符合要求	符合要求	合格
3	胶带	胶带无漏装、错装	目视	符合要求	符合要求	符合要求	合格
4	管夹	管夹无漏装、错装	目视	符合要求	符合要求	符合要求	合格

标识

1	产品标识	标识齐全，清晰完整 零件号: LAA-11040014 材料: > PA12/TIE/EVOH/TIE/HDPE < 供应商代码: 5BN 生产日期: 年 月 日 班次	目视	符合要求	符合要求	符合要求	合格

尺寸

1	光管外径	16±0.15	数显卡尺	16.02	16.01	16.01	合格
2	波纹外径	18.5±0.3	数显卡尺	18.52	18.51	18.51	合格
3	壁厚	1.25±0.15	数显卡尺	1.25	1.25	1.26	合格
4	总成形状（编织护套、管夹位置）	符合检具	总成检具	符合检具	符合检具	符合检具	合格

序号	检查项目	判定标准	供方检查方法/检查工具	检查数据（可增加列）			判定结果

备注				供应商	上海亚大汽车塑料制品有限公司
				责任人	
				日 期	2024.01.17

车型	X04	零件名称	燃油管通气管I	零件号	LAA-11040014