

射线焊缝缺陷智能检测评片报告

报告编号: RPT-DEMO-PG101-2-6
影像编号: DEMO-PG101-2-6
生成时间: 2026-08-14 14:12:21

一、工件信息

工件号	DEMO-WP-PG101-2-6
焊口编号	PG101-2-6
影像模态	DR (image)

二、检测参数

像素标定	0.1000 mm/px
母材厚度 T	12.0 mm
执行标准	NB/T47013.2-2015

三、影像质量校验 (IQI / 黑度)


像质计	通过 (达到丝号 — / 要求 —)
黑度 D	2.800
黑度门限	AB 级 2.0 - 4.5
可评片性	可评片

四、缺陷清单与当量尺寸

#	类别	形状	长 L (mm)	宽 W (mm)	面积 (mm ²)	周长 (mm)	评级
1	POROSITY	round	4.20	4.00	16.80	16.40	IV
2	CRACK	round	7.80	6.10	47.58	27.80	IV
3	CRACK	round	7.70	6.10	46.97	27.60	IV
4	CRACK	round	7.70	6.50	50.05	28.40	IV
5	CRACK	round	8.30	6.10	50.63	28.80	IV
6	CRACK	round	7.80	5.50	42.90	26.60	IV
7	CRACK	round	8.60	6.20	53.32	29.60	IV
8	CRACK	round	8.80	7.00	61.60	31.60	IV
9	LACK_OF_FUSION	round	4.50	4.40	19.80	17.80	IV
10	CRACK	round	8.10	5.70	46.17	27.60	IV
11	CRACK	round	6.20	5.90	36.58	24.20	IV
12	CRACK	round	9.10	6.70	60.97	31.60	IV
13	CRACK	round	7.00	5.20	36.40	24.40	IV
14	CRACK	round	9.70	6.60	64.02	32.60	IV
15	CRACK	round	7.00	5.20	36.40	24.40	IV
16	CRACK	round	7.60	5.40	41.04	26.00	IV
17	CRACK	round	8.40	6.30	52.92	29.40	IV

18	CRACK	round	7.70	5.90	45.43	27.20	IV
----	-------	-------	------	------	-------	-------	----

五、检测影像对比（送检原始影像 vs 检测标注影像）



送检原始影像（未标注）

检测标注影像（AI 定位缺陷，红框）

六、判定依据条款

1. NB/T47013.2-2015：裂纹/未熔合/未焊透在 I-III 级不允许（零容忍）

七、结论

综合评定级别：IV 级

☐ 本报告标注需要人工复核。

签字：AI 演示（待责任工程师签核）
数字指纹：SHA-256:942d43c50bae（报告内容防篡改校验）

免责声明：☐
标准来源声明：本系统评级数值转录自公开解读文本，非标准授权正本；未经授权原文逐条复核与正式签核前，报告结论仅用于 AI 辅助预筛与质量追溯参考，不构成合格/不合格的法定判定依据，最终级别须经责任工程师复核并签核后方可采信。