

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

رقم القضية التنفيذية: 11866 - 2025
دائرة تنفيذ محكمه اربد الموقرة
الجهة المقدم لها التقرير: الهيئة الحاكمة سعادة القاضي: د. عماد بيك الفيومي المحترم
تاريخ المعاينة: 2026/06/23 موقع المعاينة: ساحة حجز الامن العام - الشونة الشمالية

بناءً على قرار محكماتكم الموقرة بتكليفي بإجراء خبرة فنية لتقدير قيمة المركبة في القضية رقم اعلاه، وبعد اداء القسم القانوني فأبني افصح عن عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي التام عن اي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبعد الكشف على المركبة واجراء الفحص الفني تبين ما يلي:

وصف عام للمركبة

نوع المركبة:	فولكس فاجن	صنف المركبة:	ID - 6
لون المركبة:	اسود	سنة الصنع:	2023
رقم اللوحة:	37-99233	رقم الشاصي:	LSV2B6E52P2011894
رقم المحرك:	-	ناقل المحرك:	اتوماتيك
نوع الوقود:	كهرباء	سعة المحرك:	-
تاريخ انتهاء الترخيص:	2025/09/24	صفة الاستعمال:	ركوب - خصوصي
تاريخ دخول المركبة ساحة الحجز:	2026/05/14	رقم الاصطاف بالساحة:	10/7
رقم التسجيل للمركبة لدى ادارة السير:	1331257520		



SCANNED

NEXT PAGE



07 88 160 160
079 24 21 983
simlwalily.amar@yahoo.com



عامر المتولي







خبير مركبات وحوادث
مستند لدى كافة المحاكم العربية
مخصص مسن وهرة القسطنطينية

حالة المركبة العامة

الجنطات	الكوشوك	دهان المركبة	الغرفة الداخلية
☐ ☐ ☒	☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☒	☐ ☐ ☒
جيد متوسط سيء	جيد متوسط سيء	جيد متوسط سيء	جيد متوسط سيء

الاضافات على المركبة

جسائات	مفتاح المركبة	شاشة	ماتم اترلي
☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد
تصمة	تحكم سليلز	فرش جلد	بافوراما
☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒
لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد	لا يوجد يوجد



تصنيف الاضرار في المركبة ان وجدت

☐ اضرار كبيرة	☐ اضرار متوسطة	☒ اضرار بسيطة	☐ لا يوجد اضرار
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--



NEXT PAGE



تفصيل نوع الاضرار على المركبة / ملاحظات

وبعد فحصي للمركبة فمعا دقيفا من الداخل والخارج وللشاصيات تبين لي ما يلي:

- 1- ضربة على الواجهة الامامية والشاصيات الامامية يمين + يسار ، ضربات على الراس والشاصيات الخلفية جيدة حسب الظاهر من الاعلى ولا يمكن الجزم بها لعدم وجود جورة او جك كهربائي في ساحة الحجز للتأكد
- 2- المركبة تعمل والبطارية بحالة جيدة ولم اتمكن من فحص الجير لعدم السماح لنا بتحرك المركبة في ساحة الحجز
- 3- كسر في الضوء الامامي اليمين + كسور في قواعده
- 4- كسر في قواعده الضوء الامامي اليسار
- 5- كسر في الطمبون الامامي من الجهة اليمين + شخوط من الجهة اليسار
- 6- كسر في الواجهة الامامية مع قواعده الروديتر
- 7- سبويلر الجناح الامامي اليمين غير موجود
- 8- غطاء زرفيل باب السائق غير موجود
- 9- ضربة على حرف الباب الخلفي اليسار من الاعلى
- 10- الغرفة الداخلية بحالة جيدة وهي بحاجة الى دراي كلين
- 11- شاحن المركبة غير موجود بالمركبة
- 12- المركبة ماطعة مسافة 82171 KM



☎ 07 88 160 160
☎ 079 24 21 983
✉ almitwally.amar@yahoo.com



عامر المتولي



خبير مركبات وحوادث
مستند لدى كافة المحاكم الأردنية
مرفص من وزارة العدل

بناءً على الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند 12 الى رقم الشاخص والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقة بالتقرير هي مسؤولية إدارة الترخيص .

إن جميع الأموال المعروضة للبيع في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي من المواصفات أو المعلومات أو التفاصيل في تقرير الخبرة (المزاود هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بالمركبة المعروضة للبيع والإطلاع عليها قبل المزايدة .

أخلي مسؤوليتي من أي قص أو عيب مخفي بالمركبة من حيث الميكانيك أو الشاخصيات أو الكهرباء لتعذر الفك والفحص بدقة كون المركبة تعد أموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص
بناءً على ما تقدم وحسب خبرتي وواقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى:

اثنان وعشرون ألف دينار أردني فقط لا غير

22000 دينار

اتمنى أن أكون قد وفقت في أداء المهمة الموكلة إلي بكل أمانة واخلاص
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



عامر المتولي

خبير مركبات وحوادث

☎ 07 88 160 160

☎ 079 24 21 983

✉ almitwally.amar@yahoo.com

توقيع الخبير على المعلومات الواردة في هذا التقرير

عامر المتولي

مستند لدى كافة المحاكم الأردنية
مرفص من وزارة العدل



عضو في اللجنة العامة لأخصائيي
المركبات في الأردن



23 سنة خبرة في قطاع
تأمين المركبات والحوادث



NEXT PAGE



بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قيسيم ترخيص مراكا

الرقم : 7/48 / ترخيص مراكا
التاريخ : 2026/06/24

تنفيذ اربد

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 11866/2025 تاريخ الكتاب 23/6/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم نطقت

واقبلوا الاحترام ...

المهندس المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

نزار نزيكي المحضيات

المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الوقود	نوع المحرك	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون
1331257520	71-99213	لوازم حرك	سيارة	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين
LSV2B6E52P2D11894	*****	24/09/2025	2023	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين
نوع التسجيل	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون	نوع اللون
بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين

معلومات المالك والشركة في وجه

الاسم	اللقب	رقم الهوية
أحمد محمد الخطور	أحمد محمد الخطور	4782036185

معلومات عميلة على المركبة

اسم العميل	رقم العميل	نوع العميل	نوع العميل	نوع العميل	نوع العميل
أحمد محمد الخطور	21531	بنزين	بنزين	بنزين	بنزين

معلومات عميلة على المركبة

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع اللون	نوع اللون
1331257520	71-99213	لوازم حرك	سيارة	بنزين	بنزين

لا يوجد حجز على رخصة المركبة

تخصيم على المركبة

رقم التسجيل	نوع التسجيل	نوع التسجيل
1331257520	بنزين	بنزين

لا يوجد سلاسلات على المركبة

المعلقة الاردنية الوطنية - عمان

عمان - الاردن - ص ب (948) هاتف 4891634 - فاكس 4896595 - 4892185 الموقع الالكتروني www.mta.gov.jo