

عطوفه رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق جرش تقرير خبره

القضية رقم: 2012/2118

بناء على تكليف عطوفتكم لنا باجراء الخبرة والكشف على قطعة الاراض رقم (367) حوض رقم (10) ابو الحجل من اراضي قرية (جرش) والتابعة لمديرية تسجيل اراضي جرش وبعد الحضور لدى دائرة تنفيذ محكمه بداية جرش، قمنا بحلف اليمين القانوني ثم تم إقحامنا المهمة الموكولة لنا أمام رئيس تنفيذ محكمه بداية جرش وبحضور وكيل المحكوم له الاستاذ ياسين مطارنه وعلى ضوء ذلك قمنا برفقة مامور تنفيذ محكمة جرش ووكيل المحكوم له بالتوجه للعقار وعند الوقوف على رقبة العقار قمنا بما يلي:

1- حدود المهمة:

لتنفيذ مهمة التقييم وتحقيق غرض هذا التقرير تمت معاينة هذه الاعيان العقارية محل هذا التقرير، والمناطق المجاورة لها، والعقارات المشابهة، وذلك للوصول للقيسة العادلة للعقار.

2- مصادر المعلومة وطبيعتها:

اعتمدنا في اعداد تقرير التقييم على مجموعة من المصادر والمعلومات والبيانات الميدانية والمكتبية التي توصلنا للتقييم المناسب.


3- وثائق الملكية:

تم تزويدنا من قبل محكمكم الموقرة صورة عن (سند تسجيل الاراضي، مخطط الاراضي الصادرين من مديرية جرش)

4- الاجراءات التي تمت من خلال الكشف:

عند الوقوف على رقبة العقار ومطابقة وثائق العقار مع بعضها البعض، من سندات تسجيل ومخططات تبين انها تتطابق تمام الانطباق، وبعدها تم اجراء الكشف على النحو التالي: معتمدين أيضا على البيانات في الجدول ادناه.

تم جرد ...



الجدول أدناه يبين الأرض التي تعود ملكيتها للمحكوم عليه حسب سند (التحجيل):

القرية	اسم الحوض ورقمه	القطعة	المساحة/ متر مربع	نوع الأرض	الحصص	نوع التقييم
جرش	10 ابو الحجل	367	246	ملك	كامل	سكن
اسم المحكوم عليه : سعيد خضر محمد عويد						


أولاً: وصف القطعة في الجدول:

رقم القطعة	وصف التفاصيل لكل قطعة
367	القطعة تقع في منطقة جرش فرقة جوش حوض 10 ابو الحجل، على شارع غير نسطط شارع من شارع يربط بشارع جرش الجواركة القريبة في منطقة شوارع رهي للفعل صوبه بناية جرش الكور والقطعة مقام عليها بيت مكون من طابقين تحويها ثمانية افراس.  

الوصف الداخلي للبناء:

مكون من طابق تسوية شبه ارضي مفصول لقسمين جنوبي وشمالي القسم الجنوبي مكون من غرفتين ومطبخ شعبي وحمام بلدي تشطيبات شعبية قديمة بحاجة لصيانة بالكامل.

اما القسم الشمالي فهو مكون من ثلاث غرف ومطبخ ارضيات وجدران سيراميك وحمام بلدي وخزان علوية وسفلية من الالمنيوم ايضا بحاجة لصيانة الا ان وضع التشطيبات في هذا القسم افضل من القسم الجنوبي.



Handwritten signature or mark.

ثانياً التقديرات:

بناءً على الاسعار الدارجة في المنطقة واعتماداً على جميع معايير التقدير المعتمدة حيث تم الاعتماد على مجموعة من الأسس بطريق المقارنة من خلال مقارنة الأرض بمثلها وبظروف مشابهة للوصول للقيمتة الحقيقية وبمقارنة القطعة مع الاراضي المماثلة في المنطقة والقريبة منها للوصول للقيمة الحقيقية والقيمة السوقية للعقار وبعد الاطلاع على القيم الادارية في دائرة الاراضي والمساحة والاطلاع على قيم العقارات المجاورة ومن خلال خبرتنا وبالاغتماد على هذه المعايير فأئنا نقدر سعر المتر المربع في المنطقة حسب القيمة على النحو التالي:-

نوع العقار	المساحة	قيمة المتر/بالدينار	قيمة العقار الكلي بالدينار
الأرض	246	45	11070
البنام	150 تقريبا	150	22500
الاصال الخارجية /الشجار واموار وببت درج مكرر وتصوينة سطح	مقطوع	-	3000
المجموع			36570

الخلاصة

القيمة الكلية لقطعة الاراض رقم (367) حوض رقم (10) ابو الحجل من اراضي قرية
(جرش) :

(ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون دينار)

القرار :

انا الخبير: المقدر: د. عامر محمد عمر ، اصرح بالي قمت بالخبرة موضوع الدعوى والمنظورة لدى دائرة تنفيذ محكمة جرش من الناحية الفنية والمهنية وبالممارسة الفعلية وانا فعنا بالمهمة بكل تجرد وصديق وامانة وانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حيادتنا واستقلاليتنا عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة ولا نربطنا اي علاقة صداقة أو قرىبي مع أي طرف من اطراف الدعوى.

