



بناءً على استشارة خبراء لدى محكمة تنفيذ عين الباشا رقم 2025/51 والمتعلق بالعقار قطعة ارض رقم (335) حوض (6) الخرشا من اراضي قرية عين الباشا / اراضي شمال عمان ، تحلفنا اليمين القانوني بحضور رئيس التنفيذ مراد بيك ابودعيج ، وبحضور وكيل المحكوم له الاستاذ المحامي علي ابوصافي .

حيث ان المهمة الموكولة البنا كالآتي :

- تقدير حصص المحكوم عليه في قطعة الارض رقم 335 حوض 6 الخرشا / قرية عين الباشا من اراضي شمال عمان .
- بيان ما عليها من انشاءات وابنيه ووصفها وصف دقيق وشامل وتصويرها صوراً فوتوغرافية وبيان شاغلها .

وقد عرضت هيئة المحكمة الموقرة علينا اسماء اطراف الدعوى ووكلائها واننا نفصح عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شأنها اثارة شكوك حول حياديتنا واستقلاليتنا عن أي من اطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة الموقرة.



توجهنا الى العقار نحن الخبراء برفقة مامور التنفيذ السيد رضوان القطيشات وبرفقة وكيل الجهة المدعية الى العقار وعند وصولنا وتجوّلنا تبين ما يلي :

تنطبق الميراثات تمام الانطباق مع

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.]

وصف قطعة الأرض رقم 335 حوض 6 الخريشا من الراضي عين الباشا إشمال عمان 3

**مساحة قطعة الأرض 29813م2 وذلك حسب سند التسجيل الذي يحمل رقم القيد 2026-72948 الصادر من مديرية اراضي شمال عمان.

تنظيم القطعة سكن ج وتتبع تنظيميا لبلدية عين الباشا الجديدة / منطقة عين الباشا
** القطعة ذو طوبوغرافيه مستويه بالمساحة الاكبر منها .

يفصلها شارع بسعة 10 م يمر من خلالها ويخدم الابنية القائمة الموجود ويربط مع الشارع الرئيسي ذو سعة 25م وشارع تنظيمي اخر بسعة 10م .

الأرض مزرعة بالزيتون وذات تربة حمراء صالحة للبناء والزراعة .

الجزء من الأرض والذي تم فصله بالشارع التنظيمي مقام عليه بناءان اثنان كل بناء ل احد الشركاء الواردين في سند التسجيل وصفهم كالآتي :

البناء الاول : مشغول من قبل الشريك السيد اسماعيل عطية حسن مصطفى ، مساحة البناء 280 م2 يقع بالواجهه الاماميه للبناء ويمر بمحاذاة شارع 25م وشارع 10 م مكون من طابق ارضي ومرفوع عليه شمع اسمنتيه وبيت درج مع غرفة خدمات بمساحة 65م2 من الاسمنت ورشة الشبريز و بمسقف من الزينكو وشبابيك المنيوم ،

واجهات من الحجر الابيض ، تراسات وجلسات خارجيه ومشربيات من الحجر . بلاط من الحجر والسيراميك واشحف ، نافوره منالحجر ، والاسوار المحيطه بالبناء من الطوب والاسمنت والحديد ومن الخارج حجر . بارتفاع يصل الى 1.5 م

الاندراج الخارجيه من الرخام والحجر ، مزروع بعض من اشجار الزينه في حديقة المنزل.

من الداخل : البناء مكون من صالة استقبال بواجهه تلفزيون من الجبس بورد والسيراميك وحمامات عدد 2 ومطبخ خشب ودرج داخلي لبيت الدرج ، غرف نوم عدد 3 واحده ماستر وغرفة ضيوف، والجدران مبلط جزء منها بالسيراميك ، والسقف جبس بورد ، بلاط سيراميك ، شبابيك المنيوم وحمايه واباجورات . جدران الداخليه من السيراميك ، الابواب الداخليه من الخشب.



مكتبة ومطبخ المنقويوم - بلاط منير مروت والمساحات الممتلئة وشبابيك المنقويوم مع ختمات من البواب خشب . والبواب الرئيسي من الحديد.

البناء الثاني مقام منذ عام 2011 وتحديدا الطابق الارضي .

الطابق الاول : بناء على العظم بمساحة 2م148 عباره عن بيت للسكن قيد التشطيبات . ومرفق معه ممر مغلق لخدمة الوصول اليه من الشارع الخلفي .

بالجزء الثاني من قطعة الارض يوجد بناء بمساحة 2م150 بمسقف من الزينكو ، وشبابيك المنقويوم وباب رئيسي من الحديد وهو بناء من الطوب والاسمنت والاعمدة ورشة الشبريز من الخارج ، بلاط بلدي مزايكو وهو غير مشغول

قسم الزراعي

اما فيما يتعلق في تقدير الخبرة الزراعية

فمعت انا الخبير الزراعي/ المهندس عبدالكريم السلامات بالكشف الحسي على قطعة الارض موضوع الدعوى ، وحسب المهمة الموكلة لنا ، وقد تبين الاتي :


- الارض مزروعة في اشجار نوع زيتون وتين وعنب وجميع الاشجار بعليه
- الارض صالحة للزراعة
- لون التربة بيضاء
- المسافات البينية بين الاشجار غير منتظمة
- الارض مهمله ولم يقدم لها العمليات الزراعية اللازمة للاشجار والارض.
- يوجد بالقطعة درجة ميل بسيط يبدأ الميل من الجهة الغربية باتجاه الشرق
- والجدول التالي موضحا نوع الاشجار واعمارها والقيمة المادية للاشجار

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

3	زيتون	4	35	40	160	مقصوص ونابت من جديد
4	زيتون	30	20	60	1800	متوسطة
5	زيتون	4	40	20	80	مقصوص ونابت من جديد
6	تين	3	25	100	300	متوسطة
7	عنب / معروش	2	15	40	80	أقل من متوسط
8	عنب	4	16	/	/	جفاف ولا ت حسب له قيمة مادية
9	زيتون	2	25	/	/	جفاف ولا ت حسب له قيمة مادية
10	تين	1	25	20	20	مقصوص ونابت من جديد

وعليه تمت بتقدير قيمة الأشجار مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل العظمية ، والفنية ،
والاستئناس في قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته ، والتي أرى بأن
القيمة المقدرة [5940] دينار ،



نوعيه الابنيه الموجوده وحالتها وعمرها واستخدامها . والفتره الزمنية المطلوب التقدير فيها والاطلاع على البيوعات التي تمت بنفس المنطقه للعقارات والاراضي وأيضا العرض والطلب على ذلك.

وبالاعتماد على خبرتنا في مجال التقدير العقاري فإننا نقدر قيمة العقار.

التقدير :

المجموع	التقدير بالدينار/م ²	المساحة	الوصف
637845 دينار	65 دينار	2م ² 9813	قطعة الارض
59800 دينار	230 دينار /م ²	2م ² 260	البناء الاول
5200 دينار	80 دينار/م ²	2م ² 65	بيت الدرج والخدمات
26860 دينار	170 دينار	2م ² 158	البناء الثاني / الطابق الارضي
14800 دينار	100 دينار	2م ² 148	الطابق الاول
12000 دينار	80 دينار / م ²	2م ² 150	البناء الثالث
3000 دينار	—	—	والسلحفات الخارجية للبناء الاول الاموار



المجموع : 759505 دينار

مجموع قيمة العقار مع ما عليه من ابنيه وانشاءات واشجار =

759505 + 6940 = 766445 مبعمانه وستة وستون الف واربعمانه وخمسه واربعون .


حصه المحكوم عليه السيد محمد جلال عبدالواحد الحنفي 58870 حصه من اصل 1843200 حصه .

نسبة حصة المحكوم عليه = $1843200/766445 = 0.01393 = 1.393\%$
 قيمة الحصة = $766445 * 0.03193 = 24.483 = 24.484 = 24.500$ حصة محمد
 جلال الحنفي == اربعة وعشرون الف وخمسمائة دينار تقريبا



///

سجل



///

///



نضع خبرتنا بين ايديكم :

الخبير م. هبه ابورمان / مهندس ومقتر عقاري

الخبير م. عبدالكريم السلامة / مهندس زراعي معتد



حرد بتاريخ 2026/7/19