


٢٨

تخصم من القيمة الكلية المقدرة للعقار و تصبح قيمة العقار = 145016 -
1000 = 144016 دينار (مائة و اربع و اربعون الفا و ستة عشر دينارا)



ثالثا: اسس التقدير

- تم الاخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- موقع العقار و قربه من الخدمات و الشوارع الرئيسية في المنطقة.
 - طبيعة استخدام العقار زراعي
 - الخبرة الهندسية و العقارية في هذا المجال.

وهذه خبرتنا نقدمها لمحكمكم الموقرة
مع وافر الاحترام

تحريرا في 2026/6/6

الخبير المهندس الزراعي
محمود الصعوب

الخبيرة المهندسة المدنية و المقدر العقاري
مي المعايطة

٢٧

- ثانيا : التقدير
- باعتماد السعر الاداري و المقارنة بالاسعار الدارجة لمنطقة العقار موضوع الدعوى فاننا
- نقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة الارض موضوع الدعوى 4 دينار / م²
- نقدر كامل قيمة القطعة = المساحة × السعر = $29879 \times 4 = 119516$ دينار




- عدد اشجار الموز 5000 شتله قيمة كل شتله 5 دنانير، تقدير قيمة شجر الموز في القطعة = $5 \times 5000 = 25000$ دينار
- القطعة المزروعة مغطاه بالشاش المخرم و يوجد بها اعمدة حديدية مخمل عليها الشاش و يقدر قيمة غطاء الشاش و الاعمدة الحديدية = 500 دينار
- القيمة الكلية للارض و شجر الموز و غطاء الشاش = $119516 + 500 + 25000 = 145016$ دينار مساكن العمال القديمة متهاكة بحاجة للهدم و الازالة و نقدر قيمة الهدم و الازالة 1000 دينار

اولا : موقع ووصف العقار

- ان العقار هو قطعة الارض رقم 50 حوض (15) الملوح قرية غور الرامة من اراضي الشونة الجنوبية

- صورة جوية لموقع العقار



- مساحة قطعة الارض 29 دونم و 879 متر مربع شكل قطعة الارض مربعة تقريبا و تقع في منطقة الرامة حدها الغربي قطعة رقم 49 و يحدها من الشرق قطعة رقم 51 و يحدها من الشمال قطعة الارض رقم 43 و من الجنوب قطعة رقم 55 قرب وادي مجاور لحدود القطعة 55.
- قطعة الارض متضمنه من البليسي و العجوري يوجد اشجار موز حوالي 5000 شجرة مغطاه شادر منخل مخرم عن الحشرات و يوجد على طرف حدها الجنوبي مباني سكن عمال قديم متهاك .
- تنظيم قطعة الارض (زراعي)
- قطع الاراضي المحيطه بالقطعة موضوع الدعوى مزروعة من الشرق و الجنوب مزارع موز
- سطح الارض مستوية تقريبا و تربتها مفككة تصلح للزراعة و تصلح للبناء .
- جميع الخدمات ماء و كهرباء و الاتصالات متوفرة في منطقة قطعة الارض موضوع الدعوى.

٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة تنفيذ الشونة الجنوبية الموقرة
تقرير خبرة لاحق
في القضية رقم (2026 / 147)

بناء على القرار الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشونة الجنوبية بانتخابنا نحن الخبراء المهندسة المدنية مقدر القيم الكبيرة في مجال الاراضي و المساحة مي يحيى المعايطه و المهندس الزراعي محمود الصعوب في القضية المذكورة اعلاه و لاحقا لتقرير الخبرة المحرر بتاريخ 2026 / 5 / 15 حيث ورد خطأ مادي في الصفحة رقم 1 (حوض 20) الملوح بدل حوض (15) الملوح) و في الصفحة رقم 2 (مساحة قطعة الارض 29 دونم 897 متر مربع بدل 29 دونم و 879 متر مربع) و تم تعديل الخطأ في التقرير كما يلي :

وحسب المهمة الموكولة الينا وهي ((اجراء معاملة وضع اليد على حصص المدين الراهن (عمر محمد عبد القادر شاهين) في قطعة الارض موضوع القضية و التي تحمل الرقم 50 حوض (15) الملوح قرية غور الرامه من اراضي الشونة الجنوبية و ذلك لوصف القطعة وصف دقيق و شامل و بيان حدودها و ما عليها من انشاءات او اشجار او ابنية ان وجدتو بين مدى تطابق سندات التسجيل و المخططات مع القطعة و القيمة الاجمالية لحصصه و ما عليها من انشاءات و بيان صفتها التنظيمية و قربها و بعدها عن الخدمات من مياه و كهرباء و خطوط هاتف تصل الى القطع ام لا و بيان فيما اذا كان العقار مشغول من المدين او غيره و بيان صفته بالاشغال ام لا و تصوير القطعة و ما عليها صور فوتوغرافية و تقديم تقرير خبرة و تقدير قيمة))

- حيث تم الافصاح امام هيئة المحكمة واستنادا للماده رقم 83 نصح بأنه لا يوجد أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف القضية أو وکلانهم أو هيئة المحكمة .
- و تم التحلف اليمين القانوني امام قاضي التنفيذ قصي بيك الثوابية بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل صدق و امانه و اخلاص
- اطراف الدعوى :

المحكوم له: بنك القاهرة عمان/ الدائن المرتتهن

المحكوم عليه: عمر محمد عبد القادر شاهين/ المدين الراهن

- و تم إجراء الكشف الحسي يوم الثلاثاء بتاريخ 2026 / 5 / 5 وبدلالة الوثائق الفنية وهي المبرزات الفنية المحفوظة في ملف الدعوى حيث قمنا بالاستدلال على موقع العقار ومطابقته مع الوثائق الفنية التي بحوزتنا وقد انطبق بعضها على بعض وانطبقت على ارض الواقع تمام الانطباق وحسب الكشف الحسي على العقار المذكور اعلاه موضوع الدعوى و حسب واقع الحال للعقار فقد تبين لنا ما يلي :