



الخبير الفني / محمد وليد الحليق

خبير حوادث مركبات

0772355050

mohammadalhaleeq1984@gmail.com

## تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

القضية التاليفية رقم (2025/5770)

دكترة تاليف شوق حسان

بناءً على القرار المتخذ من قبل طوفاة وليس محكمة تاليف شرق عمان الأكرم بختصاصي خبيراً فنياً في القضية التاليفية رقم (2025/5770) والصادر بتاريخ 2026-05-13 لتقدير قيمة المركبة رقم (36-44232) موضوع الدعوى .

تتليها للمادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيني الصم للمحكمة الموافقة بضم محرفتي بأى من أطراف الدعوى وبضم وجدة أو ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادى واستقلالى من أى من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة .

حيث قمت بالتوجه إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الامن العام/ ساحة حجز ملكا للتقية وبعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/05/30 والمضبوطة لديها بتاريخ 2025/11/03 تبين التتي :

أولاً : بيانات المركبة :

| نوع السيارة | CHANGAN  | النصف       | E-star            | سنة الصنع   | 2022           | اللون         | ل هري |
|-------------|----------|-------------|-------------------|-------------|----------------|---------------|-------|
| رقم التاليف | 36-44232 | رقم الشاسي  | L56A3E039NB405622 | رقم المحرك  | حسب واقع الحال | سنة المحرك    | 0     |
| نوع التاليف | اتوماتيك | نوع التاليف | كهرباء            | صفة التسجيل | خصومي          | صفة الاستعمال | ركوب  |

ثانياً : فحص الشاسي :

|           |           |
|-----------|-----------|
| لمس يمين  | مضروب     |
| لمس شمال  | مضروب     |
| خللي يمين | جدة/ فصعت |
| خللي شمال | جدة/ فصعت |

ملاحظة : ضربة في الواجهة الامامية .


ثالثاً : فحص البودي :

- شغل في الطمبون الخلفي + ضربة في الباب الخلفي الشمال .
- كسر في قشرة الطمبون الامامي + كسر حمالات الطمبون الامامي + كسر في شبك الطمبون الامامي السفلي + كسر في واقي وحل امامية شمال + كسر في واقي وحل امامية يمين + مزع في البطاقة اسفل الطمبون الامامي + كسر في المرأة الامامية اليمنى .
- ضربة في الجسر الامامي + ضربة في الجسر الداخلي داخل غرفة المحرك + ضربة في التلجل الامامي المربع .
- كحت في الاضوية الامامية + فلدان زاوية شبك مساحات يمين + مسار + كسر في شبك المساحات + عدم وجود مساحات .
- شقوق وتلف في جميع اجزاء المركبة .

عمان - الجنديول - شارع الهلالية

هاتف : 0772355050

Email : mohammadalhaleeq1984@gmail.com





الخبير الفني / محمد وليد الحليق

خبير حوانات مركبات

0772355050

mohammadalhaleeq1984@gmail.com

#### رابعاً : فحص المركبات :

|       |         |                 |             |
|-------|---------|-----------------|-------------|
| ***** | ملاحظات | المركبة لا تعمل | فحص المحرك  |
| ***** | ملاحظات | المركبة لا تعمل | فحص النجير  |
| ***** | ملاحظات | المركبة لا تعمل | فحص الامساك |

#### خامساً : حالة وإضافات المركبة :

- الغرفة الداخلية : مزق بحلجة الى دراي كلين وتجديد .
- دهان المركبة : بحلجة الى دهان .
- الكوشوك : ثقف بحلجة الى تغيير .
- الجنطاط : للمزود (شخوط وخشوش)
- لمناح المركبة : موجود .
- رخصة المركبة : غير موجودة
- الترخيص والتأمين : بملف 25-03-2026 (بحلجة الى ترخيص )

#### • مرفقت النماذج :

صور ملونة للمركبة .

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة والطلب عليها لي سوق السيارات لبلدي  
أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (5500 دولار) خمسة آلاف وخمسمئة دولار.

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص


الخبير الفني

محمد وليد هاشم الحليق

صان - الجنديريل - شارع الهلالية

هاتف : 0772355050

Email : mohammadalhaleeq1984@gmail.com



بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السائقين و المركبات  
قسم ترخيص سائركا

الرقم : 77/48 ترخيص سائركا

التاريخ : 2026/05/31

## تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حل

الإشارة : لكتايكم رقم 5770/2025 تاريخ الكتاب 31/5/2026

- 1- أبين بأننا واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاول الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفنا .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السائقين و المركبات

فواز تركي الخطيبات



| رقم التسجيل | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع المركبة | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8331199324  | 25/03/2026  | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        |
| 25/03/2026  | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        | 2022        |

| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |

| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |

لا يوجد حجوزات على المركبة

لا يوجد حجوزات على رخصة السائق

| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |
|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| اسم | الجنس | رقم الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص | نوع الترخيص |

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

www.dvld.gov.jo هاتف 4891634 - فاكس 4891285 الموقع الالكتروني

