





٢٩



٢٩

٢٩



۲۳



۲۳

۲۳



MC



EW

WEL3

تقدير البرك المحفورة و جزء منها اسفلها راكب بلاستيك 100000 دينار و
 تقدير المباني 12000 دينار و السور و البوابة 10000 و البرك الاسمنتية
 10000 دينار فيصبح المجموع =
 306380 = 10000+10000+12000+100000+174380 دينار)
 ثلاثمائة و ستة الاف و ثلاثمائة و ثمانين دينار).



ثالثاً: اسس التقدير

تم الاخذ بعين الاعتبار ما يلي :

- موقع العقار و قربه من الخدمات و الشوارع الرئيسية في المنطقة.
- طبيعة استخدام العقار زراعي خارج التنظيم
- الخبرة الهندسية و العقارية في هذا المجال.

وهذه خبرتنا نقدمها لمحكمكم الموقرة
 مع وافر الاحترام

تحريرا في 2026/6/6

الخبير المهندس الزراعي
 محمود الصعوب

(Handwritten signature)

الخبيرة المهندسة المدنية و المقدر العقاري
 مي المعايطة

- مرفق صور العقار

- بناء طابقين كل طابق 35 متر مربع الارضي غرفتين قديمة غير مشطب بالكامل و الطابق الاول صالة مساحة مشطبه الارضيات و الجدران سيراميك و الشبائيك المنيوم مزجج لها تراس 1 متر امامي و جانبي و درج حديد.
- يوجد 5 برك ماء متفرقة بمساحات مختلفة اجمالي مساحات البرك 20000 متر مربع .
- يوجد 80 حاوية اسمنتية صغيرة متجاورة مبنية على سطح قطعة الارض موضوع الدعوى موزعة على مساحات متفرقة على سطح قطعة الارض (موضح بالصور) كانت تستخدم لتفريخ الاسماك منها 24 حاوية مغطاه بالشاش المخرم على ومنها 10 حاويات اسمنتية يوضع فيها طعام الاسماك .
- تنظيم قطعة الارض (زراعي)
- واصل منطقة العقار جميع الخدمات من ماء و كهرباء و اتصالات.
- سطح الارض مستوية تقريبا و تربتها مفككة تصلح للزراعة و تصلح للبناء .



- ثانيا: التقدير
- باعتماد السعر الاداري و المقارنة بالاسعار الدارجة لمنطقة العقار موضوع الدعوى فاننا
- نقدر سعر المتر المربع الواحد لقطعة الارض موضوع الدعوى 5 دينار / م²
- نقدر كامل قيمة القطعة = المساحة × السعر = 5 × 34876 = 174380 دينار (م) .

3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة تنفيذ الشونة الجنوبية الموقرة
تقرير خبرة لاحق
في القضية رقم (2026 / 146)

بناء على القرار الصادر عن دائرة تنفيذ محكمة الشونة الجنوبية بانتخابنا نحن الخبراء المهندسة المدنية مقدر القيم الخبيرة في مجال الاراضي و المساحة مي يحيى المعايطه و المهندس الزراعي محمود الصعوب في القضية المذكورة اعلاه و لاحقا لتقرير الخبرة المحرر بتاريخ 2026 / 5 / 15 حيث ورد خطأ مادي في الصفحة رقم 2 (مساحة قطعة الارض 43 دونم و 876 متر مربع بدل مساحة قطعة الارض 34 دونم و 876 متر مربع) وتم تعديل التقرير كما يلي :

حسب المهمة الموكولة الينا وهي ((اجراء معاملة وضع اليد على حصص المدين الراهن (عمر محمد عبد القادر شاهين) في قطعة الارض موضوع القضية و التي تحمل الرقم 64 حوض (20) الرامة الشرقي قرية غور الرامه من اراضي الشونة الجنوبية و ذلك لوصف القطعة وصف دقيق و شامل و بيان حدودها و ما عليها من انشاءات او اشجار او ابنية ان وجدت و بيان مدى تطابق سندات التسجيل و المخططات مع القطعة و القيمة الاجمالية لحصصه و ما عليها من انشاءات و بيان صفتها التنظيمية و قربها و بعدها عن الخدمات من مياه و كهرباء و خطوط هاتف تصل الى القطع ام لا و بيان فيما اذا كان العقار مشغول من المدين او غيره و بيان صفته بالاشغال ام لا و تصوير القطعة و ما عليها صور فوتوغرافية و تقديم تقرير خبرة و تقدير قيمته))

- تم الافصاح امام هيئة المحكمة واستنادا للماده رقم 83 نفصح بأنه لا يوجد أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادنا واستقلاليتنا عن أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم أو هيئة المحكمة .
- تم التحلف اليمين القانوني امام قاضي التنفيذ قصي بيك الثوابية بان نقوم بالمهمة الموكولة الينا بكل صدق وامانة واخلاص .
- اطراف الدعوى:
- المحكوم له: بنك القاهرة عمان/ الدائن المرتهن
- المحكوم عليه: عمر محمد عبد القادر شاهين/ المدين الراهن

- تم إجراء الكشف الحسي يوم الثلاثاء بتاريخ 2026 / 5 / 5 وبدلالة الوثائق الفنية وهي المبرزات الفنية المحفوظة في ملف الدعوى حيث قمنا بالاستدلال على موقع العقار ومطابقته مع الوثائق الفنية التي بحوزتنا وقد انطبق بعضها على بعض