

لدى دائرة تنفيذ محكمة جنوب عمان الموقرة

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم 7874 / 2024

بناء على القرار المُتخذ من قبل عطوفة رئيس دائرة التنفيذ بانتخابي خبرة بالقضية أعلاه، والمتكونة بين المحكوم لهم السادة /الشركة المتقدمة وبين المحكوم عليه السيد/عارف الكوز وآخرون , لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (614) من حوض رقم 57(مرج الحمام الغربي) من أراضي قرية عمان، من أراضي مديرية تسجيل أراضي عمان لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار.

وحسب نص المادة رقم (83-3) فبأنني افصح باتني انا الخبرة الموقعة ادناه عن عدم وجود اية ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حيادتي واستقلالي عن اي من أطراف الدعوى او وكلانهم او هيئة المحكمة .

هذا وقد تحلفت القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقرة بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص وحيادية .

وفي يوم الاحد الموافق 2026/5/10 قمت انا الخبرة :المهندسة والمقدرة العقارية المرخصة/ فردوس عدنان عبدالله الجعافرة، برفقة مندوب دائرة التنفيذ /السيد عمر رويضان، وبرفقة وكيل المحكوم لهم المحامي /عامر الجعافرة بالتوجه الى الموقع، هذا وقد عدت للموقع لاكمال المهمة يوم الثلاثاء الموافق 2026/5/12 .

وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار بدالتي، قمت بالكشف الحسي على الموقع وعلى قطعة الارض(موضوع الدعوى) اعلاه والتجوال داخلها، وتبين لي ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات متطابقة تمام الانطباق مع الواقع والمبرزات هي :

1. صورته عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة .

2. صورته عن مخطط الأراضي.

3. صورته عن مخطط الموقع التنظيمي.

1. وصف قطعة الارض :-

مديرية التسجيل : أراضي عمان

✓ رقم القطعة: 614

✓ اسم ورقم الحوض: مرج الحمام الغربي -57-

مساحة قطعة الأرض: 1998 م2

✓ تنظيم القطعة : سكن ب

نوع الأرض :ملك

✓ اسم ورقم القرية : عمان - 1 -

✓ الموقع :حي البنيات الجنوبي -مديرية منطقة أم قصير والمقابلين والبنيات - ضمن

حدود أمانة عمان الكبرى-وتقع شرقي مديرية الامن العام , والى الشرق من شارع

مطار الملكة علياء (الرئيسي), وجنوب شارع القدس (الرئيسي), وجنوب شرق تقاطع

شارع القدس مع شارع المطار -وبالقرب منه- .

✓ اسم الشارع: يقع البناء على شارع حسن ابو سويلم, ويقع على الحد الشرقي لقطعة

الأرض, وهو شارع معبد على كامل سعته .

✓ رقم البناء :- لا يوجد ترقيم على البناء, وهي مقابل البناء رقم 9.

3. وصف مبنى A وهو الاول في شمال قطعة الارض : عبارته عن بناء مكون من طابقين (طابق تسوية وطابق ارضي), ويخدم البناء درج داخلي عدد 1 وفراغ لمصعد غير راكب, جميع واجهات البناء من الحجر والتصويئة عليها تشكيلات وزخارف لغايات تجميلية , وحسب الكشف الحسي, تفاصيل العقار كالآتي-وقت الكشف:-

اسم الطابق	الاستعمال	المساحة /م2
طابق تسوية	شقة مشغولة	245
الطابق الأرضي	شقة مشغولة من قبل الحارس-موقت-	260
السطح (مكرر الدرج+غرفة المصعد)	-----	260

✚ طابق التسوية :

✚ عبارته عن شقة طابقية مكونة من صالة معيشة واسعة , وثلاثة غرف نوم احدهن غرفة نوم رئيسية واسعة ضمنها غرفة ملابس وتتصل من خلال باب سحب من الالمنيوم والزجاج المزدوج بالساحة الشمالية , ويخدم غرفة النوم الرئيسية حمام افرنجي (طقم كامل+شاوور بوكس), وحمام افرنجي ثاني لخدمة غرفتي النوم (طقم كامل + شاوور بوكس), ومطبخ راكب مفتوح فتحة واسعة منه على صالة المعيشة الواسعة, والتي تتصل من خلال باب امان على الساحة الجنوبية والتي تتصل بدرج رخامي (اسفله غرفة صغيرة) ويصعد الدرج الى ساحة شرقية تتصل من خلال باب حديد بالشارع.

✚ طابق التسوية من المبنى A مشغول من قبل ابن مالك العقار السيد / عمر عارف الكوز واسرته - وقت الكشف-


✚ يوجد حول طابق التسوية ساحات من ثلاث جهات (شمالية , وغربية , وجنوبية) وهي عبارته عن ممرات مبلطة ببلاط الموزايكو البلدي, وضمنها احواض لنباتات واشجار - فارغة وغير مزروعة, ويوجد ضمن الساحة الشمالية موقف سيارات واسع يتصل من خلال باب جرار يعمل كهربائيا بالشارع .



صور تبين بعض عناصر طابق التسوية

✚ **التشطيبات:** لطابق التسوية جيدة, حيث الدهان املشن في جميع عناصر الطابق, ويوجد في محيط الاسقف لاغلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر انارة

ويوجد بعض الخزائن الحائطية من الخشب في غرف تبديل الملابس وفي غرف النوم، وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك، والمطبخ الرئيسي راكب ومكون من اربع واجهات سفلية وثلاث واجهات علوية من خشب اللامينيت، وتفصله طاولة من الجرانيت عن صالة المعيشة، وبلاط الارضيات والجدران في المطبخ والحمامات من السيراميك، واطقم الحمامات راكبة، والابواب الداخلية من خشب الكبس، والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج، والاباجورات تعمل كهربائيا، ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ، والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط، والطابق مزود بالتكييف المركزي.



صور تبين بعض محيط طابق التسوية

✚ **الطابق الارضي :-** عبارة عن شقة طابقية تتصل من خلال 10 درجات رخامية تهبط وتتصل من خلال باب من الحديد بشارع حسن ابو سويلم، والشقة مكونة من صالة مدخل انترية يتبعها باب خشبي يوصل الى صالون ضيوف واسع مع سفره، وثلاثة غرف نوم يخدمهن (حمام افرنجي طقم كامل)، وصالة معيشة واسعة تتوسط الشقة، ومطبخ امريكي غير راكب مفتوح على الموزع الداخلي وعلى صالة المعيشة الواسعة، وحمام ضيوف واسع غير راكب.

✚ **الطابق الارضي من المبنى A مشغول من قبل / حارس البناء السيد / عبد مصري الجنسية - سكن مؤقت - وقت الكشف-**

✚ **التشطيبات:** للطابق الارضي جيدة (بحاجة للصيانة العامة)، حيث الدهان املشن لجميع عناصر الطابق (ويوجد ترطيب في جدران بعض العناصر تحتاج لصيانة واعادة الدهان)، ويوجد في محيط الاسقف لاغلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر اناره، وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك، والمطبخ غير راكب، وبلاط الارضيات والجدران للمطبخ والحمامات من السيراميك، واطقم الحمامات بعضها راكب وبعضها غير راكب، والابواب الداخلية من خشب الكبس، والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج، والاباجورات تعمل كهربائيا، ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ، والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط، والطابق مزود بالتكييف المركزي.



صور تبين عناصر العقار من الداخل (الطابق الارضي)

- ✚ **السطح :** سطح فارغ واسع ,محاط بتصويونة بارتفاع 1 متر,وضمن السطح غرفة مكرر الدرج وغرفة المصعد الغير راكب , وغرفة خزين صغيرة , والسطح مبلط ببلاط الموزايكو البلدي , وتنظيميا يسمح ببناء طابق اول وثاني وثالث (حق الاعتلاء).
- ✚ **المبنى** مخدوم بمكرر درج مدخله من الساحة الشمالية وله باب من الحديد , بلاطاته من الرخام الإيطالي , ويوجد تجهيز لفراغ لمصعد -وقت الكشف - .
- ✓ يخدم المبنى موقف للسيارات واسع في الارتداد الجانبي الشمالي .
- ✓ يخدم المبنى بئر ماء قائم بسعة 350م3 اسفل التراس الشرقي .
- ✓ أقدر عمر المبنى بما لا يزيد عن خمسة اعوام .
- ✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة , والموقع جيد جدا في البنيات وهو محاط بالابنية السكنية والفلل .

4. وصف مبنى B وهو الثاني يقع في وسط قطعة الارض : عباره عن بناء مكون من طابقين (طابق تسوية وطابق ارضي) , ويخدم البناء درج داخلي عدد 1 وفراغ لمصعد غير راكب , جميع واجهات البناء من الحجر والتصويونة عليها تشكيلات وزخارف لغايات تجميلية , , وحسب الكشف الحسي , تفاصيل العقار كالآتي -وقت الكشف:-

المساحة /م2	الاستعمال	اسم الطابق
245	شقة مشغولة	طابق تسوية
260	شقة مشغولة	الطابق الأرضي
260	-----	السطح (مكرر الدرج+غرفة المصعد)

✚ **طابق التسوية :**

✚ عباره عن شقة طابقية مكونة من صالة معيشة واسعة , وثلاثة غرف نوم احدهن غرفة نوم رئيسية واسعة ضمنها غرفة ملابس وتتصل من خلال باب سحب من الالمنيوم والزجاج المزدوج بالساحة الشمالية , ويخدم غرفة النوم الرئيسية حمام افرنجي (طقم كامل+شاوور بوكس) , وحمام افرنجي ثاني لخدمة غرفتي النوم (طقم كامل + شاوور بوكس) , ومطبخ

راكب مفتوح فتحة واسعة منه على صالة المعيشة الواسعة , والتي تتصل من خلال باب أمان على الساحة الجنوبية المضافة للشقة كصالة اضافية تتصل بمطبخ (dirty kitchen), والجزء المضاف للشقة يقع ضمن الساحة الجنوبية في محيط البناء , ومسقوف بالقرميد , والجزء المضاف للشقة يتصل من خلال درج رخامي يصعد الى ساحة ضمنها موقف لسياره تتصل الساحة بالشارع, ويتصل كذلك بالساحة الجنوبية الغربية من خلال باب سحب من الالمنيوم والزجاج المزدوج .

✚ طابق التسوية من المبنى B مشغول من قبل ابن مالك العقار السيد / سليمان عارف الكوز واسرته - وقت الكشف-

✚ يوجد حول طابق التسوية ساحات من ثلاث جهات (شمالية , وغربية , وجنوبية) وهي عباره عن ممرات مبلطة ببلاط الموزايكو البلدي , وضمنها احواض لنباتات واشجار - مزروعه باشجار سرو - صغيرة السن- , ويوجد ضمن الساحة الشمالية موقف سيارات واسع يتصل من خلال باب جرار يعمل كهربائيا بالشارع .



صور تبين بعض عناصر طابق التسوية

✚ **التشطيبات:** لطابق التسوية جيدة جدا , حيث الدهان املشن في اغلب عناصر الطابق, وراكب ورق جدران في صالة المعيشة الواسعة, وراكب الواح من بديل الخشب وبديل الرخام لجدران الاضافة المسقوفة بالقرميد المبطن بالخشب مع عناصر اناره , ويوجد في محيط الاسقف لاغلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر اناره , ويوجد بعض الخزائن الحائطية من الخشب في غرف تبديل الملابس وفي غرف النوم, وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك , والمطبخ الرئيسي راكب ومكون من اربع واجهات سفلية وثلاث واجهات علوية من خشب اللامينيت , وتفصله طاولة من الجرانيت عن صالة المعيشة , والمطبخ الثانوي (dirty kitchen) راكب ومكون من ثلاث واجهات سفلية وواجهتين علويتين من الالمنيوم الخشابي, وبلاط الارضيات والجدران في المطابخ والحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبة, والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , والاباجورات تعمل كهربائيا , ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ, والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط , والطابق مزود بالتكييف المركزي .



صور تبين بعض محيط طابق التسوية

✚ **الطابق الارضي :-** عبارته عن شقة طابقية تتصل من خلال 10 درجات رخامية تهبط وتتصل من خلال باب من الحديد بشارع حسن ابو سويلم, والشقة مكونة من صالة مدخل انترية يتبعها باب خشبي يوصل الى صالون ضيوف واسع مع سفره, وثلاثة غرف نوم يخدمهن (حمام افرنجي طقم كامل + شاور بوكس), وصالة معيشة واسعة تتوسط الشقة, ومطبخ امريكي غير راكب مفتوح على الموزع الداخلي وعلى صالة المعيشة الواسعة, وحمام ضيوف واسع.

✚ الطابق الارضي من المبنى B مشغول من قبل ابن مالك العقار السيد / سليمان عارف الكوز واسرته - وقت الكشف-

✚ **التشطيبات:** للطابق الارضي جيدة, حيث الدهان املشن لجميع عناصر الطابق (ويوجد ترطيب في جدران بعض العناصر تحتاج لصيانة واعادة الدهان), ويوجد في محيط الاسقف لاجلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر انارة, وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك, والمطبخ غير راكب, وبلاط الارضيات والجدران للمطبخ والحمامات من السيراميك, واطقم الحمامات راكبة, والابواب الداخلية من خشب الكبس, والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج, والاباجورات تعمل كهربائيا, ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ, والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط, والطابق مزود بالتكييف المركزي.



صور تبين عناصر العقار من الداخل (الطابق الارضي)

✚ **السطح :** سطح فارغ واسع , محاط بتصويونة بارتفاع 1 متر, وضمن السطح غرفة مكرر الدرج وغرفة المصعد الغير راكب , وغرفة خزين صغيرة , والسطح مبلط ببلاط الموزايكو البلدي , وتنظيما يسمح ببناء طابق اول وثاني وثالث (حق الاعتلاء).



صور تبين السطح

- ✚ المبنى مخدوم بمكرر درج مدخله من الساحة الشمالية وله باب من الحديد , بلاطاته من الرخام الإيطالي , ويوجد تجهيز لفراغ لمصعد -وقت الكشف - .
- ✓ يخدم المبنى موقف للسيارات واسع في الارتداد الجانبي الشمالي , وموقف سياره واحد في الارتداد الجانبي الجنوبي .
- ✓ يخدم المبنى بئر ماء قائم بسعة 50م3 اسفل التراس الشرقي .
- ✓ اقدر عمر المبنى بما لا يزيد عن خمسة اعوام .
- ✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة , والموقع جيد جدا في البنيات وهو محاط بالابنية السكنية والفلل .

5. **وصف مبنى C والواقع في جنوب قطعة الارض :** عباره عن بناء مكون من طابقين (طابق تسوية وطابق ارضي) , ويخدم البناء درج داخلي عدد 1 وفراغ لمصعد غير راكب , جميع واجهات البناء من الحجر والتصويونة عليها تشكيلات وزخارف لغايات تجميلية , وحسب الكشف الحسي , تفاصيل العقار كالآتي -وقت الكشف:-

المساحة /م2	الاستعمال	اسم الطابق
245	شقة مشغولة	طابق تسوية
260	شقة مشغولة	الطابق الأرضي
260	-----	السطح (مكرر الدرج+غرفة المصعد)


✚ **طابق التسوية :**

✚ عباره عن شقة طابقية مكونة من صالة معيشة واسعة , وثلاثة غرف نوم احدهن غرفة نوم رئيسية واسعة ضمنها غرفة ملابس وتتصل من خلال باب سحب من الالمنيوم والزجاج المزدوج بالساحة الشمالية , ويخدم غرفة النوم الرئيسية حمام افرنجي (طقم كامل+شاوور بوكس) , وحمام افرنجي ثاني لخدمة غرفتي النوم (طقم كامل + شاوور بوكس) , وحمام افرنجي ثالث لخدمة باقي عناصر الشقة , ومطبخ راكب مفتوح فتحة واسعة منه على صالة

المعيشة الواسعة , والتي تتصل من خلال باب أمان على الساحة الجنوبية المضافة للشقة كصالة اضافية تتصل بمطبخ (dirty kitchen), والجزء المضاف للشقة يقع ضمن الساحة الجنوبية في محيط البناء , ومسقوف بالقرميد , والجزء المضاف للشقة يتصل من خلال درج رخامي يصعد الى ساحة ضمنها موقف لسياره تتصل الساحة بالشارع, ويتصل كذلك بالساحة الجنوبية الغربية من خلال باب سحاب من الالمنيوم والزجاج المزدوج .

✚ طابق التسوية من المبنى C مشغول من قبل ابن مالك العقار السيد / ابراهيم عارف الكوز واسرته - وقت الكشف-


✚ يوجد حول طابق التسوية ساحات من ثلاث جهات (شمالية , وغربية , وجنوبية) وهي عبارة عن ممرات مبلطة ببلاط الموزايكو البلدي , وضمنها احواض لنباتات واشجار - فارغة وغير مزروعة , ويوجد ضمن الساحة الشمالية موقف سيارات واسع يتصل من خلال باب جرار يعمل كهربائيا بالشارع .



صور تبين بعض عناصر طابق التسوية

✚ **التشطيبات:** لطابق التسوية جيدة جدا , حيث الدهان املشن في اغلب عناصر الطابق, وراكب ورق جدران في صالة المعيشة الواسعة وفي الممرات , والاضافة على الشقة مسقوفة بالقرميد المبطن بالخشب مع عناصر اناره , ويوجد في محيط الاسقف لاغلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر اناره , ويوجد بعض الخزائن الحائطية من الخشب في غرف تبديل الملابس وفي غرف النوم , وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك , والمطبخ الرئيسي راكب ومكون من اربع واجهات سفلية وثلاث واجهات علوية من خشب اللامينيت , وتفصله طاولة من الجرانيت عن صالة المعيشة , والمطبخ الثانوي (dirty kitchen) راكب ومكون من ثلاث واجهات سفلية وواجهتين علويتين من الالمنيوم الخشابي, وبلاط الارضيات والجدران في المطابخ والحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبة, والابواب الداخلية من خشب الكيس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , والابواب تعمل كهربائيا , ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ , والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط , والطابق مزود بالتكييف المركزي .

م. م. م.



صور تبين بعض محيط طابق التسوية

✚ **الطابق الارضي :-** عبارته عن شقة طابقية تتصل من خلال 10 درجات رخامية تهبط وتتصل من خلال باب من الحديد بشارع حسن ابو سويلم , والشقة مكونة من صالة مدخل انتيرية يتبعها باب خشبي يوصل الى صالون ضيوف واسع مع سفره , وثلاثة غرف نوم يخدمهم (حمام افرنجي طقم كامل + شاور بوكس) , وصالة معيشة واسعة تتوسط الشقة , ومطبخ امريكي غير راكب مفتوح على الموزع الداخلي وعلى صالة المعيشة الواسعة , وحمام ضيوف واسع وراكب.

✚ **الطابق الارضي من المبنى C** مشغول من قبل ابن مالك العقار السيد / ابراهيم عارف الكوز واسرته - وقت الكشف-

✚ **التشطيبات:** للطابق الارضي جيدة (بحاجة للصيانة العامة) , حيث الدهان املشن لجميع عناصر الطابق (ويوجد ترطيب في الجدران وسقف احدى الغرف تحتاج لصيانة واعادة الدهان) , ويوجد في محيط الاسقف لاغلب عناصر الطابق ديكورات من الجيبسون بورد مع عناصر اناره , وبلاط الارضيات من البورسلان ومن السيراميك ومن بلاط باركيه سيراميك , والمطبخ غير راكب , وبلاط الارضيات والجدران للمطبخ والحمامات من السيراميك , واطقم الحمامات راكبة , والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , والاباجورات تعمل كهربائيا , ويوجد حديد حماية على بعض النوافذ , والطابق مجهز بالتدفئة اسفل البلاط , والطابق مزود بالتكييف المركزي.



صور تبين عناصر العقار من الداخل (الطابق الارضي)

✚ **السطح :** سطح فارغ واسع , محاط بتصويئة بارتفاع 1 متر, وضمن السطح غرفة مكرر الدرج وغرفة المصعد الغير راكب , وغرفة خزين صغيرة , والسطح مبلط ببلاط الموزايكو البلدي , وتنظيماً يسمح ببناء طابق اول وثاني وثالث (حق الاعتلاء).



صور تبين بعض عناصر مكرر الدرج والسطح

- ✚ المبنى مخدوم بمكرر درج مدخله من الساحة الشمالية وله باب من الحديد , بلاطاته من الرخام الإيطالي , ويوجد تجهيز لفراغ لمصعد - وقت الكشف - .
- ✓ يخدم المبنى موقف للسيارات واسع في الارتداد الجانبي الشمالي , وموقف سياره واحد في الارتداد الجانبي الجنوبي .
- ✓ يخدم المبنى بئر ماء قائم بسعة 50م3 اسفل التراس الشرقي .
- ✓ اقدر عمر المبنى بما لا يزيد عن خمسة اعوام .
- ✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة , والموقع جيد جداً في البنيات وهو محاط بالابنية السكنية والفلل .



صور تبين بعض عناصر المباني من الخارج

6. تقدير القيمة الاجمالية للعقار :- الأرض و البناء :

القيمة /دينار اردني	سعر / م2	المساحة /م2	اسم الطابق	المبنى
749250	375	1998	ارض العقار	المبنى A
73500	300	245	طابق التسوية	
52000	200	260	الطابق الارضي	
13000	50	260	طابق السطح (حق الاعتلاء)	
85750	350	245	طابق التسوية	المبنى B
65000	250	260	الطابق الارضي	
13000	50	260	طابق السطح (حق الاعتلاء)	
78400	320	245	طابق التسوية	المبنى C
65000	250	260	الطابق الارضي	
13000	50	260	طابق السطح (حق الاعتلاء)	
المجموع = 1207900 دينار اردني				

✓ اقدر القيمة الإجمالية للأسوار الحجرية والبوابات الحديدية والممرات والساحات المبلطة بالرخام

وببلاط الموزايكو البلدي والادراج المبلطة = 60000 دينار

✓ اقدر القيمة الاجمالية لبحاوض النباتات , واشجار ونباتات الزينة والحرجية = 2000 دينار

✓ اقدر القيمة الاجمالية للابنية ومظلات القرميد (المضافة على الابنية B+C) = 6000 دينار

✓ اقدر القيمة الاجمالية لآبار المياه وعددها 3 = 9000 دينار

✓ القيمة الاجمالية للعقار وما يحيطها من خدمات وحق الاعتلاء = قيمة الأرض والبناء + قيمة الأسوار

والبوابات والممرات والساحات والادراج + قيمة الاحواض والنباتات والأشجار + قيمة الابنية الفرعية

والمظلات + قيمة آبار المياه = 1207900 دينار + 60000 دينار + 2000 دينار + 6000 دينار + 9000

دينار = 1284900 دينار (مليون واحدة ومنتين واربعة وثمانون الفا وتسعمئة دينار اردنيا)

القيمة الإجمالية المقدرة للعقار وحسب سند التسجيل المرفق تسجيل الاموال غير المنقولة رقم { 8145-

2025-AA { بتاريخ 2025/4/30

الرقم الوطني	اسم المالك	الجنسية	الحصص	القيمة الاجمالية/دينار اردني
9541016871	عارف سلمى حسان الكوز	الاردنية	كاملا	1284900 دينار اردني
المجموع	-----	-----	كاملا	1284900 دينار اردني

الاسس المعتمدة للتقدير: بالاعتماد على خبرتي كمهندسة وكمقدرة عقارية مرخصة

وعلى اطلاع ومتابعه دانمتين للأسعار واسعار المنطقة, أخذت بالاعتبارات التي يؤخذ

بها في هذا المجال (موقع القلل في حي البنيات ومساحتها وعمرها وتشطيبها , وتوفر

الخدمات لها وعلى ضوء أسعار القلل في المنطقة وبالاطلاع على القيمة الإدارية في

موقع دائرة الاراضي .

وهذه خبرتي وحدود معرفتي أقدمها لمحكمتمكم الموقرة والله المستعان

وتفضلوا بقبول الاحترام

حرر في 2026/5/17

الخبيرة

المهندسة فردوس الجعافرة