

ان جميع المبرزات والمخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق والمبرزات هي:

1. صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة.

2. صورة عن مخطط الاراضي.

3. صورة عن مخططات الموقع التنظيمي .

■ موقع القطعة:

- ✓ رقم القطعة: 1213
- ✓ رقم واسم الحوض: 5 (وادي الطي)
- ✓ القرية : خريبة السوق و جاوا
- ✓ المديرية: أراضي جنوب عمان
- ✓ الموقع : منطقة خريبة السوق و جاوا
- ✓ اسم الشارع : النسير بن ديسم.
- ✓ رقم البناء: 13.
- ✓ رقم الشقة: 131 الطابق الثالث.
- ✓ الشقة الشرقية من الطابق الثالث عدا سطحها.
- ✓ تنظيم القطعة: سكن ج.



■ وصف البناء- وقت الكشف:-

قطعة الارض : قطعة الارض غير منتظمة الشكل, و تقع على شارعين, مقام عليها بناء مكون من ستة طوابق (تسوية اولى - تسوية ثانية - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني - طابق ثالث), جميع واجهات البناء حجرية, درج البناء رخامي مع دربين معدني و يوجد مصعد لخدمة الطوابق. القطعة محاطة بالابنية من جميع الجهات و جميع الخدمات متوفرة, و مساحة الشقة 161م².

وصف الشقة:

الشقة تقع في الطابق الثالث من البناء.

تتكون من ما يلي:

- صالون ضيوف ارضيته سيراميك و الجدران توشينتو و السقف ديكورات جبصن بورد.
- حمام ضيوف ارضيته و جدرانه سيراميك و يوجد به مغسلة و مقعد فرنجي.
- مطبخ ارضيته و جدرانه سيراميك و السقف ديكورات جبصن بورد يوجد به خزائن حائط معلقة و ارضية من الميلامين.
- بلكونة المطبخ ارضيتها سيراميك و الجدران املشن.
- غرفة معيشة ارضيتها سيراميك و الجدران توشينتو و السقف ديكورات جبصن بورد.
- غرفة نوم ماستر ارضيتها سيراميك و الجدران توشينتو و السقف زناز جبصن بورد.
- حمام الماستر ارضيته و جدرانه سيراميك و يوجد به بانيو و مقعد فرنجي و مغسلة.
- غرفتين نوم ارضيتهما سيراميك و الجدران تطبيع و السقف ديكورات جبصن بورد.
- حمام مشترك ارضيته و جدرانه سيراميك و يوجد به بانيو و مغسلة و مقعد فرنجي.

- لا يوجد اباجورات.

- لا يوجد تدفئة.

التقديرات

أن الاسس التي تم اتباعها في تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى هي بطريقة (المقارنة) للعقارات المماثلة للعقار في المنطقة مع تسوية الفرق في التقدير بين العقارات المماثلة من حيث الموقع والمساحة وشكل وطبوغرافية الارض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة تشطيبه والبيوعات في تلك المنطقة وبناء على الكشف الحسي الذي تم اجراؤه ، وبناءاً على ما تقدم من وصف للعقار وكذلك مواصفات البناء ومستوى تنفيذه ، ونوع ودرجة التشطيبات وموقعه ومن خلال خبرتي في هذا المجال ، فإنني اقدر قيمة الشقة موضوع الدعوى وما يتبعها من خدمات من أرض العقار كما يلي:

قيمة الشقة = مساحة الشقة x سعر المتر المربع

$$= 161 \text{ م}^2 \times 350 \text{ دينار} = 56,350 \text{ دينار.}$$

ستة و خمسون ألفاً و ثلاثمائة و خمسون ديناراً.

وهذه خبرتي اقدمها للمحكمة الموقرة حسب الأصول

واقبلوا الاحترام والتقدير

تحريراً في: 2022/11/13

الخبير و المقدر العقاري

المهندس زهير المطارنة



لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق جنوب عمان الموقعه

تقرير كشف و خبرة

بالقضية التنفيذية رقم 2021/67 إنايات

بناءً على القرار المتخذ من قبل سعادة رئيس التنفيذ بانتخابي خبيراً بالقضية أعلاه لمراقبة مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (1213) من حوض رقم 5 (وادي الطي) من أراضي جنوب عمان لتقدير قيمتها وما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار.

و حسب نص المادة رقم (83-3) فإنني افصح انا الخبير الموقع ادناه عن عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره شكوك حول حياديتي واستقلالي عن اي من اطراف الدعوة او وكلائهم او هيئة المحكمة.



فقد قمت انا الخبير والمقدر العقاري/ المهندس زهير المطارنة برفقة مندوب دائرة التنفيذ السيد عمر رويضان، يرافقتنا وكيل المدعي/ المحامي الدكتور معين الشناق بالتوجه الى الموقع.

في القضية اعلاه و المتكونة بين المحكوم له السيد عبد العزيز عبدالله جبر الرجوب و بين المحكوم عليه السيد عماد محمد احمد الصوص.

وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار، تم تحليفي القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل امانه و صدق وإخلاص , وبعدها قمت بالكشف الحسي على الموقع وتبين لي ما يلي :



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.