

شؤون المحنة



رئيس لجنة إزالة شدة	الاسم
0799057686	التوقيع: عمان
0795582622	التاريخ: خلوي

الخبير الفني
غالب احمد محمود

تقرير كشف خبره

بناء على انتخابي خبيراً فنياً من قبل رئيس لجنة الشيوخ / مدير تسجيل أراضي شمال عمان في طلب إزالة الشيوخ رقم (2021/26) والمتعلقة بالقطعة رقم (670) من الحوض رقم (6 التلاع الغربي) من أراضي قرية تلاع العلي توجهت برفقة لجنة إزالة الشيوخ إلى موقع القطعة موضوع الطلب .

وبعد أداء القسم القانوني أمام لجنة إزالة الشيوخ الموقرة تم افهامي المهمة الموكلة إلي وهي :-
تقدير قيمة قطعة الأرض والبناء القائم عليها موضوع الطلب وذلك بإزالة الشيوخ فيها مع احتساب حصة كل شريك من المساحة وقيمة حصة كل شريك وقابليتها القسمة من عدمه واحتساب قيمة المتر المربع من الأرض والبناء القائم مع مراعاة حصص القاصرين ومراعاة قانون الملكية العقارية رقم (13 / 2019) .

تحلفت اليمين القانونية بأن أقوم بمهمتي بكل أمانة وأخلاص وتسلمت المبررات من لجنة إزالة الشيوخ الموقرة وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وقمت بمطابقة مخطط الأراضي وسند التسجيل والمخطط التنظيمي مع واقع القطعة فوجدتها تنطبق تمام الأنطباق وطلبت أمهالي لحين اعداد تقرير خبرة مفصل بواقع خبرتي.

وصف العقار والصور الجوية والفتوغرافية :-


قمت بالرجوع إلى موقع القطعة موضوع الدعوى مرة ثانية وتم التأكد من موقع القطعة وحدودها ونتيجة الكشف تبين لي ما يلي :-

- تبلغ مساحة القطعة حسب سند التسجيل (1006 م²) وهي مسجلة باسم (عامر عثمان أحمد برجوس وشركاه).

شؤون المحنة

- القطعة من نوع الملك وهي داخل حدود التنظيم ونوع التنظيم سكن (أ) والحد الأدنى للأفراز (1000م²) وهي ضمن حدود أمانة عمان الكبرى وتابعة تنظيميا لمنطقة تلاع العلي وأم السماق وخلدا ورقم البناء (9) حسب ترميز أمانة عمان .
- القطعة تقع في منطقة تلاع العلي حي الصالحين وهي تبعد عن شارع المدينة المنورة مسافة 186 م تقريبا والقطعة تقع على شارع تنظيمي بعرض 14 م شارع الرمضاء وهو مفتوح ومعبد والقطعة منتظمة الشكل وجميع الخدمات متوفرة .
- يوجد ضمن القطعة بناء قائم قديم وعمر البناء حوالي 30 عام تقريبا وهو مؤلف من خمسة طوابق طابق تسوية مساحة (74 م²) خدمات ، وطابق أرضي مساحته (382 م²) عبارة عن شقة واحدة ، وطابق أول وطابق ثاني وطابق ثالث كل طابق مساحته (360 م²) وكل طابق مؤلف من شقتين وسطح الطابق الثالث مقام عليه غرفة خزين مساحتها (50 م²) خدمات مشتركة .
- يوجد ضمن القطعة أشجار متنوعة وهي (شجر برتقال عدد 2 + شجر زيتون عدد 3 + شجر كلمندينا عدد 2 + شجرة عبهره + شجر ليمون عدد 4 + شجرة تين + دوالي عنب عدد 4 + شجرة انجاص + شجرة خوخ أصفر + شجرة رمان عدد 2 + شجرة مشمش + شجرة عناب .





وصف البناء :-

- طابق التسوية عبارة عن غرفة بويلرات وملجأ مساحته (74 م²).
- الطابق الأرضي مساحته (382 م²) وهو مؤلف من (صالون ضيوف + صالة طعام + صالة معيشة + مطبخ + خمس غرف نوم اثنتان ماستر + حمامين عائلي + حمام ضيوف + فرنده معها تراس مكشوف مع صالة المعيشة) وهو مشغول من قبل الشريك (سميره حامد صالح راشد).
- الطابق الأول عبارة عن شقتين مساحة كل شقة (180 م²) شقة شمالية وشقة جنوبية :
 - الشقة الجنوبية من الطابق الأول مشغولة من قبل الشريك (محمد عثمان برجوس)
 الشقة مؤلفة من صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم أحداها ماستر وحمام عائلي وحمام ضيوف .
 - الشقة الشمالية من الطابق الأول مشغولة من قبل الشريك (عامر عثمان برجوس)
 الشقة مؤلفة من صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم أحداها ماستر وحمام عائلي وحمام ضيوف .
- الطابق الثاني عبارة عن شقتين مساحة كل شقة (180 م²) شقة شمالية وشقة جنوبية
 - الشقة الجنوبية من الطابق الثاني مشغولة من قبل الشريك (علاء عثمان برجوس)

الشقة مؤلفة من صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم احداها
ماستر وحمام عائلي وحمام ضيوف .

- الشقة الشمالية من الطابق الثاني مشغولة من قبل الشريك (عماد عثمان برجوس)
الشقة مؤلفة من صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم احداها ماستر
وحمام عائلي وحمام ضيوف .


• الطابق الثالث عبارة عن شقتين مساحة كل شقة (180 م²) شقة شمالية وشقة جنوبية
- الشقة الجنوبية من الطابق الثالث غير مشغولة من أي شريك الشقة مؤلفة من
صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم احداها ماستر وحمام
عائلي وحمام ضيوف .







- الشقة الشمالية من الطابق الثالث مشغولة من قبل الشريك (عبدة عثمان برجوس)
الشقة مؤلفة من صالون ضيوف وصالة معيشة ومطبخ وثلاث غرف نوم احداها ماستر
وحمام عائلي وحمام ضيوف .



• القشطيات سوبرديلوكس وهي عبارة عن بلاط الأرضيات سيراميك والدهان
توشنتو وتطبيع والشبابيك المنزوم مع حماية حديد وأباجورات والأسقف جبصين
وجبسن بورد وبلاط الأرضيات والجدران للحمامات والمطبخ سيراميك وخزائن
المطبخ راكبة ويوجد تدفئة مركزية في كامل البناء .

• الشقة الجنوبية من الطابق الثالث فارغة وبحاجة الى صيانة .

• وكما هو مبين بالصور الفوتوغرافية للبناء أدناه : -










#

7





التقدير :-

تم الاستفسار عن القيمة السوقية للقطعة من المجاورين وتجار العقار وأسعار الأساس لدى دائرة الأراضي والمساحة وعليه فإبني أقدر سعر المتر المربع للأرض بمبلغ 500 دينار للمتر المربع الواحد وأقدر سعر المتر المربع للبناء بقيمة 250 دينار للمتر المربع الواحد لكامل الشقق ومبلغ 200 دينار للشقة الجنوبية من الطابق الثالث (الشقة الفارغة) .

وعليه تصبح قيمة الأرض = $(500 \times 1006) = 503000$ دينار)

و تصبح قيمة البناء = $(250 \times 1282) = 320500$ دينار)

وتصبح قيمة الجنوبية من الطابق الثالث = $(200 \times 180) = 36000$ دينار)

وأقدر قيمة اجمالية للأشجار والأسوار القائمة والأعمال الخارجية بمبلغ (10000) دينار)

وعليه تكون القيمة الأجمالية للأرض و البناء القائم عليها والأعمال الخارجية

($503000 + 320500 + 36000 + 10000 = 869500$) دينار

ثمانمائة وتسعة وستون ألف وخمسة مائة دينار

قمت باحتساب حصة كل شريك وما يصيبه من مساحة أرض العقار والبناء ومن قيمة الأرض

والبناء على الشيوع حسب سند التسجيل المبرز في طلب إزالة الشيوع وحسب الجدول أدناه :-

