

## تقرير وضع يد

بناء على انتخابنا خبراء بالقضية التنفيذية رقم ( 311 / 2024 ) المنضمه اجراء معامله وضع اليد على قطعة الارض رقم ( 147 ) من الخوض رقم ( 4 ) ابو سنيسل قرية جلعده من اراضي التسلط وبعد ان اتهمنا رئيس التنفيذ " وسام بك الخسونة " المهمة الموكلة الينا وهي :

- وصف قطعة الارض موضوع الطلب وصفا دقيقا وشاملا مع ماعليها وبيان قريها وبعدها عن الخدمات وصفتها التنظيمية
- بيان فيما اذا كان قطعة الارض مشغولة ام لا واذا كان مشغولة بيان اسم شاغليها وسندهم بأشغالها ان وجد .
- تقدير سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة تقدير قيمة العقار الاجمالية وما عليها من ابنية أو إنشاءات .

ثم تحيينا السمين القانونية بأن نقوم بمهمتنا بكل امانة واخلاص ونسلمنا صورا عن مميزات الدعوى وطلبنا الإهمال نحن اعداد تقرير مفصل بواقع خبرتنا

وقد عرضت المحكمة الموقرة علينا اسماء اطراف الدعوى وكلانها وتؤكد نحن الخبراء الموقعين أدناء عدم وجود أي علاقة أو ظروف أو اسباب من شأنها ان تؤثر على حيادتنا وأنها مستقلون عن أي طرف من اطراف الدعوى او وكلانهم او الهيئة الحاكمة الموقرة

توجهنا الى موقع القطعة الموصولة اعلاه برفقة مامور التنفيذ وعند وصولنا وقوفنا على رقبة العقار تبين لنا ما يلي :  
اولا، لتطبق المخططات وواقع القطعة تمام الانطباق وتبلغ مساحتها " 9803 م2 " وهي مملوكة للسيد ابراهيم اسماعيل محمد بصيص .



- ثانيا، قطعة من النوع الملك وتقع ضمن منطقة جلعده وهي زراعي خارج التنظيم
- ثالثا، تقع القطعة في منطقة جلعده على واد يفصل بين اراضي جلعده واراضي الريميين والسدي بحدها من الجهة الشرقية .
- رابعا، القطعة مربعة الشكل تقريبا وتطل واجهتها الشرقية على وادي وعلى طريق ترابي بعرض 6 م بنهاية مغلقة من الجهة الغربية وتميل القطعة ميلا متوسطا من الغرب باتجاه الشرق وترتبطها صفراء .
- خامسا، الخدمات غير متوفرة .


سادسا، ضمن القطعة بناء من الدك الاسمنتي وهو قديم ( مهجور ) عباره عن طابق ارضي واول حاجة ماسة للصيانة

- الطابق الارضي، مساحته 75 م2 مؤلف من غرفتين ومطبخ وحمام (رطوبة بالداخل وتشققات بالجدران بحاجة الى صيانه ) الارضيات مده اسمنتية الشبابيك زجاج مع اطار حديد مع شبك حماية .

- الطابق الأول : عبارة عن غرفة مساحتها 16 م<sup>2</sup> تقريباً وترأس مبلط أمام الغرفة وهي مبلطة بالبلاط الخلي (رطوبة بالداخل بحاجة الى صيانة) يوجد مطلع درج يصل الى الغرفة من الدك الاسمنتي غير مبلط.
- كما يوجد خزان ماء مهجور سعته حوالي 50 م<sup>3</sup> + سور من البديش المكحل مع بوابة حديد بالاسمنت يعلوه بلك شائك يمثل الحدود الغربية للقطعة كما يوجد ضمن القطعة بعض القطاعات الحجرية







سابعاً: القطعة مزروعة بعدة أنواع من الأشجار وهي موضحة بالمجدول التالي :

| النوع                                    | العدد | العمر | القيمة الأقرابية / دينار | مجموع القيمة المادية / دينار |
|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------|------------------------------|
| زيتون                                    | 25    | 20-15 | 35                       | 875.0                        |
| زيتون                                    | 30    | 10-5  | 15                       | 450.0                        |
| ليمون                                    | 1     | 10-5  | 50                       | 50.0                         |
| ليمون                                    | 1     | 5-1   | 25                       | 25.0                         |
| فان                                      | 4     | 10-5  | جافة                     | 00.0                         |
| المجموع ( الف وأربع مئة ديناراً لا غير ) |       |       |                          | 1400.0                       |

أقدر قيمة القطعة وما عليها من ابنية وأشجار موضوع الدعوى استناداً الى اسلوب المقارنة بقطع اخرى مشابهه وبانثلة لها من حيث الشكل والطبوغرافية وموقعها واطلالتها وعلاقتها بالخدمات العامة وتنظيمها أقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة وما عليها على النحو التالي :

| البيان                                                       | المساحة | العمليه | سعر المتر المربع الواحد | القيمة الاجمالية |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|------------------|
| القطعة 147                                                   | 9803    | x       | 6.0                     | 58818.0          |
| الطابق الأرضي + الاول                                        | 91      | x       | 50.0                    | 4550.0           |
| خزان ماء + سور                                               | *       |         | *                       | 6000.0           |
| قيمة الأشجار الاجماليه حسب الجدول اعلاه                      |         |         |                         | 1400.0           |
| المجموع ( سبعون الفا وسبع مئة وثمانية وستون ديناراً لا غير ) |         |         |                         | 70768.0          |

وهله خيرت .....

قريرا في 26 / 10 / 2025

الخبير المساح المرخص والمقيم العقاري المرخص  
محمد عبدالله الحياصات

الخبير / المهندس الزراعي  
راتب البقور

الخبير / المهندسة المدنية  
هبة ابو رمان

3