

لدى دائرة تنفيذ محكمة شمال عمان الموقرة

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم 6857 / 2025

بناء على القرار المتخذ من قبل عطفوة رئيس التنفيذ بانتخابي خبيرة بالقضية أعلاه، والمتكونة بين المحكوم لها السيدة/ ريم عبد الحميد الرشيد وآخرون والمحكوم عليه السيد/عبدالرحيم عقاب مصطفى الوريكت، لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم (173) من حوض رقم 3 (عين ام جوزة) من أراضي قرية صويلح من أراضي شمال عمان لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وأنشاءات وأشجار .

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإنني أفصح بأنني انا الخبيرة الموقعه ادناه عن عدم وجود ايه ظروف او اسباب من شاتها اثره شكوك حول حيادتي واستقلالي عن اي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة .

هذا وقد تحلفت القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقرة بأن اقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص.

وفي يوم الخميس الموافق 2025/3/26 قمت انا الخبيرة : المهندسة والمقدرة العقارية المرخصة/ فردوس عدنان الجعافرة ،برفقة مندوب دائرة التنفيذ /السيد تامر محادين ,يرافقنا وكيل المحكوم لهم المحامي /محمد طعيمات بالتوجه الى الموقع .

وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار بدلاتي,قمت بعدها بالكشف الحسي على الموقع (موضوع الدعوى) اعلاه والتجوال داخله,وتبين لي ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات متطابقة تمام الانطباق مع الواقع والمبرزات هي :

1. صورته عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة .

2. صورته عن مخطط الأراضي.

3. صورته عن مخطط الموقع التنظيمي.

1- وصف قطعة الأرض (موضوع وضع اليد) :

ان قطعة الأرض تحمل رقم 173 حوض (3) عين ام جوزة من أراضي قرية صويلح (109),وتبلغ مساحتها {505 م2} , يملكها عدد من السادة / عبدالرحيم عقاب مصطفى الوريكت وآخرون /على الشيوع وبحصص متفاوتة وحسب قيد تسجيل الاموال غير المنقولة

رقم { 2025-AN-9655 } تاريخ 2026/4/5 والمكون من صفحتين, وتبلغ حصص المحكوم عليه 2432/608 حصة اي بما يعادل (126.25 متر مربع),ونوع الارض ملك,وتتبع مديرية أراضي شمال عمان تسجيلياً والتابعة لمنطقة صويلح -حي الكمالية - ضمن

حدود أمانة عمان الكبرى تنظيمياً-,والأرض ذات شكل غير منتظم ,وتقع الى الشمال من شارع الاميرة راية بنت الحسين ,والى الجنوب من جمعية شريان المحبة الخيرية -وبالقرب


منها -,والارض مخدومة بممرين ,الأول (عباره عن درج قاتم) متفرع من شارع محرز بن فضلة ويقع على الحد الشرقي لقطعة الارض ,وهو درج قائم , ثانياً / ممر راية بنت الحسين

رقم 7 ويقع على الحد الجنوبي لقطعة الأرض , ولا يوجد اسوار حول قطعة الارض ولا بوابات ,ويتم الوصول للابنية من خلال صعود الدرج الواقع في الجهة الشرقية من الابنية ,

والارض ذات طبيعة ترتفع عن شارع محرز بن فضلة بحوالي 3 متر وتتحدر من الجنوب

باتجاه الشمال وبشكل متوسط، وضمن الأرض ثلاثة ابنية بعضها ابنية مهملة ومهجورة والبعض الآخر مشغول من قبل مستأجرين، ولا يوجد رقم على البناء وهي تقع خلف البناء رقم 1 (الواقع على شارع محرز بن نضلة)، ولا يوجد أشجار او نباتات ضمن قطعة الأرض تنظيم القطعة – سكن د - ، والأرض محاطة بالأبنية السكنية الشعبية، وهي مخدمة بجميع الخدمات.

صوره جوية لقطعة الأرض رقم 173 حوض 3 عين ام جوزة وتقع الى الجنوب من جمعية شريان المحبة وبالقرب منها -



صور تبين وأجهات الأبنية القائمة -موضوع الدعوى -

2. وصف الأبنية : يوجد على قطعة الأرض (موضوع الدعوى):

عباره عن ثلاثة ابنية متلاصقة كون الموقع شعبي وكونها قديمة جدا (منها ما هو طابق ومنها ما هو طابقين ومنها ما هو ثلاثة طوابق)، وهي أيضا متلاصقة مع ابنية المجاورين - الموقع للأبنية السكنية الشعبية- لا يوجد ارتدادات قانونية حول الأبنية، وواجهات الأبنية جميعها من الدكة والطوب المقصور، وذلك حسب الكشف الحسي الاتي:

البناء الأول :

يقع في الزاوية الشمالية الشرقية من قطعة الأرض وهو بناء مكون من طابق تسوية (مهمل وفارغ وغير مشغول) ويتم الوصول اليه من الممر الشرقي وهو عبارة عن درج قائم :

تبلغ مساحته 80 م² تقريبا مكون من عدد من الغرف يتوسطها فناء والتشطيبات سيئة جدا حيث ان الأبواب والشبابيك محطمة والقصره سقطت عن الاسقف , والبناء قديم جدا وهو غير صالح للسكن , وهو فارغ وغير مشغول ومهمل – وقت الكشف-



توضح بعض عناصر طابق التسوية في البناء الأول في الزاوية الشمالية الشرقية من الارض-المهمل وغير مشغول-

البناء الثاني :

يقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من قطعة الأرض وهو بناء مكون من ثلاثة طوابق (طابق تسوية وطابق ارضي وطابق أول) :

طابق التسوية : حسب ظاهر الحال : عبارة عن شقة تبلغ مساحتها 90 م² تقريبا مكونة من ساحة امامية يتبعها عدد من الغرف والتشطيبات سيئة جدا حيث ان الأبواب من الحديد والنوافذ محطمة, ويتم الوصول اليها من الممر الشرقي وهو عبارة عن درج قائم , وهي فارغة وغير مشغولة ومهملة – وقت الكشف-



صور لبعض عناصر طابق التسوية في البناء الثاني الواقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من قطعة الارض -مهمل وغير مشغول-

✚ **الطابق الارضى :** عبارة عن شقة تبلغ مساحتها 90 م2 تقريبا مكونة من غرفة ضيوف وغرفتين نوم ومطبخ راكب (مجلى ستانلس ستيل) فقط , وحمام عربي +شاور , ويتم الوصول اليها من الممر الشرقي وهو عبارة عن درج قائم :

✚ **التشطيبات :** شعبية حيث الدهان املشن وبلاط الارضيات من السيراميك ومن الموزايكو البلدي , والابواب الداخلية من الخشب , والباب الخارجي من الحديد , وبلاط ارضية المطبخ من السيراميك , وبلاط ارضية وجدران الحمام لارتفاع مت ونصف من السيراميك , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج , ويوجد حديد حماية على كافة النوافذ , ولا يوجد اباجورات , ولا يوجد تدفئة , والشقة بحاجة الى صيانة .

✚ الشقة مشغولة من قبل المستاجر احمد مصطفى الشيخ واسرته بايجار مقداره 85 دينار /شهري - وقت الكشف-



صور لبعض عناصر الشقة الواقعة في الطابق الارضى من البناء الثاني الواقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من قطعة الأرض

✚ **الطابق الاول :** عبارة عن شقة تبلغ مساحتها 115 م2 تقريبا مكونة من غرفة ضيوف وثلاثة غرف نوم , تتصل احدى الغرف من خلال باب من الحديد بدرج شمالي غير مكتمل , ومطبخ راكب (مجلى ستانلس ستيل) فقط , وحمام عربي +شاور , ويتم الوصول اليها من الممر الجنوبي رقم 7 ممر الاميرة راية بنت الحسين , حيث يوجد شاحط درج من الباطون له دربين من الحديد يوصل للشقة صعودا .

✚ **التشطيبات :** شعبية حيث الدهان املشن ودهان زيتي لارتفاع 170سم , وبلاط الارضيات من شحف الرخام لجميع عناصر الشقة , والابواب الداخلية من الخشب , والباب الخارجي من الحديد , وبلاط ارضية المطبخ من شحف الرخام , ومطبخ راكب ومكون من واجهة سفلية من الالمنيوم والضرف باب سحب المنيوم ومجلى ستانلس ستيل وواجهة علوية من الخشب , وبلاط ارضية وجدران الحمام لارتفاع متر ونصف من السيراميك , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج , ويوجد حديد حماية على كافة النوافذ , ولا يوجد اباجورات , ولا يوجد تدفئة , والشقة بحاجة الى صيانة .

✚ الشقة مشغولة من قبل المستاجر ابراهيم العيسى واسرته بليجار مقداره 110 دينار /شهري - وقت الكشف-



صور لبعض عناصر الشقة الواقعة في الطابق الاول من البناء الثاني الواقع في الزاوية الشمالية الشرقية من قطعة الارض

طابق السطح: عباره عن سطح فارغ، محاط بتصويينة بارتفاع حوالي 80 سم، وتنظيماً يسمح ببناء طوابق ثاني والثالث- بعد الرجوع لمكتب هندسي مختص لدراسة الاحمال- .

البناء الثالث :

يقع على الحد الغربي من قطعة الأرض وهو بناء مكون من طابق تسوية وخلفه من الجهة الجنوبية بناء ملاصق مكون من طابق ارضي :

طابق التسوية: عباره عن شقة تبلغ مساحتها 80 م² تقريباً مكونة من ساحة امامية غير مبلطة (باطون غير منتظم) يحيط بالساحة عدد من الغرف والتشطيبات سيئة جداً حيث ان الأبواب من الحديد، ومطبخ راكب (مجلى ستانلس ستيل) فقط مسقوف بالزينكو، غرفة خزين مسقوفة بالزينكو، وحمام عربي +شاور، ويتم الوصول اليها من الممر الجنوبي رقم 7 ممر الاميرة راية بنت الحسين، حيث يوجد شاحط درج من الباطون يقع بين البناء الثاني والبناء الثالث يوصل للشقة هبوطاً .

التشطيبات: شعبية حيث الدهان املشن، وبلاط الارضيات مدة اسمنتية، والابواب الخارجية من الحديد، والنوافذ من الالمنيوم والزجاج، ويوجد حديد حماية على كفة النوافذ، ولا يوجد اباجورات، ولا يوجد تدفئة، والشقة بحاجة الى إعادة التاهيل.



صور لبعض عناصر طابق التسوية في البناء الثالث الواقع على الحد الغربي من قطعة الارض

الشقة مشغولة من قبل المستاجر إبراهيم احمد الشيخ واسرته بليجار مقداره 90 دينار /شهري - وقت الكشف-

الطابق الارضي : حسب ظاهر الحال :عبارة عن شقة تبلغ مساحتها 100 م2 مكونة من غرفة ضيوف وغرفتين نوم ,ومطبخ راكب مجلى ستانلس ستيل ,وحمام عربي +شاوور , ويتم الوصول اليها من الممر الجنوبي رقم 7 ممر الاميرة راية بنت الحسين ,حيث يوجد شاحط درج من الباطون يقع بين البناء الثاني والبناء الثالث يوصل للشقة هبوطا .

التشطيبات : شعبية حيث الدهان املشن ,وبلاط الارضيات بلاط موزايكو بلدي ,والابواب الداخلية من خشب الكبس ,والباب الخارجي من الحديد,والنوافذ من الالمنيوم والزجاج ,ويوجد حديد حماية على كافة النوافذ,ولا يوجد اباجورات ,ولا يوجد تدفئة,والشقة بحاجة الى إعادة التاهيل.

الشقة فارغة وغير مشغولة حسب افادة المجاورين - وقت الكشف-

طابق السطح: عبارة عن سطح فارغ,محاط بتصويونة بارتفاع حوالي متر واحد, وتنظيميا يسمح ببناء طوابق اول وثاني وثالث- بعد الرجوع لمكتب هندسي مختص لدراسة الاحمال- .



صور لبعض عناصر الشقة الواقعة في الطابق الارضي في البناء الثاني على الحد الغربي لقطعة الارض

أقدر عمر الابنية بحوالي 45 عام .

جميع الخدمات متوفرة في الموقع ,والبناء محاط بالابنية السكنية الشعبية.



صور تبين محيط الابنية

3. تقدير القيمة الاجمالية:-

قطعة الأرض و البناء:

رقم البناء	اسم الطابق	المساحة /م ²	سعر المتر المربع /دينر	القيمة /دينار اردني
	ارض العقار	505	90	45450
البناء رقم 1	طابق التسوية	80	20	1600
البناء رقم 2	طابق التسوية	90	50	4500
	الطابق الارضي	90	65	5850
	الطابق الأول	115	65	7475
البناء رقم 3	طابق التسوية	80	45	3600
	الطابق الارضي	100	60	6000
	المجموع		74475 دينار اردني	

✓ القيمة الإجمالية المقدرة للعقار وحسب حصص المحكوم عليه وعددها 608 حصة من اجمالي الحصص وعددها 2432 حصة في سند التسجيل المرفق تسجيل الاموال غير المنقول رقم {2025-AN-9655} تاريخ 2026/4/5
✓ و حيث ان جامعة الحصص = 2432 حصة .

فان قيمة حصص المحكوم عليه / عبدالرحيم عقاب مصطفى الوريكات : = (74475 دينار اردني ÷ 2432 حصة =) 608 حصة = 30.62294408 دينار /قيمة الحصة الواحد × 608 = 18618.75 دينار (ثمانية عشر الفا وستمئة وثمانية عشر دينارا و 750 فلس)

الاسس المعتمدة للتقدير: بالاعتماد على خبرتي كمهندسة وكمقدرة عقارية مرخصة وعلى اطلاع ومتابعة دائمتين للأسعار واسعار المنطقة وسعر الاساس، وكذلك الاسس والطرق المتبعة في عملية التقدير من حيث (شكل القطعة الغير منتظمة وكون القطعة تقع على ممرات، وكونها في منطقة شعبية وتنظيمها سكن د، وتوفر الخدمات وطبيعة الابنية القديمة جدا وتنشيطاتها الشعبية)).

تحريراً في 2026 /4/7

وهذه خبرتي وحدود معرفتي أقدمها لمحكمكم الموقرة والله المستعان

وتفضلوا بقبول الاحترام

الخبيرة/

المهندسة فردوس الجعافره