

مدخل العقار موضوع الدعوى



د- الوصف: العقار بناء قديم نوعا مبني من الحجر النظيف في واجهات الأربعة

وهو مجمع إسمكان يتكون من سبعة طوابق:

أ. أربعة طوابق سكنية فوق الشارع المعبد.

ب. طابق روف.

ج. طابقين سكنيين أسفل منسوب الشارع المعبد منها شقة مستقلة كمستودع قيام

وشواجر وما يلزمها ولهذا البناء مصعد كهربائي يصل ما بين الطوابق جميعها:

أ- الطابق الأرضي: وهو عبارة عن شقة سكنية طابقية بواقع شقتين متصلتين مع

بعضها البعض ويقع على يمين ويسار هذا الطابق مواقف سيارات عدد (2) الأول

مفتوح ومبلط ضمن تصويته لف والثاني على يسار البناء مغلق ضمن باب حديد

وتصويته وسياج. ولهذا الطابق مدخلان الأول:- من خلال بيت الدرج والثاني من

خلال الشارع المعبد الأمامي مباشرة من خلال باب مدخل خشب وحديد ومن ثم

مجلى حوضين نوعية فاخرة ضمن موضع بوتوغا (طباخ) وشفاط لسحب الروائح خارجا وراكب ديكور جبصين في السقف.

- جناح النوم: ويتكون من ثلاث غرف نوم إحداهن ماستر ضمن حمام عائلي معدل مساحة $4 \times 5.5 \text{ م}^2$ ضمن حمام عائلي معدل مساحة 3×2.5 الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة وموضع قاطع محاب ألمنيوم شور أرضي للاستحمام وخلط ماء حار بارد، وغرفتي نوم الأولى معدل مساحة $2.5 \times 5 \text{ م}^2$ ، والثانية: - معدل مساحة $3 \times 4 \text{ م}^2$ وحمام عائلي فيما بينها معدل مساحة $1.5 \times 3 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مغسلة وطقم إفرنجي وموضع شور ضمن خلط ماء حار وبارد موضع استحمام.

- الشبابيك من الألمنيوم شاييه وراكب عليها أباجورات وحديد حماية.

- أشغال هذا الطابق: جميع هذا الطابق السكني والمكون من شقتين مفتوحتين على بعضها البعض يشغله المحكوم عليه المدعو/ سمير طبازة علما بأن هذا الطابق مؤثث بالكامل.

- الطابق الأول:

وهو عبارة عن شقة طابقية بواقع شقتين سكنيتين مفتوحتين على بعضها البعض.

- ويتكون هذا الطابق من صالون (L) واسع الأرضية ملبسة بالسيراميك وراكب ديكورات جبصين فاخرة في السقف ومتصل مع بلكونة مسقوفة مبطنة بالحجر مساحة $1.5 \times 18 \text{ م}^2$ ومطبخ واسع معدل مساحة $3 \times 8 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب مطابخ درف سفلية عدد (16) ثلاث أدراج راكب عليها وجه من الجرانيت ومجلى حوضين ستانلس ستيل وجدران الطابق معظمها دهان تطبيع.

- أشغال هذه الشقة: هذه الشقة من مهجورة وغير مشغولة غاية إعداد هذا التقرير الفني.

الطابق الثالث:

ويتكون هذا الطابق من شقتين سكنيتين شرقية وغربية:-

أ. الشقة الشرقية: باب الشقة حسب الكبس لون بني زيتاني، وتتكون هذه الشقة من صالون ضيوف (L) الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك لارتفاع 1.5 م. ط. وراكب ديكورات جبصين جميلة في السقف وملونه وهذا الصالون متصل مع بلوكنة مسقوفة، وحمام للضيوف مساحة 2.5×0.8 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة، وصالة معيشة معدل مساحة 3×3 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك لارتفاع 1.5 م. ط. وراكب ديكورات جبصين في السقف، وصالة معيشة متصلة مع مطبخ معدل مساحة 7×3 م² + مطبخ 3×3 م² وراكب بداخله مطابخ ذلك سفلية على شكل دوران (U) عدد (9) بالإضافة إلى ثلاث أدراج وراكب عليها وجه من الجرانيت ضمن مجلى حوضين وغرفتي نوم على طراشة الأملشن لون أزرق فاتح الأولى مساحة 3×2.5 م² والثانية مساحة 4×2.5 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك لارتفاع 1.5 م. ط. حمام عائلي معدل مساحة 1.7×1.7 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة وشور أرضي ضمن خلاط ماء حار بارد.

أبواب الشقة: خشب كبس مدهونة دهان زيتاني لون بني والشبابيك الألمنيوم وراكب عليها أباجورات.

- أشغال الشقة: هذه الشقة فارغة وغير مشغولة غاية إعداد هذا التقرير الفني.

ب. الشقة الغربية: تتكون من صالون للضيوف على شكل حرف (L) الأرضية مطلية بالسيراميك وهكذا سائر أرضيات هذه الشقة وراكب ديكورات جميلة بالسقف وهذا

والأرضية ملبسة بالسيراميك وموزع معدل مساحة 2×3.5 م² وهناك جدران مهدومة في هذا الجزء بحيث أصبح مفتوحا على الجزء الثاني وهو بناء القرميد، الشبابتك من الألمنيوم وراكب عليها أباجورات والأبواب خشب حشوه ذو اللون الأسود البناء خرساني مسلح أعمدة وعقدة خرسانية ويوجد رطوبة واضحة وتتبع بالطراشة والدهان في معظم أنحاء الجدران وهذا الجزء بوضعه الراهن لا يصلح للسكن.

ب. الجزء الخلفي: وهذا الجزء بناء قرميد متصل ومفتوح على الجزء السابق الأرضية بلاط موزايكو والسقف قرميد محمل على هيكل حديدي أعمدة حديدية مساحة مقطع 10×10 سم² والسقف هيكل حديدي تيوبات وجسور راكب عليها القرميد والمسافة ما بين للتصويئة وسقف القرميد مفتوحة على وضعها بدون إغلاق وبدون الشبابتك والبطانة الداخلية لسقف القرميد من نايلون وعازل وبطانة خشب السويد السفلية النهائية غير موجودة وهذا السقف مفتوح على الجزء الأمامي للبناء بدون إغلاق أيضا ومحيط القرميد الخارجي محمل على التصويئة وأما الوسطي فهو محمل على أعمدة حديدية مقطع مربع 10×10 سم² بلغ طول ضلع سقف القرميد الخلفي 18.5 م. طم. (بالتقريب من الواقع) وهذا الجزء ملاصق تماما للبناء الأمامي (انظر الكروكي المساحي المرفق).

ج. إشغال هذا الطابق: هذا الطابق مهجور وغير مكتمل البناء ولا يصلح للسكن بوضعه الراهن شاية إعداد هذا التقرير.

- بيت الدرج: للمدخل باب حديد درفتين مدهون لون أسود الشواشط والبسطات ملبسة بالرخام ذو اللون المكسي والجدران ملبسة بالسيراميك ألوان جميلة تعشيق والسقف والشواشط على طراشة الأملشن ذو اللون الأبيض ويشمل بيت الدرج هذا على مصعد كهربائي يصل بين جميع طوابق البناء.

مغسلة ومقعدة إفرنجية وشاور أرضي ضمن موضع خلاط ماء حار بارد، جدران الشقة دهان تطبيع وراكب ديكورات جبصين في السقف، الأبواب خشب كبش والشبابيك المنيوم شابييه وعليها حديد حماية أرضيات الشقة ميلطة بلاط سيراميك.

• إشغال الشقة: يشغل هذه الشقة ابنة المحكوم عليه/ لبنى سمير طبازة.

الأعمال الخارجية

- أسوار خارجية وأحواض زراعية، ودرج شاحط معدل 27 درجة ومساحات مبلطة جانبية وأخرى خلفية ومواقف سيارات (كراج عدد 2) على يمين البناء الأول مفتوح ومبلط ضمن تصويئة لف والثاني على يسار البناء مغلق ضمن باب حديد وتصويئة وسياج، ومداخل الطابق الأرضي الأول على يسار بناء مبني سقف قرميد معدل مساحة 4.5×3.5 م²، الأرضية ملبسة بالسيراميك والجدران دهان ديكوري وحول مساحة القرميد سياج خشب شراحت لارتفاع متر واحد لف، والثاني على يمين البناء مبني مظلة قرميد بنفس المساحة السابقة الأرضية ملبسة بالسيراميك ولكن بدون باب وبدون سياج لف حول مظلة القرميد بالإضافة إلى تصويئة لف ومداخل بواقع 3 درجات وصولاً إلى هذه المظلة بالإضافة إلى مساحة قرميد أمام مدخل البناء. متصلة مع مظلتى القرميد واللذان تقعا على يمين ويسار البناء.

هـ- القيم والتقديرات:-

1- الأرض: بلغت مساحة الأرض بحسب سند التسجيل 501.48 م².

- أقدر سعر المتر المربع الواحد بهذه الأرض بـ 85 دينار.

- وعليه تكون القيمة التقديرية للأرض = 85×501.48

= 42625.80 دينار.

2- البناء: ورد إنشغال رقم 19/743 تاريخ 2019/11/23 صادر من أمانة عمان الكبرى.

- طابق التصوية الأولى: أقدر قيمة هذا الطابق بـ 48000 دينار.

بسم الله الرحمن الرحيم


تقرير فني صناعة المحكمة المؤقتة

أنه بناءً على طلب دائرة تنفيذ عمان/ قسم جنوب عمان وذلك في القضية التنفيذية رقم 2023/101 سجل الإنابات - الهيئة الحاكمة/ القاضي توفيق أبو تايه فقد تم الحضور إلى هيئة المحكمة المؤقتة وتفهم المهمة الموكلة إلي وهي:

**تقدير قيمة العقار موضوع الإنابة وبيان واقع حالهما ووصفهما وصفاً
أعمالاً وثيقة**

ثم قامت الهيئة الحاكمة بتحليلي القسم القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص وبعدها وبعد عرض وتلاوة أطراف الدعوى ووكلائهم والهيئة الحاكمة أبدت حياديته واستقلالي عن كل من فرقاء الدعوى ووكلائهم والهيئة الحاكمة.

تصوير جوجل جوي للعقار الواقع في منطقة أبو علندا



[Handwritten signature]

وبناء عليه فقد تم الخروج على الطبيعة والوقوف على العقارين وبصحة وكيل المحكوم له ومأمور لتنفيذ هذه المحكمة وبعد الوصول والوقوف على رقبة العقار موضوع الدعوى قمت مطابقة المبررات أمام مأمور التنفيذ هذه المحكمة فوجدتها مطابقة تمام الانطباق على بعضها البعض.

العقار الأول: ويقع في منطقة أبو علندا.

أ- المطابقة: العقار بناء إسكان قائم قديم نوعا ما يتكون من أربع طوابق وطابق روف فوق الشارع وطابقين تسوية وهذا البناء يقع على قطعة الأرض رقم (338) حوض (13) القحيت قرية أبو علندا (131) من أراضي جنوب عمان وبعد الاطلاع على كل من سند التسجيل ومخطط الأراضي.


ب- التنظيم: الأرض منظمة من قبل أمانة عمان لكبرى - منطقة التوسعة وأبو علندا الجنوبي والرقيم ضمن تنظيم سكن (ج) والأرض ذات شكل منتظم مستطيلة الشكل تقع على شكل مستطيل ويحدها شارع تنظيمي معبد أطلق عليه اسم: شارع جبل طارق.

- وقد بلغت مساحة قطعة الأرض 501.48م² بحسب سند التسجيل من مبررات الدعوى.

ج- الموقع العام: العقار موضوع الدعوى يقع في منطقة أبو علندا - ضمن حي مأمول فيه العديد من الأبنية القائمة معظمها حديث البناء وإسكانات وفلل وجميع الخدمات من ماء وكهرباء متوفر والبناء يقع إلى الشمال الشرقي من دوار سمور ومسجد العتيبي وإلى الشمال من ديوان أبناء عثمان البرادعي وإلى الغرب من الحزام الدائري ودالاس للشفرات ومحطة الماضي للمحروقات وقد أخذ البناء الترقيم (22) من قبل الأمانة.

إلى مساحة مسقوفة معدل 4.5×3.5 م² وسقف القرميد من الأسفل شرائح خشب
سويدي مدهونة، الأرضية ملبسة بالسيراميك الجدران دهان ديكوري وتتضمن هذه
المساحة حوض زراعي ويليها باب حديد مدخل الطابق وحول مساحة القرميد
سياج خشب شرجات لارتفاع متر لف ومنفذ على الجهة المقابلة مظلة قرميد
بنفس المساحة والأرضية ملبسة بالسيراميك ولكن بدون باب وسياج علوي.

الواجهة الأمامية والجانبية للعقار موضوع الدعوى



- مكونات هذا الطابق: يتكون هذا الطابق من غرفة ضيوف واسعة معدل مساحة
 8.5×3.5 م² الأرضية ملبسة بالسيراميك وراكب ديكورات فاخرة وجميلة في السقف
وغرفة معيشة عائلية معدل مساحة 7×4 م² الأرضية ملبسة بالسيراميك وهذا
ينطبق على سائر أرضيات هذا الطابق راكب ديكورات جميلة وفاخرة في السقف
ومطبخ واسع معدل مساحة 7×3 م² وراكب درف مطابخ على شكل حرف (U)
معدل 16 درجة سفلية وراكب عليها وجه من الجرانيت لون أسود فاخر ضمن

- الشبابيك: الألمنيوم شابييه، وراكب عليها أباجورات وحديد حماية.

- جناح النوم: ويتكون من ثلاث غرف نوم إحداهن ماستر وتقع بمساحة $4 \times 6 \text{ م}^2$ وراكب بالسقف ديكورات جبصين جميلة والأرضية ملبسة بالسيراميك مع حمام معدل مساحة $1.5 \times 3 \text{ م}^2$ وراكب بداخل مغسلة وطقم إفرنجي الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك ويشتمل هذا الحمام على شور موضع استحمام ضمن خلاط ماء حاء بارد وغرفتي نوم معدل مساحة $3 \times 6 \text{ م}^2$ و $3 \times 5 \text{ م}^2$ وراكب بالسقف ديكورات جبصين فاخرة وحمام عائلي واسع معدل مساحة $2 \times 3 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مغسلة وطقم إفرنجي وموضع شور ضمن خلاط ماء حار بارد.

- يقع ضمن هذا الطابق صالون واسع معدل مساحة $5 \times 7 \text{ م}^2$ الأرضية ملبسة بالسيراميك وراكب ديكورات جبصين فاخرة في السقف وحمام للضيوف معدل مساحة $1.5 \times 2 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مغسلة وطقم إفرنجي.

•• أشغال هذا الطابق: هذا الطابق فارغ وغير مشغولة من أحد.

الطابق الثاني:-

ويتكون من شقتين سكنيتين مفصولين عن بعضها البعض:-

أولاً: الشقة الغربية: وتتكون من صالون ضيوف على شكل حرف (ب) متصل مع بالكونة مسقوفة.

- الشبابيك من الألمنيوم شابييه وراكب عليها أباجورات وحديد حماية وأرضيات الشقة ملبسة بالسيراميك وراكب جبصين بالسقف، وحمام للضيوف معدل مساحة

2.5×0.9م² الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة، وصالة معيشة ومسطية معدل مساحة 3.5×3م² الأرضية ملبسة بالسيراميك وجزء من الجدران كذلك ضمن الجهة الغربية وغرفة معيشة متصلة مع مطبخ معدل مساحة 6×4م² وراكب ديكورات جبصين جميلة في السقف، المطبخ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب مطابخ درف سفلية على شكل زاوية بواقع (9) درف وثلاث أدراج من الألمنيوم المطلي حراري وراكب عليها وجه من الجرانيت ضمن مجلى ستاليس ستيل حوضين.

- شبابيك الشقة والألمنيوم شابه وراكب عليها أباجورات وحديد حماية.

- أبواب الشقة خشب كبس مدهونة دهان زيتاني لون بيج.

- ويتبع لهذه الشقة أيضاً غرفتي نوم معدل مساحة 3×2.5م² لكل واحدة منهما ضمن حمام عائلي معدل مساحة 1.8×1.5م² الأرضية والجدران ملبسة وراكب بداخله طقم إفرنجي ومغسلة وشور أرضي موضع استحمام ضمن خلاط ماء حار وبارد.

*** أشغال هذه الشقة: هذه الشقة فارغة وغير مشغولة.

ثانياً: الشقة الشرقية: وتتكون من غرفة ضيوف على شكل حرف (L) مفصلة مع بلكونة مسقوفة أرضيات الشقة ملبسة بالسيراميك، وحمام للضيوف الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله مغسلة ومقعدة إفرنجية وصالة معيشة بالإضافة إلى صالة معيشة متصلة مع المطبخ وراكب ديكورات جبصين فاخرة وجميلة بالسقف، الشبابيك من الألمنيوم شابية وراكب عليها أباجورات وحديد حماية، وأبواب الشقة خشب كبس مدهون دهان زيتاني، بالإضافة إلى غرفتي نوم ضمن حمام عائلي معدل مساحة غرفتي النوم 3×2.5م² لكل واحدة منهما والحمام العائلي يقع بمعدل مساحة 1.8×1.5م² الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله طقم إفرنجي ومغسلة وشور أرضي موضع استحمام ضم خلاط ماء حار بارد.

الصالون متصل مع بالكونة مسقوفة مطلة على الشارع التنظيمي. المعبد وحمام للضيوف مساحة 2.3×1 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة وصالة معيشة ومطبخ وصالة معيشة متصلة مع مطبخ معدل مساحة 7×3 م² والمطبخ معدل مساحة 3×3 م² الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك لارتفاع السقف وراكب درف سفلية على شكل زاوية عدد (10) بالإضافة إلى (3) أدراج وراكب عليها وجه الجرائيت ضمن مجلى حوضين ستانلس ستيل، غرفتي نوم ضمن حمام عائلي الأولى مساحة 3×2.5 م² والثانية مساحة 4×2.5 م² جميع أرضيات الشقة مطلية بالسيراميك، والشبابيك ألمنيوم شايبه وراكب عليها أباجورات، لأبواب خشب كبس مدهون دهان زيتاني، أما الحمام العائلي فهو يقع بمعدل مساحة معد (1.8×1.5 م²) الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك وراكب بداخله شور أرضي وطقم إفرنجي ومغسلة.

ج. إشغال الشقة هذه الشقة: الشقة فارغة وغير مشغولة غاية إعداد هذا التقرير.

الطابق الأخير (طابق الروف)

ويتم الوصول اليد من خلال بيت الدرج ومن خلال المصعد الكهربائي أيضا ويتكون هذا الطابق من جزأين أمامي وخلفي ووصفها كما يلي:

أ. الجزء الأمامي: ويتكون من مساحة مكشوف مبلطة بالسيراميك (ترس مكشوف بدون عقدة خرسانية) وزوايتها الخريبة ضمن تصويته راكب عليها مشربيات رخام ضمن أرضية وظهر من الرخام. وبعض هذه المشربيات ساقطة من إماكنها واجهة هذا الترس المكشوف مبلطة بلاط سيراميك حتى ارتفاع السقف وراكب على مدخل هذا الترس باب محاب ألمنيوم شايبه وحمام مهجور (حمام الضيوف) راكب بداخله مقعدة إفرنجية ومغسلة ويقع هذا الحمام بمعدل مساحة 2×1 م²، الأرضية والجدران مطلية بالسيراميك وصالة معيشة مسقوفة معدل مساحة 8×6 م² بناء جدران

طابق التسوية الثانية

ويتكون هذا الطابق من شقتين سكنيتين وهما كما يلي:

- الشقة الغربية: وتتكون من صالة ضيوف معدل المساحة $5 \times 4 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وصالة معيشة معدل مساحة $4 \times 3 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك ومطبخ متصل مع معيشة معدل مساحة المعيشة $4.7 \times 6.5 \text{ م}^2$ الجدران نيكورية وراكب نيكورات جبصين في السقف ومطبخ معدل مساحة $3 \times 4 \text{ م}^2$ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك والشبابيك ألمنيوم شابييه وراكب عليها حديد حماية وراكب في هذا المطبخ درف سفلية عدد (12) ألمنيوم صناعي حراري بالإضافة إلى ثلاثة أنراج وراكب عليها وجه من الجرانيت ضمن مجلس ستانلس ستيل حوضين، وصالة معيشة مطلة على حديقة خلفية الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك لارتفاع 1.5م.ط. بالإضافة إلى حمام عائلي الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وأما الحديقة الخلفية فهي تقع بمعدل مساحة $10 \times 3.5 \text{ م}^2$ وفي نهايته من جهة الجار مزروعة شجرة توت كبيرة ضمن أحواض زراعية وحديقة أخرى جانبية معدل مساحة $12 \times 3 \text{ م}^2$ ويجاورها درج بواقع 27 درجة ضمن دريزين حديد يؤدي إلى طابق التسوية والأولى وحمام للضيوف معدل مساحة $1.5 \times 1.5 \text{ م}^2$ راكب بداخله مغسلة ومقعدة إفرنجي وشور أرضي الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك حتى ارتفاع السقف وغرفتي نوم معدل مساحة 4×3 و $3.5 \times 3 \text{ م}^2$.

- إشغال هذه الشقة: يشغل هذه الشقة ابن المحكوم عليه المدعو/ عرفات طبازة.
- أبواب الشقة: خشب كبس زياتي لون بيج، علما بأن جميع المساحات الخارجية في الارتدادات الخلفية والجانبية مبلطة موزايكو.
- إشغال الشقة موضوع هذه الدعوى: هذه الشقة فارغة وغير مشغولة غاية إعداد هذا التقرير.

- الشقة الشرقية: ومدخلها باب خشب عليه باب حديد حماية، هذه الشقة عبارة عن مستودع مساحة واحدة الأرضية بلاط موزايكو وهذه المساحة مفتوحة على بعضها البعض ضمن أعمدة وسطية ولا يوجد جدران تقطيع طوب بعض من هذه الشقة على القسارة والآخر على الطراشة ويوجد رطوبة بالغة بالسقف والجدران والأعمدة، يوجد تقيع وسقوط بالطراشة والشقة مبنية على حد الجار من الجهة الخلفية.
- أشغال هذه الشقة: هذه الشقة مشغولة من قبل المحكوم عليه ومستغلة كمستودع لبضائعه حيث يوجد بها كراتين وبضائع مختلفة لزوم أثاث وشوادر ونثرات مختلفة والشقة تقع على يسار بيت الدرج.

طابق التسوية الأولى

ويتكون من شقتين سكنيتين ووصفهما وإشغالهما كما يلي:

- أ. الشقة الشرقية: وتتكون من صالة معيشة واسعة (ضيوف) معدل مساحة $4 \times 5 \text{ م}^2$ بالإضافة إلى صالة معيشة وسطية متصلة مع مطبخ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله درف سفلية وثلاث أدراج راكب عليها وجه من الجرانيت ضمن مجلى حوضين متانلس متيل بالإضافة إلى غرفتين نوم ضمن حمام عائلي الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك حتى ارتفاع السقف وراكب بداخله مقعدة إفرنجية ومفصلة وشور أرضي، الجدران دهان تطبيع وراكب ديكورات جبصين ساقطة (نزول) في السقف والأبواب خشب كبس مدهون دهان زياتي لون بني غامق جميع أرضيات الشقة مبلطة بلاط سيراميك والشبابيك من الألمنيوم شابهة وعليها حماية.
- ب. الشقة الغربية: وتتكون من صالة معيشة واسعة معدل مساحة $4 \times 5 \text{ م}^2$ وصالة معيشة أخرى متصلة مع مطبخ الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب درف مطابخ سفلية وأدراج راكب عليها وجه من الجرانيت ضمن مجلى حوضين بالإضافة إلى غرفتي نوم ضمن حمام عائلي الأرضية والجدران ملبسة بالسيراميك وراكب بداخله

- طابق التسوية الثانية: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 40000 دينار.
- الطابق الأرضي: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 60000 دينار.
- الطابق الأول: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 55000 دينار.
- الطابق الثاني: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 50000 دينار.
- الطابق الثالث: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 50000 دينار.
- طابق الروف: أ قدر قيمة هذا الطابق بـ 7250 دينار.
- الأعمال الخارجية: أ قدر قيمة الأعمال الخارجية بـ 11000 دينار.

***- وعليه يكون إجمالي تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى والواقع في منطقة أبو عتدا
(أرض + بناء + أعمال خارجية = 42625.8 + 48000 + 40000 + 60000 +
55000 + 50000 + 7250 + 11000 = 363875.8 دينار).

وبما أن المحكوم عليه/ سمير يمتلك حصة واحدة من مجموع حصص كلية بواقع حصتان
 وعليه تكون القيمة التقديرية لحصص المحكوم عليه/ سمير = $2/363875.8$
= 181937.9 دينار (فقط مائة وواحد وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة
وثلاثون دينار و 900 فلس).

المرفق: صور ملونة لأنحاء العقار موضوع الدعوى.

وعليه جرى التوقيع.. وبالله التوفيق..

الخبير/ المهندس

محمد الصادق

مهندس مدني إنشاءات

ومقدر عقاري مرخص مهندس سلامة عامة

ومهندس استملاك

عمان في: 2024/1/3