

بسم الله الرحمن الرحيم

خبير معتمد لوزارة العدل / دائرة شؤون الخبرة
حوادث سيارات و معدات و آليات
صاحب كراج فايز القيسي للميكانيك
ورئيس اللجان الفنية سابقا



الخبير الفني : فايز عجاج
خبير سيارات - تحكيم
خبير في مجال الميكانيك و هياكل المركبات
و نائب رئيس نقابة اصحاب المهن الميكانيكية

طريق الأوتستراد - عمان / الزرقاء - ١٤٧، ٧٩٥٥٥

Email : fayezaajaj@yahoo.com

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

دائرة تنفيذ : محكمة بداية حقوق الزرقاء الموقرة

القضية التنفيذية رقم : ٧٢٢٥ / ٢٠٢٦

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس التنفيذ الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم ٧٢٢٥ / ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٦ لتقدير قيمة المركبة رقم ٦٨٥٣٩ - ١٣ خصوصي ، موضوع الدعوى ، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في كراج الحجز - ساحة البتراوي وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي بتاريخ : ٢٥ / ٨ / ٢٠٢٦ تبين التالي :

أولاً : بيانات المركبة : (المركبة مغلقة ماعدا الباب الخلفي اليمين وغطاء المحرك)

نوع السيارة	كيا	المصنف	سيكترا	سنة الصنع	2001	اللون	ملف ميتاك
رقم الوثقة	13-68539	رقم الشاصي	KNAFB22631A132964	رقم المحرك	S5D0 5056	سعة المحرك	1500 CC
نوع الناقل	جيب اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين	صفة المركبة	ركوب صغيرة	رقم الشاصي + رقم المحرك من خلال مشروحات الترخيص	

ثانياً : فحص الشاصي وفقاً لواقع الحال :

أمامي يمين	مضروب وظاهر ضرر من الأعلى
أمامي شمال	مضروب وظاهر ضرر من الأعلى
خلفي يمين	_____
خلفي شمال	_____

المركبة مغلقة ولا تعمل وهابطة / وبسبب مكان تواجدها وملاصقتها لبعض المركبات / وكون المركبة موجودة في ساحة الحجز وبحاجة الى رفع او فرط بعض الاجزاء او وضعها في مكان مناسب للفحص / لكل ما سبق لم يتسنى لنا فحص الشاصيات الامامية والخلفية مع اسفل المركبة + الشمعات الجانبية (بالكامل)

ثالثاً : فحص البودي :

ضربات بودي مشغولة ومصلحة وظاهر عليها + خدوش وجروح + نقور + معجونه + صداء وهريان + دهان ظاهر على بعض اجزاء المركبة + الواجهة الامامية مضروبة ومصلحة مع دهان اساس ظاهر في غرفة المحرك + الطمبون الامامي مضروب + الشل الامامي مضروب + الضوء الامامي الشمال كالج + عظمة المساحات مكسورة + بطانات وحل + ضربات بودي + خدوش + معجونه مكسرة في الجنب اليمين + السقف العلوي + الطمبون الخلفي مضروب + معجونه + الاضوية الخلفية (اليمين + الشمال) مكسورة + نقور وشخوط + جروح + دقات في الجنب الشمال + واقية وحل العجل الامامي اليمين مضروبة + الابواب لا تعمل ومغلقة ماعدا الباب الخلفي اليمين

رابعا : فحص الميكانيك وفقاً لحال الواقع :

فحص المحرك	... / ... %	ملاحظات
لا يعمل - ظاهر تهريب زيت + غطاء الصباب مكسور + لا يوجد غطاء بلاستيك + معجونه + سيلكون ظاهر على المحرك		

اسم الخبير وتوقيعه

(Signature)

خامساً : حالة وإضافات المركبة (وصف كامل) :

• الغرفة الداخلية : بحاجة الى اصلاح وصيانة + تنظيف (دراي كلين) + الصندوق الخلفي مغلق ولم يتم

الفحص من الخلف

• دهان المركبة : اصلاح الضرر + دهان

• الكوشوك : وسط

• الجنطات : المنيوم

X : ABS

• مانع انزلاق : X

• حساسات : X

• مفتاح المركبة : غير موجود / حسب مسؤول الكراج

• الترخيص والتأمين لفاية : ٢٠٢٧/ ١/ ٩ حسب مشروحات دائرة الترخيص

• الإضافات : شاشة X..... تحكم طارة X..... فتحة بالسقف X..... فرش جلد X..... البصمة X.....

• إضافات أخرى : (بور - مكيف)

• ملاحظة : ١- معلومات ومواصفات المركبة من خلال الكشف الحسي والبيانات من وكيل المحكوم له و

مشروحات دائرة الترخيص

٢- ان المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب البيانات و واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف

اخر يظهر في فحص المركبة بعد احوالها للمزاود واستلامها مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث

الميكانيك والشاصيات والبودي - يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود .

٣- رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد من بيانات المدعي وهي مسؤولية دائرة الترخيص

٤- المركبة بحاجة الى صيانة عامة + اصلاح الضرر .

٥- صور فوتوغرافية للمركبة مكان تواجدها عددها (١٥) تبين الحالة التي عليها المركبة

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فاني أقدر قيمة المركبة موضوع

القضية بمبلغ وقدره (١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار)

أفصح بحيادتي واستقلاليتي عن اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة الكريمة ، ولا يوجد اية ظروف

او أسباب من شأنها اثارة أية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : فايز عبد ربه زيدان عجاج

التوقيع :

التاريخ :

بسم الله الرحمن الرحيم



2026/08/24

التاريخ :

مأمور تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية

الموضوع : واقع حال

24/8/2026

تاريخ الكتاب

7225/2026

الإشارة : لكتابكم رقم

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء اتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

الرائد
رضوان أحمد الخواص

رقم التسجيل	رقم لوحة	النوع	الصف	نوع الوقوف	شبه المركبة	اللون	مويل	النهاية الترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1319223927	13-68539	كيا	سيكرو	بلدين	ركوب صغير	سلف ميتالك	2001	09/01/2027	SSD05056	KNAFB22631A132964
صفة التسجيل	بك الصانع	عدد الأبواب	نوع ميل المركبة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المظلة	صفة الاستعمال	ركوب	
كرويا ج	4			AM 12:00:00 4/8/2008	عمان	1500				

معلومات المالك والشركاء من وجد

الاسم	اللقب	رقم الوطني
رضوان احمد الخواص	785151850	9761029363

لا يوجد رهن حالي

الحجوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم النوحه	جهة الحجز	تاريخ الحجز	رقم كتاب الحجز	نوع الحجز	تاريخ كتاب الحجز	سبب الحجز
1319223927	13-68539	وزارة العدل	AM 12:00:00 7/16/2026	7225/2026	نفذو	AM 12:00:00 7/16/2026	قضيه محكمة

لا يوجد حجوزات على رخصة المركبة

التعليق على المركبة

رقم التسجيل	جهة التعميم	تاريخ التعميم
1319223927	تنفيذ قضائي	PM 6:06:10 8/6/2026


لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

عمان - الأردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.daid.gov.jo



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or mark.