

بناءً على القرار المتخذ من قبل قاضي تنفيذ محكمة غرب عمان القاضي هبة بيك جعفر بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (9581) تنفيذ غرب عمان بتاريخ: 2026/8/3 لتقدير قيمة المركبة رقم (22-46787) موضوع الدعوى وبعد انتقالني إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة الامن العام أم العمد لحجز المركبات بعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/8/11

| نوع السيارة | مازدا    | الصنف      | 3                 |
|-------------|----------|------------|-------------------|
| سنة الصنع   | 2014     | اللون      | فهراني            |
| رقم اللوحة  | 22-46787 | رقم الشاصي | JM7BL1S29E1416833 |
| صفة المركبة | خصوصي    | رقم المحرك | Z6B21375          |
| سعة المحرك  | 1600     | نوع الوقود | بنزين             |


## ثانياً: فحص الشاصي

|            |                |
|------------|----------------|
| أمامي يمين | مضروب + مصلح   |
| أمامي شمال | ضربة على الراس |
| خلفي يمين  | جيد قصعه       |
| خلفي شمال  | جيد قصعه       |

## ثالثاً: فحص البودي

- ضربة بالطنبون الامامي اليمين + شمال
- الجناح الامامي اليمين مضروب
- ضربة بالطنبون الخلفي جهة اليمين + شمال
- ضربة بالجناح الامامي اليمين
- ضربة بالجناح الخلفي من جهة اليمين
- الضوء الخلفي اليمين شعر مكسور
- ضربة بالجناح الخلفي شمال
- قصعه بالشمعة الشمال
- ضربات بودي ومشغولة

أشرف نايف خوالدة  
خبير فني مركبات



رابعاً: فحص الميكانيك

لم يتم الفحص لا تعمل

خامساً: الحالة العامة للمركبة

الحالة العامة متوسط

|                      |                            |                                          |                        |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| مري + زجاج<br>كهرباء | مسجل CD                    | فرش قماش<br>بحاجة لتجديد +<br>دراري كلين | الغرفة الداخلية        |
| يوجد كاميرا<br>خلفية | التامين<br>لا يوجد معلومات | الترخيص<br>2024/5/23                     | الترخيص والتامين لغاية |
| 50%                  | الكوشوك                    | حديد                                     | الجنطات                |
| لا تعمل بسبب الضعف   |                            | البطارية                                 |                        |
| اوتوماتيك            |                            | جبر                                      |                        |

سادساً: المحرك والجير

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| المحرك | لا يعمل بسبب ضعف البطارية |
| الجير  | لم يتم الفحص لعدم التحريك |

وبناء على ما ورد أعلاه وعليه حسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة موضوع القضية أقدر قيمة المركبة

بمبلغ قدره (4000) اربع آلاف دينار

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير : اشرف نايف خوالدة

التاريخ : 2026/8/12

توقيع:







صان - الأردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الإلكتروني [www.dvld.gov.jo](http://www.dvld.gov.jo)

رقم نظام الملفات  
شعبه عمان / قسم غرب عمان / ١ - ٣٠ - ٧

رقم نظام الملفات: تنفيذ عمان / قسم غرب عمان / ١ - ٣٠ - ٧

٢١١٦ -

قرار طلب تنفيذي

القرار الصادر من قبل القاضي هبه جعفر

القاضي

في ضوء ضبط المركبة المحجوزة لصالح الدعوى في سلحة ام العدد أقرر انتخبا الخبير (أشرف الخوالدة - هاتف ٠٧٧٩٠٠٨٨٨٥) لوضع اليد وتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى على أن يشتمل التقرير وصفا كاملا للمركبة من الداخل والخارج وحالتها العامة هيكليا وميكانيكيا وقيمتها السوقية وصرف مبلغ (١٠٠) دينار لتعرب خبرة على ان تعود كمصاريف قضائية وتكاليف سامور التنفيذ بإجراء اللازم حسب الأصول.

قرار صادر بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٠٣

قاضي التنفيذ هبه جعفر

الطبعة

عمان / قسم غرب  
عمان

رقم الدعوى

١١٠٩٥٨ - ١١٠٩٥٨

شعبه الاجرائي وتنفيذ

٢٠٢٦/٠٨/٠٣ - شعبتين خبرا

قيمة مركبة

# سند قبض

## RECEIPT VOUCHER

0038861

فلسس JD. ديتار Fils

٨٠٠

—

التاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٦  
Date

Received From Mr. / Mrs. استلمت من السيد / السادة: مستكاملة لبيط كسان

Amount مبلغ وقدره: مائة دينار فقط لا غير

Bank نقد ☐ شيك رقم ☐ Cash/Sheque No. ....

In payment of وذلك عن: دفعات الفلوس المستحقة

المطروقة: الطريق  
ختم وخطي: الطريق

Receiver مستكاملة لبيط كسان