

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير مهندس الميكانيك : احمد حماد

هندسة ميكانيك مركبات

دائرة التنفيذ : الزرقاء

القضية التنفيذية رقم : 4239 / 2025

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ :

محكمة بداية (الزرقاء)

(محمد بيك ابو دلو الموقر)

بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم :

(4239 / 2025) بتاريخ : (2 - 8 - 2026)

لتقدير قيمة المركبة رقم : (92178 - 21)

نوع (كيا) صنف (ريو) موديل (2009) موضوع الدعوى وبعد ان اقسمت اليمين القانونية لدى دائرة التنفيذ الموقرة توجهت للكشف على المركبة في ساحة كراج (الموقر) لحجز المركبات في منطقة

(الموقر) (يوم * : 11 / 8 / 2026)

وبعد إجراء الكشف و الفحص والمعاينة من قبلي فإنني أبين ما يلي :

بيانات المركبة :

الملاحظات الفنية للمركبة :

لوحة الارقام : موجودة

المفتاح : غير موجود

الرخصة : غير موجودة

عدد الابواب : 4

عدد الركاب : 5

العدة
عجل سبيل : غير موجود
مفتاح الجنط : غير موجود
الجك : غير موجود
الطفاية : غير موجودة
شئكل السحب : غير موجود
منفاخ : غير موجود
عاكسة : غير موجودة

بيانات المركبة :

(تاريخ انتهاء الترخيص : 7 / 3 / 2025)

(تاريخ ضبط المركبة : 5 / 8 / 2025)

رقم المركبة	(92178 - 21)
نوع المركبة	كيا KIA
الصنف	ريو REO
الموديل (سنة الصنع)	2009 كوريا ج
اللون	اسود
سعة المحرك من الوقود	1500 CC
نوع الوقود	بنزين
نوع صندوق التروس (الناقل) الجير	اوتوماتيك
رقم الشاصي	KNADE 221396497267
رقم المحرك	G4EC2214388
صفة التسجيل	خصوصي
صفة الاستعمال	ركوب
الفئة	ركوب صغير

4 ابواب 5 ركاب رقم التسجيل : 1301404027

- هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

الضربات

الظمبون الاممي	: مضروب مشغول
الظمبون الخلفي	: ممزق
غطاء الماتور	: ضربات مشغولة
غطاء الصندوق	: مشغول
الاجنحة	: ضربات مشغولة
الابواب	: عدة طعوج مشغولة
المرش	: ضربات مع كحطات في المرش السفلي

حالة المركبة (وصف كامل)

الملاحظات الفنية :

الدهان	: تحتاج دهان كامل واعمال تجليس وحف ومعجون متعددة
الكوشوك	: جيد قياس R 14 65 / 185
الجنط	: حديد قياس R 14
الغرفة	: الفرش تبديل
الفرش	: ممزق
الاضوية	: كسر الاضوية الخلفية
ايادي الابواب	: خراب 1
البطانات	: ممزقة
الهيكل الخارجي	: البودي يحتوي ضربات وخدوش ونقور

الزجاج الامامي والخلفي	: جيد
الزجاج الجانبي	: جيد (كهرباء)
رافعات الزجاج	: جيدة
مرايا جانبية خارجية	: خدوش
مرآة داخلية	: جيدة
أيادي أبواب خارجية	: تعطل 1
أيادي أبواب داخلية	: جيدة
أضوية امامية	: خدوش
أضوية خلفية	: كسر
الفرش الداخلي	: ممزق

الميكانيك وفقا لواقع الحال

() المفتاح غير موجود

فحص المحرك	لم يعمل	ملاحظات : اثر نزيف زيت من اسفل الماتور
فحص الجير	لم يعمل	
فحص الاكسات	لم تعمل	

* لا يسمح بتشغيل المركبة

حالة وإضافات المركبة :

جير اوتوماتيك

مكيف + بور ستيرنج + نظام مانع قفل البريك ABS + زجاج كهرباء كامل +
+ ايرباج هوائي + مقر USB + تحكم مرايا مع مرايا كهرباء وطي مرايا +
كاميرا خلفية + شاشة لمس + مانع انزلاق + كشافات امامية + مسجل

الخلاصة :

وبناء على ماورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة :

فإنني اقدر قيمة المركبة بمبلغ : (2700 دينار أردني)

(ألفان و سبع مائة دينار اردني)

- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعذر الفك والتركيب والفرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل وتراكم الزيوت والشحوم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مؤهلة للفحص وتفريغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او بودي او شاصي نتبين لاحقا خلافا لما في التقرير دون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف

- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة


الحيادية

- ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فأني أفصح لمحکمتكم الموقرة بأنه
- ا - لا توجد أية ظروف او أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة
- ب- كما ابدي لمحکمتكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملية والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد وبصدق وأمانة

وتاليا :

مرفقات : صور للمركبة من جميع الاتجاهات ومن الداخل والخارج

التوقيع : مهندس ميكانيك : أحمد حسين أحمد حماد



التاريخ * : 11 / 8 / 2026 م

