

لدى دائرة تنفيذ محكمة عمان الموقر

تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم 9727 / 2026

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة رئيس دائرة تنفيذ محكمة عمان، بانتخابي خبيرة بالقضية اعلاه، والمتكونة بين المحكوم له السيد / ماجد محمد سعد الدين العقاد وبين المحكوم عليهم السادة / سعد الدين محمد سعد الدين العقاد وآخرون، لمرافقة مندوب مأمور التنفيذ لإجراء الكشف على قطعة الأرض رقم 2784 من حوض رقم 13- (الشميساني) من قرية عمان، من أراضي عمان لتقدير قيمتها وما عليها من ابنية وانشاءات وأشجار.

وحسب نص المادة رقم (83-3) فإني أفصح عن عدم وجود اية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلانهم أو هيئة المحكمة.

هذا وقد تحلفت القسم القانوني امام هيئة المحكمة الموقر بان اقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل أمانة وصدق وإخلاص.

وفي يوم الاحد الموافق 2026/4/27، قمت انا الخبيرة : المهندس والمقدر العقاري المرخصة/ فردوس عدنان عبدالله الجعافرة، برفقة مندوب دائرة التنفيذ السيد/ محمد حسين، يرافقتنا وكيل المحكوم عليهم المحامي الاستاذ / خلدون السعيديين، بالتوجه إلى موقع الارض (موضوع وضع اليد).

وحال الوصول الى الموقع والوقوف على رقبة العقار بدالتي، قمنا بالكشف الحسي على الموقع والتجوال داخل البناء وفي محيطه، وتبين لنا ما يلي :

ان جميع المبرزات والمخططات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض موضوع الدعوى من جهة اخرى تمام الانطباق والمبرزات هي:

1. صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة.

2. صورة عن مخطط الاراضي.

3. صورة عن مخطط الموقع التنظيمي .

1. وصف العقار :-

✓ رقم القطعة: 2748 اسم ورقم الحوض: الشميساني-13-

✓ تنظيم القطعة : مكاتب باحكام خاصة ضمن سكن ب.

✓ مديرية التسجيل : أراضي عمان مساحة قطعة الارض: 857 م2


✓ اسم ورقم القرية : عمان - 1- نوع الأرض : ملك

✓ الموقع : حي الشميساني - مديرية منطقة العبدلي - ضمن حدود أمانة عمان الكبرى - وتقع الى الجنوب من تقاطع ودوار المدينة الرياضية وتبعد عنه حوالي 800متر هوائي، وتقع مقابل شركة رفادة للسياحة والسفر، وشمال الخطوط الجوية القطرية - وبالقرب منهما -.

✓ اسم الشارع : تقع على شارع الشريف عبدالحميد شرف (الرئيسي) ويقع على الحد الجنوبي الغربي لقطعة الأرض، وهو شارع معبد على كامل سعته .

✓ رقم البناء : لا يوجد ترقيم على البناء، وتقع بين البنائين 96 و 100 .

2. وصف قطعة الأرض (موضوع وضع اليد) : الأرض منتظمة الشكل (مستطيل)، يحيط بالأرض أسوار وجدران استنادية على جميع الجهات ، السور الامامي من الحجر بارتفاع ثمانية مداميك حجر ضمنه ثلاثة فتحات للمداخل ، الفتحة الاولى الرئيسية وهي في منتصف السور تقريبا وهي تؤدي الى الطابق الارضي (وهي فتحة بدون بوابة)، الفتحة الثانية وهي عبارة عن بوابة حديدية واسعة توصل للطوابق السفلية وضمنها مواقف السيارات ، الفتحة الثالثة وهي في الزاوية الشمالية الغربية وهي توصل الى مكرر الدرج الرئيسي الذي يخدم البناء (وهي فتحة بدون بوابة) ، وباقي الاسوار عبارة عن جدران استنادية وجدران من الدكة والطوب وجميعها مبطنة بالحجر ، وهي بارتفاعات تتراوح بين (2.00 م - 3.5 م).
صوره جوية لموقع قطعة الأرض رقم (2784) حوض رقم 13 الشميساني وتقع جنوب دوار وتقاطع المدينة الرياضية



صور تبين واجهات العقار وصوره للمدخل

مفاتيح

3- وصف البناء: مجمع تجاري مكون من سبعة طوابق وهي كالاتي ((طابق قبو , وطابق تسوية , وطابق ارضي , وطابق اول وطابق ثاني وطابق ثالث وطابق رابع)) , ويخدم البناء مكرر درج عدد 2 , ومصعد عدد 1 (راكب - وغير شغال) , وواجهات البناء جميعها من الحجر الابيض النظيف , والواجهات الامامية وجزء من الواجهات الجانبية مطعمة بواجهات زجاجية ضخمة من الزجاج المزدوج باللون الأسود , وذلك لغايات تجميلية , وتفصيل العقار كالاتي , وذلك حسب الكشف الحسي :-

اسم الطابق	الاستعمال	المساحة /م2
بنر ماء	بنر ماء	9
طابق القبو	فارغ وغير مشغول (مواقف سيارات)	532
طابق التسوية	فارغ وغير مشغول (مواقف سيارات)	364
الطابق الارضي	مكاتب (فارغة وغير مشغولة)	364
الطابق الاول	مكاتب (فارغة وغير مشغولة)	364
الطابق الثاني	مكاتب (فارغة وغير مشغولة)	364
الطابق الثالث	مكاتب (فارغة وغير مشغولة)	364
الطابق الرابع	مكاتب (فارغة وغير مشغولة)	364

طابق القبو : مكون من ساحه واسعه (موقف سيارات) , ويمكن الوصول اليه من مكرر الدرج الرئيسي , ومن المصعد , وكذلك من ميل اسمنتي يتصل بشارع الشريف عبدالحميد شرف (الرئيسي) ويهبط تدريجيا لطابق القبو , وتوجد خدمات البناء (غرفة كهرباء وكاميرات ضمنها حمام افرنجي + غرفة مستودع واسعة + غرفة حارس ضمنها مطبخ راكب + حمام افرنجي راكب) .

التشطيبات : جيدة , حيث ان الدهان املش (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات مدة اسمنتية مصقولة , وبلاط الارضيات والجدران للمطبخ وللحمامات من السيراميك , والابواب الداخلية من خشب الكس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اياجورات , وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق , وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .



صور تبين بعض عناصر طابق القبو

✚ **طابق التسوية** : مكون من ساحه واسعه (موقف سيارات) , ويمكن الوصول اليه من مكرر الدرج الرئيسي , ومن المصعد , ومن درج الهروب (مكرر الدرج الثاني) , وكذلك من ميل اسمنتي يتصل بشارع الشريف عبدالحميد شرف (الرئيسي) ويهبط تدريجيا لطابق القبو , وتوجد خدمات البناء (غرفة خدمات كهرباء + غرفة حارس ضمنها مطبخ راكب + حمام افرنجي راكب) .

✚ **التشطيبات** : جيدة , حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات مدة اسمنتية مصقولة , وبلاط الارضيات والجدران للمطبخ والحمام من السيراميك , , والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اباجورات , وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق , وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .




صور تبين بعض عناصر طابق التسوية

✚ **الطابق الارضي :-**

✚ عباره عن صالة واسعة مفتوحة بدون تقطيع تتصل من خلال فتحه واسعة بشارع عبدالحميد شرف (الرئيسي) بعد هبوط 5 درجات اسمنتية , ويوجد في الجهة الشرقية من البناء فتحه (مجهزة لبناء درج) يوصل بين الطابقين الارضي والاول , ويخدم الطابق حمامات افرنجية عدد 3 + مغسلة .

✚ **التشطيبات** : جيدة , حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات من السيراميك , والمدخل الرئيسي و المدخل من جهة مكرر الدرج بدون ابواب وغير مبلطة , وبلاط الارضيات والجدران للحمامات من السيراميك , , والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اباجورات , وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق , وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .

١٢



صور تبين بعض عناصر الطابق الارضي

الطابق الاول :-

عبارة عن صالة واسعة مفتوحة بدون تقطيع , تتصل من خلال فتحه (مجهزة لبناء درج) بين الطابقين الارضي والاول تقع في الجهة الشرقية من الطابق , ويخدم الطابق حمامات افرنجية عدد 3 + مغسلة .

التشطيبات : جيدة , حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات من السيراميك , وبلاط الارضيات والجدران للحمامات من السيراميك , والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اباجورات , وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق , وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .



صور تبين بعض عناصر الطابق الاول

الطابق الثاني :-

عبارة عن عدد من المكاتب التجارية , بعضها بغرف مكتبية عدد 2 والبعض الآخر بثلاث غرف مكتبية , وكل مكتب يحتوي على حمام افرنجي راكب , وعلى فراغ لمطبخ صغير (kitchenette) (غير راكب) .

التشطيبات : جيدة , حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات لجميع العناصر من السيراميك , والاسقف لبعض العناصر من الجيبسون

يورد مع عناصر اناره ,وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك ,والمطابخ غير راكبة,والابواب الداخلية من خشب الكبس,والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج ,وغير راكب حديد حماية ,وغير راكب اباجورات ,وراكب تكييف مركزي, وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق ,وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .



صور تبين بعض عناصر الطابق الثاني

✚ الطابق الثالث :-

✚ عباره عن عدد من المكاتب التجارية , بعضها بغرف مكتبية عدد 2 والبعض الاخر بثلاث غرف مكتبية , وكل مكتب يحتوي على حمام افرنجي راكب , وعلى فراغ لمطبخ صغير (kitchenette)(غير راكب).

✚ التشطيبات : جيدة ,حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة),وبلاط الارضيات لجميع العناصر من السيراميك ,والاسقف لبعض العناصر من الجيبسون يورد مع عناصر اناره ,وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك ,والمطابخ غير راكبة,والابواب الداخلية من خشب الكبس,والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج ,وغير راكب حديد حماية ,وغير راكب اباجورات ,وراكب تكييف مركزي, وراكب نظام انذار ونظام اطفاء حريق ,وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .




صور تبين بعض عناصر الطابق الثالث

✚ الطابق الرابع :-



✚ عباره عن عدد من المكاتب التجارية , بعضها بغرف مكتبية عدد 2 والبعض الآخر بثلاث غرف مكتبية , وكل مكتب يحتوي على حمام افرنجيراكب , وعلى فراغ لمطبخ صغير (kitchenette)(غير راكب).

✚ التشطيبات : جيدة , حيث ان الدهان املشن (يوجد ترطيب بحاجة للمعالجة) , وبلاط الارضيات لجميع العناصر من السيراميك , والاسقف لبعض العناصر من الجيبسون بورد مع عناصر اناره , وبلاط الارضيات والجدران للمطابخ والحمامات من السيراميك , والمطابخ غير راكبة , والابواب الداخلية من خشب الكبس , والنوافذ من الالمنيوم والزجاج المزدوج , وغير راكب حديد حماية , وغير راكب اباجورات , وراكب تكييف مركزي , وبعض التشطيبات في الطابق تحتاج الى صيانة عامة كون البناء مهمل وغير مشغول منذ عدة سنوات .



صورتين بعض عناصر الطابق الرابع

✚ السطح : فارغ مبلط ببلاط الموزايكو البلدي , وضمنه غرف لمكررات الدرج وغرفة المصعد , ومحاط بتصوينه من الحجر بارتفاع (1.25 - 1.50) , والتصوينه مبطنة بالحجر من الداخل .



صور تبيين عناصر السطح

✚ يقدّر عمر البناء بحوالي ثمانية اعوام .
✚ يخدم البناء مكررا درج بلاطتهما من الجرانيت, والدرج الرئيسي لم يتم تركيب باب له بعد, وجدرانه مبطنه ببلاط الجرانيت لارتفاع متر واحد, والتشطيبات امام المدخل الرئيسي لمكرر الدرج غير مكتملة التشطيب (بحاجة لاعادة تاهيل المدخل الرئيسي لمكرر الدرج), والدرج الخلفي (درج الهروب) له دربزين من الحديد, وهو درج هروب من متطلبات السلامة في البناء, ويوجد مصعد واحد- راكب وغير شغال وقت الكشف -.

✚ نظام اطفاء الحريق + نظام التكييف

✚ يخدم البناء بنر ماء قائم .

✚ علما بان كامل العقار فارغ وغير مشغول- وقت الكشف-

✓ جميع الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ومواصلات وشوارع معبدة وخدمات عامة متوفرة, والموقع مميز تجاريا وهو محاط بالابنية التجارية وابنية المكاتب .



صور لمحيط البناء (وحاجتها لاستكمال التشطيبات)

4.تقدير القيمة الاجمالية:- قطعة الأرض و البناء:

اسم الطابق	المساحة /م ²	السعر /دينار اردني /م ²	القيمة /دينار اردني
ارض العقار	857	1200	1028400
طابق القبو	532	120	63840
طابق التسوية	364	120	43680
الطابق الارضي	364	350	127400
الطابق الاول	364	250	91000
الطابق الثاني	364	325	118300
الطابق الثالث	364	325	118300
الطابق الرابع	364	325	118300
مكررا الدرج وغرفة المصعد	38	50	1900
المجموع			1711120 = دينار اردني

✓ اقدر القيمة الإجمالية للجدران والاسوار الاستنادية المبطنه بالحجر والممرات والاندراج الغير مبطنه وميل مواقف السيارات=25000_دينار.

✓ اقدر القيمة الإجمالية لبنر الماء القائم = 8000 دينار.

✓ القيمة الاجمالية للعقار = قيمة الأرض والبناء+قيمة الجدران والاسوار والممرات +قيمة بنر الماء القائم = 1711120 دينار + 25000 دينار + 8000 دينار = 1744120 دينار (مليون واحدة وسبعمئة واربعه واربعون الفا ومئة وعشرون ديناراً اردنياً)

✓ اقدر القيمة الإجمالية للعقار وحسب الحصص وعددها 400 حصة في سند التسجيل رقم

2026/4/29 تاريخ 2026 - INF- 213614

✓ 1744120 دينار-القيمة الاجمالية÷ 400 -عدد الحصص=-4360.30 دينار/الحصة الواحدة

الرقم الوطني	اسم المالك	الجنسية	الحصص	القيمة/دينار اردني
2000131724	سيف الدين وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9872050447	اماني نبيل محمد العقاد	الأردنية	5	21801.5
9891063746	خالد وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9862033454	هبة الله وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9921071721	مجاهد وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9562007349	سلوى محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9601027128	ماجد محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	80	348824
9622039008	نادية محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9551023551	سعدالدين محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9962074944	سلوى سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9922067385	ساره سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9562021214	جاتيت جان ادولف مسليفيس	الأردنية	8	34882.4
9902061918	شهد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9942069172	رشا سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9572023674	روزماري مورييس القرد بلزورث	الأردنية	5	21801.5
9662001423	شريفه حسن حسان ابو رضوان	الأردنية	5	21801.5
9821058355	محمد نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9841055985	عبدالرحمن نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9851054714	مازن نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9851054715	ماجد نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2000145836	سعدالدين نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2000438307	عمر نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2001050120	سعد نبيل محمد العقاد	الأردنية	5	21801.5
9622033482	اكرام عبدالله عبدالفتاح العقاد	الأردنية	40	174412
المجموع	-----	-----	400 كاملا	1744120 دينار اردني

((جدول يبين قيمة حصص المحكوم عليهم في العقار محل التنفيذ))

الرقم الوطني	اسم المحكوم عليهم	الجنسية	الحصص/ المحكوم عليهم	القيمة/دينار اردني لحصص المحكوم عليهم
9872050447	اماني نبيل محمد العقاد	الأردنية	5	21801.5
9891063746	خالد وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9862033454	هبة الله وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9921071721	مجاهد وليد محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9562007349	سلوى محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9622039008	ناديه محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9551023551	سعدالدين محمد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	40	174412
9962074944	سلوى سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9922067385	ساره سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9562021214	جائيت جان ادولف مسليفيس	الأردنية	8	34882.4
9902061918	شهد سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9942069172	رشا سعدالدين محمد العقاد	الأردنية	8	34882.4
9572023674	روزماري موريس الفرد بلزورث	الأردنية	5	21801.5
9662001423	شريفه حسن حسان ابو رضوان	الأردنية	5	21801.5
9821058355	محمد نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9841055985	عبدالرحمن نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
9851054714	مازن نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2000145836	سعدالدين نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2000438307	عمر نبيل محمد العقاد	الأردنية	10	43603
2001050120	سعد نبيل محمد العقاد	الأردنية	5	21801.5
9622033482	اكرام عبدالله عبدالفتاح العقاد	الأردنية	40	174412
المجموع	-----	-----	300 مجموع حصص المحكوم عليهم	1308090 دينار اردني

✚ وبذلك تبلغ مجموع قيمة حصص المحكوم عليهم = 1308090 دينار ((مليون واحدة وثلاثمئة وثمانية آلاف وتسعون ديناراً اردنياً))

✚ الاسس المعتمدة للتقدير:

((أخذت بالاعتبارات التي يؤخذ بها في هذا المجال- الموقع والمساحة والتنظيم وعمر البناء , وموقع العقار المميز وتشطيباته الجيدة , والقريب من الخدمات وعلى ضوء اسعار المنطقة , وبالاطلاع على السعر الإداري لقطعة الأرض في موقع دائرة الأراضي)و بموجب خبرتي. وهذه خبرتي وحدود معرفتي أقدمها لمحكماتكم الموقرة والله المستعان

حرر في 2026/5/7

وتفضلوا بقبول الاحترام

الخبرة/
المهندسة فردوس الحفافة



المملكة الأردنية الهاشمية

رقم القرار 12/10/2011

الرقم الآلي: 2011/66

رقم الملف 457

التاريخ 2025 / 01 / 08

شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري

استنادا للملاحظات المخولة لي بموجب المادة (5) من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020 الصادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وبناء على تشييب لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام بالقرار 12/10/2011 تاريخ 2011 / 11 / 16 أوافق على تحديد تسجيل

المقدر العقاري السيد / فردوس عدنان عبد الله الجعافرة
الرقم الوطني (9662026158)

في سجل المقدرين العقاريين لعام 2027 بمحافظة الماهمة

وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية 12/31 / 2027 على أن يلتزم بال شروط الواردة بالنظام والتعليمات الصادرة بموجبه

وقد استوفيت الرسوم بالوصول رقم 24639 تاريخ 2025 / 01 / 08

ملاحظة مقدر خاص / مقدر خاص

لمت المادة 12 من النظام أعلاه:
أ- لا يسمح للمقدر العقاري الداعلي القيام بأعمال التقدير العقاري التي يعمل لديها إلا في حال تكييفه رسميا بأعمال التقدير وموافقة مدير الجهة التي يعمل لديها.
ب- على المقدر العقاري الإصاح عن صفته ووظيفته في التقرير النهائي ومن ملاقته بالجهة التي ترتبط بموضوع التقدير.



رقم الوثيقة (10084 45802 46640)