

مستند
للجنة



وزارة الداخلية

تقرير خبرة

هاتف :- 0795676561

إيميل :- unusgaragevw@gmail.com

خبير معتمد لوزارة العدل إدارة شؤون الخبرة

الخبير الفني : السيد محمد إبراهيم صبيحات

الأربعين | صان | البويرة

(تقرير خبرة مركبة ووصف حال)

(لدى مخدمة تطلبه لوق صان الموفرة)

الفضة رقم : 2025 \ 6572

الهيئة المحكمة مفادة القاضي : قراس بيك فوارسه

على ضوء قرار محكمتكم الموقرة بالتخاخي خبيرا فنيا لاجراء الخبرة الملتمة في الفضة المذكورة اعلاه وبعد تلقيهم المهمة الموكلة اليهم وهي بيان واقع الحال ووصف شامل وبيان ازمة للمركبة وتحليلي القسم القانوني وبعد الكشف على المركبة موضوع الدعوى في مكان الحجز الكائن في ساحة حجز الامن للعام ساحة الشونة الشمالية تبين لي ما يلي :

المصاح

(انصرح بانه لا يوجد اي طرف اي اي لسبب من سببها التثني حول جهدي واستطلاعي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وجهة المحكمة لدى اعادتي للتقرير الخبرة)

اولا : المهمة

بيانات المركبة حسب مشروعات دائرة ترخيص السائقين والمركبات

موقع المركبة	ملاحظة
المسألة المطروحة	ملاحظة
نوع المركبة	هونداي
صنف المركبة	المتشي
رقم المركبة	12 - 39863
لون المركبة	ابيض
قوة المركبة	ركوب صغيرة
سنة التصنيع	1999
صفة التسجيل	خصوصي
رقم الشاسي	KMHJF31KPU828567
رقم المحرك	G4FK/X623687
نوع الترخيص	بنزين
نقل الحركة	صادي
سعة محرك	1500
قضاء الترخيص	18 - 12 - 2012

ب: الكشف الحسي على المركبة موضوع الخبرة
ب: وبعد توجهي الى موقع المركبة الكائن في ساحة حجز الامن العام ساحة الشونة الشمالية وبعد الفحص الشئ بتاريخ 30-03-2026 تبين لي ما يلي :



❖ اللواظ والزجاج

الزجاج	الزجاج الاصلي
جودة بحاجة لتنظيف من الداخل	المرآة الجانبية اليسرى
جيد	التكاسة الامامية اليسرى
جيد	التكاسة الخلفية اليسرى
جيد	الزجاج الخلفي
جيد	التكاسة الخلفية اليمنى
جيد	التكاسة الامامية اليمنى
مكسورة	المرآة الجانبية اليمنى

❖ الاضوية الخارجية

كشافات	الاضوية الخارجية
كشاف مشغول	الضوء الامامي اليمين
مكسور	الضوء الخلفي اليسرى
مكسور	الضوء الخلفي اليمين

❖ الجوانات والمطبات

جوانات ومطبات	الجوانات والمطبات
جود كحبات ومشغول	الطاسة - جند الامامي اليمين
جود كحبات ومشغول	الطاسة - جند الخلفي اليسرى
جود كحبات ومشغول	الطاسة - جند الخلفي اليمين

❖ المقصورة الداخلية

المقود	المقصورة الداخلية
المقود مفتوح التحكم	جيد
لوحة اتجاهات	جيد
التقود	جيد
التقود مفتوح التحكم	جيد
الشاشة	تجديد ويراكليون
المقود الامامي اليسرى	تجديد ويراكليون
المقود الامامي اليمين	تجديد ويراكليون
المقود الخلفي	تجديد ويراكليون
المقاعد التشغيلية لن وحدة	تجديد ويراكليون ولوحة التحكم تاللة
بطاقة تيار الامامي اليمين ولوحة التحكم	تجديد ويراكليون ولوحة وحدة
بطاقة تيار الامامي اليسرى ولوحة التحكم	تجديد ويراكليون
بطاقة تيار الخلفي اليمين	تجديد ويراكليون
بطاقة تيار الخلفي اليسرى	تجديد ويراكليون
رقابة الوسط	مكسورة
حاجب الشمس اليسرى	جيد
حاجب الشمس اليمين	جيد



جيد	مروءة التوسط
جيد	فحاشات التكييف
تتجدد ودرابكنين	بطاريات الصندوق الخلفي
تتجدد ودرابكنين	لوحة الفرقة
تتجدد ودرابكنين	بطاقة المسك
جيد	السماعات الداخلية الامسية والخلوية
لا يوجد	محتويات الصندوق الخلفي
	تحكم المقعد الامسي التوسط
	تحكم المقعد الامسي التوسيع

ملاحظات : الفرقة الداخلية بحاجة لاعمال تجديد ودرابكنين بالكامل

نقطة التوجيه والتنسيق

يوجد للدرج وبحاجة لصيانة	الملاحظات الامسية
صيانة	البهشات
صيانة	الحدوات
صيانة	جودة الاسلاك
ثالثة	مجموعة المسترنج
صيانة	النشيل الخلفي
صيانة	النشيل الامسي
صيانة	هذان التوالين
صيانة	الصنوبرسات
صيانة	تلكات
جيد	الكمالات

الاطعمة الكهربائية والميكانيكية

بحاجة لصيانة وفحص بعد التشغيل	المحرك
بحاجة لصيانة وفحص بعد التشغيل	نظام الحركة
	توم بطارية الجهد العالي
مفرغة من الكهرباء	بطارية الجهد المنخفض
جيدة بالمساعدة	حالة جلات الكهرباء
	حالة نظام ABS



❖ ملاحظات : الحاجة للحصن وفق لانتظام العملية التعليمية وتشهد بضرورة بعد التثقيف والتفكير الحرة بمشروعات التدریس اوتوماتيك وعلى واقع حال العملية وبعد الخلف عليها وهو تلك حركة عالمي

❖ الاطارات والوسائد الهوائية

لون المتوسط	الأحمر الأصفر البهتان
لون المتوسط	الأحمر الأصفر البهتان
لون المتوسط	الأحمر الفلاني البهتان
لون المتوسط	الأحمر الفلاني البهتان
	أريك التلوي
	أريك التلوي
	أريك الحزام الأصفر البهتان
	أريك الحزام الأصفر البهتان

✧ الثمانيون والأربعون المليون

مضروب	الشخصي الامني المين
مضروب	الشخصي الامني المين
مضروب	الشخصي الخلفي المين
مضروب	الشخصي الخلفي المين
مضروب ومشغول ويوجد صدا وقرين	المركز جهة المين
مضروب ومشغول ويوجد صدا وقرين	المركز جهة المين
جهد كحلات	الترقية المين من الامان
مضروب ومشغول	الترقية
مضروب ومشغول وقصصات	شملت الترقية الامنية والخلفية والوسط

ملاحظات: تم مشاهدة الشاصات الأساسية من الاعلى والشاصات الخلفية من الاسفل وهي بحاجة لتنظيف من اجل فحص النقي

✦ **فحص الكمبيوتر**

[illegible]

|

|

|


|

|

|

|

|



إلى اللجنة النهائية

وبناءً على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة الخفيفة المرصدة موضوع التفتيش بمبلغ وقدره ألف دينار أردني لا غير (1000) بنانا على الوضع القائم وقت الكشف عليها:

وعدة خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة وصدق وبخلاص

لقريري هنا يقع على -7- صفحات

مرفقات التقرير
صور ملونة
ملحوظات ادارة الترخيص والسائقين

الخبير الفني: حسن محمد عبيدات
2026 - 03 - 30



|

|

|

|

|

!

❖ اعضاء المركبة

موقع التزليق	مصابيح اليد		
الحللي المركزي	مكب	موجود	
الحكم تلفون	تحكم مقود		
نور	حساسات خلفية	موجود	
وسائد هوائية	كاميرا خلفية		
مثبت سرعة	حساسات لمتابعة		
مكبسة	نظام مرآة ضبط الأمان		
الحكم لوليس صوتية	كراسي جلد		
لحفة	مصابيح زائون		
توليد كهرباء	جنت	موجود	موجود

❖ الهيكل الخارجي

الهيكل	الهيكل
مضروب ومشغول ويوجد تفصيل دهان ومعجون وسدا	خطوات تصديق
مضروب ومشغول ويوجد كسور وكعكات وتلصيح معجون ودهان	الشبكة الامامي
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح دهان	الصدام الامامي
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح دهان	الجناح الامامي اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	خطام المرأة الحقيقية اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الهاب الامامي اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الهاب الخلفي اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	المرآة الحقيقية اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الشمع جهة اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الجناح الخلفي اليسار
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	خطام المشغول الخلفي
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الشمعات الاسفلية
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الصدام الخلفي
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الجناح الخلفي اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الهاب الخلفي اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الهاب الامامي اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	المرآة الحقيقية اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	خطام المرأة الحقيقية اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	للشمعة اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الجناح الامامي اليمين
مضروب ومشغول ويوجد تقود وسدا وتلصيح معجون ودهان	الشمعات

❖ ملاحظات البردي شاملة : يوجد ضربة لاصافية مشغولة ويوجد ضربة خلفية مشغولة ويوجد ضربات جنب يمين مشغولة مع المرش وضربات جنب يسار مشغولة مع المرش والتدئة مشغولة



|

|

|