

الخبير نمر الكرزون

الخبير الفني : نمر عبدالسلام محمود الكرزون تلفون - 0798324437

لدى محكمة تنفيذ جنوب عمان الموقرة

سعادة القاضية / ايناس المهيرات المحترمة

رقم الدعوى : 2358 / 2022

الموضوع :- تقرير خبرة

إشارة الى الموضوع أعلاه وبناءا على قرار محكمتكم الموقرة بإنتخابي خبيرا لإجراء الخبرة الفنية في الدعوى التنفيذيه المرقومه اعلاه لتقدير قيمة المركبه موضوع القضية نوع كيا اوبتما انتقلت الى مكان تواجد المركبه في كراج الحجز (ساحة حجز الامن العام / الموقر) وتم اجراء الفحص الفني الدقيق للمركبة وتبين ما يلي :-

اولا : معلومات المركبة :

رقم المركبه	60041 - 23
نوع المركبه	كيا اوبتما
سنة الصنع	2016
صفة الاستعمال	ركوب
رقم الشاصي	KNAGN41CBG5097257
نوع القود	بنزين + كهرباء
الناقل	اوتوماتيك
رقم المحرك	G4NEFH026544
سعة المحرك	2000 CC
انتهاء الترخيص	30 / 10 / 2019

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون

عمر كرزون

الخبير نمر الكرزون

ثانيا : واقع حال المركبة :

حالة واضافات ومواصفات المركبة حسب ما تم مشاهدته :

- اوتوماتيك
- سنتر لوك و بور
- كوندشن
- زجاج كهرباء
- جنط المنيوم
- فتحة في السقف

فحص البودي والاطارات وفقا لواقع الحال :

- 1- الضوء الامامي شمال مكسور
- 2- الضوء الامامي يمين مكسور
- 3- الطمبون الامامي مكسور
- 4- كشاف الطمبون الامامي اليمين مكسور
- 5- عاكسة غطاء خلفي مكسورة
- 6- يوجد ضربة في الغطاء الامامي
- 7- مقدمة السيارة مدهونة اساس
- 8- لا يوجد مرآة باب امامي يمين + شمال
- 9- لا يوجد شبك مساحات + مساحات
- 10- لا يوجد ضوء خلفي شمال + يمين
- 11- لا يوجد عاكسة غطاء خلفي يمين
- 12- لا يوجد حساسات طمبون خلفي
- 13- لا يوجد نكلة جناح خلفي شمال
- 14- لا يوجد تابلو داخلي كامل + الجدلة + الساعات
- 15- لا يوجد عامود ستيرنج + طارة
- 16- لا يوجد بطانة ابواب كاملة
- 17- لا يوجد ارضية داخل الغرفة
- 18- لا يوجد عظامات داخلية كاملة
- 19- لا يوجد بطانات صندوق خلفي
- 20- لا يوجد سبير ولا جك
- 21- غرفة المركبة فارغة تماما
- 22- المركبة مغلقة ولا يوجد مفتاح

خبير المركبات الفني

نمر الكرزون

عمر كرزون

الخبير نمر الكرزون

2- فحص الشاصي

الشاصي الامامي اليمين : لم يتم فحصه
الشاصي الامامي شمال : لم يتم فحصه
الشاصي الخلفي اليمين : لم يتم فحصه
الشاصي الخلفي شمال : لم يتم فحصه
المحرك : لم يتم فحصه ولم يتم تشغيل المركبة
الجير : لم يتم فحصه
البكس / الاكسات : لم يتم فحصه
ملاحظات البودي : لم يتم فحصه كون المركبة مغلقة .
الملاحظات : تم فحص المركبة حسب الامكانيات المحدودة دون رافعة او حفرة وهذه يعني لم يتم التأكد من اسفل المركبة بالمطلق بسبب وجود بطائن يصعب فكها وهذه خبرتي .

- لا يوجد اي اسباب من شأنها التأثير حول حيادية واستقلالي عن اي طرف من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة عن اعدادي لتقرير خبره .

ثالثا : الاسس المتبعة في اعداد التقرير :

- 1- الخبرة العملية في هذا المجال .
- 2- الكشف الحسي على المركبة .
- 3- البيانات التي تم الاعتماد عليها والمحفوظة في ملف الدعوى لدى المحكمة الموقر .
- 4- مراجعة مراكز البيع .
- 5- واقع حال المركبة .

بناءا على ما تقدم وحسب خبرتي وواقع حال المركبة فانني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره 2500 الفين وخمسمائة دينار اردني .

ملاحظات :

- بناءا على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند 12 الى رقم الشاصي والمحرك كما ورد في مشروحات دائرة السير المرفقه بالتقرير هي مسؤولية ادارة الترخيص .

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون

عمر كرزون

الخبير نمر الكرزون

- ان جميع الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني تباع على حالتها وفي موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اى من المواصفات او المعلومات او التفاصيل في تقرير الخبير (المزاد هو المسؤول) عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة بالمركبة المعروضة للبيع والاطلاع عليها قبل المزاد .
- اخلى مسؤوليتي من اى قص او عيب مخفى بالمركبة لتعذر الفك والفرط والفحص بدقه كون المركبة تعد اموال محجوزه ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص .

أتمنى أن أكون قد وفقت في أداء المهمة الموكلة إلي بكل أمانة وإخلاص .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

حرر بتاريخ : 2 / 4 / 2026

الخبير نمر الكرزون

خبير المركبات الفني
نمر الكرزون
عمر كرزون

بسم الله الرحمن الرحيم



ادارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم ترخيص ماركا

الرقم : 7/48 ترخيص ماركا
التاريخ : 2026/03/29

تنفيذ عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2358/2022 تاريخ الكتاب 29/3/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاد الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية .
- 3- لاجراءاتكم لطفاً .

واقبلوا الاحترام ...

العميد المهندس

مدير ادارة ترخيص السواقين و المركبات

فواز تركي العطيات



المعلومات الاساسية للمركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	النوع	المنفذ	نوع الوقود	قوة المركبة	اللون	موديل	النهاية للترخيص	رقم المحرك	رقم الشاسي
1331122158	23-60041	كيا	اويتما	بنزين+كهرباء	ركوب صغير	سكني	2016	30/10/2019	G4NEFH026544	KNAGN41CBG5097257
صفة التسجيل	بلد الصانع	عدد الابواب	نوع ميثل السرعة	تاريخ التسجيل	مركز الترخيص	سعة المحرك	المطلة	صفة الاستعمال		
خصوصي	كوريا ج	4	عادي	PM 1:00:09 10/31/2017	شمال عمان	2000		ركوب		

معلومات المالك والشركاء ان وجد

الرقم الوطني	العنوان	الاسم
9911059708	العاصمة - عمان - 796475941	وليد امين محمود الرمحي

الرهونات الحالية على المركبة

اسم المالك	المرهون اليه	رقم سند الرهن	تاريخ الرهن	قيمة سند الرهن	مركز الرهن
وليد امين محمود الرمحي	بنك سويسيه جنرال - الاردن	8165	31/10/2017	25800	الجمرك

المحوزات الحالية على المركبة

رقم التسجيل	رقم اللوحة	جهة المحجز	تاريخ المحجز	رقم كتاب المحجز	نوع المحجز	تاريخ كتاب المحجز	سبب المحجز
1331122158	23-60041	وزارة العدل	AM 12:00:00 12/31/2023	9726/2021	تنفيذي	AM 12:00:00 12/31/2023	قضية محكمة
1331122158	23-60041	مأمور تنفيذ عمان	AM 9:12:36 1/16/2022	32208-2021	تنفيذي	AM 12:00:00 1/12/2022	قضية محكمة
1331122158	23-60041	وزارة العدل	PM 12:13:10 1/10/2022	32208/2021	تنفيذي	AM 2:00:00 1/9/2022	قضية محكمة

لا يوجد حجزات على رخصة المركبة

التعميم على المركبة

رقم التسجيل	جهة التعميم	تاريخ التعميم
1331122158	التنفيذ القضائي	AM 12:00:00 8/29/2022
1331122158	التنفيذ القضائي	PM 1:50:50 2/5/2024

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الاردنية الهاشمية - عمان

عمان - الاردن - ص.ب (946) هاتف 4891634 - 4896535 فاكس 4892285 الموقع الالكتروني www.dvld.gov.jo



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO51



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO410




CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO69



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/140s ISO50



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO436



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/127s ISO50



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO127



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/154s ISO50



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/100s ISO263



CAMON 20 Pro •

24mm f/1.7 1/102s ISO50