

بسم الله الرحمن الرحيم

## تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

دائرة التنفيذ الوسطية

القضية التنفيذية رقم ١٥٧٨ | ٢٠٢٦

بناءً على القرار المتخذ من قبل قاضي التنفيذ السيد عصام الكوشة الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية

رقم ١٥٧٨ | ٢٠٢٦ بتاريخ ١٨ | ٥ | ٢٠٢٦ لتقدير قيمة المركبة رقم ٦١٨٨٤ - ٤٨ موضوع الدعوى

وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في كراج الامن العام (ساحة الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة وإجراء الفحص الفني بتاريخ ٢٣ | ٥ | ٢٠٢٦ تبين التالي :

### أولاً: بيانات المركبة

| نوع المركبة | CHANGAN    | الصف       | EADO              | سنة الصنع   | ٢٠٢١  | اللون      | لؤلؤي |
|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------|------------|-------|
| رقم اللوحة  | ٤٨ - ٦١٨٨٤ | رقم الشاصي | LS6A2E0F0MD001432 | رقم المحرك  | ***** | سعة المحرك | ***** |
| نوع الناقل  | اوتوماتيك  | نوع الوقود | كهرباء            | صفة المركبة | خصوصي |            |       |

### ثانياً: فحص الشاصي وفقاً لواقع الحال.

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| أمامي يمين | لم اتمكن من الفحص لعدم توفر جورة فحص |
| أمامي شمال | لم اتمكن من الفحص لعدم توفر جورة فحص |
| خلفي يمين  | لم اتمكن من الفحص لعدم توفر جورة فحص |
| خلفي شمال  | لم اتمكن من الفحص لعدم توفر جورة فحص |

### ثالثاً: فحص البودي.

من الخارج يوجد ضربات بودي على غطاء المحرك و الصدام الامامي والصدام الخلفي وكلح بالدهان وكسر في يد باب الامامي اليسار الخارجيه وكسر في هوايات الزجاج ونقص مثلث الجناح الامامي ولم اتمكن من فحص المركبة كون لا يوجد بها كهرباء

### رابعاً: فحص الميكانيك وفقاً لواقع الحال.

| فحص المحرك | المحرك غير شغال بسبب ضعف البطارية | ملاحظات |
|------------|-----------------------------------|---------|
|------------|-----------------------------------|---------|

اسم الخبير وتوقيعة

اثير زيد محمد المقدادي

الخبير الفني (اثير المقدادي)  
خلوي ١٩ ٠٧٥٢٦٠

### خامساً: حالة وأضافات المركبة (وصف كامل)

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| *الغرفة الداخلية        | بحالة جيدة                      |
| *دهان المركبة           | متوسط                           |
| *الكوشوك                | متوسط وبنشر العجل الخلفي اليمين |
| *الجنطات                | المنيوم                         |
| *مانع الانزلاق          | نعم - ABS نعم - حساسات نعم      |
| *مفتاح المركبة          | موجود                           |
| *الترخيص والتأمين لغاية | ٢٠٢٥/١٢/١٠                      |


الأضافات - شاشه نعم - تحكم طاره نعم - فتحه بالسقف لا - فرش جلد نعم - البصمه لا  
وبناء على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع  
الدعوى بمبلغ وقدره (٩٠٠٠) تسعة الاف دينار  
وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| اسم الخبير من أربع مقاطع | اثير زيد محمد المقدادي |
| توقيع                    |                        |
| التاريخ                  | ٢٠٢٦   ٦   ٧           |

- ١- يتم إحضار واقع حال المركبة من دائرة ترخيص السواقين والمركبات تبين تفاصيل المركبة ويرفق مع التقرير.
- ٢- يتم أخذ صور للمركبة بشكل واضح تفصل وتبين حالة المركبة ولا يقل عن ١٠ صور واضحة ومفصلة للجوانب والغرفة الداخلية والاطارات ورقم المركبة وترسل لدائرة التنفيذ بواسطة الأيميل المعتمد.
- ٣- يتم وضع نسخة من التقرير على تابلوه السيارة في الكراج او الاشارة الى وجود تقرير على موقع المزادات الالكترونية.
- ٤- في حال عدم التمكن من تعبئة اي من البيانات اعلاه يبين السبب.

اسم الخبير وتوقيعه

اثير زيد محمد المقدادي



الخبير الفني (اثير المقدادي)  
خداوي ٠٧٥٢٦٠٠١٤