

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة

مقدم من الخبير مهندس الميكانيك : احمد حماد

هندسة ميكانيك مركبات

القضية التنفيذية رقم : 5883 / 2024 دائرة التنفيذ : الزرقاء

بناء على القرار المتخذ من قبل سعادة قاضي تنفيذ :

محكمة بداية (الزرقاء)

(قاسم بيك الشطناوي الموقر)

بالتخلي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم :

(5883 / 2024) بتاريخ : (29 - 4 - 2026)

لتقدير قيمة المركبة رقم : (80987 - 13)

نوع (هونداي) صنف (افانتي) موديل (1996) موضوع
الدعوى وبعد ان اقسمت اليمين القانونية لدى دائرة التنفيذ الموقرة توجهت للكشف على
المركبة في ساحة كراج (الموقر) لحجز المركبات في منطقة

(الموقر) (يوم * : * 29 / 4 / 2026)

وبعد إجراء الكشف و الفحص والمعاينة من قبلي فإنني أبين ما يلي :

بيانات المركبة :

الملاحظات الفنية للمركبة :

لوحة الارقام : موجودة

المفتاح : موجود

الرخصة : غير موجودة

عدد الابواب : 4

عدد الركاب : 5

العدة
عجل سبير : موجود
مفتاح الجنط : غير موجود
الجك : موجود
الطفلية : غير موجودة
شنكل السحب : غير موجود
منفاخ : غير موجود
عاكسة : غير موجودة

بيانات المركبة :

(تاريخ انتهاء الترخيص : 28 / 1 / 2024)

(تاريخ ضبط المركبة : 26 / 6 / 2025)

رقم المركبة	(80987 - 13)
نوع المركبة	هونداي HYUNDAI
الصنف	افلتي AVANTE
الموديل (سنة الصنع)	1996 KOREA S
اللون	ابيض
سعة المحرك من الوقود	1500 CC
نوع الوقود	بنزين
نوع صندوق الثروس (الناقل) الجير	عادي
رقم الشاصي	KMHJF31KPTU311238
رقم المحرك	G4FKV407418
صفة التسجيل	خصوصي
صفة الاستعمال	ركوب
الفئة	ركوب صغير

رقم التسجيل : 1319160458

5 ركاب

4 ابواب

- هذه المعلومات حسب نموذج واقع الحال المستخرج من ادارة ترخيص المركبات

الضربات :

ضربة مقدمة امامي شمال

الطمبون الامامي : مضروب

الطمبون الخلفي : مضروب

غطاء المآثور : طعج وتسطح وهشور وصدا من الحرف الامامي

غطاء الصندوق : ضربات متعددة

الاجنحة : الجناح الامامي يمين وشمال مضروب وخلفي شمال غير مشغول

الابواب : ضربات متعددة مشغولات

المرش : ضربات مع كحكات في المرش السفلي

حالة المركبة (وصف كامل)

الملاحظات الفنية :

الدهان : تحتاج دهان كامل واعمال تجليس وحف ومعجون

الكوشوك : تالف قياس R 14 65 / 185

الجنط : المنيوم قياس R 14

الغرفة : صيانة عامة وتبديل الفرش وتنجيد وتبديل بطانة تحت المقود

الفرش : متوسط الحالة

الاضوية : شعر الاضوية الاماميات

ايادي الابواب : ارتخاء يد باب خلفي شمال

البطانات : نقص

البطارية : موجودة

الهيكـل الخارجـي : البودي يحتوي ضربات وخدوش ونفور

الزجاج الامامي والخلفي : جيد

الزجاج الجانبي : جيد (كهرباء)

رافعات الزجاج : جيدة

مرايا جانبية خارجية : خدوش

مرآة داخلية : جيدة

أيدي أبواب خارجية : ارتخاء 1

أيدي أبواب داخلية : كسر يد باب امامي يمين ولا تعمل

أضوية امامية : شخوط

أضوية خلفية : خدوش

الفرش الداخلي : متوسط الحال

الميكانيك وفقا لواقع الحال

(البطارية نازلة) والمفتاح موجود

فحص المحرك	لم يعمل	ملاحظات : اثار نزيف زيت من راس الماتور
فحص الجير	لم يعمل	
فحص الاكسات	لم تعمل	البطارية نازلة لم يتم التشغيل بسببها

اثار رشحة زيت من راس الماتور وتواجد للزيت ع الراس

المسافة المقطوعة : 370040 كم

حالة وإضافات المركبة :

مكيف + بور ستيرنج + نظام مانع قفل البريك ABS + زجاج كهرباء كامل +
جنط المنيوم قياس R 14 + سنتر لوك + ايرباج هوائي + مقر USB + طي
مرايا + كشافات امامية + مسجل + سنتر لوك

الخلاصة :

وبناء على ماورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة :

فإنني اقدر قيمة المركبة بمبلغ : (900 دينار أردني)

(تسع مائة دينار اردني)

- لم اتمكن من فحص الاجزاء الثابتة مثل الشاصيات والشمعات والسقفية والهيكل بسبب دنو المركبة من سطح الارض وضيق الحيز المتاح ولتعدد الفك والتركيب والفرط وعدم وجود جكات وعدة وعدم وجود مكان مخصص للفحص مثل جورة الفحص والانارة الكافية اسفل المركبة والمركبة لا تعمل وتراكم الزيوت والشحوم والأتربة بالاضافة لكون ساحة الحجز منطقة غير مؤهلة للفحص وتفريغ الاطارات من الهواء يزيد من صعوبة نقل المركبة ويضيق المسافات اسفل المركبة ويعتبر هذا الفحص ظاهري حسب ظاهر مظهر المركبة ويتحمل المزاد اية اضرار اخرى مهما كان نوعها او عيوب خفية او هيكلية ميكانيكية ام الكترونية وكهربائية او بودي او شاصي تتبين لاحقا خلافا لما في التقرير دون ان اتحمل انا الخبير الفني اية مسؤولية لاحقا بعد تاريخ الكشف

- يتحتم على المزاد مشاهدة المركبة قبل المزادة عليها
- نصت الفقرة رقم (12) من شروط واحكام المزادات على انه : تباع جميع الاموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل او دائرة التنفيذ اي من المواصفات و او المعلومات و او التفصيلات الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن جميع البيانات والاعلانات المتعلقة بحال المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزادة

الحيادية

ووفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فلنني أفصح لمحكمتكم الموقرة بأنه


أ - لا توجد أية ظروف او أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى او وكلائهم او هيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة

ب- كما ابدي لمحكمتكم الموقرة وجود المقدرة والمؤهل العلمي والعملي والفني لدي كخبير في إعداد تقرير الخبرة وبتجرد وبصدق وأمانة

وتاليا :

مرفات : صور للمركبة من جميع الاتجاهات ومن الداخل والخارج

التوقيع : مهندس ميكانيك : أحمد حسين أحمد حماد

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized, featuring a large, sweeping loop on the left and a more complex, multi-stroke structure on the right.

التاريخ * : * 29 / 4 / 2026 م