

INDIVIDUACIÓN Y LOCALIZACIÓN EJE ANALIZADO:	
EJE 2 ORIENTE Y PONIENTE	
PATRÓN DE GRIETAS Y DEFORMACIONES	
	Grieta Capilar Inicial, g.i.i, y Avanzada, g.a.i En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los “ciglios”, sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.
	Grieta rotativa por Flexión, g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos “ciglios” de la grieta se alejan.
	Grieta de desprendimiento por Tracción, g.d.i El tronco está completamente separado del resto del edificio.
	Colapso parcial o pérdida de material
	Colapso total, descomposición localizada con expulsión de piezas
	Desprendimiento de viga o tirante metálico Desprendimiento de viga o tirante y pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.
	Fuera de plomo Ruptura del tirante y/o pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.
	Daños levantados el 9 febrero 2017
	Daños levantados el 14 diciembre 2018
FENOMENOS DE DEGRADACION QUE REDUCEN LA EFICIENCIA ESTRUCTURAL	
	Degradación del ladrillo Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.I.h.i
	Presencia de vegetación, Vi
	Discontinuidades estructurales Materialidad heterogenea (Hormigón, H.A., Acero, A., Tabiquería de acero y geso, T.a.g.i, Incannucciato, I.i)

Architectural floor plan of the interior of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. The plan shows a long nave with side aisles, a central apse, and a west apse. A red dashed line indicates the location of the EJE 2 excavation area along the south wall. Labels include: West apse, West side aisle, Central apse, Central Nave, East side aisle, East apse, Narthex, and Facade. A scale bar at the bottom right shows 0, 5, 10, 15, and 20m.

	Grieta Capilar Inicial, g.i.i, y Avanzada, g.a.i En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los “<i>ciglios</i>”, sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.
	Grieta rotativa por Flexión, g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos “<i>ciglios</i>” de la grieta se alejan.
	Grieta de desprendimiento por Tracción, g.d.i El tronco está completamente separado del resto del edificio.

g.a.i En la primera fase de una Grieta Capilar, inicial, no es posible determinar directamente los puntos correspondientes de los “*ciglios*”, sino solo las formas de fisuras, mientras en la fase avanzada es posible individuar ambos elementos de análisis.

g.r.i El tronco durante el agretamiento experimenta una rotación rígida por la cual los dos "ciglios" de la grieta se alejan.

g.d.1 El tronco está completamente separado del resto del edificio.

 C.i Colapso total, descomposición localizada con expulsión de piezas

 Desprendimiento de viga o tirante y pérdida de operabilidad o , y/o deformación severa de una llave.


Ruptura del tirante y pérdida de operabilidad o ,
y/o deformación severa de una llave.

Daños levantados el 14 diciembre 2018


	Degradación del ladrillo Erosión, Er.i, y Musgos líquenes y hongos, M.I.h.i
	Presencia de vegetación, Vi
	Discontinuidades estructurales Materialidad heterogenea (Hormigón, H.A., Acero, A., Tabiquería de acero y gesso, T.a.g.i, Incannucciato, I.i)

	Presencia de vegetaciòn, Vi
---	-----------------------------

	Discontinuidades estructurales
	Materialidad heterogénea (Hormigón, H.A., Acero, A., Tabiquería de acero y gesso, T.a.g.i, Incannucciato, I.i)



ELEVACIÓN LADO ORIENTE, EJE 2



ELEVACIÓN LADO PONIENTE, EJE 2