

ALTARES | AI 1

1. TÍTULO: ALTAR DE SANTA FILOMENA.

N° INVENTARIO: 2013 -0141

Autor:

Atribuidos a Onofre Jarpa.

Época:

Fines 1800, principios de 1900.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar de estilo gótico

Dedicado a Santa Filomena cuya celebración es el 11 de Agosto. Patrona de los jóvenes, especialmente de los bebés y los niños. Consoladora de los afligidos, los prisioneros, los que sufren y los enfermos. Ayuda a los pobres, a los huérfanos, a las madres afligidas para ayudar a sus hijos en cosas espirituales o materiales. Ayuda a los estudiantes. Es protectora de los recién casados, y muchas veces les ha dado a las madres estériles la alegría de la maternidad.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, mármol y policromía.
Ladrillo, yeso, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 387x Alto 850 cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco de albañilería revestido en yeso, un sotabanco de menor tamaño de la misma materialidad, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se utilizaba en el gótico y en el neogótico.


La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos. En este caso particular destacan los decorados de las columnas y la réplica del gablete y de los pináculos en el diseño interior del cuerpo del altar.

No cuenta con la imagen de Santa Filomena.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas	☒ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☒ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☒ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | A1 2

1. TÍTULO: ALTAR DEL PROFETA ELÍAS		N° INVENTARIO: 2013 -0142
Autor: Atribuido a Onofre Jarpa	Época: Fines 1800, principios de 1900	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico, Dedicado al Profeta Elías, cuya celebración es el día 20 de Julio. Fue, uno de los más grandes profetas que Dios levanto en la antigüedad, y su espíritu y fervor son dignos de imitar para los Cristianos.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Albañilería, estuco, mármol, madera y policromía. Ladrillo, madera, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 390 x Alto 883 cm	Inscripciones: No se observa
---	--	--

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso. Se compone de un basamento de mármol, un banco de albañilería revestido en yeso, un sotabanco de menor tamaño de la misma materialidad, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico. La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.


En este caso particular destacan los decorados de las columnas interiores y los pináculos decorados con ganchillos. No cuenta con la imagen del profeta Elías.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA


CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
SOTABANCO	☒ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

Las dos pequeñas columnas interiores terminadas en pináculos, son de madera.

ALTARES | Al 3

1. TÍTULO: ALTAR DE SANTA TERESA DE JESÚS

N° INVENTARIO: 2013 -0143

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa

Época:

Fines 1800, principios de 1900

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico. Dedicado a Santa Teresa de Jesús cuya celebración es el 15 de octubre. Patrona de los escritores y de los misioneros.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, mármol y policromía.
Ladrillo, yeso, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 390 x Alto 883 cm

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Altar correspondiente a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco de albañilería revestido en yeso, un sotabanco de menor tamaño de la misma materialidad, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico. La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.


En este caso particular destacan los decorados de las columnas interiores del cuerpo del altar.

No cuenta con la imagen de Santa Teresa de Jesús y se encuentra seriamente deteriorada por el derrumbe de parte del muro.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☒ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☒ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

Los deterioros presentes en el banco, sotabanco y basamento se ignoran ya que están bajo escombros, se presumen los daños indicados

ALTARES | AI 4

1. TÍTULO: ALTAR DE LA SAGRADA FAMILIA DE LA VIRGEN MARÍA

N° INVENTARIO: 2013 -0144

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa

Época:

Fines 1800, principios de 1900

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico. Dedicado a la Sagrada familia de la Virgen María cuya celebración es el día 26 de julio y es patrona de la familia.

San Joaquín (Padre de la Virgen María, es el santo patrón de numerosos pueblos en Hispanoamérica, España y las Filipinas. Su festividad, junto a la de su esposa Santa Ana, (Madre de la Virgen) se celebra el 26 de julio, tras la reforma del calendario litúrgico. Algunos lo siguen celebrando el 16 de agosto.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, mármol y policromía.
Ladrillo, yeso, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 391 x Alto 887 cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco de albañilería revestido en yeso, un sotabanco de menor tamaño de la misma materialidad, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico. La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la vocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.

En este caso particular destacan los decorados de las columnas y arco ojival trebolado presente en el diseño interior del cuerpo del altar.

Aún cuenta con el grupo escultórico de la sagrada familia de la Virgen, Santa Ana, San Joaquín y la Virgen.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA

CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar las esculturas de los altares y trasladarlos al lugar de acopio según las EE.TT.

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☒ Grietas	☒ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | AI 5

1. TÍTULO: ALTAR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN		N° INVENTARIO: 2013 -0145
Autor: Atribuido a Onofre Jarpa	Época: Fines 1800, principios de 1900	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico .Dedicado a La inmaculada Concepción cuya celebración es el día 8 de diciembre. Patrona de España, de la Infantería y Patrona de los Farmacéuticos.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Albañilería, estuco, mármol y policromía. Ladrillo, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 856 x Alto 1351cm	Inscripciones: No se observa.
--	--	---

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Este altar es diferente del resto de los costados de la Basílica, y corresponde a una estructura de albañilería y yeso. Por su intervención y transformación en puerta, no vemos el basamento, ni el banco ni sotabanco, sólo el cuerpo de albañilería y yeso, y un ático particular compuesto por un gablete y dos pináculos que lo exceden dramáticamente, ya que sobre el nivel de este hay un corredor que lo separa del vitral y que permitía la circulación a nivel de cubiertas de corredores. Junto al gablete se encuentran dos esculturas de ángeles. Al antiguo altar se encuentra repintado y desprovisto de las imágenes de la inmaculada Concepción.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar las esculturas de los altares y trasladarlos al lugar de acopio según las EE.TT.
Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☒ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☒ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☒ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☒ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☒ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

No tiene basamento, al menos no, desde que se convirtió en puerta
Se presume que antiguamente cuando era el altar de la Inmaculada lo tenía.


ALTARES | Al 6


1. TÍTULO: ALTAR DEL ÁNGEL DE LA PATRIA		N° INVENTARIO: 2013 -0146
Autor: Atribuido a Onofre Jarpa	Época: Fines 1800, principios de 1900	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Altar estilo gótico Dedicado al Ángel de la Patria, que es el ángel guardián del país, el protector. Altar funerario del obispo Rafael Edwards Salas

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Albañilería, estuco, mármol y policromía. Ladrillo, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 390x Alto 849 cm	Inscripciones: No se observa
Observaciones: De igual manera es un altar o retablo funerario		

4. DESCRIPCIÓN: Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y no cuenta con un basamento, sotabanco y banco, sólo un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico. En la parte baja del altar se encuentra una placa de bronce y bajo este la tumba del obispo Rafael Edwards Salas. No cuenta con la imagen del Ángel de la Patria.
--

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.	7. FOTOGRAFÍA: 
--	--

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno	☐	Regular	☒	Malo	☐
ÁTICO	☐	Grietas	☐	Fisuras	
	☐	Piezas Faltantes	☐	Sulfatación de yeso	
	☐	Pérdida de revestimiento	☐	Pérdida de pintura	
	☐	Deformaciones	☐	Decohesión	
	☒	Suciedad	☒	Intervenciones	
CUERPO	☐	Grietas	☐	Fisuras	
	☐	Piezas Faltantes	☐	Sulfatación de yeso	
	☒	Pérdida de revestimiento	☒	Pérdida de pintura	
	☐	Deformaciones	☐	Decohesión	
	☒	Suciedad	☒	Intervenciones	
BANCO	☐	Grietas	☐	Fisuras	
	☐	Piezas Faltantes	☐	Sulfatación de yeso	
	☐	Pérdida de revestimiento	☐	Pérdida de pintura	
	☐	Deformaciones	☐	Decohesión	
	☒	Suciedad	☒	Intervenciones	
SOTABANCO	☐	Grietas	☐	Fisuras	
	☐	Piezas Faltantes	☒	Sulfatación de yeso	
	☐	Pérdida de revestimiento	☐	Pérdida de pintura	
	☐	Deformaciones	☐	Decohesión	
	☒	Suciedad	☐	Intervenciones	
BASAMENTO	☐	Grietas	☐	Fisuras	
	☐	Piezas Faltantes	☐	Sulfatación de yeso	
	☐	Pérdida de revestimiento	☐	Pérdida de pintura	
	☐	Deformaciones	☐	Decohesión	
	☐	Suciedad	☐	Intervenciones	

OBSERVACIONES:

Es un altar o retablo sepulcro, no tiene basamento , este corresponde al piso de madera del altar lateral

ALTARES | AI 7

1. TÍTULO: ALTAR DE LA VIRGEN DEL CARMEN

N° INVENTARIO: 2013 -0147

Autor: Diseño de Lyon & Azocar,
realizado por la por la Marmolería de
Santiago Ceppi.

Época:
1935-1937

Procedencia:
Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico.

Altar dedicado a la Virgen del Carmen, Patrona y Reina de Chile , Patrona de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, Ladrillo, revestido en
mármol blanco rosado, bronce,
lapislázuli y ónix café.

Dimensiones:

Ancho 359 x Alto 1157cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Altar de la virgen del Carmen, hecho en mármol y bronce.

La estructura principal son dos cajas fuertes de acero, una abajo y otra arriba, ambas recubiertas en mármol. La superior tiene dos puertas grandes pensadas para resguardar la imagen alhajada de la Virgen dentro.

Tiene una estrella de plata en la parte superior junto al escudo nacional.

En la parte superior se identifica un gablete y pináculos con ganchillos en cada una de las caras.


Es obra de Lyon y Azocar.

Ya no cuenta con la imagen de la Virgen del Carmen, actualmente se encuentra en la Capilla del Sagrario.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con
placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | Al 8

1. TÍTULO: ALTAR PRINCIPAL		N° INVENTARIO: 2013 -0148
Autor: Desconocido	Época: Siglo XX	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar: Piedra o mesa en la que antiguamente se ofrecían sacrificios u otras ofrendas a Dios. Hoy sólo se ofrece en el altar el sacrificio de la Santa Misa. Representa a Cristo, por eso se le saluda, inciensa, besa (ver Ara). Después del Concilio Vaticano II se prefiere hablar de 'mesa', más que de altar.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Madera y policromía. Madera y pigmentos.	Dimensiones: Ancho 505 x Alto 223 cm	Inscripciones: No se observa
---	--	--

Observaciones: Las 4 pinturas de caballete y las decoraciones de muros del altar principal fueron ejecutados por Lattanzi

4. DESCRIPCIÓN:

El altar presente en el ábside corresponde a una estructura rectangular de madera con un espacio abajo para guardar elementos menores.


Actualmente se encuentra desprovisto de gran parte de su decoración.

Su decoración son paneles sostenidos por columnas y una serie de arcadas ojivales divididas por columnas salomónicas, al centro de cada arcada decoraciones burdas doradas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☒ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☒ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☒ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

La estructura actual es un pequeña habitación con entradas laterales , el frontis esta decorado burdamente y no corresponde a la factura de las decoraciones originales de la basílica.
Se desconoce la época, en que se realizo esta estructura

ALTARES | Al 9


1. TÍTULO: ALTAR DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ		N° INVENTARIO: 2013 -0149
Autor: Desconocido	Época: Fines 1800	Procedencia: Chile.


2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Altar de estilo gótico. Dedicado a San José cuya celebración es el día 1 de mayo Patrono de los Trabajadores especialmente de los Carpinteros, los ingenieros, Los niños por nacer ,de la iglesia universal y de la Buena Muerte.
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Albañilería, estuco y policromía. Ladrillo, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 333x Alto 1124 cm.	Inscripciones: No se observa.
Observaciones:		

4. DESCRIPCIÓN: El altar del Patrocinio San José, corresponde a una estructura de albañilería en su base, y de hormigón con estuco de yeso en la parte superior. Tiene un banco de albañilería y sobre este un sotabanco de madera en donde se encuentran tres esculturas de madera. Sobre estos hay un baldaquín de estilo gótico con arbotantes, ángeles y pináculos decorados. Aún conserva todas las esculturas, pero con algunos daños, como en las manos y la iglesia que sostiene Mariano Casanova.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Se deben retirar las esculturas de los altares y trasladarlos al lugar de acopio según las EE.TT. Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 
--

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | AI 10

1. TÍTULO: ALTAR DE LA PIEDAD

N° INVENTARIO: 2013 -0150

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa.

Época:

Fines 1800, principios de 1900.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar de estilo gótico.

Dedicado a La Piedad cuya celebración es la noche del Jueves Santo. Se conoce con el nombre italiano de *Pietà* ('Piedad') a un tema popular en las artes figurativas, que representa a la Virgen María, sosteniendo el cuerpo muerto de Jesucristo. Como tal, es una forma particular del tema devocional de la Virgen de las Angustias. El ejemplo más famoso es la escultura de La Piedad, obra de Miguel Ángel, en la Basílica de San Pedro.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, mármol y policromía.
Ladrillo, yeso, madera y pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 389 x Alto 840 cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un banco de albañilería revestido en yeso, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico.

La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.

En este caso particular destaca una escultura de mármol que representa La Piedad, con la Virgen y Jesús agonizante. Sobre la escultura hay unos ángeles con unas guirnaladas, sobre las cuales esta la Verónica.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA

CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar las esculturas de los altares y trasladarlos al lugar de acopio según las EE.TT.

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES: Carece de basamento de mármol Tiene una imagen de mármol, correspondiente al altar Se observa en buen estado, solo un dedo faltante de la Virgen y gran cantidad de suciedad

ALTARES | Al 11


1. TÍTULO: ALTAR DEL SALVADOR DEL MUNDO		N° INVENTARIO: 2013 -0151
Autor: Atribuido a Onofre Jarpa	Época: Fines 1800, principios de 1900	Procedencia: Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO: Altar estilo gótico. Dedicado a l sagrado Corazón de Jesús cuya celebración es el día 7 junio. Patrono de la Armada de Chile y de los Trabajadores del Ferrocarril
--

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Albañilería, estuco, mármol y policromía. Ladrillo, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 836 x Alto 1340 cm	Inscripciones: No se observa.
Observaciones: En 1888 ya existía un altar al Salvador del mundo donde se rezaban letanías.(carta 17/5/1888 del arzobispo)		

4. DESCRIPCIÓN: Este altar es diferente del resto de los costados de la Basílica, y corresponde a una estructura de albañilería y yeso. Tiene un banco de albañilería y un sotabanco de madera, el cuerpo es de albañilería y yeso, y un ático particular compuesto por un gablete y dos pináculos que lo exceden dramáticamente, ya que sobre el nivel de este hay una balaustrada y un corredor que lo separa del vitral y que permitía la circulación a nivel de cubiertas de corredores. Junto al gablete se encuentran dos esculturas de ángeles. Las imágenes correspondientes al altar del sagrado corazón aún se encuentran en la Basílica, pero se encuentran guardadas en la sacristía y contra sacristía, ya no están en el altar.
--

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: Se deben retirar las esculturas de los altares y trasladarlos al lugar de acopio según las EE.TT. Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 
--

7. FOTOGRAFÍA: 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
ÁTICO	☒ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☒ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☒ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

Carta del Arzobispo 17 mayo de 1888

ALTARES | AI 12

1. TÍTULO: ALTAR V. DEL CARMEN Y DE LAS BENDITAS ANIMAS DEL PURGATORIO **N° INVENTARIO:** 2013 -0152

Autor: Atribuido a Onofre Jarpa	Época: Fines 1800, principios de 1900	Procedencia: Chile.
---	---	-------------------------------

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico.

Dedicado a la virgen del Carmen y a las Ánimas del Purgatorio cuya celebración es el día 16 de Julio , esta dedicado a la Virgen del Carmen, al Santo Escapulario o a las Ánimas del Purgatorio; las tres denominaciones aluden en realidad a un mismo camino de fe: la salvación de las almas a través del Escapulario de María.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Albañilería, estuco y policromía. Ladrillo, yeso, pigmentos.	Dimensiones: Ancho 389 x Alto 893 cm	Inscripciones: No se observa.
---	--	---

Observaciones: La imagería inferior del altar era parte de la estructura del mismo, no eran imágenes independientes.

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco y un sotabanco de albañilería revestido en yeso, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico.


La presencia del numero tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.

En este caso particular llama la atención las huellas de la representación de la Virgen del Carmen, rescatando las Almas del Purgatorio. Aún se reconoce el soporte y los resplandores de la Virgen, la hendidura y las llamas del Purgatorio.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | AI 13

1. TÍTULO: ALTAR DE SAN JUAN EVANGELISTA

N° INVENTARIO: 2013 -0153

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa.

Época:

Fines 1800, principios de 1900

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico

Dedicado a San Juan Evangelista, cuya celebración es el día 27 de diciembre. Patrono de la Juventud Cofrade, de Los Escritores, Editores, Encuadernadores, Teólogos y de la amistad.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, policromía y mármol.
Ladrillo, yeso,, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 389 x Alto 867 cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco y un sotabanco de albañilería revestido en yeso, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico.

La presencia del numero tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la vocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.


En este caso particular se identifican dos columnas con decoraciones doradas sobre un arco ojival.

No cuenta con la policromía de Juan Evangelista.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☒ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
CUERPO	☒ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☐ Intervenciones
SOTABANCO	☒ Grietas ☒ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☒ Fisuras ☒ Sulfatación de yeso ☒ Pérdida de pintura ☒ Decohesión ☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

ALTARES | AI 14

1. TÍTULO: ALTAR DE CRISTO EN LA CRUZ.

N° INVENTARIO: 2013 -0154

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa

Época:

Indeterminada.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Dedicado a la celebración de la semana santa, con fecha es variable 6 de abril o 29 de marzo. Representación pictórica o escultórica de la escena de la Crucifixión de Jesús. Cuando la escena es más compleja se puede denominar Calvario, al incluir elementos paisajísticos (naturales o urbanos) y otras figuras. Es uno de los temas más recurrentes en el arte cristiano y el de una iconografía más evidente.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, policromía, madera vidrio, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 378 x Alto 710 cm

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar se realiza de forma posterior al cerrar una antigua puerta de la Basílica.

Al cerrarla se coloca un cristo crucificado en una urna de vidrio decorada en su parte superior con un arco lobulado y cuadrifolios.


Tiene un banco y un sotabanco de madera pintados.

El Cristo ya no se encuentra en la urna, fue trasladado al Arzobispado de Santiago.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☒ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☐ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

No existe basamento de mármol

ALTARES | AI 15

1. TÍTULO: ALTAR DE TOBÍAS Y EL ARCÁNGEL (ÁNGEL DE LA GUARDA)

N° INVENTARIO: 2013 - 0155

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa

Época:

Fines 1800, principios de 1900

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico.

Dedicado a Tobías y el arcángel cuya celebración es el día 29 de septiembre. 24 de octubre antes del Concilio. El Arcángel Rafael es Patrono de los Viajeros y de los Médicos (Sanadores).

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, mármol y policromía.
Ladrillo, yeso, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 386 x Alto 885 cm

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco y un sotabanco de albañilería revestido en yeso, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico.

La presencia del número tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la vocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.


En este caso particular se destacan dos columnas doradas con un arco lobulado en la parte superior, adornado de cuadrifolios.

No cuenta con la imagen de Tobías y el Arcángel.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☒ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☒ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas ☐ Piezas Faltantes ☐ Pérdida de revestimiento ☐ Deformaciones ☐ Suciedad	☐ Fisuras ☐ Sulfatación de yeso ☐ Pérdida de pintura ☐ Decohesión ☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

Se desconocen deterioros del basamento y sotabanco por estar cubiertos de escombros. Las columnas interiores y el arco lobulado son de madera.

ALTARES | AI 16

1. TÍTULO: ALTAR DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA

N° INVENTARIO: 2013 - 0156

Autor:

Atribuido a Onofre Jarpa

Época:

Fines 1800, principios de 1900

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Altar estilo gótico

Dedicado al Sagrado Corazón de María, cuya celebración es el día 22 de agosto ,8 y 16 de Junio

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Albañilería, estuco, policromía y mármol.
Ladrillo, yeso, pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 379 x Alto 882 cm

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Este altar corresponde a una estructura de albañilería y yeso, y se compone de un basamento de mármol, un banco y un sotabanco de albañilería revestido en yeso, un cuerpo con columnas decoradas y un ático compuesto por un gablete y dos pináculos adornados de ganchillos, como se usaba en el gótico y en el neogótico.

La presencia del numero tres tiene relación con la advocación religiosa del edificio y del estilo, y al igual que el resto de los altares al interior del cuerpo es donde se diferencian uno de otro, dependiendo de la advocación a la cual estaba dedicado cada uno de ellos.


En este caso particular llama la atención la repetición de la composición de los pináculos y el gablete como una miniatura de la estructura mayor, pero en su interior en vez de tener un arco ojival, tiene un arco conopial.

No cuenta con la imagen del Sagrado Corazón de María.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se considera la ejecución de protección perimetral con placas de OSB, según EE.TT.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
ÁTICO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☒ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
CUERPO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones
BANCO	☐ Grietas	☒ Fisuras
	☒ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☒ Pérdida de revestimiento	☒ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☒ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
SOTABANCO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☒ Intervenciones
BASAMENTO	☐ Grietas	☐ Fisuras
	☐ Piezas Faltantes	☐ Sulfatación de yeso
	☐ Pérdida de revestimiento	☐ Pérdida de pintura
	☐ Deformaciones	☐ Decohesión
	☒ Suciedad	☐ Intervenciones

OBSERVACIONES:

Se ignoran los deterioros del basamento y del sotabanco por estar cubiertas de escombros