

PINTURAS CABALLETE

Pc1

1. TÍTULO: CALVARIO.

N° INVENTARIO: 2013 -0157

Autor:

Aristodemo Lattanzi.

Época:

1903.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El triángulo y los tres ángeles son los íconos de la Santísima Trinidad.

Simbolismo del conjunto: La verónica, la escalera, la lanza, la cruz, la esponja y los tres clavos, todos ellos, Símbolos del Calvario de Cristo. El cordero, aparte del nimbo crucífero específico de Jesús, suele llevar una cruz en función de su carácter pasional, de víctima inmolada, en relación con la frase de S. Juan: «Ecce agnus Dei». Simboliza la muerte de Jesús.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Pintura de caballete
Tela, carbonato pigmentos óleo,
Madera y yeso

Dimensiones:

Ancho 137 x Alto 558 cm. aprox.

Inscripciones:

Firmado: Lattanzi 1903.

Observaciones: El marco esta conformado por 13 piezas de madera con decoraciones en yeso, cada una va asegurada con tornillos.

4. DESCRIPCIÓN:

Es la primera de cuatro pinturas del altar.

La pintura es una representación de Cristo y su Calvario, en la zona superior entre nubes, un triángulo rodeado de rayos, a su alrededor una triada de querubines. En la zona central, una tela con el rostro de Jesús, también llamado Verónica, la escalera y la caña con la esponja, atravesadas por una cruz y una lanza, mas abajo tres clavos. En la zona inferior, un cordero caído sobre una cruz.

Al costado inferior izquierdo, está firmado por Lattanzi 1903.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar, solo si hay un lugar adecuado para su resguardo, almacenar en forma vertical. .

El traslado del cuadro con bastidor se debe mover entre varias personas y protegido con un material rígido.

En el caso de traslado del marco, debe desmontarse cada segmento, numerar y proteger con fundas de tyvek más relleno, para luego embalar en cajas.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



9. PLANIMETRÍA GENERAL

-  Intervenciones o repintes
-  Desadherencia o friabilidad
-  Lagunas de soporte o capa de preparación
-  Laguna capa pictórica



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☒ Rasgados ☐ Faltantes ☐ Desprendimiento ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Intervenciones ☒ Perforaciones ☒ Deformaciones ☒ Suciedad ☐
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Intervenciones	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Suciedad ☐ Pulverulencia
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☒ Decoloración ☐ Intervenciones ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	☒ Decoloración
DAÑOS BASTIDOR Y MARCO	☐ Fracturas ☐ Deformaciones	☐ Faltante ☐ Degradación de agentes bióticos

OBSERVACIONES:

La obra esta montada sobre bastidor de madera con travesaños. El marco es de paneles de madera y yeso moldeado , en general están en buen estado , solo acumulación de suciedad y algunas zonas erosionadas, se desconoce si existen mas daños , por estar aun montados en el muro y por ser de grandes dimensiones y no poder acceder a ellos en su totalidad.

PINTURAS CABALLETE

Pc2

1. TÍTULO: EL ÁNGEL EN EL SEPULCRO.

N° INVENTARIO: 2013 - 0158

Autor:

Aristodemo Lattanzi.

Época:

1903.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El triángulo significa La Trinidad. El ángel turiferario como escolta ante la muerte de Jesús. (“Y de la mano del ángel, el humo de los perfumes se elevaba delante de Dios con las oraciones de los santos”, las Tablas de la Ley y las ramas de palma, son símbolos de la victoria sobre la muerte, por otro lado, la espada es el símbolo de la justicia divina.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Óleo sobre tela
Tela, carbonato, óleo.
Madera y yeso.

Dimensiones:

Ancho 137 x Alto 558 cm. aprox.

Inscripciones:

Firmado : Lattanzi 1903.

Observaciones: El marco esta conformado por 13 piezas de madera con decoraciones en yeso, cada una va asegurada con tornillos.

4. DESCRIPCIÓN:

Es el segundo cuadro de cuatro del altar.

En el vértice superior de la obra se observa un triángulo sobre rayos y nubes. la figura central es la silueta de un ángel, que porta un incensario, a sus pies sobre el sepulcro, las tablas de la ley, la palma y una espada.
Esta firmado por Lattanzi 1903, al costado inferior derecho.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar, solo si hay un lugar adecuado para su resguardo, almacenar en forma vertical. .

El traslado del cuadro con bastidor se debe mover entre varias personas y protegido con un material rígido.

En el caso de traslado del marco, debe desmontarse cada segmento, numerar y proteger con fundas de tyvek más relleno, para luego embalar en cajas.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:





7. FOTOGRAFÍA:



9. PLANIMETRÍA GENERAL



-  Intervenciones o repintes
-  Desadherencia o friabilidad
-  Lagunas de soporte o capa de preparación
-  Laguna capa pictórica



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐	Regular ☒	Malo ☐
DAÑOS SOPORTE	☒ Rasgados ☐ Faltantes ☐ Desprendimiento ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Intervenciones ☐ Perforaciones ☐ Deformaciones ☒ Suciedad ☐
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Intervenciones	☒ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☒ Suciedad ☐ Pulverulencia
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☒ Decoloración ☒ Intervenciones ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	☒ Decoloración
DAÑOS BASTIDOR Y MARCO	☐ Fracturas ☐ Deformaciones	☐ Faltante ☐ Degradación de agentes bióticos

OBSERVACIONES:

La obra esta montada sobre bastidor de madera con travesaños. El marco es de paneles de madera y yeso moldeado , en general están en buen estado , solo acumulación de suciedad y algunas zonas erosionadas, se desconoce si existen mas daños , por estar aun montados en el muro y por ser de grandes dimensiones y no poder acceder a ellos en su totalidad.

PINTURAS CABALLETE

Pc 3

1. TÍTULO: Y LA PALABRA ERA DIOS

N° INVENTARIO: 2013 - 0159

Autor:

Aristodemo Lattanzi.

Época:

1903.

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

La paloma simboliza el Espíritu Santo. La figura central es un libro con la inscripción en latín "*In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum.*" (En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra)

El báculo papal, símbolo de la Iglesia, la Cruz de Lorena o Cruz Arzobispal de doble travesaño, es empleada como signo distintivo de arzobispos y patriarcas. La hoja de palma, símbolo de la Victoria se asoma por detrás del libro, una estola, símbolo de Jesús y del Clero, sobresale por ambos lados de lo que parece ser una nube.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Óleo sobre tela.
Tela, carbonato, óleos,
Madera y yeso.

Dimensiones:

Ancho 137 x Alto 558 cm. aprox.

Inscripciones:

Firmado :Lattanzi 1903.

Observaciones: El marco esta conformado por 13 piezas de madera con decoraciones en yeso, cada una va asegurada con tornillos.

4. DESCRIPCIÓN:

Es el tercer cuadro de cuatro del altar principal.


En el extremo superior se observa una paloma rodeada de rayos. La imagen central es un libro con la leyenda en latín "*In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum*". En la zona posterior del libro se advierte un báculo papal, una cruz de Lorena y una rama de palma. Bajo el libro, descansa una estola de sacerdote y lo que parece ser una nube.

Está firmado por Lattanzi 1903, en el extremo inferior izquierdo.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- Se deben retirar, solo si hay un lugar adecuado para su resguardo, almacenar en forma vertical.
- El traslado del cuadro con bastidor se debe mover entre varias personas y protegido con un material rígido.
- En el caso de traslado del marco, debe desmontarse cada segmento, numerar y proteger con fundas de tyvek mas relleno, para luego embalar en cajas.


6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:



9. PLANIMETRÍA GENERAL

-  Intervenciones o repintes
-  Des adherencia o friabilidad
-  Lagunas de soporte o capa de preparación
-  Laguna capa pictórica



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☒ Rasgados ☐ Faltantes ☐ Desprendimiento ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Intervenciones ☒ Perforaciones ☐ Deformaciones ☒ Suciedad ☐
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Intervenciones	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☒ Suciedad ☐ Pulverulencia
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Decoloración ☒ Intervenciones ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	☒ Decoloración
DAÑOS BASTIDOR Y MARCO	☐ Fracturas ☐ Deformaciones	☐ Faltante ☐ Degradación de agentes bióticos

OBSERVACIONES:

La obra esta montada sobre bastidor de madera con travesaños. El marco es de paneles de madera y yeso moldeado , en general están en buen estado , solo acumulación de suciedad y algunas zonas erosionadas, se desconoce si existen mas daños , por estar aun montados en el muro y por ser de grandes dimensiones y no poder acceder a ellos en su totalidad.

PINTURAS CABALLETE

Pc 4

1. TÍTULO: CÁLIZ

N° INVENTARIO: 2013 - 0160

Autor:

Aristodemo Lattanzi.

Época:

1903

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

El trío de ángeles en el cielo simbolizan La Trinidad.

El Cáliz es el vaso sagrado por excelencia, indispensable para la celebración de la Santa Misa, pues debe contener el vino que se convierte en la sangre de Jesús. Junto a la hostia, el cuerpo de Cristo, simbolizan el memorial de su muerte salvadora. La Biblia es la palabra de Dios y la estola es el signo de Jesús.

La Cruz, el *Perizonium* o Paño de Pureza y la Corona, son símbolos de la Resurrección de Jesús.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Tela, carbonato, óleo.
Madera y yeso.

Dimensiones:

Ancho 137 x Alto 558 cm. aprox.

Inscripciones:

Firmado: Lattanzi 1903.

Observaciones: El marco está conformado por 13 piezas de madera con decoraciones en yeso, cada una va asegurada con tornillos.

4. DESCRIPCIÓN:

Es el cuarto cuadro de cuatro del altar.

En el vértice superior se reconocen tres ángeles sobre una nube, la figura central es el Cáliz y la Hostia de la cual emergen rayos. El cáliz posado sobre un libro y enredado en su pie, una estola. En la imagen inferior se representa una cruz caída, sobre ella la corona de Cristo y el paño de pureza.

Está firmado por Lattanzi 1903.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Se deben retirar, solo si hay un lugar adecuado para su resguardo, almacenar en forma vertical.

El traslado del cuadro con bastidor se debe mover entre varias personas y protegido con un material rígido.

En el caso de traslado del marco, debe desmontarse cada segmento, numerar y proteger con fundas de tyvek mas relleno, para luego embalar en cajas.



6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:



9. PLANIMETRÍA GENERAL




Intervenciones o
repintes



Des adherencia o
friabilidad



Lagunas de soporte
o capa de
preparación



Laguna capa
pictórica

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Rasgados ☐ Faltantes ☐ Desprendimiento ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Intervenciones ☐ Perforaciones ☐ Deformaciones ☒ Suciedad ☐
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Intervenciones	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☒ Suciedad ☐ Pulverulencia
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☒ Decoloración ☐ Intervenciones ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	☒ Decoloración
DAÑOS BASTIDOR Y MARCO	☐ Fracturas ☐ Deformaciones	☐ Faltante ☐ Degradación de agentes bióticos

OBSERVACIONES:

La obra esta montada sobre bastidor de madera con travesaños. El marco es de paneles de madera y yeso moldeado , en general están en buen estado , solo acumulación de suciedad y algunas zonas erosionadas, se desconoce si existen mas daños , por estar aun montados en el muro y por ser de grandes dimensiones y no poder acceder a ellos en su totalidad.

PINTURAS CABALLETE Pc 5

1. TÍTULO: LA VERÓNICA

N° INVENTARIO: 2013 - 0161

Autor:

Aristodemo Lattanzi

Época:

1907

Procedencia:

Chile

2. ICONOGRAFÍA / ESTILO:

Según la tradición cristiana, hubo una mujer llamada Verónica, que durante el Vía Crucis, tendió a Cristo un velo, lienzo o paño para que enjugara el sudor y la sangre. En la tela quedaron milagrosamente impresas las facciones del Redentor (el Santo Rostro), desde entonces se le conoce como el paño, el lienzo o velo de la Verónica, o simplemente la Verónica. El ángel representa el mensajero.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera, tela, óleo, yeso y pigmentos.

Dimensiones:

Ancho 80 x alto 80 cm. aprox.

Inscripciones:

Firmado : Lattanzi 1907.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


La obra tiene un formato cuadrado, en su interior está inserto un marco redondo decorado con hojas de laurel y cintas. Posee un fondo de nubes celestes y blancas, un niño ángel desnudo, de tez clara y cabello rojizo que dirige su mirada hacia la derecha, sostiene en sus manos abiertas una tela (La Verónica) donde está la impronta del rostro de Jesús, con barba y cabello largo, en que se evidencia una corona de espinas.

En la parte inferior de esta tela está la firma del autor (Lattanzi)


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Guardar en deposito limpio y protegida la tela y el sobre marco con funda de tyvek rellena, proteger las puntas con esquineros
Guardar en depósito colgado o en atril de manera vertical

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:



9. PLANIMETRÍA GENERAL



- | | |
|--|--|
|  | Intervenciones o repintes |
|  | Des adherencia o friabilidad |
|  | Lagunas de soporte o capa de preparación |
|  | Laguna capa pictórica |

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Rasgados ☐ Faltantes ☐ Desprendimiento ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Intervenciones ☐ Perforaciones ☐ Deformaciones ☒ Suciedad
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decoherión ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Intervenciones	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☒ Suciedad ☐ Pulverulencia
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decoherión ☒ Manchas ☐ Decoloración ☐ Intervenciones ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	☒ Decoloración
DAÑOS BASTIDOR Y MARCO	☐ Fracturas ☐ Deformaciones	☐ Faltante ☐ Degradación de agentes bióticos

OBSERVACIONES:

Esta obra se encuentra en la parte alta de la sacristía y no podemos observar los deterioros presentes, solo se indicaron, los daños presentes en todas las obras.