

LAPIDAS

La 1

1. TÍTULO: LAPIDA , RAFAEL EDWARDS SALAS

N° INVENTARIO: 2013-0222

Autor: Desconocido

Época:
Alrededor de 1940

Procedencia:
Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Rafael Edwards Salas (nace. Santiago de Chile, 6 de enero de 1878, oleado y crismado en Parroquia del Sagrario – el 5 de agosto de 1938). Sacerdote, profesor y Obispo chileno Hijo de Eduardo Edwards G. y Javiera Salas E. Ordenado Sacerdote en Roma el 23 de Marzo de 1901. Profesor de Filosofía y Teología en el Seminario de Santiago y en la Universidad Gregoriana en Roma. Párroco de "La Estampa" en Santiago (1905-1913). Fue Vicario General Castrense el 27 de mayo de 1903. *Benedicto XV* lo eligió Obispo Titular de Dodona el 21 de Abril de 1915.. *Lema Episcopal: "In hoc signo vinces"*.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Metal fundido, moldeado, cincelado, mármol tallado pulido. Cobre y mármol

Dimensiones:

Ancho 210 x Alto 140 cm.

Inscripciones: Excmo. Sr Rafael Edward Salas, obispo titular de Dodona 1878-1938, descansa en el regazo de su madre del Carmen. Consagró su vida a ella, a la eucaristía y a la patria.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Lapida de mármol blanco, posee en la zona superior un escudo de madera con otro interior de metal esmaltado, La imagen central se observa en relieve fundida en cobre, que representa el cuerpo del Obispo. En la zona media un relieve de un sarcófago de mármol negro con patas de bronce decoradas con querubines, el escudo episcopal y una leyenda En la zona inferior una placa de bronce dónde se lee "Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile a su primer Vicario Castrense, Rafael Edwards Salas, en la conmemoración del 5º aniversario de su fallecimiento, 5 Agosto de 1988.

Su estado de conservación es bastante bueno , se observa gran cantidad de suciedad y oxidación de los metales

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 2

1. TÍTULO: LAPIDA, MARTIN J RÜKHER

N° INVENTARIO: 2013-0223

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1888

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Martin Rucker era el padre del monseñor Martín Rucker Sotomayor (Santiago, 26 de enero de 1867 - † Chillán 6 de enero de 1935) fue un sacerdote católico, Obispo de Chillán y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1914 hasta 1921.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado grabado y pulido

Dimensiones:

Ancho 1 45 x Alto 50 cm aprox.

Inscripciones:

Martin J. Rucker,
febrero 11 de 1888

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol , en color gris, oscuro, de formato horizontal , superficie cincelada, pulida y grabada con un nombre y fecha.


Las inscripciones están resaltadas en color dorado .

Su estado de conservación es regular, se observan saltaduras en las aristas perimetrales , chorreaduras y gran cantidad de suciedad.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 3

1. TÍTULO: LAPIDA, MATILDE ZISTERNAS DE LARRAIN

N° INVENTARIO: 2013-0224

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1884

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA: La rama "marquesa" de los Larraín es cronológicamente la más antigua de la familia. Se inicia con la llegada desde España desde la ciudad de Aranaz en Navarra, de Santiago de Larraín y Vicuña en el año 1685 Agustín de Larraín Rojas. Casó con **doña Matilde Cisternas** hija de D. Francisco Javier de Cisternas y Gallardo y de doña Juana Martínez de la Torre y Jaraquemada. De este matrimonio nacieron: Ramón de Larraín Cisternas, Antonio, sin hijos de su esposa doña Mercedes Aldunate Undurraga; Joaquina, **Concepción**, Agustina, mujer de D. Manuel Ruiz Tagle Larraín; Carmen, que lo fue de D. José Ignacio Eguiguren Urrejola; y Matilde, casada con D. Francisco Vargas González.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cortado, cincelado y pulido

Dimensiones:

Ancho 65x Alto 53 cm

Inscripciones:

Matilde Zisternas de Larraín, Enero
8 de 1884, Concepción Larraín, Z.
Febrero 14 de 1902

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol color gris oscuro , de formato rectangular horizontal , superficie pulida y grabada con un nombre y fecha.


Aparecen el nombre de la madre y la hija , El nombre de la madre esta mal escrito en la lapida, es Cisternas según datos genealógicos .

Su estado de conservación es regular a bueno , se observan algunas erosiones , chorreaduras y mucha suciedad de todo tipo.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 4

1. TÍTULO: LAPIDA DEMETRIO FORMAS

N° INVENTARIO: 2013-0225

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1850-1920

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Nicolás Camilo de Formas Guerica, (1715-1770) fundador de esta familia en Chile, quien casó en 1766 con María Rosa Patiño y Morales de la Cámara, hija del español Antonio Patiño y Rivas con María Morales de la Cámara. De la unión entre Nicolás Camilo Formas y María Rosa Patiño nacieron seis hijos (Investigación de Sebastián Donoso) De Demetrio Formas, solo sabemos que estudio en los padres franceses entre 1849, y 1854

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cortado, cincelado y pulido

Dimensiones:

Ancho 65 x Alto 53 cm

Inscripciones:

Demetrio Formas

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol color gris oscuro , de formato horizontal , superficie cortada, pulida y grabada con un nombre resaltado con el color dorado .

Su estado de conservación es regular , presenta faltantes en el borde inferior , fisura y suciedad .


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

7. FOTOGRAFÍA:



6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



LAPIDAS

La 5

1. TÍTULO: LAPIDA, GREGORIO DONOSO VERGARA

N° INVENTARIO: 2013-0226

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1930

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Gregorio fue Ministro de Justicia e Instrucción Pública en el ministerio Prats; el año 1890, Consejero del Banco de Valparaíso, Presidente del Banco de la República y uno de los más esforzados campeones de la minería.
Se titula de abogado el 13 de enero de 1868.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado y pulido

Dimensiones:

Ancho 50 x Alto 74 cm

Inscripciones:

Familia de Gregorio Donoso Vergara y Ana Foster de Donoso, aquí yacen los restos de

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol color gris, de formato horizontal, superficie pulida y grabada con un nombre y fecha, es una placa que indica que hay una persona sepultada sepultado, La leyenda se ha resaltado con pintura dorada. Se observa una leyenda en la parte inferior de la lapida que quedó sepultada en parte por el nuevo piso.

Su estado de conservación es regular se observan eflorescencias y saltaduras en perímetro, manchas y chorreaduras


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

7. FOTOGRAFÍA:



6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



LAPIDAS

La 6

1. TÍTULO: LAPIDA, JUAN AGUSTIN UGARTE GUZMAN

N° INVENTARIO: 2013-0227

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1900

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Nació en San Fernando, hijo de José María Ugarte Castelblanco y María Agustina Guzmán y Ortúzar. El 21 de junio de 1853 se casó en Santiago con Sofía Ovalle Vicuña. Posteriormente, contrajo matrimonio con la hermana de su anterior esposa, Delfina Ovalle Vicuña. En ambos matrimonios tuvo 9 hijos: Agustina, José María, Rafael, Ignacio, María Luisa, Rebeca, Carlos José, Ester y Sara. Diputado suplente por San Fernando, período 1849-1852. Se incorporó a la Cámara el 10 de agosto de 1849. Reelecto diputado suplente por San Fernando, período 1858-1861. Cuando fue llamado se excusó de no asistir a la Cámara. Electo diputado por San Fernando, período 1867-1870.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado grabado y pulido

Dimensiones:

Ancho 63 x Alto 60 cm

Inscripciones:

Juan Agustín Ugarte Guzmán

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Lapida de mármol color blanco, de formato cuadrado, superficie pulida e incisa. La inscripción es un nombre y va resaltado en color negro.

Su estado de conservación es de regular a malo, se observan faltantes por todos sus lados, la lapida esta friable e irregular, la inscripción esta abrasionada al igual que algunas zonas de la superficie, esta manchada, chorreada y cubierta de suciedad

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 7

1. TÍTULO: LAPIDA, BELISARIO LABBE

N° INVENTARIO: 2013-0228

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1940

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Belisario Labbé Riquelme de la Barrera , nació en 1840 hijo De Juan de Dios Labbé Torrealba y de Micaela Riquelme de la Barrera Roa .

Casado con Manuela Riquelme de la Barrera y su hijo es Hermogenes Labbé 1887.

Se titulo de Licenciado Bachiller en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 1861.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado y pulido

Dimensiones:

Ancho 46 x Alto 77 cm

Inscripciones:

Belisario Labbé
Riquelme

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol blanco de forma rectangular y terminada en el ángulo superior en un arco de medio punto, Esta decorada con una corona de laureles que lleva una cruz al centro, lleva inciso un nombre .


El bajorrelieve de la cruz y la corona están resaltadas en negro.

Su estado de conservación es regular ,se observan saltaduras en sus aristas exteriores, fisuras en la lapida , chorreaduras y gran cantidad de suciedad .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 8

1. TÍTULO: LAPIDA, MANUEL DOMINGO ALDUNATE

N° INVENTARIO: 2013-0229

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1900

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Manuel Domingo Aldunate Solar,
hijo de Juan José Aldunate Irrarrázaval (senador de la república) y de Carmen del Solar Gorostiaga, casado
con Modesta Montes Solar.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado grabado y pulido

Dimensiones:

Ancho 72 x Alto 81cm

Inscripciones:

D.O.M. Manuel Domingo Aldunate
Ferviente católico i excelente amigo,
recuerdo de su inconsolable esposa

Observaciones: fuente. :Familia Aldunate

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol color blanco , de formato cuadrado , superficie pulida y grabada con un nombre, el nombre y dedicatoria
y esta pintado de dorado


Su estado de conservación es regular ,se observan con manchas de pinturas ,y eflorescencias gran cantidad de suciedad.

D.O.M Corresponde a las siglas abreviadas de Deo Optimo Máximo, que significa : Para Dios el mejor y mas grande.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 9

1. TÍTULO: LAPIDA , JUAN RAFAEL VARAS

N° INVENTARIO: 2013-0230

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1900

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Don Juan Rafael Varas Varas se caso con Mercedes Montes Solar, desconocemos otra información., Solo que perteneció a una de las familias importantes de la época relacionada con personalidades como: presidentes, ministros, obispos y sacerdotes.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado y pulido.

Dimensiones:

Ancho 72 x Alto 81cm

Inscripciones:

D.O.M. Juan Rafael Varas, ferviente católico excelente amigo, recuerdo de su inconsolable esposa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol color blanco , de formato cuadrado , superficie pulida y grabada con un nombre, la leyenda y esta resaltado en color de dorado.


Se observan faltantes y saltaduras por sus bordes , presenta abrasiones , chorreaduras y mucha suciedad.

D.O.M Corresponde a las siglas abreviadas de Deo Optimo Máximo, que significa : Para Dios el mejor y mas grande.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 10

1. TÍTULO: LAPIDA , ROSARIO MATTE DE ACHURRA

N° INVENTARIO: 2013-0231

Autor:

Desconocido

Época:

Alrededor de 1870

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA: Rosario Matte Messia nació en Santiago; sus padres fueron Francisco Javier Matte y María del Rosario Messía, casada con Pascual Achurra Valladares.

Los orígenes de la familia Matte en Chile se remontan hacia 1775, cuando llegó a Chile un inmigrante proveniente de España. Precisamente Francisco Javier Matte Perez y Ramos , padre de Rosario Matte

Aquí comenzó la numerosa descendencia de la familia, que comenzó a dar origen a las distintas ramas de la familia. Se encuentran importantes senadores, ministros de Estado, abogados, grandes benefactores y hombres ligados al arte, la pintura, la ciencia y la empresa..

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado , inciso y pulido

Dimensiones:

Ancho 46 x Alto 77 cm

Inscripciones:

Restos de la señora Rosario Matte de Achurra Fallece el 28 de Abril de 1865.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Lapida de mármol blanco de forma rectangular y terminada en el ángulo superior en un arco de medio punto, Esta decorada con una corona de laureles que lleva una cruz al centro, lleva inciso un nombre y una fecha
Las inscripciones están resaltadas en negro.

Su estado de conservación es regular , presenta saltaduras en su perímetro, incisiones, chorreaduras y bastante suciedad .

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 11

1. TÍTULO: LAPIDA DE DOÑA MERCEDES ECHEÑIQUE Y BASCUÑAN **N° INVENTARIO:** 2013-0232

Autor:
Desconocido

Época:
Alrededor de 1900

Procedencia:
Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Perteneció a una familia de hacendados, y políticos.

Hija de Miguel José Echeñique Lecaros (Santiago 1759+Santiago 1840) Teniente del Regimiento de Caballería del Príncipe por Real Cédula de Alcázar de Sevilla 14 enero 1810.

y de María del Carmen Antonia de los Reyes Bascuñán Ovalle (Santiago 1767 + Santiago 1832) .

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol cincelado y pulido

Dimensiones:

Ancho 77x Alto 77 cm

Inscripciones:

Restos de la señora de Mercedes Echeñique y Bascuñán.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:

Lapida de mármol blanco de formato cuadrado en el que están incisos un nombre y una fecha, resaltados en negro


Es una de las pocas lapidas decoradas en ese caso con la imagen de la piedad y una cruz de fondo , todo resaltado en negro.

Su estado de conservación es regular , se observan faltantes en la zona inferior , numerosas manchas, saltaduras, chorreaduras y suciedad.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



LAPIDAS

La 12

1. TÍTULO: LAPIDA , MARIANO SANCHEZ **N° INVENTARIO:** 2013-0233

Autor: Desconocido	Época: Alrededor de 1914	Procedencia: Chile.
------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

2. ICONOGRAFÍA: Mariano Elías Sánchez Fontecilla (Santiago de Chile 12 de febrero de 1840 + 5 de enero de 1914) fue un abogado, diplomático y político chileno ministro de Estado. Hijo de Mariano Elías Sánchez Bravo de Naveda y Josefa Fontecilla Diputado por Petorca en el periodo 1867-1870; por Llanquihue y Osorno 1870-1873. Ministro de Guerra y Marina en 1875. Diputado por Llanquihue por los periodos 1876-1879 y 1879-1882; Intendente de Concepción entre 1881-1882. Fue Senador por Concepción 1885-1891. Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización en 1889. y 1894 Ministro del Interior 1889-1890, 1900. En 1901 fue nombrado ministro Plenipotenciario de Chile en España. (Historia política legislativa del congreso nacional de chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Mármol cincelado y pulido	Dimensiones: Ancho 75 x Alto 75 cm	Inscripciones: Restos de D. Mariano Sánchez
---	--	---

Observaciones: Esta lapida fue destruida por vándalos , no hemos encontrado los fragmentos que faltan

4. DESCRIPCIÓN:


Lapida de mármol de formato cuadrado , donde están inscritos al menos un nombre,, este esta resaltado en dorado , Creemos que podría haber inscrito otro nombre pero no hemos encontrado los fragmentos correspondientes.

Su estado de conservación es malo, ha sido fracturada , se observa perdidas de material suciedad y saltaduras.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

Cubrir con Placa de OSB en 80°

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:

