

ESCULTURAS | Es 1

1. TÍTULO: SAN JOAQUÍN.

N° INVENTARIO: 2013 - 0083

Autor:

Desconocido.

Época:

Se estima finales del siglo IX.

Procedencia:

España.

2. ICONOGRAFÍA:

SAN JOAQUÍN, (26 de Julio, al igual que su mujer, Santa Ana), es el padre de la Virgen María. Suele representarse en compañía de su hija, y las pocas veces que aparece solo, se muestra con una cesta con dos palomas, la ofrenda ritual del templo.

En este caso San Joaquín porta un cayado, que simbólicamente es la vara de Dios, éste nos sirve de apoyo en momentos de desconfianza, cuando no sabemos adonde ir ni que camino tomar.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Escultura vaciada en yeso y policromado.
Yeso pigmentos, láminas doradas

Dimensiones:

Ancho 33 x 84 Alto 192 cm. aprox.

Inscripciones:

No se observa

Observaciones: Forman parte del altar de la “Sagrada Familia de la Virgen”

4. DESCRIPCIÓN:

Esta imagen es parte del grupo escultórico “La Sagrada familia de la Virgen.”.

La figura se encuentra en posición erguida, aunque ligeramente encorvado. Su rostro representa un hombre de edad adulta con cabello cano y barba, el brazo izquierdo esta flexionado y sostiene el manto, el brazo y pie derecho flexionado hacia adelante.


Viste túnica dorada larga y un manto verde con esgrafiados y ribetes dorados. Este manto cubre su espalda y cruza por delante, sobre el hombro derecho.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


La fragilidad de las esculturas requieren una jaula de madera, tanto para moverlo, como para traslado y depósito.

Para moverlo, sostener por el contorno, no por codos, ni zonas sobresalientes. Cubrir con funda de tyvek.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Abrasiones ☒ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☒ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☒ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Como elemento agregado: Un cayado que se encuentra en depósito, está fracturado y con pérdidas de capa de preparación y pictórica.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica



ESCULTURAS | Es 2

1. TÍTULO: SANTA ANA Y LA VIRGEN.

N° INVENTARIO: 2013 - 0084

Autor:

Desconocido

Época:

Se estima fines del siglo IX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Suele representárla como una matrona, por su tardía concepción, con su manto de verde (color de la esperanza), ya que en su vientre llevó la esperanza del mundo.

Ana puede reconocerse por la larga túnica roja, a menudo sosteniendo un libro. La suele acompañar la Virgen, siendo niña.

Ana significa "amor y plegaria" Patrona de los Ancianos y de las Embarazadas. María es el símbolo de la Virginitad perpetua, pureza inmaculada e intercesión del género humano.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Escultura
vaciada en yeso y policromado.
Yeso pigmentos, láminas doradas.

Dimensiones:

Ancho 74 x 84 Alto 160 cm.

Inscripciones:

No se Observan.

Observaciones: Forman parte del altar de la "Sagrada Familia de la Virgen"

4. DESCRIPCIÓN:

La imagen representa una mujer madura, sentada y que sostiene en su mano derecha un libro abierto sobre sus piernas. Su mano izquierda y su dedo índice indican el cielo.

Viste túnica larga de color rojo con decoraciones doradas. El manto, sujeto en su pecho con un broche, cubre su cabeza y cae sobre los hombros.

La niña de pie a su lado le dirige la mirada, lleva el cabello largo con un cintillo, con una de sus manos sujeta un libro y en la otra descansa sobre el regazo de la mujer. Viste túnica blanca decorada, amarrada con una cinta dorada, calza zapatos en punta con decoraciones de piedras.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:


La fragilidad de las esculturas requieren una jaula de madera, tanto para moverlo, como para traslado y depósito.

Para moverlo, sostener por el contorno, no por codos, ni zonas sobresalientes. Cubrir con funda de tyvek.

7. FOTOGRAFÍA:



6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐

Regular ☒

Malo ☐

DAÑOS
SOPORTE

- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☐ Contracciones |
| ☐ Decohesión | ☒ Manchas |
| ☐ Alabeos o | ☐ Dislocaciones |
| ☐ Desajuste de ensambles | ☐ Elementos agregados |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS BASE DE
PREPARACIÓN

- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☐ Faltantes | ☐ Abrasiones |
| ☐ Decohesión | ☒ Deshadherencia |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | ☐ Cazoletas |
| ☐ Intervenciones anteriores | ☐ Craqueladuras |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
PICTÓRICA


- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☒ Abrasiones |
| ☐ Desadherencia | ☐ Decohesión |
| ☒ Craqueladuras | ☐ Manchas |
| ☐ Cazoletas | ☐ Corrosión |
| ☐ Oxidación de aglutinante | ☒ Decoloración |
| ☒ Degradación de agentes biológicos | ☐ Intervenciones anteriores |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | ☒ Suciedad superficial |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
DE PROTECCIÓN


- ☐ Ausencia
- ☐ Presencia

OBSERVACIONES:

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 3

1. **TÍTULO:** ANGEL SUPERIOR 1 INMACULADA CONCEPCIÓN.

N° INVENTARIO: 2013 - 0085

Autor:

Desconocido.

Época:

Se estima del siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un ángel es un ser inmaterial o espiritual, mensajeros cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos.

En este sentido, en el cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Escultura vaciada en yeso y policromado.
Yeso pigmentos, láminas doradas

Dimensiones:

Ancho 75 x Alto 1.5 cm

Inscripciones:

No se observan.

Observaciones: Esta imagen se encuentra sobre el altar de la Inmaculada, transepto 1.

4. DESCRIPCIÓN:


Representa un joven de pie con grandes alas en su espalda dirigidas hacia abajo, su cabeza mira al frente su cabello es largo sus manos hacia adelante con las palmas hacia arriba.

Su atuendo es una túnica larga de color blanca y manto celeste. Se encuentra sobre una peana sostenida por un querubín de alas doradas.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La fragilidad de las esculturas requieren una jaula de madera tanto para moverlo, como para traslado y depósito. Para proteger la policromía una funda que lo cubra completamente fabricada con Tyvek

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Solo se indicaron deterioros presentes en la superficie de todos los objetos, ya que no tenemos acceso a estas esculturas

9. PLANIMETRÍA GENERAL



ESCULTURAS | Es 4

1. TÍTULO: ANGEL SUPERIOR 2 INMACULADA CONCEPCIÓN N° INVENTARIO: 2013 - 0086

Autor:

Época:

Estimamos del Siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un ángel es un ser inmaterial o espiritual, mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos.

En este sentido, en el cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Inferimos que es una escultura vaciada en yeso y policromado. Yeso, pigmentos, láminas doradas

Dimensiones:

Ancho 75 x Alto 155 cm

Inscripciones:

No se observan.

Observaciones: Esta imagen se encuentra sobre el altar de la Inmaculada, transepto 2.

4. DESCRIPCIÓN:

Representa un joven de pie con grandes alas en su espalda dirigidas hacia abajo, su cabeza mira al frente su cabello es largo, dorado, sus manos hacia adelante sostienen una corona.


Su atuendo es una túnica larga de color blanca con decoraciones doradas y manto celeste decorado y ribeteado en dorado.

Se encuentra sobre una peana sostenida por un querubín de alas doradas.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La fragilidad de las esculturas requieren un a jaula de madera tanto para moverlo, como para traslado y deposito. Para proteger la policromía una funda de Tyvek que lo cubra completamente.

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Solo se indicaron deterioros presentes en la superficie de todos los objetos , ya que no tenemos acceso a estas esculturas

9. PLANIMETRÍA GENERAL



ESCULTURAS | Es 5

1. TÍTULO: ARCANGEL MIGUEL

N° INVENTARIO: 2013 - 0087

Autor:

Época:

Se estima del siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Su nombre significa: ¿Quién cómo Dios?. Para los hebreos es el protector de Israel y Patrono de la Sinagoga. La Iglesia Católica lo considera Patrono y Protector de la Iglesia Universal.

En el capítulo 12 del Libro de la Apocalipsis, dice lo siguiente: "Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos, que fueron derrotados y no hubo lugar para ellos en el cielo"

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Probablemente de yeso.

Dimensiones:

Ancho 117 x Alto sin base 297
Alto total 342 cm.

Inscripciones:

No se observa.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


La escultura representa un ángel con las alas hacia arriba, es la imagen de un joven con melena dorada, que se encuentra de pie con la mano izquierda indicando al cielo, su brazo derecho porta una espada con la que aplasta una serpiente.

Viste túnica blanca larga decorada con motivos dorados, un lazo dorado amarra la cintura, la capa larga de color rosa, esta cae por sobre sus hombros va tomada con un broche al cuello, el borde izquierdo del manto recogido en el cinto. La capa y bocamangas van ribeteadas en dorado.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Depósito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☒ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	
OBSERVACIONES:		

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad




Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica



ESCULTURAS | Es 6


1. TÍTULO: ARCANGEL GABRIEL		N° INVENTARIO: 2013 - 0088
Autor:	Época: Se estima del siglo XX	Procedencia:
2. ICONOGRAFÍA: Su nombre significa: El Poder de Dios. Patrono de los comunicadores. Al arcángel Gabriel se le confió la misión mas alta : Anunciar la encarnación del hijo de Dios. San Lucas dice: Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a una virgen llamada María llegando junto a ella le dijo: " Salve María llena eres de Gracia el señor esta contigo, ella se turbó al oír el saludo, pero el ángel le dijo: No temas María porque has hallado gracia delante de Dios: Vas a concebir un hijo al que le llamasas Jesús. El será hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin".		
3. CLASIFICACIÓN GENERAL:		
Técnica y materiales: Probablemente de yeso	Dimensiones: Ancho 125 x Ancho sin base 256 Alto total 304 cm.	Inscripciones: No se observa
Observaciones:		
4. DESCRIPCIÓN: La escultura representa un ángel con las alas separadas dirigidas hacia arriba, es la imagen de un joven con melena dorada, se encuentra de pie con la mano izquierda indicando al cielo, su brazo derecho porta un lirio. Viste túnica blanca larga decorada con motivos dorados, un lazo dorado amarra la cintura, la capa larga celeste con motivos dorados, cae por sobre su hombro derecho y va tomada con un broche al cuello. Las esquinas inferiores del manto recogido están al cinto por el lado izquierdo y la capa y bocamangas están ribeteadas en dorado.		
5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO: 1.- Limpieza mecánica superficial 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones 3.- Ficha de identificación y deterioros, 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes		7. FOTOGRAFÍA: 
6. UBICACIÓN REFERENCIAL: 		

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN


Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☒ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 7

1. TÍTULO: ANGEL CELESTE

N° INVENTARIO: 2013 - 0089

Autor:

Época:

Se estima siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Son intermediarios entre Dios y los seres humanos. Los Ángeles (coro noveno) simbolizan la protección de Dios, son los más cercanos a nosotros porque se nos asigna uno al nacer, se describen como niños o jóvenes de pelo dorado rizado, vestidos blanco de rosa o azul, símbolo de pureza , en general son cantores o músicos. Las cintas son símbolos de unión.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Yeso moldeado pulido y policromado,
alas moldeadas aparte y unidas,
poseen alma de hierro

Dimensiones:

Ancho 55 X Alto 170 cm.

Inscripciones:

EMUS DO

Observaciones: Las manos y la cinta están fracturadas, solo se conservan algunos fragmentos en depósito


4. DESCRIPCIÓN:

Figura de un ángel de pie, cabellos largos, grandes alas dirigidas hacia arriba.
Viste túnica blanca con diseños dorados, está amarrada a la cintura con una banda dorada, posee un manto celeste que cae por sobre la espalda y está amarrado al lado izquierdo con un borde al cinto, sujeta en sus manos una cinta con leyenda

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Depósito , y traslado sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS SOPORTE	☒ Grietas ☒ Faltantes ☒ Decohesión ☒ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☒ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☒ Manchas ☒ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☒ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☒ Deshadherencia ☒ Cazoletas ☒ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☒ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☒ Craqueladuras ☒ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

En los daños del soporte se marco como: alabeos, pero son deformaciones ya que la escultura es de yeso

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica



ESCULTURAS | Es 8

1. TÍTULO: SAN JOSE Y EL NIÑO JESUS

N° INVENTARIO: 2013 – 0090

Autor:

Época:

Fines siglo XIX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

En la Edad Media suele representarse como un anciano de cabeza calva y barba blanca; a partir del Renacimiento se lo representará como un hombre de unos cuarenta años, todavía vigoroso; tienden a representarlo solo, portando un hacha, una sierra u otro instrumento de carpintero, o bien la vara florida. Durante la Navidad llevará una linterna, aunque, en realidad, lo más común es que aparezca como una *Sagrada Familia* junto a su mujer y su hijo, o bien él con el Niño Jesús, en brazos. San José es el Patrono de la Iglesia Universal y de los Carpinteros e Ingenieros.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 95 x Alto 165 cm. Aprox.

Inscripciones:

No se observan

Observaciones: Forma parte del altar del Patrocinio de San José


4. DESCRIPCIÓN:

Representa un hombre de mediana edad con cabello largo barba y bigotes, acompañado en un niño (Jesús) Ambos están de pie, el hombre dirige su mirada hacia el niño y se presenta con la mano derecha sobre el hombro del pequeño y la mano izquierda sobre el pecho, la pierna izquierda flexionada hacia adelante . Viste una túnica roja decorada con motivos dorados, amarrada a la cintura, un manto cae por sobre su hombro derecho, lo rodea cubriendo sus piernas El niño dirige la mirada hacia la figura masculina, lleva pelo corto rizado, viste túnica larga, amarrada a la cintura


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación, y deterioros
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☒ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	
OBSERVACIONES:		

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 9

1. TÍTULO: OBISPO MARIANO CASANOVA

N° INVENTARIO: 2013 - 0091

Autor:

Época:

Fines siglo XIX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Monseñor Mariano Casanova y Casanova (Santiago Chile 25 de julio de 1833 - 16 de mayo de 1908) fue el cuarto Arzobispo de Santiago de Chile (1886-1908). El 30 de enero de 1887 fue consagrado en la Catedral Metropolitana de Santiago por Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, quien era Vicario capitular de Santiago. Como Arzobispo de Santiago restauró la Catedral Metropolitana de Santiago agregando a ella la capilla del Sagrario y fue un constante divulgador de la obra de la encíclica Rerum Novarum. De igual manera en 1888 funda la Universidad Católica de Chile y el Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada policromada

Dimensiones:

Ancho 105 X Alto 145 cm.

Inscripciones:

Observaciones: Forma parte del altar del Patrocinio de San José

4. DESCRIPCIÓN:


La figura representa un hombre mayor que está de rodillas, sus brazos extendidos ofreciendo una basílica, frente a la figura de un santo, su rostro dirige la mirada al frente.

Sobre su cabeza se observa el solideo púrpura, lleva sotana larga y una capa decorada que cubre sus hombros y cae hasta sus pies; frente a él, sobre el piso, se observa la mitra arzobispal .


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:




7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☒ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	
OBSERVACIONES:		

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 10

1. TÍTULO: LA PIEDAD

N° INVENTARIO: 2013-0092

Autor:

Atribuida a Virginio Arias

Época:

Se estima Finales siglo XX

Procedencia:

Chile.

2. ICONOGRAFÍA:

Una referencia universal del dolor de la madre ante el hijo muerto, que desborda cualquier referencia religiosa para asumir un contenido plenamente humanista. Por otra parte la delicadeza con que se trata a la Virgen y su total idealización, al presentarla joven y bella a pesar de la edad que tendría en ese momento, es otra muestra de su clasicismo, como si la Virgen, tan serena, pareciera dominar su dolor y triunfar así ante el drama de la muerte.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Mármol , esculpido ,pulido

Dimensiones:

Base: Ancho 81 x Alto 85.5 cm.

Inscripciones:

Observaciones:

Es una copia de La Piedad de la Catedral de Santiago.


4. DESCRIPCIÓN:

Representa a una mujer de mediana edad de pie, con todo su cuerpo curvado hacia la izquierda, la mano izquierda está levantada y dirigida hacia adelante, su mano derecha sujeta la cabeza del que yace caído a sus pies, su rodilla izquierda flexionada hacia adelante. Posee un velo que cubre su cabello, viste túnica larga ancha amarrada al cinto. La otra figura es de un hombre joven casi desnudo que yace sobre su regazo y pierna, el brazo izquierdo cuelga por sobre la pierna de la figura femenina, se encuentra sentado en el piso con las rodillas dobladas, los pies cruzados y un manto cubre parte de su cuerpo y piernas.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación, y deterioros
- 4.- Depósito y traslado en jaula de madera acorde a su peso, nunca sostener de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☒ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Se indicaron los deterioros en la capa pictórica, solo para seguir el orden de las fichas, ya que este estrato no existe en este caso, por ser una escultura de mármol

9. PL ANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica



ESCULTURAS | Es 11

1. TÍTULO: SAGRADO CORAZON DE JESUS

N° INVENTARIO: 2013 - 0093

Autor:

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.

La imagen del Sagrado Corazón fue dibujada por Santa Margarita María de Alacoque, luego de verlo en un sueño.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera ensamblada enyesada y policromada

Dimensiones:

Ancho 90 x Alto 190 cm

Inscripciones:

Observaciones: El halo de bronce se compró en la casa de Antigüedades de la calle Lastarria (Ref. Luis Silva)

4. DESCRIPCIÓN:

Representa la figura de hombre adulto de pie, con la pierna derecha flexionada hacia atrás, sus dos brazos en alto, la cabeza levemente inclinada hacia abajo tiene barba y larga cabellera coronada por un halo de bronce con piedras.


Viste túnica blanca ribeteada con dorado y amarrada con cinta dorada. Una capa blanca cubre sus hombros y un broche la amarra al pecho. Rodeando su cuerpo y sujeta al cinto por un extremo, todo su borde esta decorado con una greca dorada ancha.

La figura esta posada sobre una nube.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación, amarrada a la obra, con cinta espiga de algodón, usar lápiz grafito
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decoherción ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decoherción ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☒ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decoherción ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Es la imagen principal venerada en esta Basílica.
Una de las manos se encuentra desprendida , al igual que el halo de bronce.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



 Intervenciones o repintes

 Desadherencia o friabilidad

 Lagunas de soporte o capa de preparación

 Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 12

1. TÍTULO: ANGEL SAGRADO CORAZON UNO

N° INVENTARIO: 2013 - 0094

Autor:

Desconocido

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Ángel portador de atributos del Calvario, se representa el Sagrado Corazón con estos atributos luego que Santa. Margarita María de Alacoque, basándose en sus visiones, realiza el primer dibujo del Sagrado corazón Con los atributos de la pasión

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera ensamblada , tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 60 x 35 Alto 94 cm

Inscripciones:

En su reverso, escrito en tinta, Sagrado Corazón,

Observaciones: Las alas se pueden retirar

4. DESCRIPCIÓN:

Ángel niño reclinado sobre una nube, su cabeza un poco inclinada hacia la izquierda, su brazo y mano derecha extendida hacia adelante y la izquierda flexionada llevando en ella, una esponja.


Viste túnica ribeteada en el cuello con dorado y dos alas decoradas con dorado sobresalen de su espalda

Sobre la nube una cuerda, un látigo, que son atributos del calvario.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos, protegidos también con napa para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación, amarrada a la obra, con cinta espiga de algodón, usar lápiz grafito
- 4.- Depósito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Esta escultura, forma parte de las imágenes del retablo del Sagrado Corazón, es uno de los tres ángeles que acompañan la imagen principal
Brazo izquierdo despegado, ala izquierda no calza el ensamblaje, presenta deterioros

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 13

1. TÍTULO: ÁNGEL SAGRADO CORAZON DOS

N° INVENTARIO: 2013 – 0095

Autor:

Desconocido

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Ángel portador de atributos del Calvario, se representa el Sagrado Corazón con estos atributos luego que Santa Margarita María de Alacoque, basándose en sus visiones, realiza el primer dibujo del Sagrado Corazón con los atributos de la pasión.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 68 x 85 Alto 152 cm

Inscripciones:

No se observan.

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Ángel reclinado con ambas piernas flexionadas y montado sobre una nube. Su rostro dirigido hacia arriba, sus brazos flexionados sostienen la verónica y corona.

Viste túnica rosa ribeteada en el cuello con dorado y un manto celeste, las alas decoradas con dorado sobresalen de su espalda. Lleva los pies descalzos.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos, protegidos también con napa para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación, amarrada a la obra, con cinta espiga de algodón, usar lápiz grafito
- 4.- Depósito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:






8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☒ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☒ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Las alas son desmontables.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 14

1. TÍTULO: ÁNGEL SAGRADO CORAZON TRES

N° INVENTARIO: 2013 - 0096

Autor:

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Ángel portador de atributos del Calvario, se representa con ellos, luego que Santa Margarita María de Alacoque, basándose en sus visiones, realiza el primer dibujo del Sagrado Corazón con los atributos de la pasión.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada enyesada y
policromada

Dimensiones:

Ancho 103 x 62 Alto 160 cm

Inscripciones:

No se Observan

Observaciones: Este ángel originalmente sostiene una cruz

4. DESCRIPCIÓN:


Ángel reclinado con ambas piernas flexionadas que lo sostienen sobre una nube, su rostro dirigido hacia arriba, sus brazos flexionados sostienen una cruz que ahora no existe .

Viste túnica rosa ribeteada en el cuello con dorado y manto celeste, las alas decoradas con dorado sobresalen de su espalda. Lleva los pies descalzos

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito , y traslado sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☒ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☒ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☒ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☒ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☒ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Las alas son desmontables..
Como elemento agregado una cruz de madera(que no existe).

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 15

1. TÍTULO: NUBE SAGRADO CORAZON UNO

N° INVENTARIO: 2013 - 0097

Autor:

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Las nubes en algunos escritos significa: La presencia de Dios; el misterio; las multitudes de santos, en otros, sólo es una representación de los cielos

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada policromada

Dimensiones:

Ancho 0.46 x 0.46 Alto 0.33m.

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Pieza de madera que conforman las nubes, esta en particular sirve de plinto.
De forma cuadrada y talladas en tres de sus caras con líneas que simulan nubes.

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa,
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito , y traslado sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:





7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☒ Desadherencia ☒ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	
OBSERVACIONES:		

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 16

1. TÍTULO: NUBE SAGRADO CORAZON DOS

N° INVENTARIO: 2013 - 0098

Autor:

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Las nubes en algunos escritos significa: La presencia de Dios; el misterio; las multitudes de santos, en otros, sólo es una representación de los cielos

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Yeso, vaciado y policromado

Dimensiones:

Ancho 0.46 x 0.62 Alto 0.74 m

Inscripciones:

Lleva escrito por el reverso con lápiz de mina “Sagrado Corazón”

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Fragmento de la base del conjunto escultórico del Sagrado Corazón de Jesús el Salvador, posee una forma casi rectangular, con tallado de nubes al menos por dos de sus caras

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa,
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito , y traslado sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐

Regular ☒

Malo ☐

DAÑOS
SOPORTE

- | | |
|--|--|
| ☐ Grietas | ☒ Fisuras |
| ☐ Faltantes | ☐ Contracciones |
| ☐ Decohesión | ☐ Manchas |
| ☐ Alabeos o | ☐ Dislocaciones |
| ☐ Desajuste de ensambles | ☒ Elementos agregados |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS BASE DE
PREPARACIÓN

- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☒ Abrasiones |
| ☐ Decohesión | ☐ Deshadherencia |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | ☐ Cazoletas |
| ☐ Intervenciones anteriores | ☐ Craqueladuras |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
PICTÓRICA




- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☒ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☐ Abrasiones |
| ☐ Desadherencia | ☐ Decohesión |
| ☐ Craqueladuras | ☐ Manchas |
| ☐ Cazoletas | ☐ Corrosión |
| ☐ Oxidación de aglutinante | ☒ Decoloración |
| ☒ Degradación de agentes biológicos | ☐ Intervenciones anteriores |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | ☒ Suciedad superficial |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
DE PROTECCIÓN


- ☐ Ausencia
- ☐ Presencia

OBSERVACIONES:

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 17

1. TÍTULO: NUBE SAGRADO CORAZON TRES

N° INVENTARIO: 2013 - 0099

Autor:

Época:

Fin siglo XIX principios del XX

Procedencia:

España

2. ICONOGRAFÍA:

Las nubes en algunos escritos significa: La presencia de Dios; el misterio; las multitudes de santos, en otros, sólo es una representación de los cielos

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 41 x 9 Alto 77 cm

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Forma parte de la base del conjunto escultórico de del Sagrado Corazón de Jesús.

Fragmento de la base del conjunto escultórico del Salvador, de forma irregular, tiene tallado de nubes en una de sus caras

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa,
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Depósito, y traslado sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno ☐

Regular ☒

Malo ☐

DAÑOS
SOPORTE

- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☒ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☐ Contracciones |
| ☐ Decohesión | ☐ Manchas |
| ☐ Alabeos o | ☐ Dislocaciones |
| ☐ Desajuste de ensambles | ☐ Elementos agregados |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS BASE DE
PREPARACIÓN

- | | |
|--|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☒ Abrasiones |
| ☐ Decohesión | ☐ Deshadherencia |
| ☐ Degradación por agentes biológicos | ☐ Cazoletas |
| ☐ Intervenciones anteriores | ☐ Craqueladuras |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
PICTÓRICA



- | | |
|---|---|
| ☐ Grietas | ☐ Fisuras |
| ☒ Faltantes | ☒ Abrasiones |
| ☐ Desadherencia | ☐ Decohesión |
| ☐ Craqueladuras | ☐ Manchas |
| ☐ Cazoletas | ☐ Corrosión |
| ☐ Oxidación de aglutinante | ☒ Decoloración |
| ☐ Degradación de agentes biológicos | ☐ Intervenciones anteriores |
| ☐ Incompatibilidad de materiales | ☒ Suciedad superficial |
| ☐ Otros: | |

DAÑOS CAPA
DE PROTECCIÓN

- ☐ Ausencia
- ☐ Presencia

OBSERVACIONES:

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

ESCULTURAS | Es 18

1. TÍTULO: ÁNGEL SUPERIOR 1 SAGRADO CORAZÓN		N° INVENTARIO: 2013 - 0100
Autor:	Época: Siglo XX	Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un **ángel** es un ser inmaterial o espiritual , mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo, se habla del **ángel de la guarda** o **custodio**, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares.

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Inferimos que es una escultura en yeso y policromado. Yeso pigmentos, Laminas doradas	Dimensiones: Ancho 75 x 00 Alto 155 cm.	Inscripciones: No se observan
---	---	---

Observaciones: Este ángel esta ubicado sobre el altar del sagrado corazón , Transepto 1


4. DESCRIPCIÓN:

Representa un joven de pie con grandes alas en su espalda dirigidas hacia abajo, su cabeza mira al frente, su cabello es largo, sus manos se proyectan hacia adelante con las palmas hacia arriba. Su atuendo es una túnica larga blanca con decoraciones doradas y un manto celeste con decoraciones y borde dorado, Se encuentra en una peana sostenida por un querubín de alas doradas.


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La fragilidad de las esculturas requieren una jaula de madera tanto para moverlo como para traslado y depósito

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Solo se indicaron deterioros presentes en la superficie de todos los objetos , ya que no tenemos acceso a estas esculturas.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



ESCULTURAS | Es 19

1. TÍTULO: ÁNGEL SUPERIOR 2 SAGRADO CORAZÓN

N° INVENTARIO: 2013 - 0101

Autor:

Época:

Se presume siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un ángel es un ser inmaterial o espiritual, mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Inferimos que es una escultura vaciada en yeso y policromado. Yeso pigmentos, láminas doradas

Dimensiones:

Ancho 75 x 000 Alto 155 cm.

Inscripciones:

No se observan

Observaciones: Este ángel está ubicado sobre el altar de sagrado corazón, Transepto 2


4. DESCRIPCIÓN:

Representa un joven de pie con grandes alas en su espalda dirigidas hacia abajo, su cabeza mira al frente, su cabello es largo, sus manos se proyectan hacia adelante con las palmas hacia arriba. Su atuendo es una túnica larga blanca con decoraciones en color dorado y un manto celeste con decoraciones y borde dorado. Se encuentra sobre una peana sostenida por un querubín de alas doradas


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

La fragilidad de las esculturas requieren una jaula de madera tanto para moverlo como para traslado y depósito

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:



8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Solo se indicaron deterioros presentes en la superficie de todos los objetos , ya que no tenemos acceso a estas esculturas

9. PLANIMETRÍA GENERAL



ESCULTURAS | Es 20

1. TÍTULO: ANGEL NAVE CENTRAL PONIENTE

N° INVENTARIO: 2013-0102

Autor:

Época:

Se presume siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un **ángel** es un ser inmaterial o espiritual, mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo, se habla del **ángel de la guarda** o **custodio**, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Yeso policromado

Dimensiones:

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

La figura de este ángel esta deteriorada, solo se encontró la parte inferior del cuerpo en la que se observa parte de la túnica, del manto y de los pies de la figura (No se han encontrado otros fragmentos)

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☒ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☒ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	

OBSERVACIONES:

Gran parte del soporte está perdido, por lo que no se registraron más deterioros

9. PLANIMETRÍA GENERAL



ESCULTURAS | Es 21

1. TÍTULO: ANGEL NARTEX ORIENTE		N° INVENTARIO: 2013 - 0103
Autor:	Época: Se presume siglo XX	Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un ángel es un ser inmaterial o espiritual , mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales: Yeso policromado	Dimensiones: Ancho 68 x 45 Alto 210 cm.	Inscripciones: No se observa
--	---	--

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Representa la figura de un joven ángel de pie, con sus alas recogidas hacia arriba, su mano izquierda flexionada extendida hacia adelante con la palma hacia abajo en el acto de sujetar el manto.
La mano derecha flexionada hacia adelante con la palma hacia arriba.(en fotos antiguas se ven portando las estaciones , y estaban ubicados en las columnas de la nave central)
Viste túnica larga (celestes) y un manto cruzado que lo rodea. (color rosa)


5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☒ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☒ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Este Ángel llevaba en sus manos algún objeto, se tiene la idea, que pueden ser las estaciones.
Las alas son desmontables.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica



ESCULTURAS | Es 22

1. TÍTULO: ÁNGEL NARTEX PONIENTE

N° INVENTARIO: 2013 - 0104

Autor:

Época:

Se presume siglo XX

Procedencia:

2. ICONOGRAFÍA:

Un ángel es un ser inmaterial o espiritual, mensajeros, cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Desde este punto de vista, los ángeles son normalmente considerados como criaturas de gran pureza destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. En este sentido, en el cristianismo, se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. En este caso custodios de altares

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Vaciado en yeso policromado

Dimensiones:

Ancho 68 x 45 Alto 210 cm.

Inscripciones:

No se observa

Observaciones:

4. DESCRIPCIÓN:


Representa la figura de un joven ángel, esta de pie con sus alas recogidas hacia arriba, su mano derecha flexionada hacia adelante con la palma hacia abajo recoge en manto y la mano izquierda flexionada hacia adelante con la palma hacia arriba, al parecer sostiene algún objeto. (en fotos antiguas se ven portando las estaciones, y estaban ubicados en las columnas de la nave central)

Viste túnica larga que al parecer celeste, con manto cruzado por delante

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, amarrando elementos sueltos protegidos también con napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Depósito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☒ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☒ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☒ Decoloración ☒ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☐ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Este Ángel llevaba en sus manos algún objeto, tenemos alguna certeza que pueden ser las estaciones.
Las alas son desmontables.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica



ESCULTURAS | Es 23

1. TÍTULO: SANTA TERESA DE LOS ANDES

N° INVENTARIO: 2013 - 0105

Autor:

Época:
Siglo XX

Procedencia:
Chile

2. ICONOGRAFÍA:

Santa Teresa de Jesús de Los Andes se representa con hábito carmelita, abrazando una cruz sobre su pecho, celebración en su honor se lleva a cabo el 13 de Julio. Es la primera Santa chilena, la primera santa carmelita descalza fuera de las fronteras de Europa y la cuarta Santa Teresa del Carmelo tras las Santas Teresas de Ávila, de Florencia y de Lisie

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Madera tallada y policromada

Dimensiones:

Ancho 29 x 46 Alto 122 cm.

Inscripciones:

No se observan

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Figura que representa una religiosa, se encuentra de pie, sus brazos se cruzan sobre su pecho abrazando una cruz, viste cofia blanca, hábito Carmelita de color café y manto blanco

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.-Limpieza superficial
- 2.- Funda de Tybec con relleno
- 3.- Ficha de identificación, amarrada a la obra, cinta espiga algodón, usar lápiz grafito
- 4.-Mover , sujetándola desde la base,

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:





8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐		
DAÑOS SOPORTE	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Contracciones ☐ Manchas ☐ Dislocaciones ☐ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☐ Abrasiones ☐ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☐ Faltantes ☐ Desadherencia ☐ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☐ Fisuras ☒ Abrasiones ☐ Decohesión ☐ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☒ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

Esta escultura en madera se observa en buenas condiciones

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o repintes



Desadherencia o friabilidad



Lagunas de soporte o capa de preparación



Laguna capa pictórica

ESCULTURAS | Es 24

1. TÍTULO: SANTA TERESA DE LISEAUX

N° INVENTARIO: 2013 - 0106

Autor:
Herminia Rodríguez Fazzini

Época:
Siglo XX

Procedencia:
Chile

2. ICONOGRAFÍA:

Se le representa con hábito Carmelita y con sus manos abrazando un crucifijo y rosas.
Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz o, simplemente, Santa Teresita Carmelita Descalza y Doctora de la Iglesia Católica. Se celebra el 1 y el 3 de octubre

3. CLASIFICACIÓN GENERAL:

Técnica y materiales:

Yeso, vaciado policromado

Dimensiones:

Ancho 38 X 30 X Alto 117 cm.

Inscripciones:

Herminia Rodríguez Fazzini
Carmen N° 747 Fono 336773

Observaciones:


4. DESCRIPCIÓN:

Figura de una mujer joven de pie, vestida de religiosa, su mirada dirigida hacia abajo, los brazos cruzados sobre el pecho, su pie derecho esta dirigido hacia un lado, viste túnica café, velo negro y manto blanco

5. MEDIDAS DE RESGUARDO PARA CONSERVACIÓN O ACOPIO:

- 1.- Limpieza mecánica superficial
- 2.- Funda de Tyvek con relleno de napa, para evitar abrasiones
- 3.- Ficha de identificación,
- 4.- Deposito y traslado en jaula de madera o sujetar por la base, nunca de volúmenes sobresalientes

6. UBICACIÓN REFERENCIAL:



7. FOTOGRAFÍA:




8. ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☒		
DAÑOS SOPORTE	☒ Grietas ☐ Faltantes ☒ Decohesión ☐ Alabeos o ☐ Desajuste de ensambles ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Contracciones ☒ Manchas ☐ Dislocaciones ☒ Elementos agregados
DAÑOS BASE DE PREPARACIÓN	☒ Grietas ☒ Faltantes ☐ Decohesión ☐ Degradación por agentes biológicos ☐ Intervenciones anteriores ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☐ Abrasiones ☒ Deshadherencia ☐ Cazoletas ☐ Craqueladuras
DAÑOS CAPA PICTÓRICA	☐ Grietas ☒ Faltantes ☒ Desadherencia ☒ Craqueladuras ☐ Cazoletas ☐ Oxidación de aglutinante ☐ Degradación de agentes biológicos ☐ Incompatibilidad de materiales ☐ Otros:	☒ Fisuras ☒ Abrasiones ☒ Decohesión ☒ Manchas ☐ Corrosión ☐ Decoloración ☐ Intervenciones anteriores ☒ Suciedad superficial
DAÑOS CAPA DE PROTECCIÓN	☒ Ausencia ☐ Presencia	


OBSERVACIONES:

La escultura tiene una perforación, se supone que llevaba una cruz.

9. PLANIMETRÍA GENERAL



Intervenciones o
repintes



Desadherencia o
friabilidad



Lagunas de
soporte o capa
de preparación



Laguna capa
pictórica

