JUNGHEINRICH

FORM-PST-003

Postventa Equipos Vendidos

Orden de Trabajo

Mant. Correctivo

OTMC-TEC151-0001065
Ticket 8083

DATOS GENERALES

INFORMACION COMPAÑÍA				DATOS DEL MONTACARGAS			
Cliente: LOGIRAN S.A - RANSA CD1		**Dirección:** KM 22 1/2 VIA A DAULE		Marca:	JUNGHEINRICH		
				Modelo:	MC884		
				Serie:	F5011318		
Responsable: CARMEN PRECIADO		**Cargo:** RESPONSABLE ASIGNADO		Horómetro:	4586,00		
				Año de Fabricación:	2023		
				Datos	**BATERIA**		**CARGADOR**
Ciudad: Guayaquil	**Fecha:** 11/02/2026	**Actividad:** Mantenimiento Correctivo de Montacargas		Marca:	NA		NA
				Modelo:	NA		NA
				Serie:	NA		NA
Estado Inicial del Equipo:		**¿Lo ejecuta?**		Voltaje:	1,00	Densidad:	-
INOPERATIVO		¿Existe evidencia de la revisión diaria del equipo montacarga? (Elaboración del CHECK LIST)	Siempre X	Amperaje:	1,00	1,00	1
Fuente de Energía:			Rara Vez	Dimensiones:	1,00 / 1,00 / 1,00		-
ELECTRICO			Nunca	Tiempo Duracion Bateria:	8		-

CHEQUEO DE CONTROL

SISTEMA HIDRAULICO		CARGADOR		FRENOS		MÀSTIL		MARCHA	
Estado/Nivel de Aceite	Rv	Carcasa	NA	Eficiencia / Mecanismo	Rv	Interruptor Límite	Rv	Revisión / Cambio Bujías	NA
Fugas	Rv	Cables	NA	Estado Zapatas	Rv	Lubricado de Cadenas	Rv	Aceite Motor	NA
Mangueras/Conexiones	Rv	Conectores	NA	Líquido de Frenos	Rv	Topes superiores / Topes inferiores	Rv	Bandas	NA
Filtros	Rv	Limpieza	NA	Switch de Seguridad	Rv	Empaques	Rv	Refrigerante	NA
Func. Válvulas / Controles	Rv	Ajuste de Terminales	NA	Pedal Freno	Rv	Cables de Control	Rv	Motor Arranque / Alternador	NA
Motor / Escobillas	Rv	**CHASIS**		Pedal Freno	Rv	Engrasar	Rv	Filtro de Aire	NA
Cilindros / Vástagos	Rv	Soporte / Techo	Rv	**TRACCIÓN**		Tensión de Cadena	Rv	Sistema de Combustible	NA
SISTEMA ELÉCTRICO		Uniones Atornilladas	Rv	Nivel / Cambio de Aceite	Rv	Chequeos Rodillos	Rv	**EQUIPOS ADICIONALES**	
Fusibles	Rv	Ajustes de Conjunto	Rv	Filtro / Cambio	Rv	**UNIDAD DE CONTROL**		Horquillas	Rv
Cables / Terminales	Rv	Asiento Conductor	Rv	Fugas	Rv	Lisa / Tarjetas	Rv	Carro porta horquilla	Rv
Sistema de Seguridad	Rv	Letreros Indicadores	Rv	Motor / Escobillas	Rv	**DIRECCIÓN**		**MATERIAL MTO.**	
Conectores/Controladores	Rv	Enganche de Remolque	Rv	**REVISIÓN DE OPERACIÓN**		Generador de Torque	Rv	Agua para batería	NA
Tornillería Eléctrica	Rv	**RUEDAS**		Medidor Horas	Rv	Motor / Escobillas	Rv	Desengrasante	NA
Escobillas de Motores	Rv	Estado de Soportes	Rv	Indicador de Descarga	Rv	Cadena de Dirección	Rv	Grasa	NA
BATERÍA		Estado de Ruedas	Rv	Bocina	Rv	Niveles de Aceite y Grasa	Rv	Aceite hidráulico	NA
Estado de Baterías	NA	Retirar Hilos	Rv	Luces Indicadores / Faros	Rv	Tensión de la Cadena	Rv	Aceite transmisión	NA
Nivel de Electrolito	NA	Engrasar	Rv	Switch de Emergencia	Rv	Columna de Dirección	Rv	Limpiador de motores	NA
Conectores/pernos/tapon.	NA	Desgaste de bandaje	Rv	Operacón de Controles	Rv	Rodamientos	Rv	Lubricante de cadena	NA
Estado de Cables	NA	Presión Inflado	Rv	Limpieza de Equipo	Rv	Cilindro / Vástagos	Rv	Otros:	NA
Densidad Promedio	NA	Rodamientos	Rv	Limpieza Área de Trabajo	Rv				

Revisado (Rv), Limpiado (L), Ajustado (A), Lubricado (Lu), Reparado (Rp), Cambiado (C), Dañado (X), No Aplica (NA)

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

Desprendimiento de pieza de la función de desplazamiento. Se encuentra rota esa barilla que mantiene sujeto el bloque que permite que el marco porta horquillas pueda realizar la inclinación y desplazamiento sin roce ni desgaste de metales.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

Se colocó adicionalmente un suple en la ranura del suple para que quede hermético y no haya riesgo de que se vuelva a aflojar (hasta que se instalen repuestos) La pieza deslizante se encuentra rota. ES NECESARIO la colocación de esa pieza deslizante para que no exista desgaste ni rozamiento entre metales. Se dejo OPERATIVO el equipo pero con la función de desplazamiento DESHABILITADA hasta que se realice la instalación de los repuestos correspondientes. Se realizaron pruebas de funcionamiento, todo correcto sin novedades adicionales.

INSUMOS Y REPUESTOS INSTALADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad

OBSERVACIONES

OPERATIVO, bajo la condición de que se deshabilitó la función de desplazamiento, para que no existan daños ni desgastes. Se le indicó esa disposición a la encargada Carmen Preciado, indicó que no había problemas.

INSUMOS Y REPUESTOS SUGERIDOS

Descripción	Prioridad	Cantidad
CASQUILLO CASQUILLO	Urgente	1,00
PIEZA DESLIZANTE PIEZA DESLIZANTE	Urgente	1,00
Eje Eje	Urgente	1,00

Firma Recibido a Satisfacción Cliente:	Calificación del Servicio:	Firma Técnico:
Carmen Preciado	5	Garcia, Joel Technician • S6-EC-AS JOEL GARCIA

Cronograma de Tiempos

Técnico	Arribo a Cliente	Inicio de Mantenimiento	Fin de Mantenimiento	Firma de OT por el Cliente
JOEL GARCIA	10:00:00	10:00:00	11:30:00	11:30:00

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ETV MC 320
F5011318
2023/05
GNE 115-1151DZ
2000 kg
600
48 V
6.0
3673 kg
1063/ 1209
4792 kg

ANEXOS


Ajuste | Sistema hidráulico (hidráulico adicional)
Hidráulico adicional 1

ANEXOS



ANEXOS