

胸部CT影像诊断报告单

姓名：王某（模拟）


性别：男

年龄：56岁

检查号：CT20260512-018

申请科室：呼吸内科

检查日期：2026-05-12



1. 检查项目 / 方法

胸部CT平扫（肺窗及纵隔窗）；采用多层螺旋CT扫描，自肺尖至膈顶，层厚1.0 mm，并行薄层重建。

2. 影像所见

双肺纹理稍增多。双肺可见多发结节影，其中：右上肺尖后段见一磨玻璃结节，约8 mm×6 mm，边界较清；左上肺舌段见一磨玻璃结节，约6 mm×5 mm；右中肺外侧段见一实性结节，约5 mm×4 mm；左下肺背段见一实性结节，约7 mm×6 mm。部分结节周围肺实质轻度牵拉，未见明显空洞及钙化。气管及主支气管通畅。纵隔内未见明显肿大淋巴结。双侧胸腔未见明显积液，心影大小大致正常。

3. 影像诊断 / 结论

- 双肺多发结节：可见多发磨玻璃结节及实性结节，较大者位于右上肺尖后段（约8 mm×6 mm）及左下肺背段（约7 mm×6 mm）。
- 纵隔内未见明显肿大淋巴结。
- 双侧胸腔未见明显积液。

4. 建议

- 建议呼吸内科或胸外科专科就诊，结合既往影像资料综合评估。
- 建议3个月后复查胸部薄层CT；必要时行增强CT或PET-CT进一步评估。
- 如出现持续咳嗽、胸痛、咯血等症状，请及时就医。