


RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 9 avers

Segment n ° 9 revers



— Collages 1996
— Nouveaux positionnements

4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 9


PLANCHE CXXVII

Relevé graphique d'un état d'égouttement après traitement de la surface restant à

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 10 avers

Segment n ° 10 revers



cm

- Lacune
- Sur épaisseur
- Traces d'anciens nettoyages mécaniques
- Foliation
- Présence de trous, de rivets
- Limite de segment
- Cassure avec collage
- Fissure sans collage visible
- Cassure récente avec fragment correspondant

- Fibres brunes et velours violet
- Décollement du doublage de résine
- Repère de la découpe de 1955
- Plaquette en Plexiglas

PLANCHE DU SEGMENT 10

PLANCHE CXXVIII

Relevé graphique avant traitement du segment n ° 10



PLANCHE CXXIX

Relevé graphique du segment n°10 après traitement des collages restant




PLANCHE CXXX

Relevé graphique avant traitement du segment n° 11





PLANCHE CXXXI

Relevé graphique après traitement des fragments de la planche 11a p est traitement de conservation restant à fin

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 12 avers



- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Limite de segment | | Corrosion active |
| | Cassure avec collage | | Foliation |
| | Fissure sans collage visible | | Traces d'anciens nettoyages mécaniques |
| | Cassure récente avec fragment correspondant | | Fragment d'un autre segment collé par la corrosion |


PLANCHE DU SEGMENT 12

PLANCHE CXXXII

Relevé graphique du segment n° 12 avant traitement

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 12 revers



- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Décollement du doublage de résine |  | Dépôts de concrétions jaunâtres |
|  | Plaquette en Plexiglas |  | Fibres brunes et velours violet |
| | |  | Repère de la découpe de 1955 |


PLANCHE DU SEGMENT 12

PLANCHE CXXXIII

Relevé graphique d'état d'entretien en n° 12 avant traitement des eaux résiduaires

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 12 avers



- Collages 1996
- ▨ Fragments rajoutés ou modifiés
- Nouveaux positionnements

PLANCHE DU SEGMENT 12

PLANCHE CXXXIV

Relevé graphique d'état en n° 12 après traitement des données restant à rs

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 12 revers 1996



4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 12

PLANCHE CXXXV

Relevé graphique d'état des lieux en fin de période de traitement des déchets restants

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 13 avers

Segment n ° 13 revers




PLANCHE DU SEGMENT 13

PLANCHE CXXXVI

Relevé graphique d'un état d'égale en 13 avant traitement de conservation restant




PLANCHE CXXXVII

Relevé graphique après traitement du segment n° 13




PLANCHE CXXXVIII

Relevé graphique avant traitement du segment n° 14




PLANCHE CXXXIX

Relevé graphique d'après l'état d'origine en n° 14 après traitement de conservation restant à fin

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 15 avers





PLANCHE DU SEGMENT 15

PLANCHE CXL

Relevé graphique avant traitement du segment n° 15 avers

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 15 revers



- Etiquette papier
- Décollement du doublage de résine
- Plaquette en Plexiglas
- Repère de la découpe de 1955

PLANCHE DU SEGMENT 15

PLANCHE CXLI

Relevé graphique d'un état d'égouttement n° 15 avant traitement de conservation restant à effectuer

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 15 avers




PLANCHE DU SEGMENT 15

PLANCHE CXLII

Relevé graphique d'un état d'égout n° 15 après traitement des eaux résiduaires

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n °15 revers



4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 15

PLANCHE CXLIII

Relevé graphique du segment n°15 après traitement

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 16 avers





PLANCHE DU SEGMENT 16

PLANCHE CXLIV

Relevé graphique avant traitement du segment n ° 16

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 16 revers



-  Fibres brunes et velours violet
-  Décollement du doublage de résine
-  Numérotation de 1955

PLANCHE DU SEGMENT 16

PLANCHE CXLV

Relevé graphique avant traitement du segment n ° 16 revers

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n °16 avers



PLANCHE DU SEGMENT 16

PLANCHE CXLVI

Relevé graphique d'état en n° 16 après traitement des fragments restants

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 16 revers



4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 16

PLANCHE CXLVII

Relevé graphique du segment 16 après traitement

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 17 avers

Segment n ° 17 revers



— Limite de segment
— Cassure avec collage
— Fissure sans collage visible

■ Plaquette en Plexiglas
■ Bande adhésive transparente
16 Numérotation de 1955

PLANCHE DU SEGMENT 17



PLANCHE CXLVIII

Relevé graphique du segment n° 17 avant traitement de conservation

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 17 avers

Segment n ° 17 revers



— Collages 1996

4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 17

PLANCHE CXLIX

Relevé graphique de l'état actuel du segment n° 17 après traitement de conservation et de restauration

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 18 avers




PLANCHE DU SEGMENT 18

PLANCHE CL

Relevé graphique d'état en n° 18 avant traitement de conservation et restauration

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 18 revers



-  Décollement du doublage de résine
-  Plaque en Plexiglas
-  Numérotation de 1955
-  Traces d'utilisation (?) de la période fonctionnelle de l'objet.

PLANCHE DU SEGMENT 18

PLANCHE CLI

Relevé graphique d'état d'origine du segment n ° 18 avant traitement de conservation

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n °18 avers




PLANCHE DU SEGMENT 18

PLANCHE CLII

Relevé graphique d'un état d'égouttement n°18 après traitement de conservation et de restauration

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 18 revers



4 Numérotation à l'encre plastifiée


PLANCHE DU SEGMENT 18

PLANCHE CLIII

Relevé graphique du état d'ég en n 18 p ès traitemen d c n eræ tiæ restan atip eæ rs

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 19 avers



- Cassure récente sans fragment correspondant
- Limite de segment
- Cassure avec collage
- Fissure sans collage visible
- Collage non jointif


PLANCHE DU SEGMENT 19

PLANCHE CLIV

Relevé graphique d'un état d'égale en n° 19 avant traitement de conservation restant à rs

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 19 revers



-  Surplus d'anciens adhésifs et résines.
-  Plaque en Plexiglas
-  Numérotation de 1955

PLANCHE DU SEGMENT 19

PLANCHE CLV

Relevé graphique d'état d'origine en 1955 avant traitement des restes

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n °19 avers





PLANCHE DU SEGMENT 19

PLANCHE CLVI

Relevé graphique d'un état d'égout n°19 après traitement des eaux résiduaires

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 19 revers



4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 19

PLANCHE CLVII

Relevé graphique du segment 19 après traitement






PLANCHE CLVIII

Relevé graphique avant traitement en état d'entretien

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 20 avers

Segment n °20 revers



— Collages 1996
 ■ Emplacement vraisemblablement faux

4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 20

PLANCHE CLIX

Relevé graphique d'un état d'égouttement en n° 20 p est raitemen d c n erx tñ restan atin

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 21 avers

Segment n ° 21 revers




PLANCHE DU SEGMENT 21


PLANCHE CLX

Relevé graphique d'un état d'égrenage avant traitement de conservation restant à

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 21 avers

Segment n ° 21 revers



— Collages 1996
 ■ Fragments rajoutés ou modifiés

4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 21

PLANCHE CLXI

Relevé graphique du état d'égé en h 2a p èst raitement d c è eræ tiø restan atin

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 22 avers

Segment n ° 22 revers




PLANCHE DU SEGMENT 22


PLANCHE CLXII

Relevé graphique du segment 22 avant traitement de conservation

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 22 avers

Segment n ° 22 revers



— Collages 1996



4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 22

PLANCHE CLXIII

Relevé graphique après traitement
égé en n° 2 p est raitemen d c n erx tñ restan atin

RELEVÉ GRAPHIQUE AVANT TRAITEMENT

Segment n ° 23 avers

Segment n ° 23 revers




PLANCHE DU SEGMENT 23



PLANCHE CLXIV

Relevé graphique du segment 23 avant traitement

RELEVÉ GRAPHIQUE APRES TRAITEMENT

Segment n ° 23 avers

Segment n ° 23 revers



— Nouveaux positionnements
— Collages 1996

Non tissé polyester
4 Numérotation à l'encre plastifiée

PLANCHE DU SEGMENT 23

PLANCHE CLXV

Relevé graphique du état d'ég en n° 23 p èst raitemen d c è eræ tiè restan atin

CHAPITRE I

SECTION 2

Ph g ap esd ss egn en sR b ead c u v ed Q m rân
ap èst raitemen d c n eræ tiæ restan atio r ectd ss egn en s

PLANCHES CLXVI€ LXXXVIII



PLANCHE CLXVI

Ph g ap ed egn en n 1R b ead c i u v ed Q m r a p è s t r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p e r s



PLANCHE CLXVII
Photographed in the 2nd head of the Qm ramp, p. 28, it is a fragment of the rest of the fragment.



PLANCHE CLXVIII

Ph g ap ed egn en n R b ead c i u v ed Q m r a p è s t r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXIX

Ph g ap ed egn en n 4 R b ead c u v ed Q m r a p è s r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXX

Ph g ap ed egn en n R b ead c i u v ed Q m r a p è s t r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i o v r s



PLANCHE CLXXI

Ph g ap ed egn en n 6 R b ead c u v ed Q m r a p è s t r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXXII

Ph g ap ed egn en n R b ead c i u v ed Q m r a p è s r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXXIII

Ph g ap ed egn en n 8 R b ead c u v ed Q m r a p è s r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXXIV

Ph g ap ed egn en n R b ead c i u v ed Q m r a p è s r a i t e m e n d c n e r a t i o r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXXV
Pb g ap ed egn en n 10 R b ead c u v ed Q m râp p èst raitemen d c n erx tiñ restan atiñ v rs



PLANCHE CLXXVI

Pb g ap ed egn en n 11R b ead c i v ed Q m r a p è s r a i t e m e n d c n e r x t i n r e s t a n a t i p v r s



PLANCHE CLXXVII

Pb g ap ed egn en n 12 R b ead c i v ed Q m râp p èst raitemen d c s erx tiñ restan ati p v rs



PLANCHE CLXXVIII

Pb g ap ed egn en n 1R b ead ci u ed Q m râp p èst raitemen d c n erx tin restan atip v rs



PLANCHE CLXXIX
Pb g ap ed egn en n 14 R b ead c i u ed Q m rân p èst raitemen d c s erx tiñ restan atiñ v rs



PLANCHE CLXXX

Pb g ap ed egi en n 1R b ead c i v ed Q m rân p èst raitemen d c n erx tin restan atip v rs



PLANCHE CLXXXI
Pb g aph ed egn en n 16 R b ead ci u ed Q m râp p èst raitemen d c s erx tiè restan ati p v rs




PLANCHE CLXXXII
 Fragment 17, head of the bronze pin found in the trench of the Valectra



PLANCHE CLXXXIII
Pb g aḥ ed eḡ en n̄ 18 R b ead c i v ed Q m rāp p èst raitemeh d c n erw tiñ restan atiḡ v rs



PLANCHE CLXXXIV

Pb g ap ed egi en n 1R b ead c i v ed Q m rân p èst raitemen d c n erx tin restan atip v rs



PLANCHE CLXXXV
Pb g ap ed egn en n 0 R b ead c i u ed Q m râp p èst raitemen d c s erx tiè restan ati p v rs



PLANCHE CLXXXVI
Pb g ap ed egi en n 2R b ead c i u ed Q m rân p èst raitemen d c n erx tia restan atip v rs



PLANCHE CLXXXVII

Pb g ap ed egn en n 2 R b ead c i v ed Q m râp p èst raitemen d c n erx tiñ restan atiñ v rs

SECTION 2



PLANCHE CLXXXVIII

Pb g ap ed egi en n B b ead c i v ed Q m rân p èst raitemen d c n erx tin restan atip v rs

CHAPITRE I

SECTION 3

Ph g ap esd ss egn en sR b ead c u v ed Q m rân
ap èst raitemen d c n er v ti n restan atio v rsd ss egn en s

PLANCHES CLXXXIXC CXI



PLANCHE CLXXXIX

Pb g ap ed egn en n 1R b ead c u v ed Q m rân p èst raitemen d c n eræ tiæ restan atip ew rs



PLANCHE CXC

Pb g ap ed egi en n 2 R b ead c u v ed Q m rân p èst raitemen d c n erx tiñ restan atip ew rs