

**AEV AUTOMOTIVE, S.L.**

Area Log. Ind. Plaza
C/ Mamfredonia, 10 - Nave 5
50197 - ZARAGOZA
CIF: B-99178683

INFORME DE ENSAYO**TEST REPORT**

Nº de informe: 19-0429A
Report number:

Materia: **UNE-EN 12642:2006**

Matter:

Relativa a:

With regard to:

**FIJACION DE LA CARGA EN VEHICULOS DE CARRETERA
ESTRUCTURA DE CARROCERIA DE LOS VEHICULOS COMERCIALES
REQUISITOS MINIMOS**

*SECURING OF CARGO ON ROAD VEHICLES.
BODY STRUCTURE OF COMMERCIAL VEHICLES.
MINIMUM REQUIREMENTS*

Tipo de ensayo:

Test type:

APARTADO 5.3.4. RESISTENCIA DE LAS PAREDES LATERALES
SECTION 5.3.4 OF STRENGTH OF SIDE WALLS

PARTE 1.- GENERALIDADES**PART 1.- GENERALITIES**

1.1.- SOLICITANTE: ADAICO TRUCK & TRAILER, S.L.U.
APPLICANT: POL. EMPRESARIAL BORO, SECTOR UI-13 - 2; PARC. 4 - 2B4.
BORO - AMOREBIETA - 48340 - BIZKAIA - ESPAÑA.

1.2.- MUESTRA ENSAYADA:

TESTED SAMPLE

Marca: ADAICO

Mark:

Tipo o identificación: ADA SLIDER CLASSIC

Type or identification:

Descripción:

Description:

Pared lateral compuesta por lonas correderas de PVC sobre perfil superior e inferior de aluminio con cierre de tensado delantero y trasero provistos de cerraduras de seguridad. Ver apartado 3.2
Lateral wall composed of PVC sliding tarpaulins on upper and lower aluminum profile with front and rear tensioning closure provided with safety locks. See section 3.2

PARTE 2.- CONCLUSIONES**PART 2.- CONCLUSIONS**


La PARED LATERAL objeto de este informe **CUMPLE** / ~~NO CUMPLE~~ con los requisitos relativos a la resistencia de estructuras de carrocería reforzada **CÓDIGO XL** ensayada de acuerdo al apartado **5.3.4.** de la norma **UNE-EN 12642:2006**, habiendo superado con éxito los siguientes requisitos:

*The SIDE WALL gathered in this report **FULFILLS** / ~~NOT FULFILLS~~ with this requirements for strength reinforced body structures **XL CODE** tested according to paragraph **5.3.4.** of the **EN 12642:2006** standard, having passed the following conditions:*


Componente	Requisito ensayo Código XL	Carga útil autorizada (P)	Carga de ensayo
<i>Component</i>	<i>Test Requirement XL Code</i>	<i>Authorised Payload (P)</i>	<i>Load Test</i>
Pared lateral <i>Side Wall</i>	0,4 P	10.000 daN	4.000 daN

Así mismo de conformidad con el apartado 4 de la norma **UNE-EN 12642:2006**, la PARED LATERAL objeto de este informe se considera adecuada para su utilización en carrocerías reforzadas **código XL**.
*According to paragraph 4 of the **UNE-EN 12642:2006** standard, the SIDE WALL gathered in this report is suitable for using with reinforced body structures **code XL***

Realizado por / Carried out by:


El Técnico responsable
Technician in charge of test:
Fermín Sebastián Bazán


AEV AUTOMOTIVE, S.L.
C/I Area Log. Ind. Plaza 20 -NV-5
50197 - ZARAGOZA
C.I.F. B-99178683


El Director Técnico
Technical Manager:
Javier Fle Alierta

Zaragoza, a 29 de Abril de 2019
Zaragoza, on April 29, 2019

LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN ESTE INFORME SE REFIEREN A LA MUESTRA ENSAYADA.

RESULTS WHICH APPEAR ON THIS REPORT REFER ONLY TO TESTED SAMPLE

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE AEV AUTOMOTIVE S.L.

IS FORBIDDEN THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT WITHOUT AEV AUTOMOTIVE S.L. WRITTEN CONSENT

Formato PCE-12642-XL.A-02 / PCE-12642-XL.A-02 Format

Edición 1 / 1st Edition



AEV AUTOMOTIVE, S.L.

Area Log. Ind. Plaza

C/ Mamfredonia, 10 - Nave 5

50197 - ZARAGOZA

CIF: B-99178683

INFORME DE ENSAYO

TEST REPORT

Nº de informe:

19-0429A

Report number:

PARTE 3.- RESULTADO DE ENSAYO

PART 3.- TEST RESULTS

3.1 GENERALIDADES

GENERAL

Realización ensayos:

Carried out tests:

El lateral de carrocería ha sido ensayado en las condiciones de utilización para la cual ha sido concebido y con todos los componentes en posición operativa.


The side wall has been tested under the conditions of use it has been designed and with all components in operating position

Método de ensayo:

Test method:

El ensayo estático ha sido realizado con AIRBAG de acuerdo al Anexo A de la norma EN 12642:2006

The static test has been carried out with AIRBAG according to Annex A of EN 12642:2006 standard



$$F = \frac{0,4P}{\geq 0,75 H \times L}$$

Leyenda

H altura total de la pared delantera
L longitud total de la pared delantera
P Fuerza (en daN) del vehículo sometido a ensayo con la carga útil autorizada
F Fuerza de presión (en MPa)

Legend

H total height of the side wall
L overall length of the side wall
P The weight force (in daN) of the vehicle to be tested at the authorized payload;
F Pressure force (in MPa).

Criterios de aprobación:

Approval criteria:

Deformación elástica ≤ 300 mm

≤ 300 mm elastic deformation

Sin deformaciones permanentes con el 85% de la fuerza de ensayo aplicada durante 5 minutos.

Without permanent deformation with 85% of the test load applied for 5 minutes

Sin deformaciones permanentes mayores de 20 mm con el 100% de la fuerza de ensayo aplicada durante 5 minutos.

Without permanent deformation greater than 20 mm with 100% of the test load applied for 5 minutes.

Trascurridos los ensayos no se compromete la aptitud de la función prevista para los componentes y el funcionamiento en sí de la pared lateral.

Once passed the tests is not compromised the ability of the role envisaged for the components and the actual operation of the side wall.

Equipos de utilizados:

Measuring apparatus' used:

AIRBAG AEV-03 (230x880 cm) rango utilización: 0 a 20.000 daN

AIRBAG AEV-03 (230x880 cm) measuring range: 0 to 20.000 daN

Manómetro MBP-01 rango medida: (-1 a 3 bar) Resolución: 0,001bar

Gauge MBP-01 measuring range: (-1 to 3 bar) Resolution: 0,001 bar

FLEXOMETRO FLE-02 (Clase I) rango medida: 0 a 5.000 mm

Flexometer FLE-02 (Class I) measuring range: 0 to 5,000 mm

Todos los equipos de medida utilizados tienen las calibraciones realizadas por Laboratorios reconocidos por ENAC.

All measurement equipment used are calibrated by laboratories approved by ENAC.



AEV AUTOMOTIVE, S.L.

Area Log. Ind. Plaza
C/ Mamfredonia, 10 - Nave 5
50197 - ZARAGOZA
CIF: B-99178683

INFORME DE ENSAYO

TEST REPORT

Nº de informe: 19-0429A
Report number:


3.2 PARED LATERAL SIDE WALL

Descripción: Pared compuesta por lonas correderas de PVC de 900gr con correas verticales de 2.4T separadas entre sí a menos de 550 mm unidas a rodamientos dobles sobre perfil superior e inferior de aluminio y con 3 correas horizontales de 1.3T separadas entre sí a menos de 600 mm, con cierre de tensado delantero y trasero provistos de cerraduras de seguridad. Ver parte 4
Description: Wall composed of sliding tarpaulins of 900gr PVC with 2.4T vertical belts separated between each other at least 550 mm and joined to double bearings on top and bottom aluminum profile and with three 1.3T horizontal belts separated between each other at least 600 mm, with front and rear tension closure provided with safety locks. See Part 4

Dimensión interior máxima: 7.000 mm x 2.400 mm (Longitud x Altura)
Maximum interior dimension: 7.000 mm x 2.400 mm (length x height)

Criterios de aprobación: CUMPLE / NO CUMPLE
Approval criteria: FULFILLS / NOT FULFILLS

Resultado:
Result:



Deformación máxima elástica: 252 mm en zona central
Maximum elastic deformation: 252 mm in central area

3.3 FOTOGRAFIA DE ENSAYO PHOTO TEST



LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN ESTE INFORME SE REFIEREN A LA MUESTRA ENSAYADA.

RESULTS WHICH APPEAR ON THIS REPORT REFER ONLY TO TESTED SAMPLE

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE AEV AUTOMOTIVE S.L.

IS FORBIDDEN THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT WITHOUT AEV AUTOMOTIVE S.L. WRITTEN CONSENT

Formato PCE-12642-XL.A-02 / PCE-12642-XL.A-02 Format

Edición 1 / 1st Edition

**AEV AUTOMOTIVE, S.L.**

Area Log. Ind. Plaza
C/ Mamfredonia, 10 - Nave 5
50197 - ZARAGOZA
CIF: B-99178683

INFORME DE ENSAYO

TEST REPORT

Nº de informe:

19-0429A

Report number:

3.4 LUGAR DE REALIZACIÓN DE ENSAYO
TEST PLACE

IMARCOAIN - NAVARRA

3.5 FECHA DE REALIZACIÓN DE ENSAYO
TEST DATE01 de abril de 2019
April 01, 2019**PARTE 4.- DESPIECE**
PART 4.- DISASSEMBLING

Ref.	Descripción	Lote
802112	Carro Superior Lona ADA-SLIDER Ø25x27 Rod. Nylon	10
802122	Carro Superior Puerta ADA-SLIDER Ø25x27 Rod. Nylon	1
802132	Carro Inferior Lona ADA-SLIDER Ø25x27 Rod. Nylon	10
802142	Carro Inferior Puerta ADA-SLIDER Ø25x27 Rod. Nylon	1
802152	Carro Inferior Puerta ADA-SLIDER Ø25x27 Rod. Nylon	1
901250	Tapa Hebilla Plástico Negra 2 Tornillos/Tuerca	10
902060	Muelle "Outfolding"	20
902064	Plástico "Outfolding" ADA-SLIDER	2
1201375	Cierre Botellero Puerta ADA-SLIDER	2
1201385	Resbalón Acero (Cierre ADA-SLIDER)	4
1402404	Perfil Horizontal ADA-SLIDER Aluminio	2
1402430	Perfil Vertical ADA-SLIDER Aluminio	2
1404170	Rollo Perfil Exterior PVC	1
1404202	Rollo Perfil Vertical ADA-SLIDER (e=4) PVC	1
1602020	Asa 190x30x50 PVC	2
1703064	Tope Perfil Paragolpes ADA-SLIDER L=3.000 PVC	1

LOS RESULTADOS QUE APARECEN EN ESTE INFORME SE REFIEREN A LA MUESTRA ENSAYADA.

RESULTS WHICH APPEAR ON THIS REPORT REFER ONLY TO TESTED SAMPLE

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DE AEV AUTOMOTIVE S.L.

IS FORBIDDEN THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT WITHOUT AEV AUTOMOTIVE S.L. WRITTEN CONSENT

Formato PCE-12642-XL.A-02 / PCE-12642-XL.A-02 Format

Edición 1 / 1st Edition