MARA CRISTINA DE OLIVEIRA FACCIONI



MUSEU DE HISTÓRIA PARA BARRA DO BUGRES: MEMÓRIA, HISTÓRIA E INTERATIVIDADE

"Abrem-se os portões. Não mais o privilégio de alguns,

mas patrimônio coletivo dos povos".

(PRISCILA FREIRE, 1988)

BARRA DO BUGRES – MT

2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO ESTADUAL RENÊ BARBOUR
FACULDADE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

MUSEU HISTÓRICO DE BARRA DO BUGRES: MEMÓRIA, HISTÓRIA E INTERATIVIDADE

Mara Cristina de Oliveira Faccioni

Barra do Bugres - MT
2015

Mara Cristina de Oliveira Faccioni

MUSEU DE HISTÓRIA PARA BARRA DO BUGRES: MEMÓRIA, HISTÓRIA E INTERATIVIDADE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Barra do Bugres - Mato Grosso como requisito básico para a conclusão do Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Orientador:
Carlos Edinei de Oliveira
Co-orientadora:
Eveline Nunes Costa

Barra do Bugres - MT
2015

MUSEU DE HISTÓRIA PARA BARRA DO BUGRES: MEMÓRIA, HISTÓRIA E INTERATIVIDADE

Proposta de implantação de museu na cidade de Barra do Bugres – MT, para isso sugeriu-se o uso da edificação histórica que pertenceu a família do sr. Herculano Borges.

Monografia apresentada junto à banca avaliadora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – UNEMAT *Campus* Universitário de Barra do Bugres, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo.

Aprovado em 12 de novembro de 2015.

Mara Cristina de Oliveira Faccioni

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo

Carlos Edinei de Oliveira

Orientador

Eveline Nunes Costa

Co-orientadora

Laís Braga Caneppele

Banca Interna

Karyna Rosseti

Banca Externa

Prof. Fernando Birello de Lima

Chefe Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Campus Universitário de Barra do Bugres

RESUMO

FACCIONI, Mara Cristina de. Museu de História para Barra do Bugres - MT: Proposta de implantação de museu na cidade de Barra do Bugres – MT. 2011, 106f. Monografia (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres.

Esta monografia tem como objetivo principal a implantação de um museu em Barra do Bugres – MT, tendo como proposta a utilização da residência que pertenceu a família do sr. Herculano Borges. Para isso faz se necessário promover a adequação e revitalização do espaço. Com isso busca-se conscientizar a população e os órgãos públicos no que se refere a preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural do município. Para a produção deste material foram realizados levantamentos bibliográficos em livros, sites, dicionário, publicações periódicas além de artigos publicados em seminários. Para a fundamentação teórica utilizou-se dos conceitos de museu de Marlene Suano, Letícia Julião, Flávio Kiefer, no contexto histórico utilizou-se das publicações de Jovino Ramos, Carlos Edinei de Oliveira e Nestor Goulart Reis Filho. O texto apresentado é divido em quatro capítulos, sendo eles: O museu e seu significado histórico; Barra do Bugres e suas referências museais; Análise de casos correlatos culminando com a Proposta de intervenção.

Palavras-chaves: Museu, História, Patrimônio histórico, Barra do Bugres.

ABSTRACT

Faccioni, Mara Cristina. Museum History of Barra do Bugres - MT: Proposal for implantion of a Museum in the city of Barra do Bugres - MT. 2011, 106f. Monograph (Bachelor of Architecture and Urbanism) - Department of Architecture and Urban Planning, University of Mato Grosso, Barra do Bugres.

This paper has as main objective the establishment of a museum in Barra do Bugres - MT, with the proposal to use the residence that belonged to Mr. Herculano Borges family. For this makes it necessary to promote the adjustment and revitalization of space. With that it seeks to educate the public and government agencies with regard to the preservation and conservation of historical and cultural heritage of the municipality. For the production of this material were conducted literature surveys in books, websites, dictionaries, periodicals as well as articles published in seminars. For the theoretical framework we used the museum concepts Marlene Suano, Leticia Julian, Flávio Kiefer and the theoretical foundation in the historical context it was used of Jovino Ramos publications, Edinei Carlos de Oliveira and Nestor Goulart Reis Filho. The displayed text is divided into four chapters, namely: The museum and its historical significance; Barra do Bugres and its museological references; Analysis of related cases culminating in the intervention proposal.

Keywords: Museum, History, Histrical Heritage, Barra do Bugres

À Rodrigo, João Pedro

e Mariana

AGRADECIMENTO

Gratidão é a palavra que define o meus sentimentos neste momento.

A Deus por ter me guiado até aqui.

A essa instituição que proporcionou a ampliação dos meus conhecimentos.

Ao meu professor e orientador Carlos Edinei, que desde o primeiro dia de aula fez despertar em mim a paixão pela arquitetura e pela arte de ensinar e de pesquisar, sempre com muita maestria.

A minha professora e co-orientadora, a quem sempre admirei, e que muito me ajudou no decorrer deste trabalho.

Ao meu esposo pelo apoio, pelas noite em claro pra me fazer companhia, por me ouvir e me apresentar novas ideias sempre me incentivando a prosseguir.

Aos meus tesouros João Pedro e Mariana por estarem comigo em todos os momentos, participando de cada projeto, principalmente durante o desenvolvimento das maquetes.

Aos meus familiares que mesmo longe me deram apoio e me incentivaram, principalmente a minha mãe e meu pai que sempre estiveram à disposição quando precisei.

A minha irmã Miriam pelas leituras e abstract dos meus artigos.

A minha assistente dona Maria, que cuidou com muito carinho da nossa família.

A minha turma, "NÃO ESQUEÇA O NORTE", vocês estarão sempre no meu coração.

A minha segunda turma AU 2011/2 vocês fazem parte da minha história.

Enfim a todos os professores e amigos que fiz ao longo desses anos...

GRATIIDÃO!

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 – Gabinete de Curiosidades 21

Figura 02 - Palácio de Médici 22

Figura 03 - Museu Britânico - Londres (a. Fachada Principal – b. Cobertura do Pátio Interno) 22

Figura 04 - Museu Nacional. Brasil 1818 23

Figura 05 – Cachoeiras do Rio Juba 31

Figura 06 – Comunidade quilombola do Baixios 32

Figura 07 – Piscina de água corrente – Pousada Currupira das Araras 32

Figura 08 – Casas de Rondon na Aldeia Umutina 33

Figura 09 – Igreja Santa Cruz 34

Figura 10 – Mapa de Barra do Bugres 38

Figura 11 – Monumento “os 15 mártires” 40

Figura 12 - Usina Barralcool 41

Figura 13 - Universidade Estadual de Mato Grosso – *Campus* René Barbour 42

Figura 14 - Fiéis na Festa de Santa Cruz. 43

Figura 15 – Rosalino Aluízio Magalhães no Programa é Bem Mao Grosso. 44

Figura 16 - Grupo de Siriri Me chama que eu Vou. Barra do Bugres MT 46

Figura 17 - Artesanato Umutina. Barra do Bugres MT 48

Figura 18 - Judite Malaquias na 1º Feira de Artesanato da UNEMAT 49

Figura 19 – Troféu de Namix Junior 49

Figura 20 – Pedro Celestino em seu ateliê 50

Figura 21 – Monumento do Poaieiro. Barra do Bugres MT 51

Figura 22 - Igreja Santa Cruz. Barra do Bugres MT 54

Figura 23 - Casa do sr. Ambrósio Oeming 56

Figura 24 – Centro de Ensino Santa Cruz - Barra do Bugres MT 57
Figura 25 - Casa Jango. Barra do Bugres MT 58
Figura 26 - Casa José Ourives. Barra do Bugres MT 58
Figura 27 – Feirinha interativa - Museu da Gente Sergipana..... 60
Figura 28 - Arsenal de Guerra de Cuiabá - MT 62
Figura 29 - Fachada do Sesc Arsenal, Cuiabá - MT 63
Figura 30 - Choperia do Arsenal de Guerra de Cuiabá - MT..... 64
Figura 31 - Croqui esquemático da planta baixa do Sesc Arsenal de Cuiabá – MT..... 65
Figura 32 - Bulixo, no Sesc Arsenal - Cuiabá - MT 66
Figura 33 - Hércules Galló e sua esposa 68
Figura 34 - Implantação..... 70
Figura 35 - Casa 1 antes da restauração..... 71
Figura 36 - Casa 2 antes da restauração..... 72
Figura 37 – Museu do Território..... 73
Figura 38 - Espaço Multiuso Edwige Galló 74
Figura 39 - Alterações feitas na estrutura da Casa 1..... 75
Figura 40 - Alterações feitas na estrutura da Casa 1..... 75
Figura 41 - Casa 1 após a restauração 76
Figura 42 - Casa 2: alteração da planta original em 1917 77
Figura 43 - Casa 2..... 77
Figura 44 - Casa 2: identificação de danos 78
Figura 45 - Casa 2 depois de restaurada 79
Figura 46 – Convento gótico de São Francisco..... 80
Figura 47 – Alterações decorrentes do processo de intervenção..... 82
Figura 48 - Planta com os novos edifícios 82
Figura 49 – Sala de Exposição..... 83

Figura 50 – Entorno 87
Figura 51 – Planta do terreno 87
Figura 52 – Jardim de Chuva 88
Figura 53 – Fachada frontal da casa e do comércio 89
Figura 54 – Beiral Ornamentado 90
Figura 55 - Detalhe da porta e janelas 90
Figura 56 - Revestimentos 91
Figura 57 – Planta esquemática do complexo 92
Figura 58 – Fachada do Museu 99
Figura 59 – Sala de exposições 100
Figura 60 – Fachada do complexo de múltiplo uso 101
Figura 61 – Cores do A.C.M 101
Figura 62 – Estacionamento 102

LISTA DE TABELA

TABELA 01: Agentes Externos **95**

TABELA 02: Agentes Externos Imagens **97**

TABELA 03: Agentes Biológicos **97**

TABELA 04: Agentes Biológicos Imagens **98**

TABELA 05: Segurança e Incêndio **98**

LISTA DE SIGLAS

CNM - Cadastro Nacional de Museus

CTM - Centro de Tradição Mato-Grossense

IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICOM - Conselho Internacional de Museus

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

MT - Mato Grosso

MHN - Museu Histórico Nacional

PNM - Política Nacional de Museus

SBM - Sistema Brasileiro de Museus

UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

SUMÁRIO

Introdução 16

1. O Museu e seu significado histórico 21

1.1 Leis, Diretrizes e Normas 24

1.2 O Museu e o Turismo 30

2. Barra do Bugres e as referências museais 36

2.1 Histórias de Barra do Bugres 36

2.2 Incursões no território de Barra do Bugres 38

2.3 Elementos artísticos e culturais de Barra do Bugres 42

3. Análises de casos correlatos 62

3.1 SESC Arsenal 62

3.2 Casas Galló 67

3.2.1 Histórico 67

3.2.2 O Projeto 69

3.2.3 Conceitos 69

3.2.4 Caracterizando as Edificações 70

3.2.4 Restauração da Casa 1 74

3.2.5 Restauração da casa 2 76

3.3 Centro Hispano-Luso em Zamora, Espanha 80

3.3.1 Caracterização do espaço e da edificação 81

3.3.2 O novo uso 81

4. Propostas de Intervenção: Casa Herculano Borges 86

4. 1 Quem foi Herculano Borges 86

4. 2 Localização do terreno e seu entorno 86

4. 3 Características Gerais da Edificação 89

4.4 Necessidades de Preservação do Patrimônio Histórico 93

4.5 Levantamento de Patologias 94

4. 6 Memorial..... 99

Considerações finais 103

REFERÊNCIAS 104

ANEXOS 109

Introdução

O artigo 2º, §1 dos Estatutos do Conselho Internacional de Museu, define o museu como "uma instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, e aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e divertimento, testemunhos materiais do povo e seu meio ambiente" (CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL ,1996).

Sua finalidade vai mais além, o museu enquanto instituição também pode ser utilizado como ferramenta para impulsionar o turismo ou revitalizar áreas urbanas consideradas históricas, sendo de grande importância na preservação do patrimônio histórico e cultural (BREIER, 2005).

Sendo o museu um instrumento de preservação do patrimônio cultural, também pode ser considerado um espaço de memória, Yuri Lotman apud Von Simon (2003), já afirmava que cultura é memória, pois é através da cultura que o indivíduo se identifica e passa a decidir o que realmente vale a pena ser lembrado ou o que vai ser descartado pela sua memória, sendo ela um mecanismo que será ativado enquanto experiência válida ou como informação necessária na tomada de importantes decisões, identidade essa que pode ser construída a partir de referência individual ou coletiva, sendo a memória uma ligação entre o passado e o presente ficando responsável também pela formação do nosso sentimento (VON SIMON, 2003).

Celio Turino (2003, p.71) afirma que "um povo sem um acervo de conhecimentos, arte e memória, não tem referências que lhe permitam projetar-se ao futuro".

Na ânsia de preservar as memórias é que os museus se proliferam. Atualmente existem museus para os mais variados temas, surgidos da necessidade de preservar uma atividade cultural, um estilo de vida ou em memória de alguém e assim resistir as grandes transformações pelas quais a sociedade moderna vem passando (DALL 'IGNA E GASTAUD, 2010).

Sendo assim, os Museus deixam de ser meros espaços de contemplação, para se modernizar, buscando na diversificação de seus programas, na interação com o objeto, com o tempo e com o espaço atrair o interesse do público, o que faz dele uma importante ferramenta no meio educacional, servido como complemento das atividades desenvolvidas nas instituições de ensino e pesquisa (BREIER, 2005).

Por ser o Museu um agente de ação cultural e educativa que levantou-se a necessidade de buscar para Barra do Bugres a organização de um espaço que possa expor a história do município e que os objetos ali expostos possam, de alguma forma, interagir com o público, num caráter didático e socializador.

A presente proposta justifica-se pela importância que o município de Barra do Bugres – MT, possui no cenário histórico, cultural e econômico brasileiro. Fazendo parte desta história está a extração da poia[1], a passagem de sertanistas como Marechal Cândido Rondon, responsável pela criação do território indígena Umutina, o Padre Nicolau Badariotti que passou nessa região incumbido de levantar o potencial econômico do norte de Mato Grosso. A história é marcada também pelo enfrentamento dos morados com integrantes da Coluna Preste, deixando como marca o monumento, erguido as margens do Rio Paraguai, em memória aos combatentes.

Quanto a questão cultural, o município abriga uma diversidade étnica significativa. Em seu território estão presentes povos indígenas (Aldeia Umutina), remanescentes quilombolas (Vão Grande), comunidades ribeirinhas (Colônia Z10), além de assentamentos rurais (Antônio Conselheiro e Cabaças). A população preserva a tradição da confecção da viola de cocho, danças típicas como o siriri e o cururu e a Festa de Santa Cruz manifestação cultural e artística que data do início da colonização.

No setor econômico destaca-se o processo migratório decorrente da inauguração da Usina Barralcool e da implantação da Universidade Estadual de Mato Grosso que trouxe para o local pessoas de diversos estados, contribuindo assim para o aumento da diversidade cultural. As belezas naturais como o cânion do Vão Grande, as cachoeiras do Rio Juba, a culinária e o artesanato local também são responsáveis por movimentar a economia local e regional.

Toda essa diversidade cultural e econômica encontra-se ao alcance de poucos, por isso a proposta de criar um espaço onde a população de Barra do Bugres possa compartilhar o conhecimento de forma lúdica e interativa, utilizando esse conhecimento como ferramenta para a preservação do patrimônio material e imaterial, possibilitando assim, também, impulsionar o turismo na região com base na história contada através do museu.

Para que o objetivo desse trabalho possa ser alcançado será necessário:

[1] Planta medicinal que tornou-se conhecida no Brasil e no exterior devido suas propriedades farmacológicas (CORRÊA, 2009)

- Realizar levantamento bibliográfico necessário para o entendimento do tema, seus conceitos leis e normativas;
- Levantar dados referente aos tipos de atividades que poderão ser disponibilizadas nesse espaço, e de que forma estas podem interagir com o público;
- Realizar análises de obras correlatas, que possam nortear as atividades a serem desenvolvidas;
- Realizar levantamento geral da Casa Herculano Borges;
- Identificar as manifestações patológicas internas e externas da edificação;
- Apresentar um projeto de intervenção possibilitando readequar o espaço afim de abrigar o Museu de história de Barra do Bugres - MT.

Quanto a natureza dos estudos realizados, trata-se de um trabalho científico original, que buscou através de levantamentos bibliográficos e entrevistas, material necessário que por ventura viessem a contribuir para a evolução do conhecimento científico, buscando assim, descrever o espaço do museu atual para que pudessem ser feitas as interferências necessárias. O conhecimento dos espaços foi possível através de visita *in loco* em instituições museológicas, possibilitando o entendimento das dinâmicas existentes nesses espaços.

Para a produção deste material foram realizados levantamentos bibliográficos em livros, sites, dicionário, publicações periódicas além de artigos publicados em seminários. No quesito documental, foram anexados documentos que comprovam o processo de tombamento de edificações existente no município que até então eram incertos.

A estrutura do trabalho foi dividida em quatro capítulos sendo o capítulo um destinado a conceituação do tema seu significado histórico e educacional, bem como as relações que podem ser feitas a partir dele. Fez-se necessário também um estudo a respeito das Leis, Diretrizes e Normas que norteiam o funcionamento da edificação, tanto na parte documental quanto estrutural.

O capítulo dois, apresenta os fatores que justificam a implantação de um museu de história em Barra do Bugres, iniciando-se pelo histórico de surgimento da cidade, que teve como principal incentivo, a exploração da poaia. A partir daí segue as incursões que foram feitas no território, caracterizadas através dos processos econômicos ligados a

extração da madeira e ao ciclo da borracha, concluindo com os elementos artístico e culturais que se destacam no cenário barrabugresnse.

O capítulo três discorre sobre as análises de casos correlatos. Todas as análises foram realizadas a partir do que Palermo (2005), chama de rearquitetura, ou seja, pensar o espaço urbano moderno a partir das edificações preexistentes. O primeiro caso a ser analisado foi o Sesc Aresnal, localizado em Cuiabá, que após passar por um processo de restauração e revitalização do espaço foi utilizado para abrigar uma série de atividades, que buscam a interação entre a edificação e seu público.

A segunda análise refere-se as casas de madeira utilizadas pela família de Hércules Galló, em Caxias, Rio Grande do Sul. Embora fossem de madeira, as casas não podiam deixar de ser restauradas, pois além das características arquitetônicas que faziam o elo de ligação com o passado, existia também o valor de memória por terem pertencido ao personagem de quem a cidade herdou o nome, Galópolis.

A terceira e última análise feita, refere-se a rearquitetura de uma edificação com mais de setecentos anos, o antigo convento gótico de San Francisco, localizada em Zamora na Espanha, projeto de Manoel de las Casas, que buscou integrar as paredes de pedra da edificação pré-existentes com a estrutura portante independente revestida de placas de aço *cortén*. Após o processo de intervenção, o espaço passou a abrigar o Centro Hispano-Luso, com uma variedade de usos, dentre eles espaço de exposições, salas para palestras e seminários, alojamento entre outros.

O quarto e último capítulo traz a proposta de intervenção na edificação histórica da família Borges, escolhida para abrigar o acervo do Museu de História de Barra do Bugres. Como parte do processo está a biografia de Herculano Borges, o estudo do terreno e seu entorno, as características gerais da edificação, a importância de se preservar o patrimônio urbano e cultural e suas patologias. E o memorial que traz o resultado final ao qual esse trabalho se propôs.

Capítulo I

O Museu e seu Significado Histórico



Museus brasileiros


1. O Museu e seu significado histórico

Para entender o significado histórico do museu, pode-se usar os estudos de Kiefer (2000). Segundo ele os museus existem desde o momento em que o ser humano começou a reunir e guardar, em locais reservados, artefatos de valor para si ou para seus deuses. A palavra tem origem na Grécia Antiga "mouseion" que denominava o templo das musas filhas de Zeus, sendo o local destinado à contemplação e aos estudos científicos, literários e artísticos.

O termo porém, foi pouco utilizado, voltando a reaparecer em meados do século XV onde o gosto refinado por colecionar objetos recebe influência do olhar científico e humanista do Renascimento, além das expedições marítimas, que proporcionaram o conhecimento de novos mundos para os europeus, como afirma Julião (2006) em sua obra "Apontamentos sobre a história dos museus".

É nesse período também que surge a paixão pelos "gabinetes de curiosidades ou câmaras de maravilhas" (Figura 01) locais onde eram amontoadas as coleções particulares composta por objetos exóticos trazidos pelos exploradores. Esses espaços eram destituídos de qualquer tipo de organização ou identificação referentes a origem dos objetos, o acesso a essas salas restrito aos "nobres, burgueses, aristocratas, religiosos e pesquisadores (BREIER, 2005).

Figura 01 – Gabinete de Curiosidades



Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-71832008000100012&script=sci_arttext

O Palácio de Médici (Figura 02) é considerado por muitos autores como o primeiro museu privado da Europa, pois possuía um espaço exclusivo para exposições dos objetos sem estar associado a decoração, servindo de inspiração para que outros reis e nobres reservassem espaços em seus palácios (KEIFER, 2000).

Figura 02 - Palácio de Médici



Fonte: http://www.palazzo- medici.it/mediateca/en/schede.php?nome=L_architettura_di_Palazzo_Medici

Somente no século XVIII, com o advento da Revolução Francesa é que surgem os primeiros museus públicos, onde parte da população podia ter acesso a essas coleções, isso porque havia inúmeras restrições impostas aos visitantes. Para Breier (2005), a concepção moderna de museu consolidou-se apenas no século XIX com a criação de importantes instituições museológicas, dentre elas o Museu Britânico de Londres na Inglaterra (Figura 03), considerado o primeiro museu público e gratuito, datado de 1753.

Figura 03 - Museu Britânico - Londres (a. Fachada Principal – b. Cobertura do Pátio Interno)



Fonte: http://pt.slideshare.net/danilobarrossp/simbologia-do-museu-da-santa-de-sp

Esses novos museus eram segundo Leticia Julião (2006: 21)

> Concebidos dentro do "espirito nacional", esses museus nasciam imbuídos de uma ambição pedagógica- formar o cidadão, através do conhecimento do passado- participando de maneira decisiva do processo de construção das nacionalidades. Conferindo um sentido de antiguidade a nação, legitimando simbolicamente os Estados nacionais emergentes.

No Brasil com a chegada da corte portuguesa, são criadas várias instituições culturais, dentre elas o Museu de Real hoje Museu Nacional em 1818, por iniciativa de D. João VI, sendo ele um museu de história natural, como vinha ocorrendo na Europa, porém de forma bem mais modesta (Figura 04). Outros surgiram posteriormente a este como é o caso do museu do Exército (1864), da Marinha (1868), o Paranaense (1876), do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (1894), o Paraense Emilio Goeldi (1866), e o Paulista também conhecido como Museu do Ipiranga em (1892) (SUANO, 1986).

Figura 04 - Museu Nacional. Brasil 1818



Fonte: https://saemuseunacional.wordpress.com/2015/04/06/museu-de-curiosidades13-acima-de-nossas-cabecas-1antessala-e-oratorio/

No início do século XX os museus brasileiros apresentavam um caráter enciclopédico, voltado para o "saber e o país". O nacionalismo, no entanto, só tem destaque em 1922 com a criação do Museu Histórico Nacional (MHN), que inaugura o modelo de museu voltado para a história e o patriotismo, buscando um perfil nacionalista através da cultura material. O MHN, tinha como objetivo educar a população para os fatos

e personagens do passado “de modo a incentivar o culto a tradição e a formação cívica, visto como fatores de coesão e progresso da nação” (JULIÃO, 2006, p. 22).

Segundo Marlene Suano (1996:45),

> Foi a introdução da pesquisa no museu que o levou não apenas a especializar-se enquanto área do conhecimento como ainda obrigou-o a um remanejamento interno de coleções, distribuição de responsabilidade e estabelecimento de planos de ação. Nessa reformulação, o museu é discutido e questionado exaustivamente. Pontos vitais, como sua arquitetura, sua ambição, os serviços que oferecia ao público, são tópicos constantes dos debates.

Toda essa discussão a respeito da organização do museu deu origem ao surgimento de associações e organizações de museus que promoviam “encontros, discussões debates e publicações sobre o assunto”. Dentre essas organizações a que mais teve destaque é Conselho Internacional de Museus (ICOM), criado em 1946, caracterizada como única organização internacional não-governamental que representa os museus e seus profissionais em escala mundial e que mantém relações formais com a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura (UNESCO).

As leis, diretrizes e normas que foram estabelecidas após a implantação dessas e de outras instituições serão abordadas no próximo subitem.

1.1 Leis, Diretrizes e Normas

No Brasil um importante passo para fortalecimento dos museus foi sem dúvida a criação da Política Nacional de Museus (PNM) lançada em maio de 2003, com o objetivo de promover ações de valorização, modernização e ressignificação dos museus brasileiros além de novas formas de financiamento e fomento, assim como a criação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), do Cadastro Nacional de Museus (CNM), do Estatuto de Museus e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Quanto ao Sistema Brasileiro de Museus trata-se de

> uma rede organizada e constituída por meio de adesão voluntária de museus e outras entidades vinculadas e visa à coordenação, articulação, mediação, qualificação e cooperação entre os museus brasileiros. O sistema colabora com o desenvolvimento, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano Nacional de Cultura (PNC) e do Plano Nacional Setorial de Museus (PNSM) (ASCON/IBRAM, 2014).

Segundo o Ibram (2014), o SBM foi criado pelo decreto nº 5.264, em 05 de novembro de 2004, antes de sua criação a política pública para os museus estava vinculada ao Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan/MinC).

Assim como o SBM, o Cadastro Nacional de Museus (CNM) é um instrumento do IBRAM, que tem como objetivo conhecer e integrar o universo museal brasileiro

reunindo dados relacionados as características dos museus, tipos de atividades e serviços cadastrados, considerado uma das principais fontes de informação e divulgação dos museus brasileiros. Desde sua criação o CNM já cadastrou mais de 3,4 mil instituições museológicas em todo o país, é responsável também pela publicação do Guia de Museus Brasileiros e do estudo estatístico Museus em Números" (IBRAM, 2014).

Embora tenha sido criado posteriormente ao SBM e o CNM o Instituto Brasileiro de Museus, criado em 2009 através da Lei nº 11.906, é responsável pela Política Nacional de Museus (PNM) além da melhoria dos serviços em prol das instituições museológicas bem como a administração direta de 29 museus.

Por ser o Ibram uma autarquia[2] vinculada ao Ministério de Cultura,

> as ações e atribuições que antes competiam ao Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu/Iphan) passaram todas, além de um expressivo conjunto de novas atribuições, para a mais jovem autarquia do Ministério da Cultura. Assim, o Ibram, além de coordenar as ações da Política Nacional de Museus, vai contribuir para o aprimoramento da configuração do campo museal e trabalhar para o desenvolvimento e a valorização da pesquisa museológica, para o estímulo e o apoio às práticas educacionais inovadoras, para o fomento à museologia social, para o incentivo e o diálogo com o campo da arte contemporânea, especialmente no que se refere às suas interfaces com os processos museais, para o incremento das políticas de aquisição e preservação de acervos e para o desenvolvimento de ações integradas entre os museus brasileiros (CHAGAS e NASCIMENTO JUNIOR, 2009, p. 10).

Ainda segundo Chagas e Nascimento (2009), existe também uma expectativa de que o IBRAM possa contribuir para a criação de novos equipamentos museais, principalmente em cidades menores, visto que apenas 20% dos museus existentes encontram-se nos municípios brasileiros e destes, a grande maioria se localizam nas grandes cidades. A distribuição dos museus brasileiros por região ocorre na seguinte porcentagem: no sudeste encontram-se 34%, no sul 28%, no nordeste 24%, com 11% a região centro – oeste, perdendo apenas para a região norte que possui apenas 3% dos equipamentos museais em funcionamento no país (IBRAM, 2015), dados estes que respalda ainda mais a implantação da proposta de um museu para Barra do Bugres.

Outra lei que regulamenta e orienta quanto a normatização das instituições museológicas é o Estatuto de Museus, criado através da Lei nº. 11.904, de 14 de janeiro de 2009, nela podemos entrar o conceito de museu, afirmando que:

> Art. 1º Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem,

[2] Autarquia: "serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada" Art.5º Dec-Lei nº 200/67.

> para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento (LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, 2012).

O Estatuto aborda ainda que os espaço da instituição, devem estar adequados as suas funções e necessidades, voltadas ao bem estar dos usuários e funcionários, do cumprimento do Plano Museológico[3] além de seguir um plano anual de atividades. Quanto o Plano Museológico, a Legislação sobre Museus (2012), prevê que o mesmo seja elaborado de forma participativa envolvendo funcionários e especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos de acordo com sua especialidade.

Outro fator de grande importância abordado pelo Estatuto, diz respeito à Segurança, abordada no Artigo 23:

> Os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda, bem como dos usuários, dos respectivos funcionários e das instalações (Art. 23, LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, 2012).

Sendo assim a instituição deve dispor de um programa de segurança próprio devendo ser testado periodicamente. Além do sistema de segurança existem outros fatores que devem ser levados em consideração, como pode ser observado no volume Segurança em Museus da série Cadernos Museológicos lançado pelo IBRAM em 2011, que apontam algumas medidas de segurança que podem estar diretamente ligadas a edificação e ao seu entorno:

> um muro ou uma grade de proteção perimetral, por exemplo, são formas de demarcação da propriedade e também uma proteção passiva contra intrusão. Uma parede corta-fogo tem, no dia a dia, a função de fechamento ou separação entre ambientes distintos e, numa situação de incêndio, está projetada para se manter íntegra durante um determinado tempo de incêndio, impedindo a sua propagação para outros ambientes (ONO, e MOREIRA, 2011).

Em outra publicação sobre o assunto, considera o estudo do tema como sendo de vital importâncias para as instituições museológicas, a Universidade de São Paulo (USP) publicou 2003 a tradução do livro *Improving Museum Security* - Segurança de Museus, no qual afirma que "esse enfoque deve-se pelo fato de que os objetos não podem ser removidos e guardados numa caixa-forte ou cofre quando o edifício é fechado" (SEGURANÇA DE MUSEUS, 2003, p. 19).

[3] Plano Museológico: ferramenta básica de planejamento estratégico, de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da missão da instituição museal e para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento (PORTARIA NORMATIVA N° 1, 2006 - IPHAN).

No que se refere a proteção física Santos e Ceschi (2003) trazem as seguintes recomendações[4]:

- Quanto ao perímetro – deve ser levado em consideração os acessos e o posicionamento dos edifícios próximos, a instalação de iluminação intensa no perímetro pode ajudar na intimidação a proteção pode ser reforçada através do patrulhamento noturno;

No caso dos edifícios novos, as medidas de segurança poderão ser tomadas ainda na fase projetual, diminuindo gastos futuros com a segurança do local que poderão inclusive comprometer a aparência da edificação.

- Sendo as paredes externas os limites de segurança das edificações o número de aberturas deve ser limitado ao necessário para o controle ambiental e a iluminação natural;
- Portas, janela e clarabóias devem possuir algum tipo de proteção, de forma que possam evitar a retirada de materiais em grandes volumes fora dos horários de expediente, devendo-se ainda ser resistentes aos ataques físicos, até a chegada dos responsáveis pela segurança;
- A utilização de tubulações, lajes e contrafortes, podem facilitar o acesso de intrusos às janelas, clarabóias e portas, já as tubulações internas podem caracterizar riscos ao controle ambiental, devendo-se projetar soluções que possam diminuir esses tipos de riscos;
- Os projetos devem evitar espaços subutilizados, cantos, painéis que por ventura possam abrigar intrusos.
- No exterior deve-se evitar, vegetações, pórticos, portas com recuos profundos que possam servir como esconderijo;
- Materiais como blocos vazados, blocos de concreto celular, placas de cimento-amianto, mantas de alumínio, placas de gesso cartonado, placas cimentíceas e elementos com composição betuminosa que atualmente são usados nas construções das edificações além de oferecerem pouca resistência podem ser considerados instáveis quimicamente em relação a conservação dos acervos, pois podem apresentar riscos adicionais em caso de incêndio.

[4] SANTOS e CESCHI, 2003. p. 23

No caso da utilização de edificações existentes e muitas vezes tombadas, as adaptações podem exigir recursos e uma atenção ainda maior, podendo ser definido um plano de restauração inicial de acordo com os recursos do museu, dando enfoque na segurança de áreas prioritárias, mesmo não sendo muito recomendável, podendo ser feito o uso de alarmes nas demais áreas de modo a sinalizar a aproximação de intrusos próximos aos locais de maior proteção[5].

Quanto segurança de portas e fechaduras as sugestões são[6]:

- As portas externas deverão ser de madeira maciça ou de estrutura solda sarrafeada. No caso de portas de metal, as mesmas deverão ter uma camada de barreira térmica entre as folhas internas e externas, evitando assim as perdas de calor, que ocorrem através delas.
- Os batentes devem ser tão resistentes quanto as portas;
- No caso de portas envidraçadas, as mesmas devem possuir um sistema secundário como é o caso das grades pantográficas de aço, ou mesmo das portas de segurança laminadas, adaptadas junto a face interna da porta de vidro;
- No caso das fechaduras a indicação é que seja consultado um chaveiro especializado que possa indicar o modelo mais adequado;

A necessidade de proteção muitas vezes acaba entrando em conflito com as normas de segurança pública, como é o caso das rotas de fuga, consideradas essenciais, no entanto podem acabar facilitando também a fuga de invasores. Para que isso não ocorra é necessário investimento em equipamentos eletrônicos que façam a liberação das portas destinadas as saídas de emergência[7].

Outro fator que apresenta grande problema no quesito segurança, são as janelas e clarabóias, que muitas vezes podem ser acessadas a partir dos telhados ou lajes. Para amenizar esse risco são sugeridos[8]:

- Tijolos de vidro dispostos em molduras de aço ou concreto para clarabóias;
- Para as janelas; caixilhos trancados ou de aço, com isolamento térmico que evite a condensação, e vidraças de no máximo 23cm x 18cm.

[5] SANTOS e CESCHI, 2003. p. 26
[6] Ibidem, 2003. p. 27
[7] SANTOS e CESCHI, 2003. p. 28
[8] Ibidem, 2003. p. 29

Quando não for possível fazer a utilização deste tipo de proteção, deve-se de técnicas secundárias como[9]:

- Venezianas em aço, barras de ferro ou aço, grade e portões tipo guilhotina, ou do envidraçamento múltiplo capaz de aumentar tanto a segurança quanto o controle ambiental.

Embora o furto seja a principal preocupação com a segurança das edificações museológicas, existem outros fatores que também podem ser responsáveis pela destruição dos acervos, sejam eles causados por eventos naturais (chuvas seguidas de inundações) ou resultantes da falta de manutenção das instalações elétricas podendo resultar em incêndios (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2009).

Além do cuidado com a proteção física dos museus, deve-se levar em consideração também as instalações e os espaços museais, Chagas e Nascimento Junior (2009), trazem no livro Subsídios para a Criação de Museus Municipais, lançado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Brasileiro de Museus um roteiro com conceitos, reflexões e sugestões básicas que poderão ser utilizadas como ferramenta nos projetos de criação de museus.

Para que estas instalações possam cumprir sua função de pesquisar conservar e comunicar e interagir com o espaço a sua volta é que Chagas e Nascimento Junior (2009), propõe um programa arquitetônico que possa suprir as necessidades básicas de um museu sendo elas:

1. Espaço de recepção (bilheteria, local para acolhimento do público, ponto de venda de produtos e guarda-volumes);
2. Sala de exposição permanente (ou de longa duração);
3. Sala de exposição temporária (ou de curta duração);
4. Reserva técnica;
5. Sala de administração (direção e secretaria);
6. Espaço para ações educativas e culturais;
7. Sala para procedimentos técnicos com o acervo;
8. Espaços de apoio, guarda de materiais e segurança;
9. Espaços de serviços (almoxarifado, depósito, copa, banheiros e vestiários);
10. Biblioteca e arquivo.

[9] Ibidem, 2003. p. 30

Lembrando que todos esses espaços, devem ser pensados de forma que o acesso do público seja o mais amplo e irrestrito possível, sendo importante a criação de um plano geral de acessibilidade que possa atender a crianças, idosos, gestantes, obesos, cegos, cadeirantes, surdos e outros indivíduos com necessidades especiais. Ainda para que o Museu seja acessível a todos o mesmo deverá funcionar em horários que atendam a população local fazendo com que todos tenham acesso as exposições e aos serviços oferecidos por ele (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2009).

Vale ressaltar que todas as indicações já levantadas são de extrema importância quando se leva em consideração que os espaços destinados as instituições museais estarão diretamente relacionados à preservação das coleções, bem como ao bem-estar e à segurança do público e do corpo de funcionários da instituição (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2009).

Além das Leis, Diretrizes e Normas que regem a criação dos Museus outro tema a ser abordado refere-se as Leis e Normas que regem o processo de intervenção em patrimônio histórico. Isso deve-se pelo fato de que muitos dos museus brasileiros encontram-se instalados em edificações históricas, assim como a proposta do museu de História de Barra do Bugres – MT.

1.2 O Museu e o Turismo

Assim como os museus, o turismo promove o deslocamento do indivíduo no tempo e no espaço, sendo responsável também por modificarem o espaço urbano em que estão inseridos, seja através das oportunidades de trabalho ou devido a inserção de roteiros e percursos.

Nishimura, Sebold e Miranda (2012) afirmam que a presença do turista é responsável pelo aquecimento da economia local, fazendo com que a moeda circule de forma cada vez mais veloz o que resulta no aumento de funcionários nos diversos setores econômicos proporcionando assim o crescimento econômico da região.

“O Turismo contribui também para o desenvolvimento, estímulo e a melhor qualificação dos museus, por outro lado, os museus contribuem para o estímulo e o desenvolvimento de práticas turísticas culturalmente qualificadas” (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2009).


Para que tanto as atividades musealógicas quanto as atividades turísticas tenham sucesso é importante a participação dos museus em programas e projetos de turismo cultural, turismo social e ecoturismo promovendo assim, maior integração com a

comunidade envolvida. É importante também que nas práticas desenvolvidas pelo turismo sejam feitas abordagens sobre a importância da preservação do patrimônio além de práticas que busquem valorizar as memórias da população local, as práticas do turismo, além do respeito e solidariedade (CHAGAS E NASCIMENTO JUNIOR, 2009).

Segundo Nishimura, Sebold e Miranda (2012) o turismo em Barra do Bugres está voltado principalmente para as atividades de negócios 65% e apenas 3% dos visitantes buscam a cidade para atividades de lazer, embora o município tenha uma variedade de atrativos turismo, como mostra o roteiro a seguir.

- O Rio Juba (Figura 05) com suas cachoeiras e praia natural de água doce está localizado a 71 km do centro de Barra do Bugres, fica em área de assentamento agrário[10].

Figura 05 – Cachoeiras do Rio Juba



Fonte: Prefeitura de Barra do Bugres


- As cinco comunidades quilombolas localizadas na região do Vão Grande estão a 75 km da cidade de Barra do Bugres (Figura 06). Cercadas por serras do complexo da Serra das Araras e banhadas pelo Rio Jauquara apresentam fauna e flora bastante diversificada. Essa região pode ser visitada através do projeto Caminhadas da Natureza: Circuito dos Quilombolas, realizado anualmente pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Essa atividade alia prática esportiva e interação com a natureza. Durante o trajeto é possível conhecer a comunidade escolhida para a realização do percurso, sua

[10] Nishimura, Sebold e Miranda (2012).

organização espacial, arquitetura vernacular, além de apreciar as comidas típicas dança e músicas tradicionais (SILVA, 2014) (LÚCIO, 2013).

Figura 06 – Comunidade quilombola do Baixios



Fonte: SILVA (2014), adaptado pela autora.

- A Pousada Currupira d'Araras, localizada a 50 km da cidade, no vale do complexo da Serra das Araras, entre a Serra do Currupira e a Serra do Descalvado, distante apenas 110 km de Cuiabá, devido a diversidade da fauna e flora, atrai observadores de pássaros (principalmente do gavião real - *harpia harpyja*), além de interessados na exploração das grutas, serras, cânions ou apenas repousar e apreciar a natureza ao redor. Além de hospedagem e alimentação a pousada também possui piscina com água corrente (Figura 07), piscina com água tratada e passeios a cavalo [11].

Figura 07 – Piscina de água corrente – Pousada Currupira das Araras



Fonte: http://pousadacurrupira.blogspot.com.br/p/infra-estrutura.html

[11] Nishimura, Sebold e Miranda (2012).

- Aldeia Umutina: Distante 12 km de Barra do Bugres é limitada pelos rios Bugres e Paraguai, formando uma ilha fluvial, com vegetação característica de transição entre o Pantanal e o Bioma Amazônico.

A história dos Umutina é marcada pela passagem de Marechal Rondon em seu território, onde estabeleceu o Posto de Fraternidade Indígena.

> A presença de Rondon entre os Umutina é viva, não apenas pela memória dos velhos, mas, sobretudo pela cultura material empregada na aldeia, no tempo da instalação da rede telegráfica. Em uma paisagem plana muito peculiar se assentam várias casas construídas em alvenaria denominadas de "Casas de Rondon" (OLIVEIRA, 2013, p. 08).

As casas foram construídas para abrigar famílias de não-índios, ou famílias indígenas que desempenhavam alguma atividade junto a Comissão Rondon. Além das moradias (Figura 08), foram construídas uma casa para a administração do Posto Fraternidade Indígena, uma escola e um posto de saúde, hoje tombadas como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual (OLIVEIRA, 2013).

Figura 08 – Casas de Rondon na Aldeia Umutina



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2012

- Igrejinha de Santa Cruz: localizada no Centro Histórico de Barra do Bugres, nas proximidades do rio Paraguai, possui importância histórica e cultural para os moradores da Região (Figura 09).

Figura 09 – Igreja Santa Cruz



Fonte: Mara Cristina, 2015

Após a análise desse roteiro fica visível a inter-relação entre turismo e museu, pois muitas das informações que pretende-se abordar no espaço museológico, poderão ser constatadas in loco, o que faz do museu um forte aliado para impulsionar o turismo local, assim como o turismo pode ser considerado uma importante peça na preservação da identidade cultural do município colaborando também para o desenvolvimento da economia local.

Embora a cidade apresente infraestrutura adequada para receber os turistas, Nishimura, Sebold e Miranda (2012) afirmam que os demais “agentes inseridos na infraestrutura de apoio ao turismo como taxistas, comerciantes entre outros, não possuem qualquer conhecimento das atividades de turismo rural existente na localidade” dificultando assim o desenvolvimento da economia neste setor.

Capítulo 2

Barra do Bugres e suas referências museais



Artesanato Indígena - artesanato



Roda de Cururu - cultura



Igreja Santa Cruz - Arquitetura

2. Barra do Bugres e as referências museais

Esse capítulo tem como objetivo apresentar as referências museais que se destacaram na história do município de Barra do Bugres. Segundo Waldisa Rússio "O museu é o local do fato "museal"; mas para que esse fato se verifique com toda a sua força, é necessário "musealizar" os objetos (os objetos materiais tanto quanto os objetos-conceito) " (RÚSSIO, 2010, p.125, v.1).

Para entendermos o objeto musealizado temos que considerar o conceito de musealização. Segundo o museólogo russo A. M. Razgon (1982), *apud* MENSCH (1994) p.5 é a "ciência social que estuda os objetos de museu como fonte de conhecimento" esse conceito atual de musealogia "tem a preocupação com a superação de uma compreensão de museu como espaço saudosista, estático, romântico; bem como a compreensão do acervo como exterior e exótico" (ARAS e TEIXEIRA, 2014, p.2). Sendo assim o acervo pode ser visto como uma forma de leitura crítica do processo histórico e o museu como espaço dinâmico capaz de refletir o cotidiano.

Portanto para melhor entender as referências que serão abordadas neste capítulo é importante conhecer a história do município bem como seus ciclos econômicos que influenciaram a cultura e a diversidade étnica existente nos dias atuais.

2.1 Histórias de Barra do Bugres

O município de Barra do Bugres localizado a 160Km da capital do Estado de Mato Grosso, teve o início de sua colonização por vota de 1878, quando desbravadores em busca da extração da *ipecacuanha*, subiram rio Paraguai vindos de Cáceres e desembarcaram na confluência dos rios Bugres com o Paraguai, encontrando mata densa com seringais nativos, além de madeiras de lei como o cedro e o mogno. A *ipecacuanha* era abundante devido ao clima e o tipo de vegetação que propiciavam sua propagação (RAMOS, 1991).

Segundo Moraes (2004) o primeiro povoado fixou-se em território dos Índios Umutina ou Barbados (assim denominados por possuírem fiapos de barba ou pelo uso de barbas postiças), que devido o avanço dos extrativista acabaram por abandonar o local. O confronto com os comerciantes da *ipecacuanha* acabou por dizimar boa parte da população. Vale ressaltar que esse embate entre índios e não–índios só foi apaziguado com a chegada das linhas telegráficas de Marechal Cândido Rondon em Barra do Bugres, em 1912 (ARRUDA 2003).

A primeira família a fixar residência no povoado foi a do sr. Pedro Torquato Leite da Rocha que trouxe seus familiares e posteriormente alguns parentes, ergueram ranchos e passaram a cultivar agricultura de subsistência, sendo a *ipeca* o principal motivo de se instalarem nessa região. Posteriormente vieram outras famílias como a do sr. Nicolau Gomes da Cruz, Major José Cassiano Correa, Capitão Tibúrcio Valeriano de figueiredo e Manoel de Campos Borges (RAMOS, 1991).

De acordo com o registro histórico da cidade encontrado no site do IBGE, em 1896, foi sancionada a Lei nº 145, de 08 de abril, criando a Paróquia e Distrito de Barra do Rio dos Bugres, como era chamada, pois o povoado havia fixado suas residências a poucos metros da barra ou seja do encontro dos rios Bugres e Paraguai.

> A lei nº 541, de 13-06-1910, da Assembléia Legislativa do Estado, autoriza o Executivo a desapropriar, "para servidão dos habitantes da Barra do Rio dos Bugres 2.000 hectares de terras, nos campos de propriedade de Manoel de Campos Borges", e o Decreto nº 771, de 29-07-1927, determinou que fosse reservada uma área de terras para o Patrimônio da povoação da Barra do Rio dos Bugres, no Município de Cáceres. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 208, de 26-10-1938, teve o seu topônimo alterado para Barra do Bugres (IBGE, s/d).

Barra do Bugres permaneceu como Distrito de Cáceres até 1939 quando recebe a categoria de vila, elevando-se a município somente em 1943, pelo decreto nº 545. Seu território é então desmembrado dos municípios de Diamantino, Cáceres e Rosário Oeste. O novo município foi instalado em 19 de abril de 1.944, sendo nomeado para ocupar a Prefeitura Municipal, o professor Alfredo José da Silva (IBGE, s/d).

Atualmente o município tem sua área limitada ao norte pelo Município de Tangará da Serra, Nova Olímpia e Denise, ao sul por Cáceres, Lambari d'Oeste, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Araputanga e Jauru, a leste com Porto Estrela, Rosário Oeste e Alto Paraguai, e a oeste com o Município de Vale São Domingos (Figura 10).

Em 2010 a população era de 31.793 habitantes e uma área de 6.060,199Km² (IBGE: Censo Demográfico de 2010), banhada pela Bacia do Rio Paraguai e seus afluentes: Sepotuba, Juba, Bugres, Paris, Bracinho, Jauquara, Saloba Grande, Branco, Vermelho e o Ema localizado no limite entre Barra do Bugres e o minicipio de Rosário Oeste, além de diversas baías (MEDEIROS *et al*, 2000).

Figura 10 – Mapa de Barra do Bugres



Fonte: Portal Mato Grosso - (http://www.mteseusmunicipios.com.br/conteudo.php?sid=123&cid=709)

O clima tropical quente e subúmido, com período de seca que vai de junho a setembro favoreceu o desenvolvimento de plantas que foram de fundamental importância para seu ciclo econômico. Sua precipitação máxima de 1.750 milímetros, com intensidade entre dezembro e fevereiro, período o nível dos rios sobem em média 4 metros, principalmente o Rio Bugres e o Paraguai, causando alagamento em diversas áreas (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES).

2.2 Incursões no território de Barra do Bugres

Os ciclos econômicos foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do município. O primeiro deles deu-se pelo processo extrativista da Ipecacuanha também conhecida como poaia, conforme abordado anteriormente foi o que deu início ao primeiro núcleo urbano. Nesse período a densidade populacional era baixa e os habitantes viviam em pequenos sítios espalhados pelo território que seguia para além da Serra de Tapirapuã.

O processo de exploração da Ipeca em Mato Grosso, deu-se em três momentos distintos: o primeiro, caracterizado pelas grandes expedições, que tem início no final do século XIX e estende-se até 1914, início da Primeira Guerra Mundial. Nesse período grandes grupos de sertanejos em épocas de chuva, entravam mata a dentro na busca pela raiz. O segundo período vai de 1914 a 1970, onde o processo de extração passa a ser feito

por comitivas passando a existir uma relação entre poaieiros e patrões. Estes por sua vez financiavam todo o processo. O terceiro período é marcado pelos trabalhos individuais sendo que os próprios poaieiros reuniam-se nos períodos de coleta e se abasteciam de mantimentos para saírem para mata. Esses produtos eram adquiridos no próprio comércio onde seria vendida a poaia. Esse período vai até 1960 quando são concedidos os primeiros títulos de terra a grandes proprietários, que proibiam a entrada dos sertanejos em suas terras (MORAES, 2004).

Segundo Jovino Ramos (1991) cada ano que passava os locais mais ricos em poaia ficavam mais distantes, o que tornava mais difícil o transporte de abastecimento que muitas das vezes era levado nas costas.

A Casa Miranda de propriedade do sr. Joaquim Mariano de Miranda persistiu na comercialização da poaia até o ano de 1990, por muito tempo foi o principal comércio de da cidade.

Além da *ipecacuanha*, Barra do Bugres comercializava também a borracha, segundo Ramos (1991)

> A *Hévea brasiliensis*, conhecida popularmente por seringueira, nativa da região amazônica e parte setentrional da Bacia Platina, é encontrada nas matas virgens, sendo o seu *habitat* preferido às margens das vertentes ou córregos, onde a média de arvores atinge vinte pés por hectare, tem porte ereto e seu tronco atinge grande proporção. (RAMOS, 1991, p.20)

No Brasil existiam três pólos exportadores, Belém, Manaus e Cuiabá, "nossa capital era na verdade, um centro abastecedor dos seringalistas na época das safras e recebia deles a borracha para ser exportada por via fluvial até Montevidéu, no Uruguai e dali seguia para o estrangeiro" (RAMOS, 1991, p.21).

No período áureo de extração as grandes firmas possuíam concessões de seringais nas regiões próximas a Cuiabá, como Rosário Oeste e Diamantino. Esses municípios por sua vez possuíam arrematavam a produção de regiões circunvizinhas, como era o caso de Barra do Bugres.

> Cuiabá novamente se agitou: estariam de volta os tempos áureos da borracha? E Barra do Bugres seria beneficiada? Infelizmente temos que lamentar novamente o fato desolador, verdadeiro crime ecológico, [...] a destruição dos nossos seringais nativos pelo fogo que adentrava as matas por quilômetros de distância. As seringueiras agora poucas e mais distanciadas uma da outra (RAMOS, 1991, p.23).

Infelizmente esse tempo áureo não chegou, fatores como a prefixação dos preços da borracha e ainda e o monopólio do comércio. Como se não bastasse a matéria prima

era entregue a baixo custo pelo Governo Brasileiro. Em Barra do Bugres a economia só não decaiu devido a poaia cuja demanda aumentava a cada ano.

Um fato importante marca a história do município nesse período. Trata-se da passagem de membros da coluna Prestes em 1926, que resultou no confronto entre moradores que no intuito de proteger a cidade enfrentaram os revoltosos numa batalha desigual. O confronto deu-se as margens do Rio Paraguai onde muitos deles perderam suas vidas, estando os invasores em maior número não houve como impedir que a vila fosse saqueada e incendiada (RAMOS, 1991).

Em homenagem aos mártires foi erguido um monumento (Figura 11) as margens do Rio Paraguai, indicando o local da batalha e uma placa de bronze traz registrado o nome dos moradores que ali perderam suas vidas.

Figura 11 – Monumento “os 15 mártires”



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2012

Retornando ao fator econômico, constatou-se que com o declínio da extração da borracha e a descentralização da comercialização da poaia em Barra do Bugres, surge um novo ciclo de econômico: a exploração e processamento da madeira, sendo o cedro, a peroba e o mogno as mais procuradas, o povoado passa então a ser centro comercial e industrial.

Jovino Ramos (1991) afirma que até 1950 a população do município não ultrapassava os 3.500 habitantes, apesar do vasto território. O crescimento só intensificou nos anos de 1960 e 1970, em consequência da estratégia do governo federal para ocupação do território do norte brasileiro. Com o processo da expansão, a área urbanizada começou

a se espalhar horizontalmente tanto na direção leste (com o surgimento de um novo loteamento, abertura de ruas e a construção de uma praça central (Praça Estrela, atualmente denominada Praça do Banco do Brasil) como no Oeste (bairro Maracanã) da cidade (BERNARDINO, 2006 *apud* RAMOS, 1991).

Em 1974 instala se no município a primeira indústria cerâmica, propriedade do sr. Lucindo Sandri, fabricando inicialmente apenas tijolos maciços. Com a chegada de migrantes vindos de outros estados como de Minas Gerais, São Paulo e Ceará, a economia do município tomou outros rumos que não fosse a exploração vegetal (RAMOS, 1991).

Na década de 1980 Barra do Bugres é inserida no programa do Proálcool, e dessas forma alguns produtores rurais resolveram ousar e implantar no município uma indústria para produção de energia renovável sendo inaugurada no dia 13 de setembro de 1980 a Barrálcool Destilaria da Barra LTDA (Figura 12), localizada a 6 km da cidade, criando assim um novo ciclo econômico baseado na monocultura da cana de açúcar, demandando um grande contingente de trabalhadores no período das colheitas (RAMOS,1991).

Figura 12 - Usina Barralcool



Fonte: http://barralcool.com.br/

Outro fator que contribuiu para aumentar a população de Barra do Bugres foi a implantação do Campus da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) *Campus* René Barbour em 1993 (Figura 13), ocasionando a vinda de professores e estudantes de diversas regiões do estado e até de outras regiões do país.

Figura 13 - Universidade Estadual de Mato Grosso – *Campus* René Barbour



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2015

Atualmente Barra do Bugres ainda guarda em seu traçado urbano parte de sua história. Quem chega à cidade vindo de Cuiabá pode visualizar nas edificações as margens da rodovia Marechal Rondon, características que remetem ao início da colonização, embora muitas encontrem-se em estado de abando.

2.3 Elementos artísticos e culturais de Barra do Bugres

> A cultura de uma sociedade é formada pela produção de seus bens e valores, que através das coordenadas cronológicas e cosmológicas caracterizam as identidades das pessoas. A atividade artística, por excelência uma das manifestações culturais mais expressivas de uma sociedade, oferece exemplos dos diferentes modos de percepção e apropriação da realidade (BOMFIM, 1999, p. 151).

Sendo a atividade artística, uma das manifestações culturais mais expressivas de uma sociedade, iniciou-se a busca daqueles que por ventura pudessem ter se destacado na produção cultural do município desde o início de sua colonização até os dias atuais.

Aos poucos a riqueza cultural vai se revelando, são participações em festivais regionais, publicação de livros, exposição regionais e até em feiras internacionais, como poderá ser constatado no decorrer deste capítulo.

- ✓ **A Festa de Santa Cruz**

A Festa de Santa Cruz (Figura 14) comemorada no mês de maio, é considerada a festa tradicional mais antiga. Alguns moradores afirmam que ela existia antes mesmo da criação da paróquia em 1896, quando a Santa Cruz passou a ser reconhecida como a padroeira de Barra do Bugres. Dias antes das festividades saiam duas expedições de bandeiras que eram responsáveis por percorrer a região.

> A programação era extensa: parte religiosa com missa e procissão, e parte profana com bailes, leilão das prendas ofertadas, tudo num clima de muita animação, ao som de música e o espoucar dos fogos de artificio. Havia muita comida, bebidas e doces, tudo de graça. Qualquer dúvida, qualquer reclamação era resolvida pelos festeiros: o Juiz, a Rainha, o Alferes da Bandeira e o Capitão do Mastro (RAMOS, 1991, p.50).

O tempo foi passando, a população aumentando e o ritmo da festa foi diminuindo, deixando de acontecer anualmente por volta de 1968. Segundo os apontamentos do professor Jovino Ramos, as festividades foram então retomadas somente em 1991 com a fundação do Centro de Tradições Matogrossenses (CTM) e incentivo da família Oeming. Foram retomados também o Siriri, o Cururu e o São Gonçalo, além do ritual da bandeira, do mastro, e o uso da viola de cocho, do ganzá e do mocho os instrumentos responsáveis por alegrar a festa (SILVA, 2012).

Figura 14 - Fiéis na Festa de Santa Cruz.



Fonte: Jaime Pereira da Silva, 2008 (adaptado pela autora)

Embora a tradição tenha sido resgatada em 1991, a festa retornou de forma simples e com pouca visibilidade, tendo destaque apenas quando recebe incentivo das autoridades.

- ✓ **Viola de cocho**

> Instrumento típico do Estado de Mato Grosso, confeccionado a partir de um bloco de madeira inteiriça (ximbuva e sarã de leite – preferidas para o corpo; figueira para o tampo, cedro, para as demais partes), sobre o qual o fabricante, utilizando molde, risca o formato da viola e vai esculpindo o contorno (GRANADO, 2005, p.28).

Ainda segundo Granado (2005), as primeiras violas-de-cocho tinham suas cordas confeccionadas a partir de tripa de animais, o que tornava o som característico. No entanto, atualmente por questões ambientas são feitas de nylon.

Usada na cantoria tanto do Cururu, quanto do Siriri, é feita artesanalmente por pessoa habilidosa. Em Barra do Bugres dois artesãos continuam trabalhando na confecção deste instrumento, sendo o Sr. Martins e o sr. Rosalino Aluízio Magalhães (Figura 15).

Figura 15 – Rosalino Aluízio Magalhães no Programa é Bem Mao Grosso.



Fonte: http://namiradalei.com.br/barradobugres/artesao-e-artista-plastico-de-barra-do-bugres-sera-destaque-no-programa-e-bem-mato-grosso-dia-24/

Além da confecção da viola de cocho Rosalino Aluízio Magalhães é artesão e artista plástico. Trabalha com entalhe em madeira, pintura, escultura de madeira dos principais animais da fauna do estado de Mato Grosso.

- ✓ **O Cururu**

Segundo Francisco Ferreira Mendes (1977) apud Póvoas (1994), o cururu é uma dança muito popular nos meios rurais do Estado, "dança dos homens que, numa sala ou ao ar livre, cantam ao som dos coxos e ganzás, versos e *loas*[12] em homenagem a um *orago*[13] (PÓVOAS, 1994, p. 139).

O cururueiro, geralmente homem simples e pouco graduado e cujo conhecimento é transmitido de pai para filho através da linguagem oral, canta com pureza e sabedoria devido as experiências adquiridas ao longo da vida. O desinteresse dos jovens, apresenta um risco que pode levar ao desaparecimento dessa expressão cultural (GRANADO, 2005).

Em Barra do Bugres Jovino Ramos (1991), cita o sr. Valério que ganhou o título de Mestre Cururueiro, título adquirido por conhecer a fundo a arte do Cururu, sendo sempre escalado como Mestre de Cantoria, devido sua longa experiência.

- ✓ **O Siriri**

Essa dança tem origem nos primeiros séculos da colonização brasileira, apresentando características das culturas portuguesas e espanholas. Com ritmo bem marcado por seus versos simples, suas canções retratam a natureza, as coisas do povo e a religião (RAMOS, 1991).

Essa dança se distingue do cururu por ser dançado em pares, colocados em fila, dois a dois ou em roda. Seguem o ritmo da viola de pinho ou da sanfona, as manifestações coreográficas, descrevem de forma suave os minuetos dos salões antigos (GRANADO, 2005).

Em Barra do Bugres, essa tradição vem sendo mantida pelo Grupo de Siriri Me chama que eu Vou (Figura 16) da escola Júlio Muller, de acordo com o coordenador do grupo, Manoel José Faria Oliveira em entrevista para a ASSECOM, o grupo existe desde 2008 e conta com 12 pares, mais os tocadores, a linha de frente e a equipe de reza (parceria com o Centro de Tradição Mato-Grossense – CTM), sendo selecionado pela Federação Mato-grossense das Associações e Grupos de Cururu e Siriri para se apresentar no 12º Festival de Cururu e Siriri de Mato Grosso, realizado em Cuiabá em junho de 2014 período em que eram realizados os jogos da Copa do Mundo.

[12] Cantigas populares em louvor dos santos, segundo o dicionário on line de português.
[13] Santo que dá nome a uma capela, um templo ou uma freguesia local, segundo o dicionário on line de português.

Figura 16 - Grupo de Siriri Me chama que eu Vou. Barra do Bugres MT



Fonte: Prefeitura Municipal / Arquivo Assecom

O grupo também se apresenta em atividades culturais realizados em eventos escolares e nas festas promovidas pela Prefeitura Municipal.

- ✓ **Comidas típicas**

Segundo a Secretaria Estadual de Cultura de Mato Grosso a culinária do estado teve influência de outros povos como africanos, portugueses, sírios, espanhóis e dos indígenas que viviam na região. Com os processos migratórios acabou incorporando pratos típicos de outras regiões brasileiras. Os mais tradicionais são: Maria Izabel feito de carne seca com arroz, o Pacu assado com farofa de couve, carne seca com banana da terra verde, farofa de banana da terra madura e o tradicional churrasco pantaneiro (LOUREIRO, 2006).

O peixe é considerado o prato principal, frito, assado, ensopado ou recheado, sendo recomendado a todos que visitam o estado.

Barra do Bugres também é muito conhecida pela fartura de peixes, sendo visitada por muitos pescadores durante o Festival de Pesca que ocorre todo ano na cidade. O peixe sempre foi a base da alimentação das famílias que chegavam ao local. “No início havia uma fartura muito grande, diferente de hoje”, afirma o professor Pedro Celestino quando relembra os tempos de menino, “hoje devido a pesca predatória muitos peixes entraram para a lista de extinção ou foram proibidos de pescar, como é o caso do jaú e do dourado”.

Outros pratos apreciados pelos moradores são: o Maria Izabel, a farofa de banana, o ensopado de banana verde, a tapioca, o bolo de mandioca.

Embora exista uma culinária diversificada, percebe-se que ela é pouco explorada. Na cidade apenas dois restaurantes são especializados em servir o peixe. No cardápio estão o pastel de peixe com palmito, o bolinho de pintado, a Piraputanga assada na brasa sem espinha, a ventrecha de pacu frita, o filé de pacu grelhado, a mojica de pintado, dentre outros, servidos acompanhados com a farofa de banana, feijão tropeiro e pirão de peixe.

Os demais pratos podem ser saboreados durante as festas realizadas pelo município, como o festival de pesca, a festa junina e a festa de Santa Cruz.

- ✓ **Artesanato**

Não se tem notícia de artesãos que tenham se destacado logo no início da colonização. As informações são de que existiam sim artesão que confeccionavam canoas, gamelas, colheres de pau, além de utensílios domésticos feitos de barro como potes e panelas, esse tipo de artesanato não teve, no entanto, uma continuidade.

Dentre os artesanatos comercializados em eventos no município destacam-se a produção de violas de cocho do artesão Rosalino Aluízio Magalhães o artesanato Umutina, as telas da artista plástica Judite Malaquias, o artesanato em madeira de artesão Natanael Moraes Almeida Jr, as esculturas de resina e poliéster de Pedro Celestino.

O artesanato Umutina é produzido por indígenas da Aldeia Umutina localizada a 12Km da cidade, na aldeia pode ser encontrado uma diversidade de produtos como arco e flecha, leques, colares, brincos, cocar, maracá (instrumento musical utilizado em rituais indígenas) além de cestarias e vestimentas, sendo está atividade a principal fonte de renda das mulheres, que vendem seus artesanatos em feiras ou mesmo em eventos realizados na própria aldeia (Figura 17). (Informações obtidas durante a visita guiada a Aldeia Umutina durante a Semana de Arquitetura e Urbanismo – outubro de 2012).

Em 2014 o artesanato Umutina foi destaque internacional por participar da exposição “Mulher Artesã Brasileira” realizado em setembro de 2014 na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), conforme o jornal Diário de Cuiabá[14].

[14] (http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=437534).

Figura 17 - Artesanato Umutina. Barra do Bugres MT



Fonte: Catraca Livre (https://catracalivre.com.br/geral/empreendedorismo/indicacao/indigenas-de-mato-grosso-usam-internet-para-vender-artesanatos/#)

Nas artes plásticas a professora Judite da Silva Malaquias Manchado ou Judite Malaquias (Figura 18) como prefere ser chamada, nascida em Fernandópolis no estado de São Paulo em 22 de setembro de1958. Começou a pintar ainda na infância, seu recebendo seu primeiro prêmio quando ainda estava na 1º série e com 14 anos incentivada por professores fez sua primeira exposição.

Em 1982 mudou-se com a família para Barra do Bugres. Graduada em Pedagogia (1990) e Filosofia (2006), já participou do Salão Jovem Arte em 2003 teve duas obras selecionadas para participar do 1º Salão de Arte de Mato Gross: Diversidade cultural de MT – Grafismo indígena I e Diversidade cultural de MT – grafismo indígena II. É autora também do desenho da poaia publicado no livro Informativo Barra do Bugres – História, Folclore e Curiosidades do professor Jovino Ramos. Também já atuou como presidente da Associação Barrabugrense de Artistas Plásticos e Artesãos (Abapa).

Figura 18 - Judite Malaquias na 1º Feira de Artesanato da UNEMAT



Fonte: Acervo Mara Cistina

Outro artesão que se destaca no município é Natanael Moraes Almeida Jr, mais conhecido por Namix. Seu artesanato é composto por esculturas em ferro e madeira. É autor dos troféus de madeira em formato de peixe (Figura19), confeccionados para o Festival de Pesca de Barra do Bugres o Fest Bugres.

Figura 19 – Troféu de Namix Junior



Fonte: https://www.facebook.com/namix.junior

Pedro Celestino de Jesus Neto (Figura 20), já atuou como fotógrafo, hoje é professor e artesão. Nascido em Barra do Bugres e filho de Glicério Celestino de Jesus, um dos poaieiros mais antigos de Barra do Bugres, ainda vivo, com 100 anos de idade. Segundo Pedro Celestino seu avô Pedro Celestino de Jesus, chegou no povoado quando

ainda era rapaz, sendo que seu pai nasceu em Barra do Bugres, no entanto não foi encontrado documentação que reportasse o nome da família citado juntamente com o dos primeiros moradores.

Figura 20 – Pedro Celestino em seu ateliê



Fonte: https://www.facebook.com/pedrocelestinoneto.neto?fref=ts

Quando adolescente Pedro Celestino começou a trabalhar de assistente do fotógrafo José Maria de Abreu, no primeiro estúdio fotográfico instalado na cidade, com quem trabalhou por muitos anos e de quem comprou o estúdio fotográfico quando este precisou mudar-se para Cuiabá para cuidar da saúde do filho que era especial.

Por volta de 1987 o estúdio que localizava-se na Pedro Torquato, próximo da antiga prefeitura, mudou-se para uma sede própria na Avenida Pedro de Campos Borges, onde trabalhava juntamente com seu irmão Eli Celestino, paralela as atividades do estúdio, Pedro celestino também trabalhava como professor, formando-se em Letra em 1996.

Sua história com o artesanato começou quando tirou uma licença prêmio de seis meses, passado a dedicar seu tempo em reproduzir a fauna mato-grossense a partir da fibra de vidro inicialmente, e depois com resina e poliéster. Suas obras são animais da fauna mato-grossense como a anta, o lobo Guará, a onça pintada, e peixes. Produz também bustos e estatuas como do Poaieiro que encontra-se na entrada da cidade, na Praça da Igreja Santa Cruz, monumento dedicado a homenagem os poaieiros que aqui fizeram sua história (Figura 21).

Figura 21 – Monumento do Poaieiro. Barra do Bugres MT



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2012

Outras peças do artista podem ser conferidas na instituição Doce Vida, na casa do ex-prefeito Agostinho Sansão, na BR Importados, localizada na BR 343 (Avenida Marechal Marechal Rondon), e também em frente ao prédio do antigo Foto Celestino e em sua residência.

Pedro Celestino também é autor do vídeo História viva de Barra do Bugres, documentário feito a partir de entrevistas com poaieiros e moradores mais antigos, com participação do escritor Jovino Ramos contam história do tempo da poaia.

- ✓ **Literatura**

Na literatura o destaque principal vai para o Professor, Memorialista e Escritor Jovino dos Santos Ramos, nascido em 26 de março de 1938 em Bela Vista localidade que antes pertencia ao município de Cáceres mas que atualmente pertence a Porto Estrela. Filho de Manoel dos Santos Ramos e Tereza Anacleta da Costa Ramos, concluiu o segundo grau em filosofia na capital paulista de onde retornou em 1959 para lecionar Latim no Colégio Estadual Onze de Março, em Cáceres, onde ficou até 1962. Foi professor em Porto Estrela de 1966 a 1967. Em 1968 mudou-se para Barra do Bugres,

onde foi Secretário Geral da Prefeitura, Professor e posteriormente como concursado na Agente De Fiscalização e Arrecadação (AFA) da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso onde se aposentou em 1994, ano em que integrou o grupo de fundadores do Centro de Tradições Mato-grossenses de Barra do Bugres, grande incentivador da cultura mato-grossense escreveu diversas obras:

1. Informativo Barra do Bugres, seu primeiro livro, relata a história do município desde a sua formação até o ano de 1991, data de sua publicação.

2. No Portal da Amazônia,

3. Pelos Caminhos da Cruz,

4. Diamantino uma História Brilhante,

5. Pelos Caminhos da Vida (romance),

6. Barra do Bugres na História,

7. Uma vez um Pé de Cedro (Poesias),

8. Barra do Bugres é Tempo de Construir (Direcionado aos professores e acadêmicos da UNEMAT por ocasião da inauguração da Faculdade Indígena em 2001).

9. Os 15 Mártires (história dos revoltosos comandados por Siqueira Campos em 1926)

10. A História de Porto Estrela que não chegou a ser concluído.

11. Portal Da Amazônia II, não chegou a ser publicado por ter desaparecido nas mãos dos editores, segundo informações do currículo do autor.

Jovino Ramos faleceu no dia 16 de dezembro de 2008, aos 70 anos de idade, sendo lembrado por ser um grande incentivador da história e da cultura de Barra do Bugres.

Outro destaque da literatura é a professora e poetisa Maria Conceição de Oliveira, com a publicação dos livros “Valores da Nossa Terra” publicado em 1995 e “Oficio Poético na Luta pela Paz” publicado no ano de 2000. Teve suas obras expostas na Feira – Sul América de Livros, a Literamérica em 2006 (LEITE, 2006).

Outro importante escritor que também passou por Barra do Bugres foi o professor Alfredo Marien, autor do livro Era um poaieiro, publicado em 1944, em São Paulo. Trata-se de um romance cuja narrativa se passa em solo mato-grossense, fazendo referência aos rios Cuiabá e Paraguai e as cidades de Barra do Bugres e Diamantino.

> O leitor fica bem próximo dos dramas vividos por um poaieiro. Além de um forte conteúdo histórico há um componente social que puxa a narrativa para um desenlace que já estava anunciado no próprio título (que se inicia por um verbo no passado) (ALMEIDA RAMOS, 2008, p. 197).

O livro é considerado de extrema importância por apresentar relatos históricos de vários traços da cultura matogrossense.

- ✓ **Arquitetura**

Reis Filho (2000), afirma que a arquitetura existente no Brasil colonial, tem uma ligação íntima com as tradições portuguesas, onde ruas e residências apresentavam aspecto uniformes, as residências por sua vez eram construídas sobre o alinhamento das vias públicas, em alguns casos essa padronização era determinada por Carta Régia ou em postura municipal, afim de garantir que nossas vilas e cidade mantivessem aparência portuguesa.

> As repetições não ficavam porem somente nas fachadas. Pelo contrário, mostrando que os padrões oficiais apenas vinham completar uma tendência espontânea, as plantas, deixadas ao gosto dos proprietários, apresentavam sempre uma surpreendente monotonia. As salas da frente e as lojas aproveitavam as aberturas sobre a rua, ficando as aberturas dos fundos para a iluminação dos cômodos de permanência das mulheres e dos locais de trabalho (REIS FILHO, 1997, p. 24).

Embora as técnicas construtivas fossem primitivas era possível identificar o padrão econômico das famílias visto que, segundo Reis Filho (2000), as residências das famílias mais simples eram feitas de pau – a pique, adobe ou taipa de pilão. Nas residências de famílias mais abastada eram usados a pedra, o barro, raramente eram usados tijolos ou ainda pedra e cal.

A cobertura era composta por duas águas, onde parte da água da chuva era lançada na calçada e outra parte no próprio quintal. Essas características eram muito comuns nas residências do período colonial existentes no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Salvador e Porto Alegre.

Cuiabá fundada por bandeirantes paulista, devido a descoberta de ouro em seu território, não podia fugir destas características construtivas. Freire (1997) relata que os materiais utilizados nas construções em Cuiabá, como a pedra canga, a taipa socada (massa que se obtém da mistura de argila, água e palha), que pouco tempo depois foi substituída pelo adobe, eram na grande maioria, produzidos e extraídos próximos da cidade


Em Barra do Bugres a arquitetura produzida no período entre 1878 até a primeira metade do século XX pode ser caracterizada como uma “arquitetura poaieira”. Isso deve-se pela característica econômica e cultural, que por muito tempo esteve diretamente ligada

a extração da poaia. A sociedade deste período caracterizada por poaieiros e patrão da poaia deixou marcas visíveis na arquitetura local (OLIVEIRA, 2013).

Algumas dessas residências, localizadas nas proximidades do Rio Paraguai, atualmente denominada como Zona de Interesse Histórico pelo Plano Diretor[15] da cidade, ainda resistem ao tempo e a ação do homem. Embora essa área conste no Plano Diretor, não existem normas que regulamentam o uso e a ocupação desta área, afim de preservar os aspectos característicos e harmonizar as edificações e construções, proporcionando a ocupação e o uso do Local de forma compatível como prevê a Lei Federal 6.513 de 20 de dezembro de 1977.

Dentre essas edificações estão a Igreja de Santa Cruz (Figura 22), localizada na Praça Santa Cruz nas proximidades do Rio Paraguai. A edificação possui uma área de aproximadamente 88,88m², sendo um marco de grande importância para a população local o que motivou alguns moradores a lutarem pela preservação da edificação.

Figura 22 - Igreja Santa Cruz. Barra do Bugres MT



Fonte: Judite Malaquias, óleo sobre tela 10x15

Em 2008 após um feito junto a população e a Prefeitura Municipal a Secretaria de Cultura do Estado de Mato Grosso deu andamento no processo de Tombamento da edificação e seu entorno, uma área de aproximadamente 315,50m² conforme o edital nº

[15] Plano diretor – Instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados (ABNT, 1991).

03/CPHC/SEC/2008 (documento em anexo), no que se refere as características histórico foi constatado que:

> Em 08 de abril de 1896 foi criada a Paróquia Santa Cruz de Barra do Bugres que encontra-se nesta cidade. Passou por diversas obras, sendo a última concluída em 1936, sendo uma referência para os habitantes que tinham na colheita da poaia /ipeca sua sobrevivência. E o medo levava aos que ficavam na cidade a rezar pela proteção dos que se emprenhavam na mata. Acompanha desde 1896 o cotidiano da população barrabugrense, tendo grande significado econômico histórico e cultural para o município e seus moradores. (DIÁRIO OFICIAL, 2008, p.39)

Considerado um bem cultural de natureza material, natural histórico e paisagístico, com o tombamento, todo e qualquer tipo de intervenção a ser feita no imóvel ou no entorno ficam sujeitas a aprovação da Secretaria de Estado de cultura, visando proteger sua visibilidade e ambiência (DIÁRIO OFICIAL, 2008).

Vale lembrar que segundo Alves (2011) o Tombamento é uma das várias ações do Estado em prol da manutenção do patrimônio cultural. Essa medida busca

> evitar que o proprietário faça alterações, ou mesmo destrua a coisa, eliminando vestígios de fatos, épocas, do interesse da sociedade, ou ainda as áreas de interesse paisagístico. É importante destacar que as restrições administrativas ao direito de propriedade não se direcionam apenas ao imóvel tombado, mas podem atingir sua vizinhança, a fim de permitir que o entorno não fique descaracterizado (ALVES, 2011, p. 67).

Nessa região histórica da cidade existem ainda outras residências que possuem técnicas construtivas características do período Neocolonial [16]e que tiveram grande importância no processo de urbanização do local. "As casas localizadas nas proximidades da Igrejinha geralmente pertenciam aos patrões de poaia, essas serviam na maioria das vezes como espaço residencial e comercial. Já as casas dos trabalhadores eram feitas de pau-a-pique cobertas com sapé ou bacuri e ficavam na periferia", como relata o professor Pedro Celestino.


Dentre os exemplo a citar está a casa do sr. Ambósio Oeming,

> A casa foi construída por volta de 1890, no final do Século XIX. Além de ser uma residência, era também uma loja de roupas, com grande fluxo de pessoas e era bem movimentado por ser o antigo centro comercial da cidade. Com a degradação do tempo e das intervenções do homem a casa está criticamente degrada e em péssimo estado de conservação. Atualmente é utilizada como depósito do seu atual dono, sem nenhuma preventiva de preservação (LAURA ROSA *et al*, 2013, p.).

[16] O termo neocolonial foi utilizado na maioria dos países da América Latina, no começo do século XX, para designar aqueles movimentos que pregavam o retorno de uma tradição arquitetônica autenticamente nacional. (NATAL, 2009, pg. 4)

Infelizmente por descaso dos órgãos públicos e ignorância dos atuais proprietários partes da edificação que ainda existia (Figura 23) foi drasticamente demolida em 2014, sendo iniciada uma outra edificação no local.

Figura 23 - Casa do sr. Ambrósio Oeming



Fonte: Natalie Lafayette, 2013

Outra residência com relevante valor histórico é a casa do sr. Herculano Borges (já falecido) e sra. Andrelina Santos Borges localizada também na Rua Voluntários da Pátria que será estuda mais detalhadamente no próximo capítulo por tratar-se do local escolhido para abrigar o Museu de História de Barra do Bugres.

Um pouco mais afastado desse núcleo mas ainda dentro da área do Zoneamento de Interesse Histórico, está o prédio da Antiga Prefeitura, localizada na Rua Frederico Josetti, com a fachada principal voltada para a confluência dos Rios Bugres e Paraguai, e a poucos metros do início do território Umutina. Foi por muito tempo a edificação mais importante da cidade, após a construção da nova sede em 1988, a mesma passou a abrigar instituições educacionais privadas como a universidade privada FATECON que utilizou as instalações até o ano de 1996 quando decretou falência, em seguida passando a ser utilizado pelo Colégio Caminho da Vida (COCAVI), e posteriormente pelo Centro de Ensino Santa Cruz (CESC), voltando a ser utilizado pelo município somente em 2011, quando o mesmo passou por uma reforma para abrigar o Centro de Educação infantil Primeiros Passos (CARVALHO, 2010).

Apesar de ter passado por várias reformas, o prédio ainda mantém sua estrutura física preservada (Figura 24), que poderia ser justificada pelo tipo de atividade

desenvolvida pelos comodatários, ou seja, a educação, parceira indispensável na preservação do patrimônio e da cultura (CARVALHO, 2010).

Figura 24 – Centro de Ensino Santa Cruz - Barra do Bugres MT



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2012

Ainda na Rua Frederico Joséte, porém um pouco mais distante do núcleo histórico, está a casa do sr. João Elizário Silva Arantes, também conhecido como Jango, nascido e criado em Barra do Bugres, por muito tempo viveu da renda da poaia. A casa (Figura 25), construída por volta de 1946, tem as paredes feitas com blocos de adobe e assentados com argamassa da mistura de barro, cinzas de madeira e estrume de gado, sendo a fundação feita com pedra canga e tijolinhos maciços. As telhas são de barro moldadas de forma artesanal, o piso também é feito de tijolinhos maciços. A residência teve sua planta inicial alterada, mas ainda preserva muitas das suas características originais, embora esteja se degradando aos poucos devido à falta de uso e conservação (DEINA *et al*, 2013).

Figura 25 - Casa Jango. Barra do Bugres MT



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2012

Ainda nas proximidades da antiga prefeitura, na Rua Pedro Torquato, encontra-se a “Casa José Ourives” (Figura 26), localizada no alinhamento do terreno. A casa exercia a função de comércio e moradia, assim como os demais comércios, sua renda principal era proveniente do comércio da poaia que era trocada por produtos alimentos e ferramentas. O terreno possuía em média 600m² sendo que metade deste, era usado pela edificação, o restante do quintal era destinado ao cultivo de plantas frutíferas (OLIVEIRA, 2013).

Figura 26 - Casa José Ourives. Barra do Bugres MT



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2015

A edificação possui paredes de adobe, estrutura da cobertura de madeira e telhas de barro do tipo capa e canal, feitas artesanalmente, nas aberturas frontais foram utilizadas portas e janelas de madeira, o pé direito e peitoril são baixos, o piso é de ladrilho hidráulico e as soleiras da porta de pedra, embora a residência tenha passado por várias reformas, ela ainda guarda muitas das características do início do século XX (OLIVEIRA, 2013).

Essas são algumas das edificações que foram catalogadas por professores e alunos da UNEMAT - *Campus* René Barbour no intuito de resgatar parte da história do município, no entanto não são as únicas, existem outras, algumas descaracterizadas pelas reformas e outras em estado de total abandono.

A partir deste levantamento pode-se relacionar os temas a serem abordados no espaço do Museu de História de Barra do Bugres, sendo eles:

- História dos ciclos econômicos do município
- História do povo Umutina
- Acervo com os livros e objetos do professor Jovino Ramos
- Oficinas de artesanato
- História da arquitetura

Estes temas deverão ser apresentados de modo que seu contexto histórico seja de fácil compreensão permitindo ao indivíduo adquirir uma leitura de mundo, que o trone um sujeito crítico em relação as informações por ele adquiridas, sendo essa a função do museu na atualidade, segundo Guarnieri (1990) apud Lima e Guimaraes (2011).

Por esse motivo os museus têm buscado formas de apresentação que o tornem mais atraentes ao público, sendo a interatividade o recurso mais utilizado para estimular as visitas em museus principalmente para o público infanto–juvenil.

> Experimentos, jogos, objetos manuseáveis, aparatos que se movem sob o comando sons e imagens foram desenvolvidos com o objetivo de intervir no modo como as pessoas assimilam as idéias, ou se relacionam com os objetos de uma exposição, tornando supostamente mais fácil, divertida e interessante a absorção de conteúdo ou a visita a um museu (OLIVEIRA, et al. p. 02, 2013).

A interatividade, no entanto, vai além do uso das tecnologias, " é um ato de interação entre pessoa-pessoa, pessoa-objeto, é a relação entre dois ou mais. Vendo pelo prisma dos museus, a interatividade está relacionada a essa relação pessoa-objeto, o poder tocar, sentir, experimentar, ver de outra forma" (LIMA E GUIMARAES, p.06, 2011).

> Contudo, o uso recorrente e irrefletido das novas tecnologias nas salas de exposição tem levado a uma sacralização equivocada dos dispositivos digitais como alternativas únicas e infalíveis para a instauração da interatividade e do prazer na experiência museal. Se, por um lado, a interatividade se tornou um conceito museológico hegemônico, desde o final dos anos 1960, por outro, o termo vem se confundindo mais e mais com a idéia de sofisticação tecnológica (OLIVEIRA, et al. p. 02, 2013).

É preciso lembrar que mesmo sem o uso de grandes aparatos tecnológicos os museus podem ser interativos, proporcionando atividades capazes de proporcionar a interatividade do público com os objetos ali expostos. Segundo Lima e Guimaraes (2011), aulas de artes após a visitação para trabalhar o que foi aprendido, o uso de "caixinhas da memória" onde os visitantes podem tocar os objetos e o teatro são consideradas técnicas simples de interação.

No Brasil os museus considerados interativos tecnológicos estão localizados nos grandes centros, como exemplo temos o Catavento Educacional e Cultural, Museu da Língua Portuguesa, Museu das Telecomunicações em São Paulo, Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte, o Museu da Gente Sergipana em Sergipe (Figura 27), Museu Cais do Sertão Luiz Gonzaga no Recife.

Figura 27 – Feirinha interativa - Museu da Gente Sergipana



Fonte: http://viagensnomeubrasil.com.br/museu-da-gente-sergipana-um-dos-10-melhores-do-brasil/

Outra possibilidade de se trabalhar a interatividade em museus do interior se dá através das exposições itinerantes que percorrem as diversas capitais e cidades do interior do país, com a proposta de ampliar a cultura científica da população. Essas exposições são disponibilizadas por Museus maiores e instituições educacionais. A exemplo de museus e instituições educacionais com exposições itinerantes temos: o Museu da Vida em São Paulo; o Museu Paraense Emilio Goeldi; o Sesc; o Programa de Sensibilização e Comunicação Ambiental da Universidade Federal do (UFRN), o Museu da Maré e tantos outros.

Capítulo 3

Análise de casos correlatos



Sesc Arsenal



Casas Galó



Centro Hispano-Luso

3. Análises de casos correlatos

As análises das obras foram selecionadas por apresentarem particularidades de caráter relevante a serem implantados na execução do projeto para requalificação do espaço que abrigará o Museu de História de Barra do Bugres. Características como implantação, organização espacial, processo de restauração, aproveitamento do terreno entre outro.

3.1 SESC Arsenal

O SESC Arsenal está localizado na Rua 13 de Junho, s/n no centro sul de Cuiabá - Mato – Grosso. Criado em 1818 através de Carta Régia, por D. João VI com o nome de Real Trem de Guerra (Figura 28), a edificação deveria abrigar um estabelecimento militar destinado a fabricação, conserto e depósito de armamentos na então Província de Mato Grosso. Sua construção teve início em 1819, no governo de Francisco de Paula Magessi Tavares de Carvalho, o 9° e último Capitão General de Mato Grosso, sendo concluído em 1832 (LACERDA, 2008).

Figura 28 - Arsenal de Guerra de Cuiabá - MT



Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc). Disponível em: http://www.rdnews .com.br/ultimas-noticias/cuiaba-ja-teve-seu-arsenal-de-guerra-durante-o-seculo-xix/17040

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) (s/d) em 1848 foram construídos os varandões laterais. Para a construção da edificação foram

utilizadas técnicas construtivas e materiais da região seguindo os atributos franco - lusitanos que caracterizavam a maior parte das construções deste período, principalmente os prédios oficiais do Rio de Janeiro. As insígnias utilizadas nas instituições militares podem ser observadas nos frisos em relevos simétricos destacados das superfícies lisas dando sobriedade na fachada da edificação (Figura 29). As características do neoclassicismo se completam com o ritmo e a linearidade clássica muito comum neste período.

Figura 29 - Fachada do Sesc Arsenal, Cuiabá - MT



Fonte: Sesc Arsenal, adaptado pelo autor. Disponível em http://www.sescmatogrosso.com.br/arsenal/conteudo,68,576,1,le,o-sesc-arsenal.html

O edifício de dois pavimentos sofreu várias alterações. A primeira delas ocorreu quando este passou a ser o Arsenal de Guerra da Província de Mato Grosso criado por lei em 1831, sendo considerado necessário para a proteção da Província.

De 1842 a 1942 a edificação abrigou a Companhia de Aprendizes e Artífices, operários da maestrança, vindos do Rio de Janeiro, oficinas de construção e reparos, forno de fundição e ferreiros. Abrigou também o 16º Batalhão de Caçadores e pelo 5º Batalhão de Engenharia e Construção (LACERDA, 2008).

De 1942 para cá o local foi transformado em mercado, garagem de ônibus, Departamento da Superintendência de Combate à Malária (SUCAM) até ser transformado em quartel militar temporário para o pelotão de manutenção de viaturas em 1980. Apesar

das diversas reformas e ampliações a estrutura e as configurações originais foram mantidas. Em 1983 a divisão do Patrimônio Cultural de Mato Grosso deu início ao processo de tombamento sendo oficializado através da Portaria nº 63/83, publicada em Diário Oficial em 9 de janeiro de 1984 (REIMANN, 2012).

Em 1985 a Federação de Comércio de Mato Grosso (Fecomércio/MT) fez contato com o Estado na intenção de adquirir o Arsenal de Guerra, participando das negociações o Serviço Social de Comércio (Sesc) e o Ministério do exército, onde foi proposto a permuta por um terreno na região do Coxipó que pertencia ao Sesc. As negociações só foram concluídas em 1989, quando a Fecomércio adquiriu o prédio do Arsenal, vendendo em seguida para o Sesc, ficando este responsável pela restauração do edifício e possíveis intervenções (REIMANN, 2012).

O projeto de revitalização do espaço do Antigo Arsenal de Guerra, para que pudesse funcionar o Centro de Atividades Sesc Arsenal ficou sobre a responsabilidade dos arquitetos Ernesto Galbiatto, Gabriel Francisco de Matos e Anna Regina Feurhamel,

A transformação do Arsenal oitocentista em um cento cultural foi iniciada em 1989, por obra do Serviço Social do Comércio (SESC). A proposta preliminar de cobrir o pátio interno do prédio gerou tanta polêmica como os órgãos de preservação que a execução do projeto definitivo, desenvolvido por Ernesto Galbiatto Neto, só foi concluída em 2002. A praça do novo SESC Arsenal surpreendeu pela forma livre do restaurante, sob ondulante laje impermeabilizada de concreto apoiada em colunas do mesmo material (Figura 30) (CASTOR, 2010).

Figura 30 - Choperia do Arsenal de Guerra de Cuiabá - MT




Fonte: Ricardo Castor, 2006. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.126/3637

O Centro Cultural Jamil Boutros Nada conta ainda com: Banco de Textos de Artes Cênicas, Biblioteca, Bulixo, Centro de Difusão Musical, Choperia, Cinema, Estações Lúdicas Pedagógicas, Galeria de Artes, Oficina de Idéias, Ponto de Artesanato, Salão Social, Sala de Dança, Sesc Partituras, Teatro.

A disposição desses ambientes pode ser observada no croqui esquemático da planta baixa (Figura 31). Na área central houve a preocupação em criar espaços de convívio e interação entre os indivíduos, além da choperia foi projetado um espaço livre, com piso permeável e muita vegetação, usado para apresentações culturais ao ar livre.

Figura 31 - Croqui esquemático da planta baixa do Sesc Arsenal de Cuiabá – MT



Fonte: REIMANN, 2012 adaptado pela autora

Após essa análise é possível constatar que apesar de ter perdido boa parte de suas características arquitetônicas devido aos inúmeros usos a que foi destinado a implantação do centro cultural favoreceu a sua preservação, buscando - se através da revitalização recuperar o máximo possível de suas características originais, preservando assim parte da história do local e das pessoas que residiam ou ainda residem nas proximidades. Parte

dessa história também pode ser conferida através do Programa É Bem Mato Grosso exibido no dia 16 de junho de 2012 pela emissora Centro América (http://gshow.globo.com/TV-Centro-America/E-Bem-MT/videos/v/conheca-a-historia-do-sesc-arsenal-e-como-se-tornou-uma-referencia-da-cultura-de-mt-01/1995258/).

Esse conceito de preservação do patrimônio é que se busca levar para a edificação que irá abrigar o Museu de História. Além da preservação tem-se como referência também a integração entre a edificação e o paisagismo, além da atividade de "bulixo" (Figura 32).

Figura 32 - Bulixo, no Sesc Arsenal - Cuiabá - MT



Fonte: Sesc Arsenal. Disponível em: http://sesc-mt.blogspot.com.br/2012/04/quinta-e-dia-de-bulixo.html

O "bulixo"é um evento realizado nos varandões que rodeiam internamente a edificação onde pode-se encontrar pratos típicos da culinária mato-grossense e da culinária brasileira, além do artesanato e apresentações culturais, evento este que possibilita a divulgação do artesanato e da culinária local.

3.2 Casas Galló

O estudo trata do processo de requalificação das casas onde viveu o italiano Hércules Galló e sua família, pioneiros da indústria têxtil em Caxias do Sul, tombadas pelo Patrimônio Histórico Municipal em 2010, hoje sob a gestão do Instituto Hércules Galló.

3.2.1 Histórico

O patriarca da família Galló nasceu em Piemonte, na Itália em 1869, diferente dos demais italianos que migravam devido as dificuldades financeiras, Galló chegou ao Brasil em 1899, vislumbrando a possibilidade de investir os recursos de sua herança e suas economias (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

No Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro trabalhando numa fábrica de manufatura de algodão e empregando-se depois na Sociedade Botafogo onde trabalhou como químico tintureiro. Pouco tempo depois mudando-se para Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

Hércules Galló trabalhou inicialmente na Fiação de Tecidos Portoalegrensse, em Porto Alegre. Em 1904 investiu suas economias na compra de ações de um lanifício que funcionava no sistema de cooperativa na cidade de Galópolis[17], na época conhecida como Cascata da 4ª Légua ou Il Profondo, em Caxias do Sul. Sob a direção a cooperativa prosperou, chegando a ficar entre as 10 maiores empresas do estado, em 1910 (BUENO, 2012).

A história do nome da cidade de Galópolis, deve -se ao conceito de vila operária que Hécules Galló implantou nas proximidades do lanifício que ficava muito longe de Caxias do Sul. As casas eram construídas uma ao lado da outra e alugadas por valores simbólicos, como forma de atrair e manter os trabalhadores no local. Com o tempo a comunidade passou a ficar conhecida como povoado Galló, recebendo o nome de Galópolis em 1914 após a criação do 5º Distrito de Caxias.

Hércules Galló (Figura 33), também dedicou-se a vida pública, foi presidente da Associação de comerciantes do município, vice intendente de Caxias do Sul, nomeado

[17] Cidade fundada em 1892 por italianos oriundos de Shio e que migraram para o Brasil em consequência de um movimento grevista dissolvido a força pelo Estado em favor da classe patronal. Dos 308 tecelões grevistas que migraram para o Brasil, alguns instalaram -se no Rio Grande do Sul e fixaram residência em várias cidades, entre elas Caxias do Sul. Prefeitura de Caxias do Sul.

pelo intendente Coronel Penna de Moraes, e primeiro Deputado da Serra Gaúcha (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

Galló faleceu em maio de 1921, aos 51 anos em Porto Alegre, deixou viúva a esposa Edwige Strona com quem casou-se ainda na Itália, os filhos Olga e Renato nascidos na Itália e Pinot que nasceu no Brasil em 1910 (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

Após a morte do pai, Olga e seu esposo Secondo retornam a terra natal. Passados 10 anos Edwige que havia ficado para resolver assuntos referentes aos negócios da família vende as ações do lanifício aos sócios e deixa um administrador para tomar conta dos bens e investimentos e retorna a Itália, juntamente com os filhos Renato e Pinot. A família só retorna ao Brasil em 1950 após várias negociações com o governo brasileiro que havia bloqueado seus bens em decorrência da Segunda Guerra Mundial (BUENO,2012).

Figura 33 - Hércules Galló e sua esposa



Fonte: Instituto Galló, disponível em: http://www.herculesgallo.com.br/

Em 1951 nasce José, filho de Pinot e Antonia Tumelero com quem casou-se na Itália, em 1953 acometido por doença pulmonar Pinot vem a falecer, e em 1956 morrem Olga e Edwige. Cabendo a Secondo, esposo de Olga e Antonia esposa de Pinot continuidade a trajetória das famílias Galló e Solio. Em 1957 Antonia e Ercole filho de Olga, decidem se casar, da união nascem Renato e Paulo. Em 1960 Secondo vem a falecer e a família para Caxias do Sul, mas mantém ainda as propriedades em Galópolis (BUENO, 2012).

A trajetória da família é marcada pela história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, por ter perdido para ela o filho primogênito Renato, que devido ao espírito aventureiro, engajou-se na defesa pela Itália sendo que ao final da Segunda Guerra a família perdeu de vez o contato, e por ter retardado a volta ao Brasil (BUENO, 2012).

3.2.2 O Projeto

A decisão de recuperar as residências ocorreu em 2009, por José Galló, neto e herdeiro de Hércules Galló. A preocupação era evitar que parte da história da cidade sucumbisse juntamente com as residências que já estavam bastante degradadas. O primeiro passo foi conseguir que as edificações fossem tombadas pelo patrimônio histórico do município de Caxias do Sul. (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

O recurso utilizado no processo de restauração das residências foi adquirido através da comercialização do potencial construtivo[18]. Para que pudesse ser iniciado o processo de restauração foi necessário realizar levantamento histórico, pesquisas bibliográficas, iconográficas, investigação arqueológica, registros fotográficos além do levantamento topográfico do terreno (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

3.2.3 Conceitos

De acordo com Bueno (2012), o programa de restauração elaborado por Renato Sólio, bisneto de Hércules Galló e arquiteto responsável pelo projeto, deu enfoque a quatro conceitos básicos:

- Reconstrução – restabelecimento exato do estado anterior da edificação que encontrava-se deteriorado ou em risco de destruição, não chegando a ser uma ruína;
- Conservação: foram realizadas ações destinadas a preservar a autenticidade e prolongar o tempo de vida assim como a integridade física do bem cultural.
- Reabilitação: os espaços foram adaptados para receber novos usos;

[18] "A Transferência do Direito de Construir confere ao proprietário de um lote a possibilidade de exercer seu potencial construtivo em outro lote, ou de vendê-lo a outro proprietário. [...] Um exemplo são aquelas áreas que, por imposição da necessidade de preservação ambiental ou do Patrimônio Histórico, devem ter seu potencial construtivo limitado. Nesses casos, a Transferência do Direito de Construir atua como um fator de amenização da pressão imobiliária nos terrenos, diminuindo a pressão pela sua ocupação". (SABOYA, 2008)


- Reprodução / réplica: foram reproduzidas copias fiéis de elementos ou parte deles;

3.2.4 Caracterizando as Edificações

Para facilitar na organização dos levantamentos as casas que pertenceram a família de Hércules Galló foram nomeadas como Casa 1 e Casa 2.

Por estarem localizadas as margens da BR 116, o acesso ao local não poderá ser feito diretamente buscando evitar acidentes. Também foram projetadas faixas de segurança, sinalização e iluminação afim de garantir a proteção do visitantes e funcionários, que farão uso do novo espaço (BUENO, 2012).

Figura 34 - Implantação



Fonte: BUENO, 2012 (adaptado pela autora)

Além das edificações que foram restauradas o projeto inclui a edificação de um Espaço Multi Uso, Sanitários, Estacionamento, e a adequação dos acessos de forma que fiquem acessíveis a todos os usuários e transeuntes como pode ser conferido na implantação (Figura 34).

Casa 1

A Casa 1 (Figura 35) foi a primeira residência a ser construída, em meados de 1904, quando Galló assumiu a administração da cooperativa de tecelões, possui cerca de 170m². Com a transferência da família para Casa 2, a Casa 1 passa a ser ocupada por operários do lanifício (BUENO, 2012).

Figura 35 - Casa 1 antes da restauração



Fonte: Instituto Hércules Galló (http://www.herculesgallo.com.br/)

Composta por três pavimentos: porão, térreo e sótão, a casa cujo principal material é a madeira (estrutura, piso, forro e paredes) além da pedra (fundação) e metal (telha de ferro galvanizado e ferragens), possui fortes características da arquitetura colonial italiana do período tardio. Por estar em estado avançado de deterioração, demandando maior intervenção no restauro, onde foram incluídas também elementos que pudessem garantir maior acessibilidade aos usuários (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

Casa 2

A Casa 2 (Figura 36), construída quatro anos depois, em decorrência da intensificação dos negócios que exigia um espaço mais amplo para receber os sócios e os parceiros comerciais, tem cerca de 500m² e foi construída ao lado da Casa 1, apresenta também características da arquitetura colonial italiana do período tardio. É composta por quatro pavimentos: porão, térreo, primeiro pavimento e sótão. Seus principais materiais são a madeira (estrutura, piso, forro e paredes), pedra (fundação) e barro (telhas francesas e tijolos). Ao contrário da Casa 1, possui uma maior preocupação com a estética, fazendo uso de balcões, guarda corpo e lambrequins. (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

Figura 36 - Casa 2 antes da restauração



Fonte: Renato Sólio (http://m.pioneiro.com/galerias/5/g30110/15)

A Casa 2 possuía uma posição estratégica como relata Bruno Bueno no livro que conta a história da indústria têxtil a partir da chegada de Hércules Galló e todo o processo de restauração pelos quais as edificações passaram.

> A posição geográfica do prédio, a exemplo do que já ocorria com a primeira moradia, era estratégica: de um de seus balcões externos, voltado para a estrada de chão batido que passava em frente, se vislumbrava quase toda a extensão da pequena vila, ao mesmo tempo em que o "V" formado pelos morros em frente garantia o privilégio de se ver, dali, o primeiro sol da manhã a banhar Galópolis (BUENO, 2012, p. 26).

Como Galópolis era distante de Caxias, a Casa 2 precisou ser ampliada, sendo acrescentados dois cômodos além do banheiro que foi integrado a residência. O processo de intervenção não ficou restrito a restauração das casas mas também ao seu entorno, que também receberam adequações para deixar todos os ambientes acessíveis, além das rampas, escadas, passarelas e banheiros, também foi instalado na Casa 2, um elevador que liga o térreo ao primeiro pavimento. O processo de restauração iniciou-se em 2010 na Casa 2 e 2011 na Casa 1, sob a coordenação do escritório Uaná Design, tendo como responsável os arquitetos Renato Sólio e Roque Frizzo.

O Museu

Implantado na Casa 2, o museu tem como objetivo preservar a história e a identidade do bairro juntamente com a história da indústria têxtil de Galópolis e da Região (Figura 37), quem foram, como chegaram, pontos que marcaram a história do

desenvolvimento da localidade. A exposição do acervo e a elaboração do Plano Museológico é de responsabilidade da curadora e museóloga Tania Maria Zardo (INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ).

Figura 37 – Museu do Território



Fonte: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/cidades/fotos/restauracao-de-duas-casas-que-foram-de-hercules-gallo-em-galopolis-34227.html

Como parte do projeto museológico serão apresentados também dois vídeos produzidos pela Spaghetti Filmes, que estará presente na ambientação da Casa 2. Os filmes serão apresentados em 2D, com animações feitas através de fotografias e reconstituições, o uso da tecnologia áudio visual deverá criar uma atmosfera que remeta o espectro a um determinado período ou acontecimento (JORNAL PONTO INICIAL, 2014).

Espaço Multiuso

O espaço Multiuso (Figura 38) leva o nome de Edwige Galló, esposa de Hércules Galló, trata-se de uma edificação contemporânea projetada pelos arquitetos Renato Sólio e Roque Frizzo, com 160 m². Devido as condições irregulares do terreno a edificação foi projetada em balanço ficando apenas uma parte apoiada no terreno. O elo de ligação entre o novo e o antigo ficou a cargo da reprodução em escala aumentada, do guarda corpo do balcão da Casa 1, construída em 1904 (LOPES, 2014).

Figura 38 - Espaço Multiuso Edwige Galló




Fonte: Renato Sólio (2014).

O espaço Edwige Galló conta com um auditório com capacidade para 60 pessoas sentadas, além de varanda, copa e sanitários. O ambiente é climatizado e equipado com mobiliário móvel que facilita a remoção de acordo como o uso, visto que o espaço tem por objetivo sediar exposições temporárias, palestras e eventos culturais. O acesso pode ser através de escadas ou passarela (LOPES, 2014).

3.2.4 Restauração da Casa 1

Quanto intervenções ocorridas na estrutura da edificação pode-se constatar o único pavimento que não sofreu alterações foi o pavimento térreo (Figura 39), no qual foi feita a retirada da divisória entre a sala 1 e 3, recebendo ainda uma placa de vidro no assoalho de madeira facilitando a visualização do porão, sendo instalados ainda dois banheiros e cujas divisórias foram feitas com gesso acartonado. A edificação recebeu ainda uma rampa de acesso ao primeiro pavimento.


Figura 39 - Alterações feitas na estrutura da Casa 1



Fonte: BUENO, 2012 (adaptado pela autora)

No levantamento de danos da edificação (Figura 40) verificou-se a necessidade de uma classificação dos materiais danificados, os que se encontravam em bom estado foram mantidos, os classificados como regular passaram por procedimentos para que pudessem ser utilizados novamente, os que estavam em estado ruim foram reconstruídos e os que já não existiam mais foram reproduzidos, norteando assim o processo de restauração.


Figura 40 - Alterações feitas na estrutura da Casa 1



Fonte: BUENO, 2012 (adaptado pela autora)

Embora a Casa 1 (Figura 41) seja a que sofreu um processo maior de intervenção, constatou-se que foi a que manteve mais visível as suas caraterísticas originais.

Figura 41 - Casa 1 após a restauração




Fonte: Luiz Chaves

A delimitação do espaço é feita pela mureta de arrimo que faz a contenção de toda a parte frontal do terreno, juntamente com um alambrado de metal, que busca limitar o acesso e preservar a integridade do patrimônio histórico.

3.2.5 Restauração da casa 2

A Casa 2 composta por quatro pavimentos (porão, térreo, primeiro pavimento e sótão), com planta original em forma de “L”, foi construída em 1908, passou por um processo de ampliação em 1917, sendo acrescentados mais dois cômodos, mudando a configuração original da planta (Figura 42). Possui como característica marcante o alpendre, que deu origem ao hall de acesso a porta principal, ladeado por um guarda-corpo composto por um jogo de encaixe de madeiras de forma geométrica (BUENO, 2012).

Figura 42 - Casa 2: alteração da planta original em 1917



Fonte: BUENO, 2012

O porão assim como na Casa 1, é simétrico com paredes de rochas basálticas. A estrutura dos pilares é de tijolo cerâmico, com um pé-direito de 2m, o piso é de chão batido e o forro é constituído pelo assoalho de madeira do pavimento térreo, o acesso pode ser fito tanto internamente, através de um alçapão com escada de madeira, ou externo, através da porta existente na fachada sul (BUENO, 2012).

O primeiro pavimento (Figura 43) possui uma varanda que dá origem ao alpendre do térreo, tem guarda corpo ornamentado e a cobertura feita em aço galvanizado. O sótão, considerado o pavimento mais simples, em relação ao restante da casa, possui dois cômodos com acesso a balcões, o pé-direito é mais baixo devido ao ângulo de inclinação do telhado (BUENO, 2012).

Figura 43 - Casa 2



Fonte: Instituto Hércules Galló


Com relação as esquadrias Bueno as detalha da seguinte forma:

> Com exceção das esquadrias da área que foi ampliada, as demais janelas são do tipo residencial, em verga reta, com caixilhos fixos compostos por três panos de vidros lisos transparentes em duas folhas de abrir para dentro. Assim como as portas que davam acesso aos balcões originais, apresentam bandeiras basculantes compostas por três panos de vidros lisos transparentes, taipais ou escudos, com almofadas trabalhadas e venezianas externas em madeira (BUENO, 2012, p. 102).

O zelo com a estética pode ser observado nos ornamentos que estão presentes nos balcões, guarda-corpos, frisos, imponentes roda forros (também conhecido como meia cana), e portas. Tanto o piso quanto o forro foram confeccionados de tabuado corrido liso, com encaixe macho-e-fêmea (BUENO, 2012).

Quanto ao estado de conservação a Casa 2 (Figura 44) recebeu o mesmo processo de classificação da Casa 1. Por ter sido usada por um período maior de tempo, no geral estava em bom estado, exceto pela fachada sul cuja a estrutura mostrava estágio avançado de degradação sendo necessário a reconstrução total, no restante foram feitas apenas intervenções pontuais (BUENO, 2012).

Figura 44 - Casa 2: identificação de danos



Fonte: BUENO, 2012

Também houve a necessidade de intervenção na estrutura acrescentada na ampliação de 1917, pois devido à falta de manutenção a estrutura que era em balanço acabou desnivelando, sendo necessário o acréscimo de pilares para reforçar o piso e paredes. Na varanda houve necessidade de trocar o telhado e recompor parte do ladrilho hidráulico que estava danificado (BUENO, 2012).

No caso dos elementos considerados inexistentes foram feitas réplicas do mesmo, porém com material diferenciado, como no caso do suporte dos balcões. No caso

dos elementos novos como a construção do elevador, sanitário, rampas e passarela é visível o contraste entre o novo e o antigo (Figura 45).

Figura 45 - Casa 2 depois de restaurada



Fonte: Instituto Hércules Galló

Após terminado o processo de restauração faz-se necessário a viabilização do uso do espaço, evitando que o mesmo caia em desuso, fator que favorece a degradação do patrimônio, que a partir de seu tombamento passa a pertencer a sociedade (BUENO, 2012).

Desta análise é possível extrair como referência o novo uso que foi dado a edificação, que deixou de ser uma residência para abrigar o Museu do Território, preservando a história e a identidade do bairro juntamente com a indústria têxtil de Galópolis e da Região.

No caso da residência de Herculano Borges busca-se preservar as técnicas construtivas e os materiais utilizados na arquitetura, isso porque "a arquitetura produzida em Barra do Bugres desde 1878 até a primeira metade do século XX é caracterizada como uma "arquitetura poaieira". Esta caracterização se faz, pela vida econômica e cultural da localidade estar diretamente ligada a extração da poaia" (OLIVEIRA, 2013, p.02).

Outro elemento a ser tomado como referência é o espaço Edwige Galló composto por um auditório, varanda, copa e sanitários, cujo o objetivo é sediar exposições temporárias, palestras e eventos culturais. Para isso conta com ambiente climatizado e equipado com mobiliário móvel que facilita a remoção de acordo como o uso.

3.3 Centro Hispano-Luso em Zamora, Espanha

A cidade de Zamora encontra-se localizada no noroeste da Espanha, a aproximadamente 85Km da fronteira com Portugal, fazendo limite ao norte com o Rio Duero. A pequena província possui um rico e bem conservado acervo histórico do período Românico. O projeto de intervenção do Centro Hispano-Luso (Figura 46), ocorrido entre 1995 e 1998, trata-se de uma obra de re-arquitetura em parte do terreno do antigo convento gótico de San Francisco datado do século XIII, que nos últimos anos se encontrava na condição de ruína (PALERMO, 2005).

Figura 46 – Convento gótico de São Francisco



Fonte: http://www.zamora3punto0.com/index.php/es/menufrah/15378-la-fundacion-rei-alfonso-henriques-organiza-una-jornada-de-puertas-abiertas-el-proximo-lunes

A edificação pertence atualmente a Fundação Rei Afonso Henriques, composta por indivíduos e representantes de instituições públicas e privadas da Espanha e Portugal ligadas ao ramo da cultura e dos negócios, cujas metas e objetivos são:

> Contribuir para o bem estar das pessoas em toda a Bacia Hidrográfica do Douro, bem como aprofundar as relações culturais, sociais e econômicas entre o Norte de Portugal e da Comunidade de Castela e Leão. Para isso irão desenvolver uma série de iniciativas e projetos que terão como objetivo permeabilizar o espaço fronteiriço e aproximar, mediante o conhecimento mútuo, as realidades das zonas geográficas mencionadas (Fundação Rei Afonso Henriques).

A edificação foi adquirida, reabilitada e equipada pela FRAH, para que pudessem ser desenvolvidos projetos de cunho cultural, conforme estão previstos em suas metas e objetivos.

3.3.1 Caracterização do espaço e da edificação

O projeto de intervenção e reestruturação de parte da história de Zamora, ocorreu através de concurso de anteprojetos, e teve como vencedor o arquiteto Manuel de las Casas e sua equipe. O terreno de formato irregular tem uma área de aproximadamente 6260 m², localizado as margens do Rio Duero, possui uma declividade de aproximadamente 3m. O conjunto original de edificações era composto por uma igreja e quatro capelas anexas, uma zona de claustro, adega e um poço para coleta de água. Até o momento em que se iniciaram as obras, boa parte das construções possuíam estrutura de madeira cobertas com telhas de barro (PALERMO, 2005).

Palermo (2005) considera de extrema importância a escolha dos elementos que deverão ser retirados nesse tipo de processo, devendo o arquiteto conhecer os principais componentes da edificação histórica.


> Esses componentes definem a sua estrutura formal, e sua manutenção permite o seu entendimento. No caso do Centro Hispano-Luso as paredes são fundamentais, pois, além de definirem os espaços e a conFiguração existentes, expõem a técnica construtiva da época. A alvenaria de pedras das ruínas do *antigo Convento revela a tradição ibérica de construir edifícios com considerável grau de preocupação bélica, diante da constante eminência dos ataques mouros naquela época (PALERMO, 2005, p.2).

Outro fator importante para Palermo (2005) refere-se a adaptação da instituição aos novos usos, principalmente em edificações históricas em que as dimensões, as disposições de abertura a forma, entre outros fatores, podem ser completamente diferentes do que prevê o programa de necessidades.

3.3.2 O novo uso

O programa de necessidades elaborado para receber o Centro Hispano-Luso, é composto de uma recepção, biblioteca, sala administrativa do complexo e da Fundação, escritório para funcionários, café com espaço aberto e coberto, sala de reuniões, sala de exposições, depósito, dormitórios para alunos, salas de aula e seminários, casa para zelador além de um estacionamento com acesso social. Por tratar-se de um programa variado com diferentes funções, o arquiteto propôs a construção de novos edifícios que pudesse atender tanto as necessidades técnicas quanto o dimensionamento necessário para receber os novos usos (Figura 47) (PALERMO, 2005).


Figura 47 – Alterações decorrentes do processo de intervenção



Fonte: Palermo, 2005 (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/396)

O conjunto com as novas edificações é composto por um edifício planimetricamente em forma de "Z" (Figura 48) que se encaixa às ruínas pré-existentes e o limite do terreno no sentido oeste, sendo adicionadas duas edificações ao sul, no limite do terreno. Composto por estrutura portante independente, é revestido por chapas de aço *cortén* com grandes aberturas em fita, contrastando com as edificações em pedra irregulares do convento San Francisco (PALERMO, 2005).


Figura 48 - Planta com os novos edifícios



Fonte: Palermo, 2005 (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/396)

Segundo Palermo (2005) a composição do uso do novo espaço ocorre da seguinte forma: a entrada principal é feita através de um espaço público aberto, nesse local localiza-se o corpo da igreja gótica do antigo convento, com uma nave central e duas laterais, que abrigam a Sala de Recepção e Reuniões, onde localizava-se a antiga capela dos Ocampo, Sala de Exposição (Figura 49), local que abrigava a capela mortuária de Deán, e a Sala de Recepção e informações antiga capela dos Escalante.

Figura 49 – Sala de Exposição



Fonte: Palermo, 2005 (http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/396)

A biblioteca localizada no lado oeste, composta por dois pavimentos faz parte do conjunto das novas edificações, sendo o primeiro pavimento destinado a área de depósito e armazenamento, e no segundo o espaço da biblioteca em si. O espaço central abriga os dormitórios duplos no térreo e no superior as salas de aula e seminários (Figura 50). Os pavimentos térreos de ambas as edificações possuem suas aberturas voltadas para o acesso principal, criando assim um pátio central, já os pavimentos superiores estão providos de grandes aberturas que possibilitam a visualização da paisagem da região e do Rio Duero.

Figura 50 – Vista dos dormitórios e pátio central



Fonte: http://fernandocerqueirabarros.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html

Tomando como referência o sentido norte-sul e o alinhamento das duas capelas pode-se localizar o auditório, na antiga adega do convento. Acima dele estão o Café com seu espaço aberto-coberto, neste caso as paredes pré-existentes da adega, serviram como base de sustentação para a edificação moderna. Ao oeste estão as edificações do dormitório-pátio, construídas sobre os muros do antigo convento, o espaço possui um pátio aberto e restrito criado a partir da ala de dormitórios que formam o pátio central. Na periferia sul do terreno, no lado leste, encontram-se uma edícula com depósito e dormitório do zelador, de onde pode ser feito um acesso secundário ao auditório.

Quanto a circulação Palermo (2005) acredita que:

> A linearidade dos volumes componentes do centro ajuda a organizar e sugerir os fluxos de circulação dentro do conjunto. Alguns pontos de referência foram criados pelo arquiteto através de subtrações e quebras na volumetria dos edifícios novos, ou através da maior ou menor exposição de algumas partes das ruínas preexistentes (PALERMO, 2005, p. 5).

Essa linearidade, ainda segundo Palermo (2005), buscou integrar-se as linhas da edificação pré-existentes, possibilitando ao arquiteto a criação de espaços abertos de que possibilitam a visualização do cenário histórico e das belezas naturais do entorno.

Analisando os três casos correlatos é possível concluir que o processo de intervenção em edificações históricas deve ser feito de maneira criteriosa, buscando selecionar os elementos que representem as características da edificação e do seu passado histórico, sendo importante também que as propostas para a re-arquitetura desses espaços possam estabelecer uma relação harmoniosa entre o antigo e o novo, levando-se em consideração os espaços em que estão inseridos.

Com isso busca-se utilizar como referência o uso de materiais inovadores que possam criar o contraste entre as edificações sem ofuscar a edificação antiga.

Capítulo 4

Proposta de intervenção da Casa Borges







Casa Borges

4. Propostas de Intervenção: Casa Herculano Borges

A escolha do local foi feita após levantamento das edificações históricas existentes em Barra do Bugres, e que porventura pudessem abrigar a instalação do Museu de História de Barra do Bugres. A edificação escolhida foi a da dona Andrelina Santos Borges, esposa do senhor Herculano Borges, falecido em 1997. Além de ser uma edificação histórica, a casa está em processo de compra pela Prefeitura Municipal com a finalidade de instalação da Casa da Cultura, conforme Projeto de Lei Nº 021/2013 em anexo.

4. 1 Quem foi Herculano Borges

O terreno escolhido está localizada na Rua Voluntários da Pátria nº 80, Bairro Nova Esperança e pertenceu a família do s.r. Herculano Borges até ser vendido para a Prefeitura Municipal em 2013.

Nascido em nove de setembro de 1918, no município de Rosário Oeste, Herculano Borges chegou em Barra do Bugres em 1927, fixou residência na localidade de Campina de Melo. Filho de João de Campos Borges e Benedita Nogueira Borges (PROJETO DE LEI 004/99).

Ao mudarem-se para a vila Herculano Borges passou a trabalhar no comércio do sr. Joaquin Manoel de Miranda, comerciante e patrão de poaia muito influente. Em vinte de junho de 1945 casou-se com Andrelina dos Santos Borges com quem teve dez filhos (Andrelina Santos Borges relato oral, 2015).

Em 1946 foi nomeado fiscal da Prefeitura, em 1953 passou a exercer a função de tesoureiro contador, no qual permaneceu até sua aposentadoria. Além de funcionário público Herculano Borges possuía um comércio de secos e molhados na Rua Voluntários da Pátria, onde residia e que manteve até a data de seu falecimento em oito de julho de 1997 (PROJETO DE LEI 004/99).


Considerado como um dos pioneiros e desbravadores do município, é homenageado com nome a uma escola municipal de educação básica no Bairro Alvorecer - EMEB Herculano Borges. (PROJETO DE LEI 004/99).

4. 2 Localização do terreno e seu entorno

O terreno escolhido se encontra inserido na Zona de Interesse Histórico (Figura 50) do município, segundo o Plano Diretor elaborado em 2006. Nessa Zona estão

inseridos também o prédio da Antiga Prefeitura e as casas históricas José Ourives e Jango, entretanto não existem diretrizes que o regulamentem, o que o torna obsoleto.


Figura 50 – Entorno



Fonte: Google Earth - adaptado por Mara Cristina, 2015

O terreno em sua planta original possuía 1.236,49m² porém após uma visita ao local constatou-se que parte dele foi ocupada pelo proprietário do terreno que faz divisa com a fachada posterior (imagem 51), ficando o terreno com uma área total de 1.137,94m², sendo 27,30m de frente e fundo e 41,83m nas laterais.

Figura 51 – Planta do terreno




Fonte: Mara Cristina, 2015

Sua fachada principal voltada para o sul, recebe incidência solar direta apenas no período matutino. A tarde a edificação fica protegida devido à grande quantidade de árvores que existe no local, que amenizam o calor e permitem a passagem dos ventos dominantes que vem do noroeste.

Por se encontrar em um fundo de vale[19], o perfil topográfico do terreno apresenta pouco desnível, causando uma certa dificuldade no escoamento da água da chuva.

Para amenizar o problema, foi proposto a implantação do jardim de chuva também conhecidos por sistema de biorretenção (Figura 52). Nesse sistema o escoamento de água é direcionado pra uma depressão pouco profunda com solo permeável e plantas que recebem os excessos, permitindo que a água infiltre gradativamente no solo, auxiliando o sistema de drenagem a trabalhar dentro de sua capacidade mesmo durante os picos de precipitação (Yazaki et al, 2013).

Figura 52 – Jardim de Chuva



Fonte: http://paisagismoemfoco.com.br/index.php/sustentabilidade-em-foco/893-jardins-de-chuva-uma-solucao-verde-simples

A região possui um grande fluxo de pessoas e veículos pois é uma das principais ligações entre o centro da cidade e o Bairro Maracanã, além de possuir ponto de taxi, hotéis, comércios, bancos e peixarias, dando a assim visibilidade ao Museu.

[19] Fundo de Vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam a água da chuva. (http://meioambientetecnico.blogspot.com.br/2012/03/fundo-de-vale.html) Neste caso o fundo de vale é resultado da planície fluvial do Rio Paraguai e do Córrego Tanque.

Outro fator que também lhe confere essa visibilidade é a existência da Orla Fluvial do Rio Paraguai que foi revitalizada e onde ocorre o Fest Bugres - Festival de Pesca de Barra do Bugres que a 20 anos integra o calendário oficial de eventos do município, sendo elevado à categoria de Festival Internacional (FIP) em 2011[20].

4. 3 Características Gerais da Edificação

Assim que se casaram o sr. Herculano Borges comprou uma casa simples de apenas um cômodo sendo ampliado posteriormente para abrigar a família. A construção da nova residência ocorreu por volta de 1955 e 1956 pelo mestre pedreiro recém chegado de Cuiabá, José Valeriano de Moraes. Após a mudança o cômodo passou a abrigar o comércio da família (Andrelina Santos Borges relato oral, 2015).

A residência (Figura 53) pode ser considerada como uma casa típica do tempo da poaia, sua estrutura em adobe[21] e sua cobertura em telha cerâmica a qualifica como residência de patrão de poaia, visto que as casa dos poaieiro eram construções efêmeras geralmente feitas em taipa de mão.

Figura 53 – Fachada frontal da casa e do comércio



Fonte: Acervo Mara Cristina, 2015

A casa de características do período neocolonial, tem sua fundação executada com pedra canga socada e paredes de adobe com 26 centímetro de largura revestidas com uma mistura de areia de goma (argilosa), com estrume de gado. A estrutura do telhado


[20] http://www.agoramt.com.br/2014/05/festival-de-pesca-de-barra-do-bugres-completa-20-anos/

[21] É um material vernacular utilizado na construção civil, seu processo construtivo é uma forma simples e primitiva de alvenaria. Define-se como um tijolo de terra crua, água, palha ou fibras naturais, que são moldados em fôrmas, caracterizando um processo semi-industrial ou artesanal, sofre o processo de secagem a sombra e ao sol, porém não recebe queima. As construções com esse material são bastante resistentes, o conforto térmico e acústico oferecidos são duas de suas qualidades (CARIGNANI, et al. 2013, p. 05)

feita com madeira resistente, sustenta a cobertura de telha cerâmica capa e canal do tipo Plan, que teriam vindo de Minas Gerais para substituir as telhas coloniais instaladas inicialmente. A fachada frontal teria sido feita com tijolo cerâmico maciço (Deina et al, 2013). Observou-se a ausência de forro tanto no interior quanto exterior da residência.

O telhado segue a forma de "L" que segundo Colin, (2011) no período colonial era muito utilizado quando se possuía um terreno mais largo e que permitiam a construção de casas maiores. O beiral ornamentado (Figura 54) segue com o mesmo material do revestimento, embora estreito evita que a água da chuva escorra diretamente pela parede.

Figura 54 – Beiral Ornamentado



Fonte: COLLIN, 2011

Quanto as aberturas, todas são de madeira em verga reta fixadas em caixilho de madeira emoldurada com abertura segundo eixo vertical em uma ou duas folhas, muito caraterísticas do período colonial (MIOTTO, 2002).

As janelas frontais possuem peitoril baixo sendo que no cômodo destinado ao quarto do casal foi acoplada bandeira fixa metálica do tipo veneziana, protegendo assim a visualização do interior da habitação (Figura 55).

Figura 55 - Detalhe da porta e janelas




Fonte: Mara Cristina, 2015

Quanto a pintura, trata-se de tinta acrílica a base d'agua. Na residência as paredes são branca e as aberturas são azul claro, já bem desgastada e descascando em alguns pontos.

Quanto ao revestimento do piso pode-se verificar que o vestíbulo, os cômodos frontais, a varanda e o Banheiro são de cerâmica lisa e os demais cômodos são de cimento queimado[22]. Na Figura 56 é possível visualizar o piso 1 do vestíbulo e cômodos frontais, o piso 2 da varanda, e o piso 3 e 4 do banheiro.

Figura 56 - Revestimentos



Fonte: Mara Cristina, 2015

A planta casa é composta por oito cômodos com medidas um pouco diferentes do que foi registrado no Habite-se (em anexo), sendo:

1 sala medindo 4,00 x 4,13

1 quarto medindo 4,00 x 4,13

1 quarto medindo 3,47 x 4,13

1 corredor medindo 4,00 x 1,50

1 cozinha medindo 3,47 x 5,89

1 varanda 5,55 x 3,43

1 Banheiro 1,52 x 3,10

[22] Trata-se do revestimento executado com argamassa de cimento e areia fina peneirada aplicado sobre o emboço firme ou superfície de concreto, que após desempenado recebe o pó de cimento ou corante que após alisado com desempenadeira fica incrustado na argamassa, caracterizando a chamada queima do cimento (ZULIAN. DONÁ E VARGAS. 2002)

1 Despensa 2,40 x 3,22

No decorrer do tempo a edificação sofreu alterações, sendo a instalação de um ar-condicionado, a janela da despensa transformada em porta e foi acrescentada uma cobertura em fibrocimento ao lado da varanda para abrigar a lavanderia.

Em relação ao comércio (Figura 57), dona Andrelina não soube dizer com certeza o ano de sua construção. Este por sua vez está construído junto ao alinhamento do terreno assim como os demais comércios desse período, com telhado em duas águas e platibanda na fachada frontal, coberto com telha cerâmica do tipo francesa.

Suas paredes são de tijolo cerâmico maciço assentado em uma vez com vigas e pilares de madeira. Possui várias aberturas na fachada frontal, que assim como na residência são em madeira em verga reta e abertura segundo um eixo vertical. A planta é composta por um salão principal com forro de madeira, uma parede de madeira faz a divisão entre os dois ambientes e o banheiro que ficam na parte posterior. Por ser um prolongamento da cobertura do salão principal esses cômodos possuem pé direito baixo e não são forrados.

Figura 57 – Planta esquemática do complexo



Fonte: Mara Cristina, 2015

Dona Andrelina morou na casa até o ano de 2000 quando os filhos decidiram comprar outro imóvel próximo ao aeroporto saída para Tangará da Serra.

Enquanto a compra do imóvel não é finalizada pela prefeitura tanto a casa quanto o comércio seguem alugados. Segundo a proprietária o valor é simbólico, apenas para que não fiquem abandonados.

4.4 Necessidades de Preservação do Patrimônio Histórico

Sendo as edificações de interesse histórico parte dos bens materiais que compõe o Patrimônio Ambiental Urbano e por apresentarem uma série de manifestações patológicas, o trabalho de restauração é de grande valia devido ao valor histórico e cultual que representam (PERES, 2011).

Muitas são as correntes que defendem a necessidade de preservação do Patrimônio Ambiental Urbano, dentre os teóricos que se destacam podemos citar: Viollet-le-Duc (1814-1879) na França, John Ruskin (1819-1900) na Inglaterra, Camillo Boito (1835-1914) na Itália e Cesare Brandi (1906-1987), também na Itália (TAVARES, 2011).

Além dos teóricos a preservação do bem cultural também segue a orientação das Cartas Patrimoniais e Declarações, nacionais e internacionais que resultaram de convenções realizadas em diversos países em prol da proteção e defesa do patrimônio cultural, sendo as mais relevantes no que se refere ao tratamento das edificações a Carta de Atenas (1933), a Carta de Veneza (1964), Carta do Restauro, realizada pelo governo italiano (1972), Declaração de Amsterdã (1975) e Carta de Burra (1980) (TAVARES, 2011).

> As intervenções que visam preservação do patrimônio arquitetônico no Brasil seguem duas linhas básicas: o Manifesto de Amsterdã (1975) e a Carta de Veneza (1964). Os principais pontos contidos nesses documentos são a conservação integrada (que exige a participação dos cidadãos, uma adaptação das medidas legislativas e administrativas, além de financiamentos apropriados); a indissociabilidade do monumento com o meio que o produziu; o respeito as contribuições de todas as épocas; e a identificação das novas intervenções realizadas (essas devem levar a marca de seu tempo). (OLIVEIRA E AZEVEDO, 1994 apud PERES 2011. p. 5)

As intervenções por sua vez podem ser de diversos tipos podendo assumir caráter de consolidação, preservação, reabilitação, reciclagem, recuperação, remanejar, remodelar, renovação, restauração, revitalização e valorizar (PERES, 2011). No entanto deve-se levar em consideração o objetivo principal a se intervir para que o mesmo não seja muito superficial.

Atualmente o uso do "retrofit"[23] tem sido cada vez maior, visto que o desenvolvimento das cidades e a preocupação com a preservação das edificações históricas gerou uma grande demanda para esse tipo de intervenção. Pode ser efetuado tanto em edificações históricas afim de possibilitar uma nova função e reestabelecer o seu uso, como em edifícios onde a recuperação é capaz de reduzir os custos se comparado a construção de uma nova edificação (MAIA, 2000 apud CARVALHO, 2013).

A escolha do retrofit como técnica de intervenção deve-se pela possibilidade de adequar a edificação a sua nova função sem deixar de preservar suas características históricas, oferecendo conforto aos visitantes e funcionários do Museu.

Assim como nos demais processos de intervenção é necessário a realização de levantamento de dados relacionadas ao histórico da edificação como levantamento métrico da edificação (plantas originais, cortes e fachadas), levantamento das instalações existentes (elétrica, hidráulica e sanitária) e conhecimento dos elementos artísticos que compõe as edificações históricas. O mesmo deve atender também aos requisitos do legais (Código de Obras local ou regional), as posturas legais de proteção ao patrimônio arquitetônico, seja na instância federal (IPHAN- Instituto do Patrimônio Cultura e Artístico Nacional), ou estadual (CARVALHO, 2013).

4.5 Levantamento de Patologias

O termo Patologia utilizado na construção civil tem sua origem ligada a medicina, sendo considerado a ciência que estuda e identifica as origens, causas, mecanismos de ocorrência, manifestações e consequências das situações em que os edifícios ou suas partes deixam de apresentar o desempenho mínimo pré-estabelecido (TAVARES, 2011)

Para realização do levantamento das patologias existem dois tipos de ensaios que podem ser aplicados, sendo destrutivos e não destrutivo. Para a análise de edificações históricas, os ensaios não-destrutivos são mais recomendados, pois tendem a preservar a integridade do bem (TAVARES, 2011).

Em se tratando da Casa Borges embora não tenha sido tombada como patrimônio ambiental e urbano, a mesma apresenta características do período neocolonial, utilizado

[23] O Retrofit é um tipo de intervenção predial que tem como objetivo possibilitar a readequação e a reinserção de edifícios antigos à estrutura da cidade, contribuindo para a maximização e otimização do espaço construído. Assim como a preservação dos valores arquitetônicos e paisagísticos das cidades. (CIANCIARDI e BRUNA, 2004 apud CARVALHO, 2013. p. 42)

pelos pioneiros que colonizaram o município de Barra do Bugres, justificando assim a sua preservação.

Para realizar o levantamento e o estudo das mesmas optou-se por seguir o Manual de Conservação Preventiva para Edificações[24] publicado pelo IPHAN em 2004, que define a conservação preventiva como:

> conjunto de medidas que se deve tomar para prevenir o aparecimento de danos em uma edificação evitando trabalhos radicais de restauração. Assim como a medicina preventiva ela trabalha prevenindo os problemas e dentro do possível evitando que eles aconteçam. Assim, como a um paciente, você examina a edificação e administra a vacina no momento certo, para evitar a enfermidade (SANTANA *et al* 2004, p.14).

As patologias apresentam-se divididas em Agentes Externos Gerais, Agentes Biológicos, e Segurança contra incêndios.

Segundo Santana *et al* (2004), a abordagem dos agentes externos gerais "abrangem desde questões que envolvem aspectos físicos climáticos assim como referentes às instalações". Dentro desta abordagem estão dois tipos de inspeção: o primeiro trata do terreno e áreas externas ao edifício e segundo aos aspectos envolvendo a própria edificação. Dessa forma serão apresentados na tabela1 as patologias provocadas por agentes externos gerais do terreno e da edificação bem como procedimentos necessários para o reparo.

TABELA 01: Agentes Externos Gerais

	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	CAUSAS	PROCEDIMENTOS PARA REPARO
01	Relato de poças de água no terreno	Água de chuva e má drenagem do terreno ou lençol freático superficial	Executar a drenagem correta do terreno.
02	Sinais de acumulo de água sobre a calçada frontal	Inclinação incorreta da calçada e do terreno	Deve-se corrigir a inclinação da calçada fazendo com que a mesma seja mais elevada na base da parede. Corrigir a inclinação do terreno
03	Manchas na parte inferior da parede próximo a base	Respingo de água da chuva	Lavar com água corrente sem esfregar.
04	Danificação da alvenaria da parte inferior da parede próxima a base	Respingo de água da chuva	Indica-se substituição do reboco de acordo com o Manual
05	Manchas de umidade	Presença de água em excesso nos	Verificar o tipo de mancha e a técnica a ser aplicada de acordo com o Manual

[24] SANTANA, Mariely Cabral de; LACERDA, Ana Maria Cavalheiro de; KRUPPEL, Griselda Maria; PUCCIONI, Silvia de Oliveira**. Manual de Conservação Preventiva para Edificações**, 2004.

		materiais da parede	
06	Áreas com reboco pulverizado	Presença de sais	Identificar e bloquear a fonte de umidade e refazer o reboco
07	Áreas com reboco descolando em placas	Presença de sais	Identificar e bloquear a fonte de umidade e refazer o reboco
08	Descontinuidade na superfície da parede	Recalque de fundações, sobrecargas, empuxos	Verificar o tipo de lesão e proceder o reparo de acordo com o manual
09	Descascamento da pintura	Má aplicação da técnica ou umidade	Causado pelo envelhecimento ou má aderência da tinta. Realizar a limpeza do local e refazer a pintura
10	Fissuras na base da parede exterior	Raízes subterrâneas de árvores próximas da casa	Aplicar herbicida e cortar as raízes que estejam próximas da edificação
11	Telhas quebradas ou corridas	Ramos de árvores, pedras, ventos, animais e operários	Substituir por telha semelhante de boa qualidade ou recolocar em posição original as telhas deslocadas
12	Apodrecimento das peças devido a umidade	Presença de água e falta de ventilação	Solucionar o problema da umidade e substituição da peça de madeira danificada, conservando a técnica construtiva original
13	Inclinação do telhado incorreta	Defeito de projeto e sobrecarga	Nunca altere a inclinação original do telhado. Em casos excepcionais procurar auxilio junto ao órgão de preservação local ou estadual. Ver Manual de Cobertura
14	Áreas com reboco pulverulento	Presença de sais e agua excessiva no material	Identificar e bloquear a fonte de umidade. Refazer o reboco de acordo com o manual
15	Peças quebradas ou ausentes	Umidade, lesão, sobrecarga desgaste do material e vandalismo	Substitua ou recomponha a peça através de emenda.
16	Rejuntamento danificado	Umidade, retração e envelhecimento	Refaça os rejuntes que que se encontram em más condições com o mesmo tipo de argamassa de acordo com o Manual
17	Ferrugem em bandeiras e gradis	Umidade	Ao identificar pontos oxidados, lixar para retirar a tinta e a oxidação, dar um fundo de zarcão e repintar. Peças danificadas devem ser substituídas por similar de boa qualidade.

Fonte: SANTANA, Mariely Cabral de; LACERDA, Ana Maria Cavalheiro de; KRUPPEL, Griselda Maria; PUCCIONI, Silvia de Oliveira. Manual de Conservação Preventiva para Edificações, 2004. Adaptado por Mara Cristina, 2015

Algumas dessas patologias se repetem também no interior da residência, podendo ser utilizado os mesmos procedimentos para o reparo. Na tabela 2 pode-se visualizar algumas das imagens dessas patologias.

TABELA 02: Agentes Externos Imagens



Fonte: Mara Cristina, 2015

De acordo com Santana *et al* (2004)

> os agentes de natureza biológicas podem ser divididos em dois grandes grupos: os vegetais e os animais. São caracterizados principalmente pelas suas dimensões e a ação específica enquanto elemento de degradação dos edifícios. Vegetação pode ser definida segundo três grandes grupos sendo eles: microflora, pequeno porte e médio ou grande porte.

A tabela 3 aborda as patologias causadas por agentes biológicos responsáveis pela degradação da estrutura ou parte dela.

TABELA 03: Agentes Biológicos


	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	CAUSAS	PROCEDIMENTOS PARA REPARO
01	Galerias ou caminhos de cupim	Cupim de solo	Identificar através do percurso do cupim e elimina-lo com produtos químicos especifico. Raspar a galeria sobre a parede e aplica nova pintura

02	Pequenos buracos e descontinuidade na base da parede	Animais de pequeno porte, formigas ou insetos	Identificar o tipo de animal ou inseto e elimina-los
03	Manchas esverdeadas aderente na superfície das paredes, principalmente, na base	Presença de água na parede e desenvolvimento de microflora	Identificar a causa da umidade excessiva. Pode ser acumulação de água na base da parede, infiltração do subsolo

Fonte: SANTANA, Mariely Cabral de; LACERDA, Ana Maria Cavalheiro de; KRUPPEL, Griselda Maria; PUCCIONI, Silvia de Oliveira. Manual de Conservação Preventiva para Edificações, 2004. Adaptado por Mara Cristina, 2015

A tabela 4 apresenta imagens das patologias causadas pelos agentes biológicos, tanto no interior quanto no exterior da edificação.

TABELA 04: Agentes Biológicos Imagens

1.	2.	3.
		

Fonte: Mara Cristina, 2015

A tabela 5 apresenta os itens faltantes ou danificados necessários à manter segurança da edificação.

TABELA 05: Segurança e Incêndio

	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	CAUSAS	PROCEDIMENTOS PARA REPARO
01	Fios de eletricidade envelhecidos	Ação do tempo	Revisar toda fiação e substituir os fios danificados
02	Instalação elétrica defeituosa	Serviço mal executado	Contratar técnico especializado e corrigir todos os problemas encontrados
03	Inexistência de para-raios	Raios	Caso não haja antenas próxima da residência deve-se providenciar imediatamente

Fonte: SANTANA, Mariely Cabral de; LACERDA, Ana Maria Cavalheiro de; KRUPPEL, Griselda Maria; PUCCIONI, Silvia de Oliveira. Manual de Conservação Preventiva para Edificações, 2004. Adaptado por Mara Cristina, 2015

Após a realização do levantamento é possível constatar que grande parte das patologias são causadas devido a umidade, seguido de fissuras, falhas no projeto e falta

de manutenção. Dentre as patologias que demandam maior atenção estão as fissuras que podem ser resultado da ausência de vigas e pilares, para isso faz-se necessário um estudo mais detalhado, ficando como sugestão para futuros trabalhos.

A partir do diagnóstico das patologias é possível planejar as atividades de recuperação da edificação.

4. 6 Memorial

A proposta de organização de um Museu de História para Barra do Bugres – Mt, tem como área de implantação a residência da família do sr. Herculano Borges, construída em 1954, e que apresenta técnica construtiva característica do período neocolonial muito utilizada pela população com maior poder aquisitivo no auge da exploração da poaia.

A escolha desta edificação ocorreu pelo fato da mesma estar sendo adquirida pela Prefeitura Municipal com a justificativa de instalação da Casa de Cultura. A residência localiza-se na Zona de Interesse Histórico em frente a Orla do rio Paraguai, sendo seu acesso feito pela Voluntários da Pátria nas proximidades da Rodovia Marechal Rondon. Através da técnica de retofit serão feitas as adequações para que a antiga residência possa abrigar o Museu de História de Barra do Bugres (Figura 58).

Figura 58 – Fachada do Museu



Fonte: Mara Cristina, 2015

A proposta é de que o Museu ofereça os seguintes espaço:

- Uma sala para expor a história da colonização do município;
- Duas salas expondo os ciclos econômicos que que influenciaram o desenvolvimento do espaço urbano. Destaque para o histórico da Poaia, a planta, as ferramentas utilizadas na extração, e as vestimentas. Exibição do documentário produzido pelo professor Pedro Celestino;

- Uma sala com a história dos Índios Umutinas e o processo de intervenção do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), bem como seu artesanato, suas comidas e arquitetura;
- Uma sala que possa expor a história do escritor Jovino Ramos, que tanto batalhou para a preservação da história da cidade de Barra do Bugres;
- Um espaço para venda e exposição do artesanato e das comidas típicas;
- Pátio aberto para apresentações culturais;
- Sala de exposições temporárias.

Para que a residência pudesse atender ao novo uso foi proposto houvesse um aproveitamento maior das atividades do museu foi proposto a construção de um espaço multiuso (Figura 59) que deverá abrigar uma sala com capacidade para 48 pessoas sentadas, a mesma deverá conter mobiliário removível de modo que o museu possa receber exposições temporárias maiores, o complexo terá também uma sala de oficinas, uma sala para depósito, uma sala para direção um banheiro para portadores de necessidades especiais e dois banheiros públicos.

Figura 59 – Sala de exposições



Fonte: Mara Cristina, 2015

A forma retilínea do complexo multiuso foi projetada buscando preservar a vegetação que existia no terreno. A fachada (Figura 60) construída com tijolo cerâmico maciço serve como elemento de integração entre as edificações, tomando - se o cuidado de deixar visível a diferença entre o novo e o antigo.

A porta principal do espaço multiuso será toda em madeira, buscando dar mais privacidade ao espaço em dias de palestras, sem interferir nas atividades cotidianas do museu. O interior do espaço no entanto, contará com abertura de vidro com caixilhos de

madeira de modo a utilizar ao máximo a iluminação natural sem deixar de lado as normas de segurança para o local, integrando o espaço interno com os jardins.

Figura 60 – Fachada do complexo de múltiplo uso



Fonte: Mara Cristina, 2015

Para a fachada desse complexo foi proposto o uso do revestimento A.C.M (Aluminium Composite Material) para a composição da marquise que contorna a edificação. Esse revestimento está sendo muito utilizado em fachadas, testeiras e marquises, além de ser um material flexível possui pintura resistente de fácil limpeza e manutenção.

A cor preta (Figura 61) do revestimento foi escolhida para que a nova edificação apresentasse um ar moderno sem contudo chamar mais atenção que a edificação histórica, o que não ocorreu quando usado as cores vermelho e amarelo. Para o letreiro optou-se por placa de aço escovado.

O pilar em madeira no hall do complexo remete ao encontro dos rios Paraguai e Bugres, estes por muito tempo foram responsáveis pela circulação das mercadorias e pessoas, devido a inexistência de estradas.

Figura 61 – Cores do A.C.M



Fonte: https://embraplanengenharia.wordpress.com/2013/12/30/as-vantagens-do-revestimento-em-acm/

Quanto a cobertura, esta deverá ser de estrutura metálica, telhas termo acústicas e forro de gesso acartonado afim de proporcionar maior conforto térmico e acústico para a edificação.

O acesso ao Museu deverá ocorrer de dois modos: através da varanda posterior que funcionará como hall de entrada que dá acesso as salas de exposição a lojinha e um banheiro, que também dá acesso ao espaço multiuso e ao Café Bar que deverá funcionar no local onde era o comércio da família. Ao entrar pelo Café Bar o visitante terá acesso a um pátio aberto com mesas e um pergolado com redes, que será destinado as apresentações culturais. A entrada principal da residência deverá ser usada apenas como saída de emergência.

Quanto ao estacionamento (Figura 62) a proposta é que se aproveite o estacionamento existente na Orla do Rio Paraguai, localizado em frente ao Café Bar, visto que o mesmo só é utilizado totalmente quando é realizado algum tipo de evento.

Figura 62 – Estacionamento



Vale ressaltar que não foi trabalho nenhuma estudo quanto a parte estrutural da edificação pré-existente por se tratar de um trabalho mais complexo e que reque um estudo mais pontual e especializado, afim de propor solução para as patologias de fissura e descontinuidades encontradas durante o levantamento arquitetônico.

Considerações finais

A escolha o tema Museu de História para Barra do Bugres para o trabalho de conclusão de curso deu-se após constatar que parte das edificações histórias da cidade estão abandonada ou mesmo destruídas devido à falta de conhecimento em relação a história do município.

Após a produção deste material, realizado a partir de levantamentos bibliográficos em livros, sites, dicionário, publicações periódicas, constatou-se ainda mais a necessidade de implantação no município de um espaço que venha proporcionar a população o acesso ao conhecimento histórico e cultural região.

A presença do museu em Barra do Bugres irá proporcionar a população o acesso ao conhecimento de sua história, suas belezas bem como de seu patrimônio histórico e cultural, afinal “só se preserva aquilo que se ama e só se ama aquilo que se conhece (Aluísio Magalhães). Sendo assim a proposta de intervenção vai além da necessidade de adequação do bem material, ela se propõe a preservação e valorização da arquitetura local que está sendo negligenciada cada dia mais.

Os estudos realizados mostram a importância da utilização das edificações pré-existentes na composição do espaço urbano atual, estes após o processo de intervenção adquirem novos usos e passam a reintegrar o espaço sem perder sua característica histórica, valorizando ainda mais a paisagem urbana.

Que este estudo possa por ventura contribuir para a evolução do conhecimento científico no que se refere a história e ao patrimônio histórico do município, que possa servir de inspiração para futuros trabalhos visto que ainda existem na cidade edificações de caráter histórico e que ainda não foram estudadas como é o caso da Casa Miranda, que foi um dos principais comércio de poaia em Barra do Bugres.

REFERÊNCIAS

ALVES, Giovana Cruz. O lugar da arte - um breve panorama sobre a arquitetura dos museus e centros culturais. Espírito Santo: Arquimuseus - Anais do Seminário, 2010; Disponível em: http://arquimuseus.arq.br/anais-seminario_2010/eixo_i/p1-artigo-giovana-cruz_formatado-27-11.pdf. Acesso em 23/05/2015

ARANTES, Otília B.F. Os Novos Museus. Jun. 2008. Disponível em: http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/65/20080624_os_novos_museus.pdf. Acesso em 22/02/2015

ARAS, L. M. B. ;TEIXEIRA, M. G. S.. História e Museologia: o ensino de História e os museus. 1. ed. Salvador: Lívia, 2014. v. 1.

ARRUDA, Lucybeth Camargo de. **Posto Fraternidade Indígena: Estratégias de Civilização e Táticas de Resistência (1913-1945)**, 2003. 162f. Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de História, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=18825. Acesso em 22/04/2015

BORGES, Andrelina Santos Borges. Entrevista a autora. Barra do Bugres, de 2015

BRASIL. Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais. **Política Nacional de Museus: relatório de gestão 2010-2020**. Brasília: Minc/Iphan/Demu, 2010.

BREIER, Ana Cláudia Böer. **Museus Infantis: Uma Questão contemporânea**. Dissertação de Mestrado – Universidade Fedral do Rio Grande do Sul (UFRJ), Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=94297. Acesso em 23/02/2015.

BUENO, Ricardo. **Galópolis e os italianos: patrimônio histórico preservado a serviço da cultura**. Porto Alegre: Quattro Projetos, 2012. 144 p. Disponível em: http://www.galopoliseositalianos.com.br/upload/livro/livro-galopolis.pdf. Acesso em 15/05/2015

CASTOR, Ricardo Silveira. **Modernidade e Primitivismo na arquitetura de Mato Grosso. Confrontos da segunda metade do século 20**. Vitruvius, ano 05, nov. 2010. http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.126/3637

CHAGAS, Mário de Souza e NASCIMENTO JUNIOR, José do (organizadores). **Subsídios para a criação de Museus Municipais**. Rio de Janeiro, RJ: Ministério da Cultura/ Instituto Brasileiro de Museus e Centros Culturais/Departamento de Processos Museais, 2009. 40p.

CARVALHO, Alessandra Ribeiro de. **Museu do Peixe: Uma proposta de revitalização para antiga Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT**. 2010. Trabalho de

Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade do Estado de Mato Grosso - Campus de Barra do Bugres.

CELESTINO, Pedro. Entrevista a autora. Barra do Bugres, de 2015

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL - **Conselho Internacional De Museus** – Icom. Tradução do inglês: Wilder, Gabriela Suzana 1996. Disponível em: http://www.revistamuseu.com.br/legislacao/museologia/eticaicom.htm. Acesso em 17/05/2015

CORRÊA, Xavier Marcio; **Ensaio bibliográfico sobre a Economia da Poaia na Zona da Mata Mineira.** XX Ciclo de estudos Históricos, Universidade Estadual de Santa Cruz Ilhéus – Bahia, 2009. Disponível em http://www.uesc.br/eventos/cicloshistoricos/anais/ marcio_xavier_correa.pdf. Acesso em 21/04/2015.

DALL'IGNA, Claudia; GASTAUD, Carla. **Museu, permanência e transformação. Portugal**: A.E.A.U.L.P., 2010; Disponível em aeaulp.com/love/media/80. Acesso em 22/02/2015.

DEINA, *et al*. Habitações Históricas: Exemplos da Cultura Barrabugrense - I Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira, Universidade Federal do Espirito Santo, 2013

FREIRE, Júlio De Lamonica. **Por uma poética popular da arquitetura**. Cuiabá: EDUFMT, 1997.

GRANDO, Beleni Salete. **Cultura e Dança em Mato Grosso: catira, currussé, folia de reis, siriri, cururu, São Gonçalo, rasqueado e dança cabocla na Região de Cáceres**. Cuiabá: Central de Texto, 2005.

GIRAUDY, Danièle e BOUILHET, Henri. **O museu e a vida**. Porto Alegre: IEL, 1990.

IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus. **O que é museu**. Disponível em: http://www.museus.gov.br/os-museus/o-que-e-museu/ Acesso em 20/02/2015

INSTITUTO HÉRCULES GALLÓ - MUSEU. http://www.herculesgallo.com.br/

JORNAL PONTO INICIAL - Disponível em: http://jornalpontoinicial.com.br/cidade/ instituto-hercules-gallo-lanca-projeto-museu-do-territorio/

JULIÃO, Leticia. **Apontamentos sobre a história do museu**. Disponível em: http://www.cultura.mg.gov.br/arquivos/Museus/File/caderno-diretrizes/cadernodiretri zes _segundaparte.pdf. Acesso em 20/02/2015

KIEFER, Flávio. **Arquitetura de Museus**. Rio Grande do Sul: UFRGS - ArqTexto, 2000. Disponível em: http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista _1/1_Kiefer.pdf. Acesso em 23/02/2015

LACERDA, Leila Borges de. **Patrimônio Histórico e Cultural de Mato Grosso: bens edificados tombados pelo Estado e União** – Entrelinhas, Cuiabá - MT, 2008

LEITE, Juliene. Governo do Estado de Mato Grosso, 2006. Disponível em: Http://www.mt.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/poetisa-mato-grossense-expoe-livro-na-literamerica/26920. Acesso em 27/04/2015

LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS [recurso eletrônico]. – 2. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 159 p. – (Série legislação; n. 108). Disponível em: http://www.sistemademuseus.rs.gov.br/wp-content/midia//Legislacao-sobre-Museus.pdf. Acesso em 04/04/2015

LIMA, Lauren Prestes e GUIMARÃES, Cláudio Jorge. **Museus Interativos: uma alternativa para a educação no século XXI**. 3º Congresso Internacional de Educação. Jun 2011. Disponível em: www.isapg.com.br/2011/ciepg/download.php?id=178. Acesso em 22/02/2015

LOUREIRO, Antônio. Cultura mato-grossense. Cuiabá, 2006. Disponível em: file:///D:/TCC/Artigos/Cultura%20mato-grossense%20__%20Governo%20do%20Estado %20de%20Mato%20Grosso.html. Acesso em 21/05/2015

LUCIO, Geraldo. **Quilombolas de Barra do Bugres – Baixius recebem a visita da SEDTUR**. Site: Turismo Rural Mato Grosso, 2012. Disponível em http://turismoruralmt.blogspot.com.br/2012/07/quilombolas-de-barra-do-bugres-baixius.html. Acesso em 19/05/2015

MALAQUIAS, Judite. Entrevista a autora. Barra do Bugres, de 2015

MEDEIROS, Heitor Queiroz, *et al*. **Caracterização da Atividade Pesqueira Comercial no Alto Rio Paraguai, Município de Barra do Bugres, Mato Grosso.** Trabalho apresentado no III Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio - econômicos do Pantanal: Os Desafios do Novo Milênio, Corumbá- MS, 2000. Disponível em http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congresso/Bioticos/MEDEIROS-037.pdf. Acesso em 22/05/2015.

MIOTTO, J. L. **Evolução das Esquadrias de Madeira no Brasil -** UNOPAR Científica Ciências Exatas e Tecnológicas; Londrina. V 1, n 1, p. 55-62, nov.2002. Disponível em: http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/exatas/article/view/1238. Acesso em 06/10/2015.

MIRANDA, Graci Ourives de. 1ªed. **Riquezas Lícitas de Mato Grosso**. Cuiabá: EDUFMT, 2010.

MORAES, Cleonice Aparecida. **Histórias e Trajetórias: Um estudo sobre o cotidiano dos poaieiros em Barra do Bugres (1930-1960)**. UNEMAT. Cuiabá, 2004.

MUSEU BRITÂNICO - LONDRES. Enciclopédia dos museus. São Paulo: Melhoramentos, 1967.

OLIVEIRA, B .J; REIS, D .A; SEGATINI, V. C; GOMES, R, L. **O fetiche da interatividade em dispositivos museais**. In: XIII Reunion de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnologia em America Latina y Caribe, 2013, Zacatecas. No PRELO, 2013. Disponível em: http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/view/273. Acesso em 09/06/2015

OLIVEIRA, Carlos Edinei. **Famílias e Natureza - As relações entre famílias e ambiente na construção da colonização de Tangará da Serra – MT.** Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso, 2002. Disponível em: http://www1. capes .gov.br/teses/pt/2002_mest_carlos_ednei_de_oliveira.PDF. Acesso em 21/04/2015

OLIVEIRA, Mario Mendonça de**. A documentação como ferramenta de preservação da memória**. Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta, 2008. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=

OLIVEIRA, Rodrigo Lopes. Galópolis: **Memória a serviço da educação**. Pioneiro, 2014 Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/memoria/2014/03/25/galopolis-memoria-a-servico-da-educacao/?topo=87,1,1,,,27. Acesso em 17/05/2015

ONO, Rosaria e MOREIRA, Kátia Beatris Rovaron. **Segurança em Museus** - Ministério da Cultura / Instituto Brasileiro de Museus. – Brasília, DF: MinC/Ibram, 2011. 166 P. Cadernos Museológicos Vol.1 Disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2012/08/Seguranca-em-Museus.pdf. Acesso em 18/05/2015

PALERMO, Nicolás Sica. **Centro Hispano-Luso em Zamora, Espanha. Arquiteto Manuel de las Casas**. Arquitextos, São Paulo, ano 06, n. 067.03, Vitruvius, dez. 2005 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.067/396>.

PARADA, Marcos /Arquivo Assecom. Disponível em: http://www.barradobugresonline.com.br/novo/?p=15653. Acesso em 22/04/2015

PÓVOAS, Lenine C. **História da cultura mato-grossense**, 2ª ed., Cuiabá, 1994

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - http://www.barrado bugres.mt.gov.br/ index.php

RAMOS, Jovino S. **Barra do Bugres: história, folclore, curiosidades**. Cuiabá: Gráfica Ataláia, 1991

REIMANN, Dênis Edgar. **Centro de Tradições mato-grossense: Uma Proposta para a Antiga Prefeitura de Barra do Bugres - MT**; trabalho de conclusão de curso apresentado a Universidade Estadual de Mato Grosso - MT, 2012

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2000. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/1889656/quadro-da-arquitetura-no-brasil---nestor-goulart-reis-filho. Acesso em 26/04/2015.

ROSA, Laura *et al*. **Proposta de Retrofit para a "Casa Oeming"**. Trabalho apresentado na disciplina de Técnicas Construtivas. UNEMAT, 2013.

RÚSSIO, W. (1981). **A interdisciplinaridade em Museologia**. In BRUNO, M. C. O. (Org.). Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: textos e contextos de uma trajetória profissional. São Paulo: Pinacoteca do Estado: Secretaria de Estado da Cultura: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, 2010. Vol.1. p.123-126.

SABOYA, Renato. **Transferência do direito de construir.** Site Urbanidades, 2008 Disponível em: http://urbanidades.arq.br/2008/06/transferencia-do-direito-de-construir/. Acesso em 22/04/2015

SANTANA, Mariely Cabral de; LACERDA, Ana Maria Cavalheiro de; KRUPPEL, Griselda Maria; PUCCIONI, Silvia de Oliveira**. Manual de Conservação Preventiva para Edificações**, 2004. Disponível em: http://www.lopesvaladares.com.br /documentos/manual-de-conservação-preventiva-para-edificações-iphan-monumenta/ Acesso em 31/08/2015

SANTOS, Maurício O. e CESCHI, Patrícia. **Segurança de Museus** – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Vitae, 2003. – (Série Museologia: Roteiros Prático; 4) Disponível em: http://www.usp.br/cpc/v1/imagem/download_arquivo/roteiro4.pdf. Acesso em 19/05/2015

SILVA, Jane Ferreira Senra e. **A Identidade Tradicional Mato-Grossense Expressa No Siriri Cururu E São Gonçalo: Uma Intersubjetividade Cultural E Seu Devir**. Dissertação de mestrado. Cáceres, 2012. Disponível em: http://www.UNEMAT.br/prppg/ educacao/docs/dissertacao/2012/jane_ferreira_senra_e _silva.pdf.Acesso em: 11/05/2015

SILVA, Maristela Mendes da. **Educação escolar Quilombola comunidades quilombolas do território Quilombola de Vão Grande, Barra do Bugres-MT: percepções e significados sobre a E. E. José Mariano Bento**. Dissertação de Mestrado. Cáceres/MT:UNEMAT, 2014. 121 f. Disponível em: http://www.unemat.br/prppg/educacao/docs/dissertacao/2014/Maristela_Mendes_da_Silva.pdf

SILVA, Sandra Lemes. **"Reviver A Cidade", Proposta de Revitalização e Intervenção Urbana do Centro Histórico de Barra do Bugres**. Universidade do Estado de Mato Grosso, 2011.

SUANO, Marlene, **O que é museu**. São Paulo: Brasiliense, 1986.

TURINO, Celio. **Uma gestão cultural transformadora**. Princípios, São Paulo, 71, nov/dez/jan 2003. Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/tematica /revistas/principios/pdf/071.pdf. Acesso em 21/02/2015

VON SIMSON, Olga. **Memória, cultura e poder na sociedade do esquecimento**. São Paulo, Augusto Guzzo Revista Acadêmica, 2003.

ZULIAN, Carlan Seiler. DONÁ, Elton Cunha. VARGAS, Carlos Luciano. **Notas de Aulas da Disciplina Construção Civil - Assunto: Revestimentos;** Departamento de Engenharia Civil da UEPG. 2002. Disponível em www.uepg.br/denge/ aulas/revestimentos /Revestimentos.doc. Acesso em 07/10/2015

ANEXOS