

Checklist GreenJoy - v.4

Anália Franco

Complete

Score	62 / 134 (46.27%)
Site conducted4	Unanswered
Documento nº	Anália Franco - 21.06.26
Greenjoy, Unidade:	Anália Franco
Realizado em:	21 Jun 2026 10:00 -03
Aplicado por:	Jeniffer Tintino
Acompanhado por responsável:	Sim
Nome do responsável:	
Raquel 21 Jun 2026 11:57 -03	

Disclaimer

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A fim de manter a integridade e a credibilidade dos processos de avaliação de risco e proteger as partes envolvidas, entende-se que os avaliadores não divulgarão a pessoas não autorizadas informações obtidas durante a avaliação de riscos, a menos que legalmente obrigados a fazê-lo

Audit

62 / 134 (46.27%)

PONTOS CRÍTICOS

17 / 59 (28.81%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação**Não Conforme****PISTA:**

- Refrigerante vencido em: 05/03/26 e 29/12/25.
- OBS: os mesmos foram desprezados durante a visita.
- Granola vencida em: 18/06/26.

COZINHA:

- Molho Sú arroz vencido em: 18/06/26.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

REPROVADO**Etiqueta primária ou secundária?****Primária****E SECUNDÁRIA****Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar sobras limpas)****Não Conforme****PISTA:**

leite vegetal, frutas congeladas e iogurte sem identificação após aberto/manipulado.

REFEITÓRIO:

- produto cárneo sem rastreabilidade do fornecedor.



Photo 5



Photo 6



Photo 7

Ausência de pragas ou vestígios**Conforme****Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos)****Não Conforme****CÂMARA FRIA:**

- Produto de origem animal na mesma prateleira de produtos de outra categoria (molhos e bolos).



Photo 8

Descongelamento em geladeira ou sob calor (cocção)

Conforme

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde

Conforme

Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico inodoro e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem

Não Conforme

Dispenser de papel quebrado na cozinha e refeitório.

OBS: verificar a possibilidade de colocar um dispenser de sabonete e papeleira na pia da área do suco para facilitar a equipe a higienizar as mãos com mais frequência.



Photo 9



Photo 10

Temperatura adequada dos equipamentos

Não Conforme

Pista fria com temperatura elevada.

OBS: verificar manutenção URGENTE.



Photo 11

Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade

Conforme

Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado

Não Conforme

COZINHA E PISTA:

- Borrifador de produto químico sem identificação.



Photo 12



Photo 13

MANIPULAÇÃO E QUALIDADE

9 / 21 (42.86%)

Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente

Conforme

Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.

Conforme

Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas

Não Conforme

- Potes plásticos quebrados (verificar a substituição dos mesmos)
- *potes de frutas congeladas e pote da pista fria.
- Panelas e formas encrustadas.



Photo 14



Photo 15

Equipamentos de cocção, refrigeração e demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

- Liquidificadores (vitamix) da pista com a base muito suja/viscoso;
- Máquina de gelo com a porta quebrada;
- Câmara fria com sujidades/umidade interna no piso;
- Geladeira da cozinha sem funcionar (falha na tomada)



Photo 16



Photo 17



Photo 18




Photo 19

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

Conforme

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.

Não Conforme

Consequentemente temperatura dos alimentos da pista fria elevada devido ao equipamento não está com a

temperatura adequada.

OBS: a pista encontra-se com gelo para correção imediata (ir colocando gelo com frequência até manutenção do equipamento).



Photo 20



Photo 21

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ MANEJO DE RESÍDUOS

30 / 42 (71.43%)

Procedimento de higienização adequado (lavar + desinfetar)/lava-louça funcionado adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)

Conforme

Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)

Conforme

Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos

Conforme

Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COZÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

Não Conforme

- Piso/escada entre pista e cozinha manchado (com aparência de sujo).
- Paredes da cozinha sujas.



Photo 22



Photo 23

Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos

Conforme

Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Conforme

Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés

Conforme

Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS e SANITÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés

Não Conforme

- Pertences de colaboradores fora dos armários. Armários com portas quebradas/sem cadeado;
- Sanitários masculino ausente de dispenser de sabonete (os dispenser de papel higiênico aparentemente

quebrados de ambos os sanitários);

- Pia do sanitário feminino entupida e dispenser de papel quebrado.



Photo 24



Photo 25



Photo 26

Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Não Conforme

- Ausência de sabonete/dispenser para higienização de mãos na pia externa;

- Dispenser de sabonete danificado no sanitário de cliente (sabonete não está saindo).



Photo 27



Photo 28

Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes e rodapés, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e grelhas

Conforme

Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente. Há separação dos utensílios utilizados nos sanitários

Conforme

Diluidor funcionando corretamente; diluição manual (se necessário) feita corretamente; galões de produtos armazenados de forma adequada

Conforme

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

4 / 10 (40%)

Armários, prateleiras, palets e caixas limpas e em bom estado de conservação

Conforme

Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE - em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)

Não Conforme

Alimentos encostados na parede do estoque.




Photo 29

Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS - em sistema PVPS, sem risco de

Não Conforme

contaminação - cru, pré preparado e pronto

PISTA: Falha de PVPS (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai) nos refrigerantes



Photo 30

Embalagens organizadas e protegidas	Conforme	
Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas	Não Verificado	
Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.		
DOCUMENTAÇÃO E FORMULÁRIOS	2 / 2 (100%)	
Controle de documentação adequado e atualizado	Não Verificado	
Formulários de qualidade preenchidos (controle da temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e monitoramento de pragas)	Não Verificado	
Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe	Conforme	
Verificado de falhas reincidentes (comparado ao relatório da última visita)	Sim	
- Painelas escurtadas; - Porta de acesso ao salão necessitando manutenção; - Porta do armário de colaboradores quebrada; - Pintura da loja; - Armário/gabinete em mal estado de conservação parado no corredor de acesso ao refeitório.		
		
Photo 31	Photo 32	Photo 33

PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES + PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

FALHA 1



PISTA:

- Refrigerante vencido em: 05/03/26 e 29/12/25.
- OBS: os mesmos foram desprezados durante a visita.
- Granola vencida em: 18/06/26.

COZINHA:

- Molho Sú arroz vencido em: 18/06/26.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 2



PISTA:

leite vegetal, frutas congeladas e iogurte sem identificação após aberto/manipulado.

REFEITÓRIO:

- produto cárneo sem rastreabilidade do fornecedor.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 3



CÂMARA FRIA:

- Produto de origem animal na mesma prateleira de produtos de outra categoria (molhos e bolos).

PLANO DE AÇÃO

FALHA 4



Pista fria com temperatura elevada.

PLANO DE AÇÃO

OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS

Media summary




Photo 1




Photo 2




Photo 3




Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23




Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33