

Checklist GreenJoy - v.4

Anália Franco

Complete

Score	80 / 138 (57.97%)
Site conducted4	Unanswered
Documento nº	Anália Franco - 03.08.26
Greenjoy, Unidade:	Anália Franco
Realizado em:	3 Aug 2026 14:00 -03
Aplicado por:	Jeniffer Tintino
Acompanhado por responsável:	Sim
Nome do responsável:	
	Raquel 3 Aug 2026 16:25 -03

Disclaimer

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A fim de manter a integridade e a credibilidade dos processos de avaliação de risco e proteger as partes envolvidas, entende-se que os avaliadores não divulgarão a pessoas não autorizadas informações obtidas durante a avaliação de riscos, a menos que legalmente obrigados a fazê-lo

Audit

80 / 138 (57.97%)

PONTOS CRÍTICOS

23 / 59 (38.98%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação

Não Conforme

CÂMARA FRIA: abóbora e repolho vencido em: 02/08/26;

COZINHA: molho marinada vencido em: 30/07/26;

REFEITÓRIO: achocolatado em pó vencido em: 27/07/26.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

REPROVADO**Etiqueta primária ou secundária?**

Secundária

Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar sobras limpas)

Não Conforme

CÂMARA FRIA/ESTOQUE: bolo de banana, ketchup e chocolate em gotas sem identificação;
OBS: cebola fatiada com identificação de cebola crispy (falha já mencionada em relatórios anteriores)
ATENÇÃO: alterar a data de validade no sistema do suco de abacaxi e laranja que consta 12 horas ao invés de 6 horas.

COZINHA: frango empanado, tomate, e macarrão cozido sem identificação.

PISTA: molhos delivery sem identificação.

* 1 pct de granola em estoque sem data de validade pelo fornecedor (reportar o fornecedor da falha).



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12

Ausência de pragas ou vestígios

Conforme

Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou

Conforme

separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos)



Descongelamento em geladeira ou sob calor (cocção)

Não Conforme

COZINHA: Peça de suíno descongelando sob bancada.

OBS: realizar o degelo sob refrigeração e caso seja necessário o descongelamento rápido necessita ser sob fonte de calor.



Photo 13

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde

Conforme

OBS: disponibilizar uniforme completo para os novos funcionários.

ATENÇÃO: presença de medicamentos na cozinha (medicamento retirado do setor).



Photo 14

Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico inodoro e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem

Não Conforme

SALÃO: dispenser de sabonete para higienização de mãos ausente.



Photo 15

Temperatura adequada dos equipamentos

Conforme

Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade

Conforme

Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado

Não Conforme

PISTA: borrifador com produto químico sem identificação.



Photo 16

MANIPULAÇÃO E QUALIDADE

13 / 21 (61.91%)

Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente

Conforme

Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso

Não Verificado

Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.

Conforme

Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas

Não Conforme

COZINHA: panelas encrostadas.

PISTA: pote plástico de fruta congelada rachado.



Photo 17



Photo 18

Equipamentos de cocção, refrigeração e demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

COZINHA: geladeira com sujidades na evaporadora (embaixo do fogão);
PISTA FRIA: máquina de gelo com porta quebrada.



Photo 19



Photo 20

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

Conforme

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.



Conforme

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ MANEJO DE RESÍDUOS

32 / 42 (76.19%)

Procedimento de higienização adequado (lavar +

Conforme

desinfetar)/lava-louça funcionado adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)	
Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)	Conforme
Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos	Conforme
Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COCÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés	Conforme
Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos	Conforme
Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos	Não Conforme
Sujidadaes atrás da porta.  Photo 21	
Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés	Conforme
Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS e SANITÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés	Não Conforme
Pertences de funcionários fora dos armários (em cima dos armários, sob cadeiras e pendurados em escada).    Photo 22 Photo 23 Photo 24	
Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos	Conforme
Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes e rodapés, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras,	Conforme

bancadas e ralos e grelhas	
Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente. Há separação dos utensílios utilizados nos sanitários Utensílios de limpeza pelo chão.  Photo 25	Não Conforme
Diluidor funcionando corretamente; diluição manual (se necessário) feita corretamente; galões de produtos armazenados de forma adequada	Conforme
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	10 / 10 (100%)
Armários, prateleiras, palets e caixas limpas e em bom estado de conservação	Conforme
Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE - em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)	Conforme
Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS - em sistema PVPS, sem risco de contaminação - cru, pré preparado e pronto	Conforme
Embalagens organizadas e protegidas	Conforme
Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.	Não Verificado
DOCUMENTAÇÃO E FORMULÁRIOS	2 / 6 (33.33%)
Controle de documentação adequado e atualizado	Não Verificado
Formulários de qualidade preenchidos (controle da temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e monitoramento de pragas) Planilha de higienização sem preenchimento.	Não Conforme



Photo 26

Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe

Conforme

Verificado de falhas reincidentes (comparado ao relatório da última visita)

Sim

- Painelas escrustadas;
- Porta de acesso ao salão necessitando de manutenção;
- Porta do armário de colaboradores quebrada;
- Pintura da loja;
- Piso/escada entre pista e cozinha manchada (com aparência de sujeira).



Photo 27



Photo 28

PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES + PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

FALHA 1



CÂMARA FRIA: abóbora e repolho vencido em: 02/08/26;

COZINHA: molho marinada vencido em: 30/07/26;

REFEITÓRIO: achocolatado em pó vencido em: 27/07/26.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 2



CÂMARA FRIA/ESTOQUE: bolo de banana, ketchup e chocolate em gotas sem identificação;

OBS: cebola fatiada com identificação de cebola crispy (falha já mencionada em relatórios anteriores)

ATENÇÃO: alterar a data de validade no sistema do suco de abacaxi e laranja que consta 12 horas ao invés de 6 horas.

COZINHA: frango empanado, tomate, e macarrão cozido sem identificação.

PISTA: molhos delivery sem identificação.

* 1 pct de granola em estoque sem data de validade pelo fornecedor (reportar o fornecedor da falha).

PLANO DE AÇÃO

FALHA 3



COZINHA: Peça de suíno descongelando sob bancada.

OBS: realizar o degelo sob refrigeração e caso seja necessário o descongelamento rápido necessita ser sob fonte de calor.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 4



PISTA: borrifador com produto químico sem identificação.

PLANO DE AÇÃO

OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS

Media summary



Photo 1




Photo 2




Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22




Photo 23




Photo 24



Photo 25




Photo 26



Photo 27



Photo 28