

Checklist GreenJoy - v.4

Anália Franco

Complete

Score	47 / 129 (36.43%)
Site conducted4	Unanswered
Documento nº	Anália Franco - 21.04.26
Greenjoy, Unidade:	Anália Franco
Realizado em:	21 Apr 2026 09:00 -03
Aplicado por:	Jeniffer Tintino
Acompanhado por responsável:	Não

Disclaimer

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A fim de manter a integridade e a credibilidade dos processos de avaliação de risco e proteger as partes envolvidas, entende-se que os avaliadores não divulgarão a pessoas não autorizadas informações obtidas durante a avaliação de riscos, a menos que legalmente obrigados a fazê-lo

PONTOS CRÍTICOS

8 / 54 (14.82%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação

Não Conforme

PISTA:

- Suco de laranja e abacaxi vencidos (avaliar o porquê da produção em alta escala no final do expediente)
- *não produzir em excesso próximo ao horário de fechamento da casa para não gerar desperdício.
- Azeitona, Cream Cheese, chips de batata doce e cebola roxa com etiqueta vencidas (correto a equipe do fechamento verificar as datas).

- REFEITÓRIO:

- Linguixa fresca vencida em: 17/04/26



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6

REPROVADO

Etiqueta primária ou secundária?

Secundária

Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar sobras limpas)

Não Conforme

PISTA:

- Couve, banana congelada, tortilha sem identificação;
- Granola e alho descascado sem data de validade/fab/lote pelo fornecedor (abrir não conformidade nesses casos e cobrar um Plano de Ação do fornecedor).

SALÃO:

- Pimenta sem data de abertura. Garrafinhas de água de colaboradores sem identificação.

COZINHA:

- Arroz branco, óleo de soja, molho na bisnaga, azeite de oliva e frango empanado sem identificação.



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18

Ausência de pragas ou vestígios

Não Conforme

Muitos mosquitinhos no estoque seco. Presença de baratinhas na área da pista.
OBS: manter a higienização pesada em dia da área e verificar a necessidade de dedetização extra.

Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos)

Não Conforme

CÂMARA FRIA:

- Alimentos já higienizados juntamente com caixas de alimentos não higienizados (melhorar organização dentro do equipamento e modo que não aconteça contaminação);

PISTA:

- Bisnagas guardadas com sujidades na área de utensílios limpos;
- Caixa plástica vazada suja com utensílios já lavados em área;
- Presença de escova para higienização em mal estado de conservação e com acúmulo de sujidades (realizar a troca da escova);
- Embalagens expostas (após uso mantê-las embocadas ou dentro de saco transparente).

REFEITÓRIO:

- Caixa de papelão dentro do freezer.



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25

Descongelamento em geladeira ou sob calor (cozção)

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde

Não Conforme

- Maria Eduarda de piercing exposto
- Colaboradores com aventais de panos rasgados e sujos na área de manipulação;
- Colaboradores de barba/bigode (uso de máscara de forma inadequada).

Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico inodoro e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem

Não Conforme

COZINHA: dispenser sem papel para correta higienização de mãos.



Photo 26

Temperatura adequada dos equipamentos	Conforme
Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade	Conforme
Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado	Não Conforme

COZINHA: borrifador sem identificação.



Photo 27

MANIPULAÇÃO E QUALIDADE	13 / 21 (61.91%)
Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente	Conforme
Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso	Não Verificado
Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.	Conforme
Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas	Não Conforme

- Pratos trincados na área da pista.
- Tampas de potes e jarras de sucos quebradas;
- Balança na cozinha suja.
- Bisnagas de molhos na cozinha sujas.
- Tábua de polietileno (azul) com pontos de mofo (verificar a possibilidade de uma nova tábua)

- Bisnagas sem tampas;
- Panelas e bandejas incrustadas;
- Cubas com resíduos de etiquetas.



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36

Equipamentos de cocção, refrigeração e demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

COZINHA:

- Geladeira da cozinha sem funcionar.

PISTA:

- Freezer e geladeira (próximo à porta) com sujidades interna.

CÂMARA:

- Piso sujo



Photo 37




Photo 38



Photo 39

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

Conforme

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.

Conforme

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ MANEJO DE RESÍDUOS

19 / 42 (45.24%)

Procedimento de higienização adequado (lavar + desinfetar)/lava-louça funcionado adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)

Não Conforme

Máquina lava-louça com sujidades.



Photo 40




Photo 41

Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)

Não Conforme

COZINHA: luva térmica suja.



Photo 42

Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos

Não Conforme

Lixeiras sujas na área da pista.

OBS: verificar carrinhos próprios/container para manter adequadamente o lixo no quartinho até sua retirada final.




Photo 43




Photo 44

Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COCÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

Não Conforme

PISTA:

- Piso (principalmente atrás de equipamentos com sujidades);
- Piso da área de higienização de louça danificado (por volta do ralo);
- Bancadas com sujidades (vestígios de alimento embaixo das placas de polietileno da pista).

COZINHA:

- Paredes com sujidades

ATENÇÃO: focar na higienização de paredes e pisos (atrás/embaixo dos equipamentos no geral)




Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49

Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos

Não Conforme

Paredes sujas da área de higienização de utensílios de limpeza.



Photo 50



Photo 51

Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Conforme

ATENÇÃO: lavar lixeira da área.

Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés

Conforme

Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS e SANITÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés

Não Conforme

- Portas de armários de uso exclusivo de colaboradores quebrada;
- Ralo linear sujo.



Photo 52



Photo 53

Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Conforme

Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes e rodapés, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e grelhas

Conforme

Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente. Há separação dos utensílios utilizados nos sanitários

Conforme

Diluidor funcionando corretamente; diluição manual (se necessário) feita corretamente; galões de produtos armazenados de forma adequada

Conforme

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

5 / 10 (50%)

Armários, prateleiras, palets e caixas limpas e em bom estado de conservação

Não Conforme

Prateleira da câmara necessitando reparos (mal estado de conservação).



Photo 54

Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE - em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)

Não Conforme

PISTA: falha de PVPS (primeiro que Vence, Primeiro que Sai) dentro da geladeira de refrigerantes lata
OBS: reorganizar com a rotação correta.




Photo 55



Photo 56

Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS - em sistema PVPS, sem risco de contaminação - cru, pré preparado e pronto	Conforme
Embalagens organizadas e protegidas	Conforme
Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas	Não Verificado
DOCUMENTAÇÃO E FORMULÁRIOS	2 / 2 (100%)
Controle de documentação adequado e atualizado	Não Verificado
Formulários de qualidade preenchidos (controle da temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e monitoramento de pragas)	Não Verificado
Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe	Conforme
Verificado de falhas reincidentes (comparado ao relatório da última visita) - Produtos vencidos; - Panelas escrustadas; - Piso da área de higienização de louça danificado (por volta do ralo); - Ausência de banho Maria para correto armazenamento de alimento de colaboradores; - Sujidades; - Porta de acesso ao salão necessitando manutenção; - Pia balcão do refeitório em mal estado de conservação; - Porta do armário de colaboradores quebrada; - Geladeira da cozinha sem funcionar (aguardando manutenção); - Pintura da loja	Sim
Photo 57	Photo 58
Photo 59	Photo 60
Photo 61	Photo 62

PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES + PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

FALHA 1



Itens vencidos na loja (etiqueta secundária).

PLANO DE AÇÃO

FALHA 2



Diversos produtos sem identificação após aberto/manipulados.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 3



Sujidades nas áreas e equipamentos.

PLANO DE AÇÃO

FALHA 4



Contaminação cruzada na câmara refrigerada/refeitório/pista.

PLANO DE AÇÃO

OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS

Media summary



Photo 1




Photo 2



Photo 3




Photo 4




Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51



Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 61



Photo 62