

Checklist GreenJoy - v.4

Anália Franco

Complete

Score	70 / 133 (52.63%)
Site conducted4	Unanswered
Documento nº	Ánalia Franco - 28.03.26
Greenjoy, Unidade:	Anália Franco
Realizado em:	28 Mar 2026 09:00 -04
Aplicado por:	Jeniffer Tintino
Acompanhado por responsável:	Não

Disclaimer

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A fim de manter a integridade e a credibilidade dos processos de avaliação de risco e proteger as partes envolvidas, entende-se que os avaliadores não divulgarão a pessoas não autorizadas informações obtidas durante a avaliação de riscos, a menos que legalmente obrigados a fazê-lo

Audit

70 / 133 (52.63%)

PONTOS CRÍTICOS

17 / 54 (31.48%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação**Não Conforme****COZINHA:**

- Páprica vencida em: 26/03;

PISTA:

- Molhos vencidos em: 25 e 27/03;

FUNCIONÁRIO:

- Hamburguer de funcionário vencido em: 11/03;
- Azeite de funcionário vencido em: 18/03.



Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5

REPROVADO**Etiqueta primária ou secundária?****Primária****E SECUNDÁRIA****Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar sobras limpas)****Não Conforme****PISTA:**

- Tortilha e pimenta Sriracha sem identificação;
- Tempero com a etiqueta apagada.

CÂMARA FRIA:

- Requeijão e creme de leite com 30 dias de validade (seguir as orientações do fornecedor para identificar os produtos corretamente).
- Cebola manipulada na câmara com etiqueta de cebola crispy (se atentar para identificação correta dos produtos).



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12

Ausência de pragas ou vestígios	Conforme
Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos) PISTA: - Pá do gelo caído sobre o gelo (manter pendurado no gancho após uso). CÂMARA FRIA: - Fruta higienizada em caixa exposta e caixa plástica suja entre as limpas de hortifruti.	Não Conforme
   Photo 13 Photo 14 Photo 15	
Descongelamento em geladeira ou sob calor (cozção) Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.	Não Verificado
Higienização correta de frutas, verduras e legumes Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.	Não Verificado
Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde - Colaboradores com aventais de panos rasgados. - Colaborador Alessandro (da cozinha) sem a parte inferior do uniforme). - Colaboradores de barba/bigode (uso de máscara de forma inadequada).	Não Conforme
Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico inodoro e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem	Conforme
Temperatura adequada dos equipamentos	Conforme
Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade	Conforme
Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado COZINHA E PISTA: Borrifadores de produtos químicos sem identificação.	Não Conforme
  Photo 16 Photo 17	
MANIPULAÇÃO E QUALIDADE	13 / 21 (61.91%)

Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente

Conforme

ATENÇÃO: lixeira do estoque abrindo parcialmente (verificar a possibilidade de troca).



Photo 18

Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso

Não Verificado

Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.

Conforme

Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas

Não Conforme

- Tampas dos potes de frutas congeladas quebrada.
- Bisnagas sem tampas.
- Panelas e bandejas encrustadas.



Photo 19




Photo 20

Equipamentos de cocção, refrigeração e demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

COZINHA:

- Forno sujo;
- Coifa escorrendo gordura (de improviso panos descartáveis para segurar o excesso de gordura. Verificar com a empresa de higienização de coifa a causa raiz do problema).

PISTA:

- Máquina de gelo com sujidades externas

ATENÇÃO: se atentar para higienização das portas dos equipamentos no geral (portas manchadas/engorduradas).



Photo 21




Photo 22



Photo 23

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

Conforme

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.

Conforme

Procedimento de higienização adequado (lavar + desinfetar)/lava-louça funcionado adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)

Não Conforme

PISTA/ÁREA DO SUCO: Esponja em baldinho em solução (proliferação de bactérias).




Photo 24

Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)

Não Conforme

Colaborador Alessandro (sem sapato de segurança)

Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos

Conforme

OBS: verificar carrinhos próprios/container para manter adequadamente o lixo no quartinho até sua retirada final.

Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COCÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

Não Conforme

PISTA:

- Paredes e piso (principalmente atrás de equipamentos com sujidades);
- Piso da área de higienização de louça danificado (por volta do ralo);
- Cuba da pia da área do suco com sujidades externas.

COZINHA:

- Paletes onde fica as bombonas para descarte de óleo sujo.



Photo 25




Photo 26



Photo 27



Photo 28




Photo 29

Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos

Conforme

Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Conforme

Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés

Conforme

Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS e SANITÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés	Conforme
Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos	Conforme
Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes e rodapés, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e grelhas	Conforme
Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente. Há separação dos utensílios utilizados nos sanitários	Conforme
Diluidor funcionando corretamente; diluição manual (se necessário) feita corretamente; galões de produtos armazenados de forma adequada	Conforme
RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO	7 / 10 (70%)
Armários, prateleiras, palets e caixas limpas e em bom estado de conservação	Conforme
Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE - em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)	Não Conforme
Alimentos encostados na parede do estoque.	
	
Photo 30	
Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS - em sistema PVPS, sem risco de contaminação - cru, pré preparado e pronto	Conforme
Embalagens organizadas e protegidas	Conforme
Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas	Não Verificado
DOCUMENTAÇÃO E FORMULÁRIOS	2 / 6 (33.33%)
Controle de documentação adequado e atualizado	Não Verificado
Formulários de qualidade preenchidos (controle da	Não Conforme

temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e monitoramento de pragas)



Planilhas ausentes de preenchimento diário (controles de temperatura e recebimento de mercadoria).



Photo 31



Photo 32

Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe

Conforme

Verificado de falhas recorrentes (comparado ao relatório da última visita)

Sim

- Produtos vencidos;
- Preenchimento das planilhas ausentes;
- Padeiras escorregadas;
- Piso da área de higienização de louça danificado (por volta do ralo);
- Ausência de banho Maria para correto armazenamento de alimento de colaboradores;
- Sujidades;
- Porta de acesso ao salão necessitando manutenção;
- Pia balcão do refeitório em mal estado de conservação.



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43

PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES + PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO

FALHA 1



FALHA 2



FALHA 3



FALHA 4



OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS

- Realizar a pintura da loja;
- Refeição de funcionários fora de temperatura (correto que seja armazenado sob banho maria);
- Porta de acesso ao salão imperrando (realizar a manutenção);
- Realizar o reparo/manutenção da pia balcão do refeitório;
- Realizar o concerto da escada (devido ao ferrugem a mesma está em mal estado de conservação)



Photo 44

Verificar a possibilidade de instalar o suporte de sabonete antisséptico e papeleira na pia da área do suco.

Media summary



Photo 1




Photo 2



Photo 3




Photo 4




Photo 5



Photo 6



Photo 7




Photo 8




Photo 9



Photo 10



Photo 11




Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25




Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30




Photo 31




Photo 32




Photo 33




Photo 34



Photo 35




Photo 36



Photo 37




Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44