

Checklist GreenJoy - v.3

Anália Franco

Complete

Score	28 / 114 (24.56%)
Site conducted	Unanswered
Documento nº	Anália Franco - 09.01.26
Greenjoy, Unidade:	Anália Franco
Realizado em:	9 Jan 2026 08:30 -03
Aplicado por:	Jeniffer Tintino
Acompanhado por responsável:	Não

Disclaimer

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE

A fim de manter a integridade e a credibilidade dos processos de avaliação de risco e proteger as partes envolvidas, entende-se que os avaliadores não divulgarão a pessoas não autorizadas informações obtidas durante a avaliação de riscos, a menos que legalmente obrigados a fazê-lo

Audit

28 / 114 (24.56%)

PONTOS CRÍTICOS

2 / 40 (5%)

Ausência de produtos vencidos e produtos para troca ou descarte identificados. Ausência de produtos revalidados ou indícios de revalidação

Não Conforme

Molho homus vencido em: 07/01/26.



Photo 1

REPROVADO**Etiqueta primária ou secundária?**

Primária

Produtos identificados e protegidos corretamente (considerar as sobras limpas)

Não Conforme

PISTA FRIA:

- diversos produtos sem identificação: morango congelado, tortilha com identificação de 7 dias (ao invés de 3 dias conforme descrito na embalagem do produto).

ESTOQUE:

- legumes cortados, tortilha, manteiga, molhos asiáticos com etiqueta manual, shoyu com identificação de molho inglês.

REFEITÓRIO:

- linguiça fresca congelada sem a informação primária.



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9

Ausência de pragas ou vestígios

Não Conforme

Presença de barata no estabelecimento (a mesma estava viva)



Photo 10

Contaminação cruzada evitada através de procedimento ou separação física (geladeira, celular, caixa de papelão e panos)

Não Conforme

CÂMARA FRIA:

- maçã higienizada exposta (manter protegido/tampado);
- caixa de hortifruti higienizado sujas. Caixa de couve flor aparentemente não higienizado em cima da caixa de horti higienizado.

REFEITÓRIO:

- sacola plástica (material contaminante) na geladeira de colaboradores.

PISTA FRIA:

- embalagens desprotegidas/expostas.

SALÃO:

- embalagem primária em contato com embalagem secundária dentro do armário de pimentas



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17

Descongelamento em geladeira ou sob calor (cocção)

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar.

Higienização correta de frutas, verduras e legumes

Não Verificado

Processo não ocorreu durante a visita para avaliar

Manipuladores: uniforme, touca, adornos, hábitos, asseio pessoal e estado de saúde

Não Conforme

- Ruan sem a parte inferior do uniforme/camiseta manchada. Demais colaboradores avaliar diariamente e cobrar os uniformes limpos e bem conservados.

OBS: realizar a entrega de novos kits de uniformes.

- Iago com barba (o mesmo não utiliza máscara corretamente).

- Simone com piercing exposto.

OBS: os mesmos ciente sobre asseio pessoal.

Pia de lavagem de mãos completa (abastecidas com sabonete antisséptico e papel toalha descartável) e práticas corretas na lavagem	Não Verificado
Temperatura adequada dos equipamentos	Não Verificado
Ausência de produtos estragados ou fora do padrão de qualidade	Conforme
Uso adequado e armazenamento correto de produtos químicos/ borrifador identificado	Não Conforme

SALÃO: dispenser/borrifador com identificação apagada.



Photo 18



Photo 19

MANIPULAÇÃO E QUALIDADE

6 / 21 (28.57%)

Abertura das lixeiras de forma correta/ pedais funcionando corretamente

Não Conforme

PISTA: lixeira do lado da máquina de gelo quebrada.



Photo 20

Bancadas, utensílios e equipamentos higienizados com sanitizante antes do uso

Não Verificado

Uso adequado de luvas descartáveis ou pegador ao manipular alimentos prontos para o consumo. Caixas de luvas disponíveis e abastecidas.

Conforme

Caixas e potes limpos em bom estado de conservação e sem resíduos de etiquetas

Não Conforme

Potes plásticos de frutas congeladas em mal estado de conservação. Potes com resíduos de etiquetas. Panelas e bandejas encrustadas. Caixas plásticas com acúmulo de água na área de higienização de louças.



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24

Equipamentos de cocção em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

Forno extremamente sujo/carbonizado;
Coifa suja.



Photo 25

Equipamentos de refrigeração em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

- COZINHA E PISTA FRIA: Geladeira da pista fria com abertura entre a borracha de vedação e a porta (sem encaixe) e com a porta semi solta, a mesma com o sistema o motor/grade do motor suja. Freezer com sujidades. Geladeira do suco suja. Máquina de gelo com a porta quebrada e suja internamente. Geladeira da cozinha sem funcionar e as demais gelai duras da cozinha sujas.

- CÂMARA FRIA: evaporadora com sujidades

- ESTOQUE SECO: freezer do setor com excesso de gelo e borracha de vedação com pontos de fungos.



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37

Demais equipamentos em bom estado de conservação e higiene

Não Conforme

Balanças sujas.



Photo 38

Estrutura em bom estado de conservação e sem necessidade de melhorias rápidas

Conforme

Temperatura dos alimentos em exposição (quente e frio) adequadas. Temperatura dos equipamentos conformes.

Não Verificado

PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO/ MANEJO DE RESÍDUOS

12 / 37 (32.43%)

Condições de higiene das ÁREAS DE MANIPULAÇÃO (PRÉ-PREPARO, PRODUÇÃO, COCÇÃO, PREPARO DE BEBIDAS E DELIVERY) - piso, paredes, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

Não Conforme

PISTA FRIA/COZINHA:

- Pisos, rodapés e paredes de todas as áreas de manipulação sujas (sujidades principalmente atrás dos equipamentos) Escadas sujas e com estrutura lateral danificada, ralos sujos, embaixo da tábua da pista extremamente suja. Pia do suco suja.




Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50

Condições de higiene das ÁREAS DE HIGIENIZAÇÃO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, pia e ralos

Não Conforme

Atrás e embaixo da bancada da área suja (paredes). Pia de higienização de utensílios de limpeza suja.



Photo 51




Photo 52




Photo 53



Photo 54

Condições de higiene do ESTOQUE - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Não Conforme

Embaixo da prateleira com sujidades.

Condições de higiene da SALA DE CONVIVÊNCIA/ REFEITÓRIO - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas, janelas, telas, portas, ralos e rodapés

Não Conforme

- Ralo não vedado do acesso ao refeitório e sujo.



Photo 55

Condições de higiene do SALÃO - piso, paredes, teto, portas, luminárias, aparadores, mesas e cadeiras, ralos e rodapés

Conforme

Condições de higiene dos sanitários de CLIENTES - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Conforme

Condições de higiene dos vestiários e sanitários de FUNCIONÁRIOS - piso, paredes, rodapés, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos

Não Conforme

Sanitário feminino desabastecido de papel. Lixeira do sanitário masculino quebrada.



Photo 56



Photo 57

Condições de higiene das DEMAIS ÁREAS (corredores, áreas de apoio, passagem e externa) - escadas, piso, paredes, portas, telas, janelas, teto, luminárias, prateleiras, bancadas e ralos e rodapés

Conforme

Procedimento de higienização adequado (lavar + desinfetar)/lava-louça funcionado adequadamente e em bom estado de conservação e higiene. Esponjas não ficam submersas em solução (baldinhos)

Não Conforme

Presença de esponja de aço na cozinha e na área de higienização de louças. Pia de higienização de utensílios de limpeza extremamente suja.



Photo 58

Lixo armazenado de forma correta/ coletado de forma segura/ coletores limpos

Conforme

Uso de EPI (luvas de borracha, botas, óculos de segurança e máscara protetora)

Não Conforme

Luva sem C.A. Outro par em mal estado de conservação. Aventais de plástico em mal estado de conservação (colaboradores amarrando com saco plástico).



Photo 59



Photo 60



Photo 61

Utensílios de limpeza limpos e em bom estados, armazenados corretamente

Não Conforme

Utensílios de limpeza em local inadequado (em área de higienização próximo a utensílios limpos).

OBS: manter em área própria.



Photo 62

RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO

7 / 11 (63.64%)

Armários, prateleiras e palets limpos e em bom estado de conservação

Conforme

OBS: prateleira necessita reparos.

Armazenamento adequado de produtos no ESTOQUE (em sistema PVPS, afastados de piso, parede e teto)

Não Conforme

Produtos no estoque seco encostados na parede.

OBS: insumos na prateleira desorganizados.



Photo 63



Photo 64

Armazenamento adequado de produtos nos FREEZERS, GELADEIRAS e CÂMARAS (em sistema PVPS, sem risco de contaminação - cru, pré preparado e pronto)

Conforme

Embalagens organizadas e protegidas

Conforme

Procedimento de recebimento adequado, temperaturas registradas

Não Conforme

- Ausência de paleta para recebimento de mercadoria.

- Antônio não realizou o registro na planilha recebimento do frango e iogurte,



Photo 65

DOCUMENTAÇÃO E FORMULÁRIOS

1 / 5 (20%)

Controle de documentação adequado e atualizado

Não Verificado

Formulários de qualidade preenchidos (controle da temperatura dos equipamentos; controle de temperatura dos alimentos em distribuição; recebimento de matéria prima; registro de higienização geral e de sanitários e

Não Conforme

monitoramento de pragas)



Formulários sem preenchimentos (higienização, controle de temperatura, preparo do sucos).



Photo 66



Photo 67



Photo 68

Último informativo sobre treinamento prático está disponível para a equipe

Conforme

OBSERVAÇÕES/ MELHORIAS

- Realizar a pintura da loja;
- Refeição de funcionários fora de temperatura (correto que seja armazenado sob banho maria);
- Porta de acesso ao salão imperrando (realizar a manutenção);
- Realizar o reparo/manutenção da pia balcão do refeitório.

Media summary





Photo 5




Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31



Photo 32



Photo 33



Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41




Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46



Photo 47



Photo 48



Photo 49



Photo 50



Photo 51




Photo 52



Photo 53



Photo 54



Photo 55



Photo 56



Photo 57



Photo 58



Photo 59



Photo 60



Photo 61



Photo 62



Photo 63



Photo 64



Photo 65




Photo 66



Photo 67



Photo 68