Rey Lionel

Von: frank.abbuehl@astra.admin.ch
Gesendet: Montag, 26. April 2021 16:59

An: juerg.merian@astra.admin.ch; Falzone Lorenzo
Cc: philipp.birchmeier@anliker.ch; fg@jauslinstebler.ch;

thomas.zwicky@astra.admin.ch; Rey Lionel

Betreff: AW: EP SIEP LSW Diegten

Liebe Kollegen

Eine Erhöhung um 30 cm bringt keinen Mehrnutzen. Ihr könnt die LSW 1:1 ersetzen (bzw. - falls technisch möglich – auch nur kaputte absorbierende Schicht ersetzen).

Fall jemand fragt, weshalb die LSW nicht erhöht wird, so kann man Antworten, dass bei den hinter der defekten LSW liegenden Gebäuden keine Grenzwertüberschreitunen bestehen und eine Erhöhung deshalb nicht nötig ist. Es ist einfach eine Instandsetzungs-Massnahme wegen der kaputten absorbierenden Schicht. Die Instandsetzung drängt sich dementsprechend auch nicht wegen der hinter der Wand liegenden Häuser auf sondern wegen den gegenüberliegenden Einzelhöfen Neuhaus 15 und Bläumatt 14 mit Alarmwertüberschreitung auf.

Freundliche Grüsse

Frank Abbühl

Stv. Bereichsleiter Fachspezialist Trassee/Umwelt

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA Abteilung Strasseninfrastruktur Ost Fachunterstützung F3

Postadresse: 3003 Bern, Standortadresse: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen

Tel +41 58 463 26 54

frank.abbuehl@astra.admin.ch

www.astra.admin.ch

Von: Merian Jürg ASTRA < juerg.merian@astra.admin.ch>

Gesendet: Freitag, 23. April 2021 15:05 An: Falzone Lorenzo < L.Falzone@AeBo.ch>

Cc: philipp.birchmeier@anliker.ch; Grieder Fabio <fg@jauslinstebler.ch>; Zwicky Thomas ASTRA <thomas.zwicky@astra.admin.ch>; Abbühl Frank ASTRA <frank.abbuehl@astra.admin.ch>; Rey Lionel

<L.Rey@AeBo.ch>

Betreff: EP SIEP LSW Diegten

Hallo Lorenzo

Wir hatten heute die Begehung auf dem Trasse.

Die defekte LSW Digten wurde vor rund 25 Jahren von der Firma Anliker gebaut.

Philipp Birchmeier sieht nach einer ersten Einschätzung einen 1:1 Ersatz im Vordergrund.

1:1 Ersatz haben wir einen Preis im LV.

Spitzen und das Aufsetzen einer Prothese wird er uns aber grob kalkulieren bis zur nächsten BS.


Wichtig, der Rest der Mauer kann früher oder später auch nachbrechen!

Der 1:1 Ersatz kann just in time demontiert und am gleichen Tag montiert werden.

Von EP (Abklärungen mit unserer FU und Akustiker) erwarte ich noch die Rückmeldung ob wir die ganze LSW 30cm höher einbauen.

Wir werden das Thema und das weitere Vorgehen an der nächsten Bausitzung besprechen.

Mögliche Prothese:



Freundliche Grüsse

Jürg Merian Projektleiter

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen ASTRA Filiale Zofingen

Postadresse: Brühlstrasse 3, 4800 Zofingen Tel +41 058 482 75 57 juerg.merian@astra.admin.ch www.astra.admin.ch