מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
28/08/2025
להפקיד את התכנית
15/09/2026
יו"ר הוועדה המחוזית
תאריך
תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:50:58 נספח סקר עצים

סקר עצים - הפלמ"ח 49-51



מספר סקר	11-293
שם פרויקט	הפלמ"ח 49-51
שנה	2024
עיר	ירושלים
מקום	קטמון הישנה
תכנית	סקר עצים
כתובת	הפלמ"ח 49-51
הוכן עבור	קרסני חברה לבניין
איש קשר	מתניה גמליאל
מייל	office.ykrasny@gmail.com

מבוא:

סקר העצים תועד ב- 23/09/2024 בכתובת הפלמ"ח 49-51, ירושלים.

סקר העצים הוכן לצורך היתר בניה.

חוות דעת זו הוכנה עלי ידי כמומחה המוכר ומאושר על ידי משרד החקלאות ועל פי תיקון 83 ג' לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להנחיית פקיד היערות.

תכניות הסקר מוגשות בקנ"מ על רקע מדידה (מצב קיים) ועל רקע בינוי (מצב מתוכנן).

		%	כמות	שווי בש"ח
סה"כ עצים שנסקרו			29	
שימור	♣	45%	13	195,817
כריתה	♣	52%	15	81,163
העתקה	♣	3%	1	5,124

תכולת הסקר:

טבלת סקר עצים הכוללת המלצות להמשך טיפול

סיכום המלצות

טבלת פיצוי נופי

תכנית הסקר על רקע מדידה - מצב קיים (קנ"מ 1:250)

תכנית הסקר על רקע מצב מתוכנן (קנ"מ 1:250)



תכנית מספר -

הפלמ"ח 51-49
ירושלים

נספח שמירה על עצים בוגרים

תחולה	מנחה
תיאור	מהדורה 1
תאריך הגשה	
רשימת תרשימים	קנ"מ
קנה מידה	250
ייעודי קרקע	
שם תרשים	-
שם תרשים	-

שמות וחתימות	
עורך הנספח	שם: ארז קפלן
	תאגיד: ארז קפלן תכנון נוף ליווי פרויקטים

מקרא- תכנית סקר עצים

- עצים המיועדים להעתקה
- עצים המיועדים לשימור
- עצים המיועדים לכריתה
- עצים שנסקרו וטרם קיבלו המלצה
- נמדד אך לא קיים/ אינו עומד בתקן
- מיקום מרכז עץ על גבי מדידה
- גבול הסקר/ גבול מגרש
- סימון רדיוס מוגו ממרכז גזע

רקע בינוי/ מתוכנן ○ רקע מדידה/ מצב קיים ●

לעיון ○	לאישור ●	למכרז ○	לביצוע ○	

פרויקט: הפלמ"ח 51-49
ירושלים

סקר עצים

קנה מידה: 1:250	מס גליון: 3
תאריך מקור: 25/09/24	
תאריך עדכון: 30/09/24	

ארז קפלן
תכנון נוף | ליווי פרויקטים
דוד מרכוס 5 ירושלים
משרד: 02-6271190
מייל: EREZ@EKLP.CO.IL
נייד: 052-6408054

מ"צע רקס מ"צע רקס תוסכ 15:50:58 5

תכנית 101-1377753 נספח סקר עצים 15:50:58 23/02/2025

מספר התוכנית: SURVEY_AH319

רמת דיוק הנו הכחול והקדסטר: 3
1 = מדידה גרפית
2 = קו כחול (בבבב) ברמה אנליטית
3 = מדידה אנליטית מלאה ברמת תציר

1. המדידה המקורית:
הריני מצהיר בזאת כי מדידת המפה הטופוגרפית/ המצבית המהווה רקע לתוכנית זו, נערכה על ידי:

ביום 13.03.2024


והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבאית ובהתאם להוראות החוק ולתקנות המוזדדים שבתוקף.

שם המודד: ?????

מספר רישיון: 991

חתימה: _____ תאריך: _____

תצ"א - מיקום האתר



תכנית העמדה כללית ע"ג בינוי מתוכנן - להגדלת פרטים ראה תכניות מצורפות בקנה מידה



טבלת סקר עצים

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
1	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	15	60	3	4	4	4	15	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 22,789	התיבשויות בגזע, שברים בענפים, עץ גדול	שימור	
2	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	15	60	3	4	3	3	13	ערכיות בינונית	4.00	₪ 13,836	בנטיה ומתישר, גיזומים להרמת נוף, ענפים מיובשים	שימור	
3	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	12	45	2	3	3	3	11	ערכיות בינונית	4.00	₪ 3,891	מיובש ברובו,שברים בענפים, רקבון בגזע	כריתה	צמוד לחפירת חניון מתוכנן
4	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	6	30	0	0	3	0	3	ערכיות נמוכה	0.00	₪ -	עץ מת	כריתה	עץ מת
5	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	10	30	4	4	4	5	17	ערכיות גבוהה מאוד	3.00	₪ 7,596	סמוך לקיר גבול, קילופים בגזע, במצב טוב	שימור	
6	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	10	45	2	3	3	2	10	ערכיות בינונית	4.00	₪ 3,891	גזע מפותל ונטייה חדה רקבונות רבים, נוף מיובש ברובו	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
7	פלפלון בכות - Schinus molle	1	10	55	3	3	3	3	12	ערכיות בינונית	4.00	₪ 8,549	דו גזעי, ענפים גזומים, רקבונות בחיבור ענפים	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
8	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	15	50	4	4	4	4	16	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 21,101	ליד קיר אבן , חיוני	שימור	
9	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	15	50	4	4	4	4	16	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 21,101	צמוד לקיר אבן , חיוני	שימור	
10	אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	12	60	3	4	1	3	11	ערכיות בינונית	4.00	₪ 7,054	בנטיה לרחוב, נבירות בגזע	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
12	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	15	60	4	3	4	5	16	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 22,789	עץ גדול וחיוני	כריתה	בחפירת חניון ובינוי מתוכנן
13	אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	12	40	3	3	1	3	10	ערכיות בינונית	3.00	₪ 2,351	מחוץ לגבול, פגיעות ונבירות בגזע	שימור	
14	הדר המנדרין - Citrus reticulata	1	3	30	2	3	2	1	8	ערכיות בינונית	3.00	₪ 1,526	מחוץ לגבול, גורדם והתחדש	שימור	
15	אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	12	40	3	3	1	3	10	ערכיות בינונית	3.00	₪ 2,351	רקבונות בגזע, שברים בענפים, מכוסה בקיסוס	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
16	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	12	80	2	3	3	2	10	ערכיות בינונית	5.00	₪ 12,299	סמוך לקיר גבול, בנטיה לכיוון הבניין, ענף מרכזי כרות, יובש בנוף, מכוסה בקיסוס	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
17	אורן הגלעין - Pinus pinea	1	12	50	2	5	4	3	14	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 12,874	עץ רחוב בערוגה מוגבהת, בנטיה חדה בוצעה תמיכה לעץ ריקבון בגזע ריבוי איצטרובלים	כריתה	צמוד לחפירת חניון מתוכנן. סכנת קריסה עקב נטיה חדה
18	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	12	45	3	5	3	2	13	ערכיות בינונית	4.00	₪ 9,729	צמרת נטויה לכוון המבנה, גיזומים להרמת נוף, פגיעה בגזע	שימור	
19	אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	6	20	3	4	1	3	11	ערכיות בינונית	2.00	₪ 784	צמוד לקיר גבול מגרש, חזירים רבים חלקם מאונכים	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
20	שקד מצוי - Amygdalus communis	1	8	20	2	3	3	2	10	ערכיות בינונית	2.00	₪ 995	תלת גזעי במצב בינוני	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
21	שקד מצוי - Amygdalus communis	1	7	20	2	3	3	2	10	ערכיות בינונית	2.00	₪ 995	גורדם והתחדש, רקבונות בגזע	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
22	ער אציל - Laurus nobilis	1	9	25	4	3	4	2	13	ערכיות בינונית	2.00	₪ 3,674	רב גזעי, צמוד לקיר אבן, חיוני	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
23	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	12	60	3	3	4	4	14	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 17,092	מחוץ לגבול, צמוד לקיר אבן, בנטיה מיבש בבסיס הנוף עקב מטפס	שימור	
24	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	12	60	4	3	4	4	15	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 22,789	צמוד לקיר אבן, מחוץ לגבול, חיוני	שימור	
25	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	12	60	4	3	4	4	15	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 22,789	צמוד לקיר אבן, מחוץ לגבול, חיוני	שימור	
26	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	12	60	4	4	4	5	17	ערכיות גבוהה מאוד	4.00	₪ 30,385	מרשים וחיוני	שימור	
27	ברכיכיטון צפצפתי - Brachychiton populneum	1	6	20	4	4	3	1	12	ערכיות בינונית	2.00	₪ 2,733	עץ צעיר וחיוני, מתחת לברוש	שימור	
28	הדר המנדרין - Citrus reticulata	1	5	20	3	3	2	2	10	ערכיות בינונית	2.00	₪ 1,017	צמוד לחניה, גיזומים להרמת נוף	כריתה	בחפירת חניון מתוכנן
29	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	3	40	0	0	3	0	3	ערכיות נמוכה	0.00	₪ -	גדם מת	כריתה	עץ מת

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
30	זית אירופי - Olea europaea	1	5	40	2	3	4	2	11	ערכיות בינונית	3.00	₪ 5,124	גורדם והתחדש, בשטח מרוצף	העתקה	בחפירת חניון מתוכנן

סיכום המלצות

ערכיות גבוהה מאוד – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 17-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.

ערכיות גבוהה– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 14-16 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי.

ערכיות בינונית– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 7-13 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכרתם.

ערכיות נמוכה– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 0-6 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני או שאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכרתם באופן מיידי וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

טבלת ריכוז ערכים לפי מיני העצים

מין העץ/פוליגון	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	סה"כ עצים
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	0	0	7	2	9
אורן ירושלים - Pinus halepensis	2	5	0	0	7
פלפלון בכות - Schinus molle	0	1	0	0	1
אזדרכת מצויה - Melia azedarach	0	4	0	0	4
הדר המנדרין - Citrus reticulata	0	2	0	0	2
אורן הגלעין - Pinus pinea	0	0	1	0	1
שקד מצוי - Amygdalus communis	0	2	0	0	2
ער אציל - Laurus nobilis	0	1	0	0	1

טבלת ריכוז ערכים לפי מיני העצים					
מין העץ/פוליגון	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	סה"כ עצים
ברכיכיטון צפצפתי - Brachychiton populneum	0	1	0	0	1
זית אירופי - Olea europaea	0	1	0	0	1
סה"כ עצים	**2**	**17**	**8**	**2**	**29**
אחוז מסה"כ	**7%**	**59%**	**28%**	**7%**	**100%**

טבלת ריכוז המלצות לפי מיני העצים				
מין העץ/פוליגון	שימור	כריתה	העתקה	סה"כ עצים
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	8	1	0	9
אורן ירושלים - Pinus halepensis	2	5	0	7
פלפלון בכות - Schinus molle	0	1	0	1
אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	3	0	4
הדר המנדרין - Citrus reticulata	1	1	0	2
אורן הגלעין - Pinus pinea	0	1	0	1
שקד מצוי - Amygdalus communis	0	2	0	2
ער אציל - Laurus nobilis	0	1	0	1
ברכיכיטון צפצפתי - Brachychiton populneum	1	0	0	1
זית אירופי - Olea europaea	0	0	1	1
סה"כ עצים	**13**	**15**	**1**	**29**
אחוז מסה"כ	**45%**	**52%**	**3%**	**100%**

סה"כ כריתות - פיצוי נופי		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
אורן ירושלים - Pinus halepensis	5	₪ 20,081
פלפלון בכות - Schinus molle	1	₪ 8,549
אזדרכת מצויה - Melia azedarach	3	₪ 10,189
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	₪ 22,789
אורן הגלעין - Pinus pinea	1	₪ 12,874
שקד מצוי - Amygdalus communis	2	₪ 1,990
ער אציל - Laurus nobilis	1	₪ 3,674
הדר המנדרין - Citrus reticulata	1	₪ 1,017
סה"כ	**15**	**₪ 81,163**
אחוז מכל העצים	**52%**	**29%**


סה"כ שווי שימור עצים		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	8	₪ 165,642
אורן ירושלים - Pinus halepensis	2	₪ 23,565
אזדרכת מצויה - Melia azedarach	1	₪ 2,351
הדר המנדרין - Citrus reticulata	1	₪ 1,526
ברכיכיטון צפצפתי - Brachychiton populneum	1	₪ 2,733
סה"כ	**13**	**₪ 195,817**
אחוז מכל העצים	**45%**	**69%**


סה"כ שווי העתקות		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
זית אירופי - Olea europaea	1	₪ 5,124
סה"כ	**1**	**₪ 5,124**
אחוז מכל העצים	**3%**	**2%**

הערות והנחיות

- אין לבצע עבודות בקרבת עצים לשימור. מילוי או חפירה במרחק הקטן 3 מטר מהגזע יהיה באישור הליווי הנופי.
- אין לבצע פעולות בעצים המיועדים לשימור כגון גיזום נוף, גיזום שורשים, הרמת נוף, חיגור או פגיעה בגזע.
- פעולות כמו גיזום נוף, גיזום סניטציה או הרמת נוף יהיו בתיאום הגוף המלווה ובהתאם למפרטי שימור עצים. ביצוע העבודה תעשה ע"י גוזם מומחה עם תעודה מטעם משרד החקלאות.
- חיתוך שורשים, פגיעה בגזע או כל פעולה אחרת שתגרום מוות לעץ תיחשב ע"פ חוק כריתה ללא היתר.
- מספור וסימון העצים בשטח ע"פ המלצות המצורפות יישום עם כניסת הקבלן לביצוע.
- גידור עצים לשימור יישום עם כניסת הקבלן לביצוע וטרם כניסת כלים כבדים לאתר. הגידור יהיה ע"פ פרט מצורף הכולל גדר איסכורית סביב הגזע בכל החזיתות בהם העץ חשוף עם שלט מנוילן המצורף " עץ לשימור".
- כריתה או העתקת עצים ללא רישיון בתוקף מפקיד יערות עירוני הינה עבירה פלילית והאחריות תהיה על המבצע או מי שמטעמו.
- יש לחכות שבועיים מרגע קבלת אישורי כריתה והעתקה לתוקף הביצוע בפועל.
- הכנת עצים להעתקה תהיה ע"פ מפרט אגרונומי שישלח לפי הצורך. ביצוע הכנה הכולל גיזומים להקטנת נוף יבוצעו ע"י גוזם מומחה מאושר.
- הסקר תקף לשנה מיום תיעוד העצים וסקירתם בשטח- ע"פ הנחיית הרשויות.
- מפרטים, פרטים והנחיות נוספות לשימור, העתקה וכריתת עצים ישלחו ע"פ הצורך.

פרטים מצורפים ע"פ הגדרות משרד החקלאות:





עץ לשימור
الشجر للحفظ

תמונות עצים

1



2-3



4



5



6



7



8



9



10



12



13




14



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: erez@eklp.co.il

תמונות עצים

22



20-21



19



17-18



16



15



29



28



27



26



24-25




23



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: erez@eklp.co.il

תמונות עצים

30



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: erez@eklp.co.il