סקר עצים - הסדנא מערב



מספר סקר	11-148
שם פרויקט	הסדנא מערב
שנה	2022
עיר	ירושלים
מקום	תלפיות
תכנית	סקר עצים
כתובת	רח' הסדנא, תלפיות
הוכן עבור	עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ
איש קשר	אלקנה
מייל	botanic@barak.net.il

מבוא:

סקר העצים תועד ב- 05/07/2022 בכתובת רח' הסדנא, תלפיות, ירושלים.

סקר העצים הוכן לצורך היתר בניה.

חוות דעת זו הוכנה עלי ידי כמומחה המוכר ומאושר על ידי משרד החקלאות ועל פי תיקון 83 ג' לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להנחיית פקיד היערות.


תכניות הסקר מוגשות בקנ"מ על רקע מדידה (מצב קיים) ועל רקע בינוי (מצב מתוכנן).

	כמות	%	שווי בש"ח
סה"כ עצים שנסקרו	44		
שימור	19	43%	161,352
כריתה	25	57%	208,106
העתקה	0	0%	0

תכולת הסקר:


טבלת סקר עצים הכוללת המלצות להמשך טיפול
סיכום המלצות
טבלת פיצוי נופי
תכנית הסקר על רקע מדידה - מצב קיים (קנ"מ 1:250)
תכנית הסקר על רקע מצב מתוכנן (קנ"מ 1:250)

תצ"א - מיקום האתר



ארז קפלן
תכנון נוף | ליווי פרויקטים

תכנית העמדה כללית ע"ג בינוי מתוכנן - להגדלת פרטים ראה תכניות מצורפות בקנה מידה



טבלת סקר עצים

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
1	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	9	55	4	4	3	5	16	ערכיות גבוהה	3.50	₪ 20,365	במצב טוב, באתר עבודה	כריתה	בכביש מתוכנן
2	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	7	40	4	5	3	4	16	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 13,464	עבר גיזומים, כלוא בנטייה	כריתה	בכביש מתוכנן
3	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	9	40	4	5	3	4	16	ערכיות גבוהה	3.00	₪ 13,464	עבר גיזומים, כלוא באספלט	כריתה	בכביש מתוכנן
4	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	10	50	4	5	3	5	17	ערכיות גבוהה מאוד	3.50	₪ 21,038	מעט שברים, כלוא באספלט	כריתה	בכביש מתוכנן
5	סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	1	6	25	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	1.50	₪ 5,966	עץ רחוב, בגומת שתילה	שימור	
6	סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	1	6	20	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	1.00	₪ 3,818	עץ רחוב, בגומת שתילה	שימור	
7	סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	1	6	20	3	5	4	3	15	ערכיות גבוהה	1.00	₪ 2,864	עץ רחוב, ריקבון יבש בגזע	שימור	
8	סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	1	5	15	3	5	4	3	15	ערכיות גבוהה	1.00	₪ 1,611	נטייה קלה	שימור	
9	סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	1	4	10	3	5	4	1	13	ערכיות בינונית	1.00	₪ 716	צעיר במדרכה, פגיעה בגזע	שימור	
10	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	13	65	4	4	3	5	16	ערכיות גבוהה	4.00	₪ 28,443	במצב כללי טוב בחניון מחוץ לגבול, כלוא באספלט, נופו פולש לרחוב	שימור	

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
11	תמר מצוי - Phoenix dactilifera	1	7	45	3	4	4	2	13	ערכיות בינונית	2.00	₪ 3,578	קרבה לקווי מתח, כלוא באספלט	כריתה	בכביש מתוכנן
12	ברוש גדול-פירות - Cupressus macrocarpa	1	6	15	3	3	2	1	9	ערכיות בינונית	1.00	₪ 610	צמוד למבנה דינמומטר, מעט התייבשות בנוף תחתון	שימור	
13	ער אציל - Laurus nobilis	1	4	20	4	5	4	2	15	ערכיות גבוהה	1.50	₪ 3,919	ריבוי גזעים	כריתה	בכביש מתוכנן
14	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	5	40	3	5	2	2	12	ערכיות בינונית	1.50	₪ 1,890	זריע בקרבה לקווי מתח, נגזם לאחרונה	כריתה	במדרכה מתוכננת
15	פיקוס התאנה - Ficus carica	1	5	25	4	4	3	2	13	ערכיות בינונית	1.50	₪ 4,270	זריע מרובה גזעים, צמוד לקיר תמך, במפלס מעט מוגבה	שימור	
16	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	13	40	4	3	2	3	12	ערכיות בינונית	2.00	₪ 3,931	במגרש שכן, נסקר מבחוץ	שימור	
17	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	12	40	4	5	2	3	14	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 6,048	חיוני, בערוגה מגוננת	כריתה	בכביש מתוכנן
18	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	9	40	4	5	2	3	14	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 4,536	חיוני, בערוגה מגוננת	כריתה	בכביש מתוכנן
19	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	11	45	4	5	2	3	14	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 5,544	חיוני, בערוגה מגוננת	כריתה	בכביש מתוכנן

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
20	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	7	45	3	5	2	2	12	ערכיות בינונית	2.00	₪ 2,646	קרבה לקווי מתח, נגזם משמעותית לאחרונה	כריתה	במדרכה מתוכננת
21	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	7	40	4	5	2	3	14	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 3,528	חיוני, בערוגה מגוננת	כריתה	בכביש מתוכנן
22	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	9	35	4	5	4	4	17	ערכיות גבוהה מאוד	2.50	₪ 12,924	במצב כללי טוב, פגיעה ישנה בקליפת הגזע	כריתה	בכביש מתוכנן
23	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	8	30	3	5	4	3	15	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 7,122	חיגור בגזע, ריקבון מפגיעה ישנה ונטייה, עלווה חיונית	כריתה	בכביש מתוכנן
24	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	7	20	3	5	4	4	16	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 3,165	קיים ריקבון יבש בגזע	כריתה	בכביש מתוכנן
25	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	7	25	3	5	4	4	16	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 4,946	קיים ריקבון יבש בגזע	כריתה	בכביש מתוכנן
26	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	7	30	0	0	4	0	4	ערכיות נמוכה	0.00	₪ -	עץ מת	כריתה	עץ מת
27	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	9	40	4	5	4	4	17	ערכיות גבוהה מאוד	2.50	₪ 16,881	חיוני	כריתה	בכביש מתוכנן
28	מילה ירוקת-עד - Fraxinus uhde	1	9	50	4	4	4	5	17	ערכיות גבוהה מאוד	3.50	₪ 18,338	חיוני	שימור	
29	זית אירופי - Olea europaea	1	5	25	4	4	4	3	15	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 5,338	במצב טוב, בשטח משתלה	שימור	

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
30	זית אירופי - Olea europaea	1	5	25	4	4	4	3	15	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 5,338	דו גזעי, במצב טוב, בשטח משתלה	שימור	
31	זית אירופי - Olea europaea	1	5	25	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 6,673	דו גזעי, בערוגה מוגבהת	שימור	
32	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	12	70	4	5	3	5	17	ערכיות גבוהה מאוד	3.50	₪ 41,234	חיוני, בערוגה מוגבהת	שימור	
33	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	4	25	4	5	2	2	13	ערכיות בינונית	1.00	₪ 2,016	צעיר בערוגה פתוחה צמוד למדרכה	שימור	
34	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	13	45	4	5	2	3	14	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 6,552	חיוני, נטייה קלה	שימור	
35	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	6	40	4	5	2	2	13	ערכיות בינונית	2.00	₪ 3,024	חיוני	שימור	
36	וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	1	7	45	4	5	2	2	13	ערכיות בינונית	2.00	₪ 3,528	חיוני	שימור	
37	זית אירופי - Olea europaea	1	5	40	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 17,082	דו גזעי, במצב טוב, בערוגה פתוחה	שימור	
38	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	8	30	3	5	4	3	15	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 7,122	חיגור וריקבון יבש בגזע, בערוגה מוגבהת ממפלס הרחוב	כריתה	בכביש מתוכנן
39	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	11	35	3	5	4	3	15	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 9,693	מעל מפלס הרחוב, קילופים בגזע	כריתה	בכביש מתוכנן

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע מרכזי (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן רדיוס במ'	שווי העץ (₪) ליחידה/פוליגון	הערות	המלצות	הסבר
40	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	11	35	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 12,924	מעל מפלס הרחוב, ריקבון יבש בגזע	כריתה	בכביש מתוכנן
41	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	7	25	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 6,594	מעל מפלס הרחוב, ריקבון יבש בגזע	כריתה	במדרכה מתוכננת ושינוי מפלסי
42	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	9	30	4	5	4	3	16	ערכיות גבוהה	2.00	₪ 9,495	מעל מפלס הרחוב, ריקבון יבש בגזע	כריתה	בכביש מתוכנן
43	ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	8	30	3	5	4	4	16	ערכיות גבוהה	2.50	₪ 7,122	מעל מפלס הרחוב, ריקבון יבש בגזע ופגיעה בבסיס הגזע, נטייה קלה	כריתה	שינוי מפלסי
44	מכנף נאה - Tipuana tipu	1	8	40	3	5	3	4	15	ערכיות גבוהה	3.50	₪ 10,098	עץ רחוב, עבר גיזומים, גדל בנטייה	כריתה	בכביש מתוכנן

סיכום המלצות

ערכיות גבוהה מאוד – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 17-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.

ערכיות גבוהה– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 14-16 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי.

ערכיות בינונית– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 7-13 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכרתם.

ערכיות נמוכה– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות 0-6 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני או שאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכרתם באופן מיידי וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

טבלת ריכוז ערכים לפי מיני העצים

מין העץ/פוליגון	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	סה"כ עצים
מכנף נאה - Tipuana tipu	0	0	5	2	7
סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	0	1	4	0	5
תמר מצוי - Phoenix dactilifera	0	1	0	0	1
ברוש גדול-פירות - Cupressus macrocarpa	0	1	0	0	1
ער אציל - Laurus nobilis	0	0	1	0	1
וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	0	6	5	0	11
פיקוס התאנה - Ficus carica	0	1	0	0	1
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	1	0	9	2	12

טבלת ריכוז ערכים לפי מיני העצים					
מין העץ/פוליגון	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	סה"כ עצים
מילה ירוקת-עד - Fraxinus uhde	0	0	0	1	1
זית אירופי - Olea europaea	0	0	4	0	4
סה"כ עצים	**1**	**10**	**28**	**5**	**44**
אחוז מסה"כ	**2%**	**23%**	**64%**	**11%**	**100%**

טבלת ריכוז המלצות לפי מיני העצים				
מין העץ/פוליגון	שימור	כריתה	העתקה	סה"כ עצים
מכנף נאה - Tipuana tipu	2	5	0	7
סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	5	0	0	5
תמר מצוי - Phoenix dactilifera	0	1	0	1
ברוש גדול-פירות - Cupressus macrocarpa	1	0	0	1
ער אציל - Laurus nobilis	0	1	0	1
וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	5	6	0	11
פיקוס התאנה - Ficus carica	1	0	0	1
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	0	12	0	12
מילה ירוקת-עד - Fraxinus uhde	1	0	0	1
זית אירופי - Olea europaea	4	0	0	4
סה"כ עצים	**19**	**25**	**0**	**44**
אחוז מסה"כ	**43%**	**57%**	**0%**	**100%**

סה"כ כריתות - פיצוי נופי		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
מכנף נאה - Tipuana tipu	5	₪ 78,429
תמר מצוי - Phoenix dactilifera	1	₪ 3,578
ער אציל - Laurus nobilis	1	₪ 3,919
וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	6	₪ 24,192
ברוש מצוי - Cupressus sempervirens	12	₪ 97,988
סה"כ	**25**	**₪ 208,106**
אחוז מכל העצים	**57%**	**56%**


סה"כ שווי שימור עצים		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
סיגלון עלי-מימוסה - Jacaranda mimosifolia	5	₪ 14,975
מכנף נאה - Tipuana tipu	2	₪ 69,677
ברוש גדול-פירות - Cupressus macrocarpa	1	₪ 610
פיקוס התאנה - Ficus carica	1	₪ 4,270
וושינגטוניה חסונה - Washingtonia Robusta	5	₪ 19,051
מילה ירוקת-עד - Fraxinus uhde	1	₪ 18,338
זית אירופי - Olea europaea	4	₪ 34,431
סה"כ	**19**	**₪ 161,352**
אחוז מכל העצים	**43%**	**44%**


סה"כ שווי העתקות		
מין העץ/תיאור הפוליגון	כמות עצים	שווי העץ (₪ ליחידה/פוליגון)
סה"כ	**0**	**0**
אחוז מכל העצים	**0%**	**0%**

הערות והנחיות

- אין לבצע עבודות בקרבת עצים לשימור. מילוי או חפירה במרחק הקטן 3 מטר מהגזע יהיה באישור הליווי הנופי.
- אין לבצע פעולות בעצים המיועדים לשימור כגון גיזום נוף, גיזום שורשים, הרמת נוף, חיגור או פגיעה בגזע.
- פעולות כמו גיזום נוף, גיזום סניטציה או הרמת נוף יהיו בתיאום הגוף המלווה ובהתאם למפרטי שימור עצים. ביצוע העבודה תעשה ע"י גוזם מומחה עם תעודה מטעם משרד החקלאות.
- חיתוך שורשים, פגיעה בגזע או כל פעולה אחרת שתגרום מוות לעץ תיחשב ע"פ חוק כריתה ללא היתר.
- מספור וסימון העצים בשטח ע"פ המלצות המצורפות ייושם עם כניסת הקבלן לביצוע.
- גידור עצים לשימור ייושם עם כניסת הקבלן לביצוע וטרם כניסת כלים כבדים לאתר. הגידור יהיה ע"פ פרט מצורף הכולל גדר איסכורית סביב הגזע בכל החזיתות בהם העץ חשוף עם שלט מנוילן המצורף " עץ לשימור".
- כריתה או העתקת עצים ללא רישיון בתוקף מפקיד יערות עירוני הינה עבירה פלילית והאחריות תהיה על המבצע או מי שמטעמו.
- יש לחכות שבועיים מרגע קבלת אישורי כריתה והעתקה לתוקף הביצוע בפועל.
- הכנת עצים להעתקה תהיה ע"פ מפרט אגרונומי שישלח לפי הצורך. ביצוע הכנה הכולל גיזומים להקטנת נוף יבוצעו ע"י גוזם מומחה מאושר.
- הסקר תקף לשנה מיום תיעוד העצים וסקירתם בשטח- ע"פ הנחיית הרשויות.
- מפרטים, פרטים והנחיות נוספות לשימור, העתקה וכריתת עצים ישלחו ע"פ הצורך.

פרטים מצורפים ע"פ הגדרות משרד החקלאות:





עץ לשימור
الشجر للحفظ

תמונות עצים

1



2



3



4



5



6



7 8



9



10



11



12



13



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: EREZ@EKLP.CO.IL

תמונות עצים

22



21 20 19



18 17



16



15



14



29



28



27



26



25 24



23



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: EREZ@EKLP.CO.IL

תמונות עצים

37



36 35 34



33



32



31



30



44



43



42



41



40 39



38



דוד מרכוס 5 ירושלים נייד: 0526408054 משרד: 02-6271190 מייל: EREZ@EKLP.CO.IL