אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il



סקר עצים
תכנית איחוד וחלוקה
עבור מדרשיית הרטמן לבנות
תכנית מס' 101-1451699

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

18.6.26

לכבוד: נעם שטרימברג – מנהלת תכנון
טל: 02-9709980
noam@ad-olam.com

<u>הנדון: סקר עצים – תכנית איחוד וחלוקה עבור מדרשיית הרטמן לבנות ירושלים</u>
<u>תכנית מס' 101-1451699</u>

שלום רב,

לבקשתך בתאריך 24.3.25 בוצע סקר עצים במתחם מועדון נוער + הרטמן בנות –רח' הצפירה 27 - ירושלים.
הסקר נערך לאחר שהוצגה בפני תכנית מדידה עדכנית ותוכנית אדריכלית רעיונית לבניה באתר.
תכנית הכוללת סימון העצים ומספורם מצורפת למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסקר.
להלן המלצות בנוגע לעצים הממוקמים בשטח.

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

תוכן עניינים

טבלת פרוט סקר עצים 4
טבלת ריכוז עפ"י מיני העצים 17
טבלת סיכום המלצות 18
טבלת עצים לכריתה 19
הערות: 20
תמונות: 21

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

טבלת פרוט סקר עצים

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**1**	וושינגטוניה חסונה, Washingtonia Robusta	1	5	40			3	1	4	5	13	2	2,520	מצב טוב בשטח הסניף	כריתה	בשטח עבודות, בקו בינוי תת קרקעי
עץ	**2**	זית אירופי, Olea europaea	1	5	10	5		4	2	4	5	15	2	1,335	דו גזעי צמוד למבנה בשטח סניף עזרא	כריתה	בשטח עבודות, בקו בינוי תת קרקעי
עץ	**3**	איקליפטוס המקור, Eucalyptus camadulensis	1	18	50			3	3	3	5	14	4	13,188	בוגר בשטח הסניף, שברים ישנים ומעט רקבונות, פצע גדול וישן בבסיס הגזע	שימור	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**4**	אורן ירושלים, Pinus halepensis	1	14	70			3	3	2	5	13	5	15,694	בוגר וגדול המתפצל לשניים ברחבה ליד המגרש, שבר גדול בענף שלד ובנטייה מעל מבנה קיים	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**5**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	16	45			4	3	2	5	14	4	10,682	בוגר ליד האורן, התייבשויות בחצי עליון	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**6-7**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	2	16	45			4	3	4	5	16	4	42,729	בוגרים וצמודים במצב טוב ברחבה, מעט פגיעות בגזע	כריתה	צמוד לקיר דיפון חניון מתוכנן
עץ	**8**	זית אירופי, Olea europaea	1	3	10	10		4	2	3	5	14	3	1,601	דו גזעי בערוגה מוגבהת, חורי ניקור, פצעי גיזום.	כריתה	בינוי מתוכנן

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**9**	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima	1					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**10**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	18	35	25		4	3	4	5	16	4	19,518	בוגר בקצה המגרש סמוך לגבול, דו גזעי	כריתה	צמוד לקיר דיפון חניון מתוכנן
עץ	**11**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	18	40			4	3	4	5	16	4	16,881	בוגר בקצה המגרש סמוך לגבול	כריתה	צמוד לקיר דיפון חניון מתוכנן
עץ	**12**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	9	30			4	3	3	5	15	3	7,122	בצמוד למבנה קיים, פגיעה בגזע ומעט רקבונות.	כריתה	צמוד לקיר דיפון חניון מתוכנן
עץ	**13**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	12	45			4	3	4	5	16	4	21,365	דו גזעי בוגר וגדול בפינת הסניף צמוד לגדר הגבול, מעט חיגור	כריתה	בשטח עבודות

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**14-15**	פלפלון בכות, Schinus molle	2	7	20	20		3	3	2	3	11	3	3,014	במצב גרוע צמוד לקיר הגבול, גורדמו בעבר, שברים ורקבונות, אינם מעוצבים	כריתה	בינוי תת"ק
עץ	**16**	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima	1					0	0		0	0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**17**	אורן קפריסאי, Pinus brutia	1	13	60			3	3	4	5	15	4	29,843	בוגר וגדול במשטח בטון, נטייה קלה	שימור	
עץ	**18**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	17	50			4	3	4	5	16	4	26,376	בוגר ויפה ליד האורן, נטייה קלה	כריתה	צמוד לקיר דיפון מתוכנן
עץ	**19**	אורן ירושלים, Pinus halepensis	1	22	70	55		3	3	3	5	14	5	38,073	דו גזעי ענק בסמוך לקיר הגבול, מעט התייבשויות רבות בגזע הצפוני, הגזע הדרומי נוטה לשכנים ועבר גיזום רב ושברים	כריתה	צמוד לקיר דיפון מתוכנן

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	כמות עצים	מין העץ עברי-לועזי	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**20**	1	ברוש גדול-פירות, Cupressus macrocarpa	9	40			2	4	3	5	14	4	7,235	בוגר המפוצל לשניים, גדע אחד בנטייה בינונית, מעט שברים	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**21**	1	אזדרכת מצויה, Melia azedarach	8	50	40		1	3	2	5	11	3	6,694	דו גזעי בחצר אחורית, בתוך ערוגת דק, פצעי גיזום, מעט רקבונות, חורי נקר .	שימור	
עץ	**23**	1	חרוב מצוי, Ceratonia siliqua	7	20	20	15	4	3	3	5	15	4	7,338	תלת גזעי צמוד לגדר הגבול, חזירים ורקבונות	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**24**	1	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	13	40			4	3	2	5	14	4	8,440	בוגר במצב בינוני עם התייבשויות וענפים שמוטים	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**25**	1	אורן ירושלים, Pinus halepensis	11	40			3	2	3	5	13	4	7,687	בחצר גן ילדים מחוץ לגבול, גזע מפוצל והתייבשויות	כריתה	בינוי מתוכנן

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**26**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	13	40			4	3	3	5	15	4	12,660	בוגר במצב טוב, מעט פגיעות בגזע	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**27**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	9	30			4	3	2	5	14	3	4,748	במדרכה מחוץ לגבול, פצעים קלים ומעט התייבשויות	שימור	
עץ	**28**	פלפלון בכות, Schinus molle	1	6	15	10		3	2	2	3	10	3	612	דו גזעי צמוד לגדר, נטייה ורקבונות	כריתה	לדילול בכניסה ראשית מתוכננת
עץ	**29**	אורן ירושלים, Pinus halepensis	1	10	25			3	1	2	5	11	3	2,002	צמוד לפינת הגבול, נטייה בינונית והתייבשויות	כריתה	לדילול בכניסה ראשית מתוכננת

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	כמות עצים	מין העץ עברי-לועזי	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**30**	1	אורן ירושלים, Pinus halepensis	12	45			3	0	3	3	9	4	5,837	בכניסה לגני ילדים מחוץ לגבול, נטייה בינונית	שימור	
עץ	**50**	1	אורן ירושלים, Pinus halepensis	15	40			3	0	3	4	10	4	6,149	בוגר באספלט, פגיעות בקליפת הגזע	שימור	
עץ	**51**	1	Unknown					0	0			0	0	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**52**	1	אשחר רחב-עלים, Rhamnus alaternus	5	10	5	5	2	2	3	5	12	2	480	ספיח תלת גזעי צמוד לגדר	שימור	
עץ	**53**	1	Unknown					0	0			0	0	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**54**	1	אורן קנרי, Pinus canariensis	12	40			3	3	4	5	15	4	13,464	מצב טוב בערוגה מחוץ לגבול	שימור	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	כמות עצים	מין העץ עברי-לועזי	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**55**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**56**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**57**	1	אורן קפריסאי, Pinus brutia	15	50			3	3	3	5	14	4	15,543	בערוגה מחוץ לגבול ומאחורי קיר אבן, נטייה בינונית לכיוון הסקר	שימור	
עץ	**58**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**59**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**60**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**61**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**62**	1	תות לבן, Morus alba	5	10	5		3	2	3	5	13	2	812	דו גזעי צעיר בנטייה בינונית, רקבונות	שימור	
עץ	**63**	1	אורן קפריסאי, Pinus brutia	13	55			3	3	4	5	15	5	25,076	בוגר ומפוצל לשניים מחוץ לגבול מאחורי קיר אבן	שימור	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	כמות עצים	מין העץ עברי-לועזי	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**64**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**65**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**66**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**67**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0	0	-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**68**	1	אזדרכת מצויה, Melia azedarach	7	25			1	2	2	5	10	3	1,021	ספיח בנטייה חדה צמוד לגדר מחוץ לגבול	שימור	
עץ	69	1	זית אירופי, Olea europaea	3	10			4	1	3	5	13	1	801	ליד קיר אבן , צעיר ליד הגדר, חזירים	שימור	
עץ	**70**	1	Unknown					0	0			0	1	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**71**	1	Unknown					0	0			0	1	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**72**	אלון ארך-עוקצים, Quercus pedunculiflora	1	12	40			4	3	4	5	16	3	15,876	בוגר מחוץ לגבול מאחורי קיר בלוקים, נסקר חלקית	שימור	
עץ	**73**	אורן קפריסאי, Pinus brutia	1	13	45			3	2	4	5	14	4	16,786	בוגר בחצר הגן, מצב טוב	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**74**	ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	1	9	30			4	3	4	3	14	3	5,697	בחצר שכנה מאחורי קיר בטון גבוה, נסקר חלקית	שימור	
עץ	**100**	אזדרכת מצויה, Melia azedarach	1	3	20			1	1	1	5	8	3	327	ספיח מגורדם צמוד לגדר	כריתה	חצר מונמכת ב4 מ'
עץ	**101**	כמרופס נמוך, Chamaerops humilis	1	2	30			5	1	2	5	13	3	828	בשטח בית הספר	כריתה	חצר מונמכת ב4 מ'
עץ	**102**	בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila	1	3	40			2	0	0	0	2	1	-	גדם מת בסבך צמחייה צמוד לגדר	כריתה	מת
עץ	**108**	Unknown	1		5			0	1			0	1	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**109**	Unknown	1		5			0	1			0	1	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**110**	דולב מזרחי, Platanus orientalis	1	9	40			4	2	2	5	13	4	7,837	מצב גרוע בגן ציבורי מחוץ לגבול	שימור	
עץ	**111**	בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila	1	8	30			2	2	3	5	12	3	3,561	בנטייה בינונית מחוץ לגבול, רקבונות	שימור	
עץ	**112**	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima	1		20			0	0			0		-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**113**	בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila	1	8	25			2	3	3	5	13	3	2,473	בוגר בשטח הגן, פצעי גיזום, חיגור עם גדר.	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**114**	אשחר רחב-עלים, Rhamnus alaternus	1	7	25			2	2	2	5	11	3	1,335	ספיח במצב גרוע בגדר בין הגן לבית הספר	כריתה	בינוי מתוכנן
עץ	**115**	דולב מזרחי, Platanus orientalis	1	11	35			4	2	3	5	14	3	9,001	בוגר בעל גזע מפותל בגן הציבורי, רקבונות ולא מעוצב	שימור	
עץ	**116**	דולב מזרחי, Platanus orientalis	1	9	30			4	2	3	5	14	3	6,613	בסבך צמחייה, מעט רקבונות ושברים	שימור	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	כמות עצים	מין העץ עברי-לועזי	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**117**	1	דולב מזרחי, Platanus orientalis	12	30			4	2	3	5	14	3	6,613	בוגר בנטייה בינונית מעל לספסלים, מעט רקבונות	שימור	
עץ	**118**	1	בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila	12	40			2	3	2	5	12	3	4,220	בוגר בבית הספר ליד הגדר, רקבונות רבים, מכוסה מעט מטפס	שימור	
עץ	**119**	1	אילנתה בלוטית, Ailanthus altissima					0	0			0		-	עץ פולשני - אין צורך ברשיון לכריתתו.	לא נדרש ברישיון	
עץ	**120**	1	דולב מזרחי, Platanus orientalis	11	25			4	2	3	5	14	3	4,592	בנטייה קלה ליד הגדר, מעט רקבונות	שימור	
עץ	**121**	1	רימון מצוי, Punica granatum	6	15	10	10	3	3	3	5	14	3	2,202	רב גזעי, בחצר אחורית, מעט רקבונות.	שימור	
עץ	**122**	1	שקד מצוי, Amygdalus communis	8	30			3	3	2	5	13	3	3,730	צמוד למחסן עץ, סובל ממזיקים וחיגור	שימור	
עץ	**123**	1	ערבה מחודדת, Salix acmophylla	7	30			3	3	2	5	13	3	3,222	צמוד לגדר ולמשטח גומי, נוטה ועם רקבון בגזע משבר ישן וגדול	שימור	
עץ	**124**	1	Unknown					0	0			0	0	-	אינו עומד בהגדרת עץ בוגר - אין צורך ברישיון לכריתתו/ העתקתו.	לא נדרש ברישיון	

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

האם עץ/פוליגון	מספר עץ/פוליגון	מין העץ עברי-לועזי	כמות עצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע ראשי (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	ניקוד ערך מין העץ	ניקוד חופת העץ	ניקוד מצב בריאותי	ניקוד מיקום העץ	סך ערכיות העץ	אזור שורשים מוגן (מ')	שווי עצים (בש"ח)	הערות אגרונום	סטטוס מוצע	הערות מתכנן
עץ	**125**	תות לבן, Morus alba	1	5	15			3	2	3	5	13	2	1,462	צעיר בגבול, סמוך לקיר בטון, פצעי גיזום, נטייה קלה.	שימור	

* הערכת מידת קוטר הגזע בוצעה בגובה כ - 1.30 מטר, ובעץ בעל מספר גזעים – קוטר שלושת הגזעים העיקריים ובתנאי שקוטרו של הגזע המרכזי מעל 10 ס"מ
**גובה העץ הינו הערכה בלבד.
*** אזור שורשים מוגן רדיוס במ' – באזור זה לא יתבצעו עבודות חפירה ובינוי ללא תיאום עם אגר'

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

טבלת ריכוז עפ"י מיני העצים

מין העץ/פוליגון	*ערכיות גבוהה מאוד	**ערכיות גבוהה	***ערכיות בינונית	****ערכיות נמוכה	סה"כ
בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila			3	1	**4**
ברוש מצוי, Cupressus sempervirens		12			**12**
זית אירופי, Olea europaea		2	1		**3**
וושינגטוניה חסונה, Washingtonia Robusta			1		**1**
איקליפטוס המקור, Eucalyptus camadulensis		1			**1**
אורן ירושלים, Pinus halepensis		1	5		**6**
פלפלון בכות, Schinus molle			3		**3**
אורן קפריסאי, Pinus brutia		4			**4**
ברוש גדול-פירות, Cupressus macrocarpa		1			**1**
אזדרכת מצויה, Melia azedarach			3		**3**
חרוב מצוי, Ceratonia siliqua		1			**1**
אשחר רחב-עלים, Rhamnus alaternus			2		**2**
אורן קנרי, Pinus canariensis		1			**1**
תות לבן, Morus alba			2		**2**
אלון ארך-עוקצים, Quercus pedunculiflora		1			**1**
כמרופס נמוך, Chamaerops humilis			1		**1**
דולב מזרחי, Platanus orientalis		4	1		**5**
רימון מצוי, Punica granatum		1			**1**
שקד מצוי, Amygdalus communis			1		**1**
ערבה מחודדת, Salix acmophylla			1		**1**
סה"כ	**0**	**29**	**24**	**1**	**54**
סה"כ ב %	**0%**	**54%**	**44%**	**2%**	**100%**

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

*__ערכיות גבוהה מאוד__ – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 17-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.

**__ערכיות גבוהה__– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 14-16 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה (לרבות הצגת חלופות תכנוניות במידת הנדרש) ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן יהיה לשמרם במסגרת התכנון, תיבחן היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.

***__ערכיות בינונית__– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 7-13 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התוכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכרתם.

****__ערכיות נמוכה__– עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות(סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 0-6 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני אשר מומלץ לכרתם ללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

טבלת סיכום המלצות

ההמלצה	מס' פרטים	סה"כ ב %	סה"כ שווי ערך חליפי בש"ח
סה"כ עצים לשימור	**26**	**48%**	**198,283**
סה"כ עצים להעתקה		**0%**	
סה"כ עצים לכריתה	**28**	**52%**	**274,632**
סה"כ עצים בוגרים בשטח	**54**	**100%**	
סה"כ עץ פולשני / עץ ממשפחת הדקליים / עץ צעיר/ לא קיים שלא נדרש רישיון לכריתתו	**21**		
סה"כ עצים שנסקרו ומפורטים בסקר	**75**		

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

טבלת עצים לכריתה

מין העץ	סה"כ לכריתה	סה"כ שווי ערך חלופי בש"ח
בוקיצה נמוכה, Ulmus pumila	2	2,473
ברוש מצוי, Cupressus sempervirens	10	165,773
זית אירופי, Olea europaea	2	2,936
וושינגטוניה חסונה, Washingtonia Robusta	1	2,520
אורן ירושלים, Pinus halepensis	4	63,455
פלפלון בכות, Schinus molle	3	3,627
אורן קפריסאי, Pinus brutia	1	16,786
ברוש גדול-פירות, Cupressus macrocarpa	1	7,235
אזדרכת מצויה, Melia azedarach	1	327
חרוב מצוי, Ceratonia siliqua	1	7,338
אשחר רחב-עלים, Rhamnus alaternus	1	1,335
כמרופס נמוך, Chamaerops humilis	1	828
סה"כ	**28**	**274,632**

אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

<u>הערות:</u>

1. **סקר זה הינו סקר נופי אגרונומי ואינו סקר הערכת סיכונים/סקר בטיחות.**
2. **כל האמור בסקר העצים הינו יעוץ אגרונומי/נופי המהווה עצה מקצועית המתבססת על ממצאים ויזואליים שנראו בשטח בבדיקה שנערכה בראיה בלבד.**
   בדיקה זו מתארת את מצב העץ נכון לזמן הבדיקה ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו.
   המייעץ אינו אחראי לכל נזק אשר יגרם לכל גורם – בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל.
   האחריות על נזק בעקבות נפילת ענפים ו/או פירות ו/או עצים ,מכל סיבה שהיא לרבות כשל במבנה העץ ,מזג אויר, הצפות ,שיטפונות ,מחלות ומזיקים.
   מפגעים, תאונות דרכים – בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה , או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד ,ואינה חלה על היועץ .
   על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי בעת ביצוע עבודות בסמוך לעצים/ טיפול בעצים.
3. **אין לבצע כריתת/העתקת עצים אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק - מפקיד היערות.**
4. **כל פעולה העלולה לגרום מוות לעץ (כולל פגיעה/חיתוך שורשיו) – נחשבת עפ"י החוק ככריתה ללא היתר.**
5. **עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודות גיזום נוף/גיזום שורשים - ללא תאום עם הח"מ/ אגרונום /מומחה לטיפול בעצים .**
6. **עץ המוגדר לשימור–אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ -3 מ' מקצה גזע העץ – ללא תאום עם הח"מ/ אגרונום /מומחה לטיפול בעצים .**
7. **תוקף הסקר 6 חודשים מביצוע הסקירה בשטח.**
8. **עצים המאושרים לכריתה, יינטעו תמורתם עצים באותו הערך – כפיצוי נופי.**
9. **מספור העצים בהתאם לתוכנית הסקר , יבוצע מייד עם הכניסה לביצוע העבודות באתר – הסימון יאושר ע"י המפקח והאגרונום המלווה.**
10. **עצים לשימור ימוגנו וישולטו בהתאם לפרט בגוף התוכנית , טרם תחילת העבודות באתר.**
11. **עצים ממשפחת הדקליים, במגרש בייעוד מגורים (שאינו אתר לשימור) - לא נדרש רישיון לכריתתם.**
12. **מצ"ב מפת הסקר כולל סימון העצים ומספורם.**
13. **להלן תמונות העצים.**

בכבוד רב,
אדיר אלוש
office@adir-nof.co.il


אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

תמונות:

1



2



3



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

4-5



6-7



8



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

9



10-12



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

13



14



15



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

16



17



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

18-19



20



21



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

23



24+26



25



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il


27



28



29



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

30



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

50



51



52



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

53



54



55-56



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

57



58-61




62



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il


63



64-67



68



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

69



70



71



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

72



73



74



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

100-101



102



106



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

108-109



110-111



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

112




אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

113



114




115



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

116



117




118



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

119-120



121



122



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

123



124



125



אדיר
יעוץ ופקוח נופי בע"מ
סוקולוב 46, הוד השרון טל. 09-8357777 Office@adir-nof.co.il

מס' סידורי : מ.א. 25-23-21


נסקר בתאריך 24.3.25
עבודות 3 מ' מחוץ לגדר בגיזוז אגרונום
עמודי תאורה
רחבת הכניסה
בית הרטמן
מגרש כדורסל
מגרש טניס
מבנה
מחסן גזום
בית בבניה
רחוב הגפן
רחוב הדקל
רחוב הרימון
רחוב התמר
רחוב הרקפת
רחוב הנרקיס
רחוב הכלנית
רחוב הצפורן
רחוב הרדוף
רחוב הברוש
רחוב הארז
רחוב הזית
רחוב הרותם
רחוב הלבנה
רחוב הרותם
רחוב הלבנה
רחוב הרותם
רחוב הלבנה